信息类别: 安全生产 **公开方式:** 主动公开 **生成日期:** 2026-09-03

公开时限: 常年公开 **公开范围:** 面向全社会 **信息索取号:** 000014349/2026-03444

庐山市0.195MW屋顶分布式光伏项目工地“5•18”高处坠落一般事故调

发布日期： 2026-09-03 14:12

庐府字〔2026〕35号

庐山市人民政府

关于《庐山市0.195MW屋顶分布式光伏项目工地“5·18”高处坠落一般事故调查报告》的批复

市应急管理局：

《关于呈报庐山市0.195MW屋顶分布式光伏项目工地“5·18”高处坠落一般事故调查报告的请示》（庐应急文〔2026〕23号）已收悉，出的处理意见：

一、该起事故调查事实认定清楚、证据闭环确凿、手续规范完备，同意事故调查组对庐山市0.195MW屋顶分布式光伏项目工地“5·18”因分析、事故责任及事故性质的认定。

二、同意事故调查组提出的对该起事故有关责任单位及责任人员的处理意见，由事故调查组成员单位根据各自职责，按照国家法律法任单位和有关责任人进行处理。

三、同意事故调查报告提出的事故防范措施。由相关部门负责严格落实报告中提出的各项整改措施，防止类似事故再次发生。

四、由市安防救委会办公室汇总相关整改资料，按相关规定要求做好整改评估。

附件：庐山市0.195MW屋顶分布式光伏项目工地“5·18”高处坠落一般事故调查报告

（此件主动公开）

2026年8月31日

庐山市0.195MW屋顶分布式光伏项目工地“5·18”高处坠落一般事故调查报告

一、报告开篇和事故性质认定

2026年5月18日早上6时25分，庐山市星子镇科创园区内0.195MW屋顶分布式光伏项目工地发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，按经济损失统计要求》（GB6721—2025）[1]计算直接经济损失人民币140.3万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法府于2026年5月20日成立了庐山市0.195MW屋顶分布式光伏项目工地“5·18”高处坠落一般事故调查组（以下简称：事故调查组）。事故调查发改委、市公安局、市住建局、市总工会、市人社局、庐山工业园区管委会组成，由市应急管理局任组长单位，事故调查组全面负责事故调

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效、周密细致”和“四不放过”的原则，通过实地勘验、调查取证、查阅资料和综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡及直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对相关责任[illegible]任对事故原因和暴露出来的问题，提出了事故防范措施建议。

经依法调查、认证、分析，事故调查组认定，庐山市0.195MW屋顶分布式光伏项目工地“5·18”高处坠落事故是一起因违规违[illegible]、一般生产安全责任事故。

依据《国民经济行业分类》，庐山市0.195MW屋顶分布式光伏项目属于E4875太阳能发电工程施工行业。

二、事故基本情况

（一）工程概况

庐山市0.195MW屋顶分布式光伏项目全称为江西华电九江庐山华川石业0.195MW庐山华川屋顶分布式光伏项目，是江西华电九江庐山顶分布式光伏项目中的一个子项目，该项目租赁庐山市华川石业有限公司厂房，屋顶面积约15000平方米，建设0.195MW屋顶分布式光伏发率为710W的单晶硅光伏组件。总投资约100万元。建设周期约4个月。根据江西华电智慧能源有限公司与庐山市华川石业有限公司签订的能的所有资产的所有权属于江西华电智慧能源有限公司。



2025年12月25日，庐山市行政审批局批复江西华电九江庐山华川石业0.195MW庐山华川屋顶分布式光伏项目企业投资项目备案登记[illegible]案，项目代码2512-360483-04-01-639766。项目在九江市庐山生态环境局通过环境影响登记备案。江西华电九江庐山华川石业0.195MW伏项目手续齐全有效。

江西华电九江庐山工业园五期5.38MW屋顶分布式光伏项目是由江西华电智慧能源有限公司投资开发的项目，项目合同价1641.66万元能晟电力科技有限公司，监理单位为江西诚科建设咨询监理有限公司。项目工地覆盖华川石业屋顶、鑫磊石材屋顶和昊瑞石业屋顶。

（二）相关单位情况

1.建设方：江西华电智慧能源有限公司。企业类型为有限责任公司（非自然人独资或控股的法人独资），注册地址为江西省九江市濂105号。法定代表人：杨某；统一社会信用代码91360402MABWFGNLXL；成立日期2022年7月28日；经营范围：发电业务、输电业务、发电，建设工程施工，建设工程监理，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。

2.施工总承包方：江西安能晟电力科技有限公司。企业类型为其他有限责任公司，注册地址为江西省九江市柴桑区狮子街道客商投资代表人：曹某某；统一社会信用代码91360703MA393CUHXF；成立日期2019年12月27日；经营范围：输电、供电、受电电力设施的安装程施工，建设工程设计，建设智能化系统设计，建设劳务分包，施工专业作业，住宅室内装饰装修等。

安全生产许可证：编号赣JZ安许证字〔2021〕020036，许可范围建筑施工，有效期2023年12月7日至2026年12月7日，发证机关为厅。

承装（修、试）电力设施许可证：编号5-2-00986-2021，许可类别和等级为承装类四级、承修类四级、承试类四级，有效期2021年8日止，许可机关为国家能源局华中监管局。

建筑业企业资质证书：资质类别及等级为电力工程施工总承包贰级（2024/05/17）,发证日期为2024年7月29日，有效期至2029年5西省住房和城乡建设厅。

建筑业企业资质证书：资质类别及等级为施工劳务企业备案（2020/11/30）,发证日期为2025年11月13日，有效期至2030年11月13日房和城乡建设厅。

3.施工分包方：九江市锦鼎新能源科技有限公司。企业类型为有限责任公司（自然人投资），注册地址为江西省九江市浔阳区[illegible]道代表人：肖某某（锦鼎）；统一社会信用代码91360403MAK948BEX0；成立日期2026年3月13日；经营范围：新兴能源技术研发[illegible]能术服务，合同能源管理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，光伏设备及元器件销售等。

九江市锦鼎新能源科技有限公司缺少承包庐山市0.195MW屋顶分布式光伏项目施工任务需要的电力建设项目工程施工、建筑[illegible]劳

4.监理方：江西诚科建设咨询监理有限公司。企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），注册地址为江西省[illegible]西大厦A座14-15层。法定代表人：邓某某；统一社会信用代码913601000697477005；成立日期2013年6月7日；经营范围：建设工[illegible]，设工程施工，住宅室内装饰装修等。

工程监理资质证书：编号E136006338，资质等级为电力工程监理甲级；通信工程监理甲级。发证日期为2023年12月11日，有效期至机关为中华人民共和国住房和城乡建设部。

工程监理资质证书：编号E236006335，资质类别及等级为机电安装工程监理乙级；市政公用工程监理乙级；房屋建筑工程监理乙级月18日，有效期至2029年4月18日，发证机关为江西省住房和城乡建设厅。

安全生产许可证：编号赣JZ安许证字〔2020〕010495，许可范围建筑施工，有效期2023年7月20日至2026年7月20日，发证机关为厅。

5.设计方：江西交能电力设计有限公司。企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址为江西省宜春市袁州区科伦大道定代表人：肖某某（交能）；统一社会信用代码91360900MA38LM3M3U；成立日期2019年5月24日；经营范围：建设工程设计，建设工程施工专业作业，建筑劳务分包，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等（以企业营业执照为准）。

工程勘察资质证书：编号B236031441，资质类别及等级为工程勘察专业类（工程测量）乙级。发证日期为2025年4月2日，有效期至机关为江西省住房和城乡建设厅。

工程设计资质证书：编号A236031441，资质类别及等级为电力行业（变电工程、新能源发电、送电工程）乙级。发证日期为2024年2028年9月18日，发证机关为江西省住房和城乡建设厅。

（三）相关人员情况

1.施工总承包方：黄某（男，身份证号62**********75），江西安能晟电力科技有限公司庐山市0.195MW屋顶分布式光伏项目项目0.195MW屋顶分布式光伏项目施工整体管理工作。

2.施工分包方：肖某某（锦鼎）（男，身份证号36**********12），九江市锦鼎新能源科技有限公司法人代表，九江市锦鼎新能源山市0.195MW屋顶分布式光伏项目整体工程施工。

3.监理方：朱某（男，身份证号36**********34），监理单位江西诚科建设咨询监理有限公司庐山市0.195MW屋顶分布式光伏项全监理工作。

4.工人兼班组长：翟某某（男，身份证号42**********36），九江市锦鼎新能源科技有限公司工人兼班组长，负责江西华电九江庐
5.38MW屋顶分布式光伏项目施工。

5.工人兼班组长：张某（男，身份证号36**********11）九江市锦鼎新能源科技有限公司工人兼班组长，负责庐山市0.195MW屋
工。

6.工人：方某某（女，身份证号36**********61）九江市锦鼎新能源科技有限公司工人，负责庐山市0.195MW屋顶分布式光伏项
尹某某（死者）一起作业。

7.工人：漆某某（男，身份证号36**********16）九江市锦鼎新能源科技有限公司工人，负责庐山市0.195MW屋顶分布式光伏项
尹某某（死者）一起作业。

8.工人：廖某某（男，身份证号36**********39）九江市锦鼎新能源科技有限公司工人，负责庐山市0.195MW屋顶分布式光伏项
和尹某某（死者）一起作业。

9.工人：尹某某（死者，男，身份证号43**********13），庐山市0.195MW屋顶分布式光伏项目工人，由九江市锦鼎有限公司招聘
项目从事光伏板安装工作，5月18日上午6时25分从华川石业屋顶坠落地面。

（四）作业人员取证情况

1.张某持有特种作业操作证，作业类别为高处作业，操作项目为高处安装、维护、拆除作业，编号同身份证号，签发机关为江西省应急
年8月27日至2030年8月26日，应复审日期为2027年8月26日，该证件在有效期内，符合作业要求。

2.方某某持有特种作业操作证，作业类别为高处作业，操作项目为高处安装、维护、拆除作业，编号同身份证号，签发机关为江西
2024年8月27日至2030年8月26日，应复审日期为2027年8月26日，该证件在有效期内，符合作业要求。

3.漆某某持有特种作业操作证，作业类别为焊接与热切割作业，操作项目为融化焊接与热切割作业，编号同身份证号，签发机关为江
期2024年11月29日至2030年11月28日，应复审日期为2027年11月28日，该证件在有效期内，但仅限在从事焊接本职工作时直接进行作
维护、拆除作业要求。

4.尹某某（死者）无特种作业操作证。不符合作业要求。

5.廖某某无特种作业操作证。不符合作业要求。

（五）事故发生经过

2026年5月18日早上6时10分，天气阴，无日照，气温25.3℃–25.6℃，风向为南风，风速4.3–4.9m/s，当日无降水。庐山市[redacted]MW
工地，班组长张某带领班组成员尹某某（死者）、方某某、漆某某、廖某某到达工地，准备从爬梯上到华川石业工地屋顶安装光伏板支架、阳
施，未按照公司要求提前填写高处作业票履行审批手续。上述5人中只有张某、方某某2人持有高处安装、维护、拆除作业的特种作业操作证
某某、廖某某3人未持有高处安装、维护、拆除作业特种作业操作证。

6时20分，张某在华川石业厂房地面准备工具，尹某某（死者）、方某某、漆某某、廖某某4人顺爬梯上到华川石业屋顶工地，未佩戴安
班组5人没有明确分工，作业时廖某某在尹某某（死者）西北方大约40米处放线，方某某在廖某某东方5米、尹某某（死者）西北方大约35米
在尹某某（死者）西南方向大约10米处放线。

约6时25分，尹某某（死者）为了帮忙拿施工材料，在华川石业8号厂房屋顶彩钢瓦和采光透明瓦上行走，未按操作规定沿房屋钢制横
者）走到8号厂房自西向东第四个采光透明瓦处，踩碎采光透明瓦从10米高的屋顶坠落地面，安全帽脱落。

三、事故应急处置情况

（一）事故救援情况

5月18日6时25分，工人漆某某最先发现尹某某（死者）消失，并且房顶上采光透明瓦处出现窟窿，顺窟窿往下看时，发现尹某某（死
友和班组长张某打开厂房大门查看尹某某（死者）情况。6时26分，张某向翟某某电话报告。6时31分，翟某某拨打120急救电话。6时55分
医护人员到达事故现场对尹某某（死者）进行抢救，经医护人员抢救无效，尹某某（死者）被确认死亡。

（二）人员伤亡和善后处理情况

1.人员伤亡情况

尹某某（死者），男，汉族，49岁，江西省宜春市人，身份证号:43**********13。庐山市0.195MW屋顶分布式光伏项目工地工人

2.善后处理情况

事故发生后，庐山工业园区管委会、江西华电智慧能源有限公司、江西安能晟电力科技有限公司、九江市锦鼎新能源有限公司等相关
者家属并商讨赔偿事项，各项善后处理工作有序进行，死者家属情绪平稳。经协商，九江市锦鼎新能源有限公司法定代表人肖某某与死者家
善处理了赔偿有关事项。事发后社会面稳定，事发多方情绪稳定，未造成社会不良影响，未在网络产生负面影响。

（三）事故信息接报及响应情况

接到事故报告后，庐山市政府第一时间启动应急预案。时任市委常委、市政府常务副市长邓剑，市委常委、统战部部长、庐山工业园记周洁第一时间到达事故现场，调度事故救援等应急处置工作。庐山工业园区管委会、市发改委、市公安局、市应急管理局等相关部门立即援，开展善后等工作。

庐山工业园区管委会5月18日8时19分接到事故电话报告，10时50分庐山工业园管委会向市政府办报告事故情况，12时38分向市应急情况。10时50分前，工业园区未向任何部门和单位报告事故情况。工业园区事故信息上报超过事故信息逐级上报最晚时限2小时。

5月18日11时00分，庐山市应急管理局接到庐山市政府办电话转交该起事故情况，经现场核查后，于12时38分向九江市应急管理局值况；12时57分，在全国突发事件应急指挥综合业务系统填报事故情况；随后在应急管理部生产安全事故统计信息直报系统填报事故情况。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员及时向“120”“110”求助，并保护事故现场。相关部门及时赶到事故现场，并开展应急处置工作，事故救援响应序、现场处置得当，相应处置过程未发生次生事故；相关部门应急响应迅速、信息传递及时、救援措施得当、善后工作有序到位。经调查组应急处置整体合格。

四、事故发生的原因

（一）直接原因

违规违章作业是本次事故发生的直接原因。尹某某（死者）进行高处作业时未采取佩戴、使用安全带等防止坠落措施，无高处作业资质

（二）其他可能因素排除

事故调查组通过事故现场勘查、询问相关人员和事故资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害等因素引发事故。

（三）间接原因

1.工人尹某某（死者）安全意识淡薄。工人尹某某（死者）安全意识淡薄，在工作中麻痹大意，对自身安全保护要求不严，造成事故的

2.施工分包方：九江市锦鼎新能源科技有限公司。作为实施项目的分包单位，安全生产主体责任落实不到位。一是未按规定全度和操作规程；二是未向施工总承包方江西安能晟电力科技有限公司报告新入职员工安全生产教育和培训情况，尹某某（死者）未上意识淡薄；三是高处作业未执行审批程序，未安排现场监护人员，未及时制止无高处作业资质的员工进行高处作业；四是未监督、业使用防护用品。

3.施工总承包方：江西安能晟电力科技有限公司。作为涉事项目工程施工单位，安全生产主体责任不落实。一是未按规定建和和操作规程；二是未对项目分包单位九江市锦鼎新能源科技有限公司对安全生产工作统一协调管理，定期进行安全检查，发现问题及未严格审核分包方资质，将项目施工任务分包给无资质的九江市锦鼎新能源科技有限公司。

4.监理方：江西诚科建设咨询监理有限公司。作为实施项目的监理单位，项目工程监理职责落实不到位。一是在施工阶段，未严格检有限公司、九江市锦鼎新能源科技有限公司安全生产管理组织架构；二是发现员工未取得高处作业资质、未规范使用安全防护用品（如安业，该公司未下达停工指令书等有效措施督促施工单位、劳务分包单位落实整改。

5.市发改委。作为能源（电力）主管部门，应将分布式光伏发电项目纳入本行业监管范围，建立健全光伏发电应用的统筹协调管理工伏发电项目的质量管理和安全监督，但市发改委目前只负责分布式光伏发电项目的备案工作，未能将分布式光伏发电项目纳入行业监管范围

五、事故责任分析及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列单位和人员并提出如下处理建议：

（一）对有关责任单位的处理建议

1.施工分包方：九江市锦鼎新能源科技有限公司。该公司未认真落实安全生产主体责任，主要负责人未取得安全生产管理资质证书，构和安全管理人员，未取得劳务承包、建筑施工相应的安全生产资质，未严格执行特种作业审批制度，未安排安全管理人员在施工现场监护全带等安全防护措施，未对项目工人进行统一管理，未对新上岗工人开展安全教育培训，该公司对事故发生负有直接责任。建议由庐山市应民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[3]的规定予以处罚，并在庐山市人民政府网站进行通报。

2.施工总承包方：江西安能晟电力科技有限公司。该公司未认真落实安全生产主体责任，未严格审核分包方资质，将项目施工任务分鼎新能源科技有限公司。建议将江西安能晟电力科技有限公司违法分包问题线索移交市住建局，市住建局依法进行处理并将处理结果报市安

3.监理方：江西诚科建设咨询监理有限公司。该公司在项目中未督促施工单位在特种作业期间采取防护措施，未在特种作业期间旁站理局按照《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条第（一）项[4]的规定予以处罚，并在庐山市人民政府网站进行通报。

4.建设方：江西华电智慧能源有限公司。在工程总发包过程中审查了总承包方江西安能晟电力科技有限公司的承包资质并与总承包方项目开工前对施工方案和各专项方案进行了审查，对项目工地定期开展了安全生产巡查检查。但在日常管理中存在瑕疵，对合同的落地管理

到位。建议江西华电智慧能源有限公司进一步加大安全生产管理力度，安排专人加强合同落地管理和项目安全管理；按公司内部规章制度对
将内部处理结果报市安防救委会办公室；由市发改委对江西华电智慧能源有限公司进行约谈警示教育。

5.庐山工业园区管委会。作为属地管理单位，未对本辖区内分布式光伏工程项目进行安全监管，未及时督促企业落实高处作业和现场
全生产失察；5月18日8时19分到10时50分未向任何部门和单位报告事故情况，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第十一条[5]，庐
时31分钟，建议由庐山工业园管委会向市人民政府作出深刻检查。

6.庐山市发改委。依据《中华人民共和国安全生产法》第三条第三款[6]、《分布式发电管理暂行办法》（发改能源〔2013〕1381号）
《分布式光伏发电开发建设管理办法》第七条[8]、第二十一条[9]、《庐山市管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全
委会〔2025〕3号）第二十四条第七项、第八项[10]等规定，庐山市发改委应按照职权做好辖区内电力生产、运行安全、电力建设工程施工
属地监管工作。作为能源（电力）主管部门，市发改委目前只负责分布式光伏发电项目的备案工作，未能将分布式光伏发电项目纳入行业监
向市人民政府作出深刻检查。

（二）对有关责任人员的处理建议

1.尹某某（死者），庐山市0.195MW屋顶分布式光伏项目工地工人，对事故发生负有直接责任，鉴于其死亡，建议不予追究责任。

2.施工分包方：肖某某（锦鼎），九江市锦鼎新能源科技有限公司法定代表人，未落实法律法规规定的生产经营单位主要负责人安全生
故发生负有直接责任。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[11]的规定予以处罚，并在庐山市人民

3.施工总承包方：黄某，江西安能晟电力科技有限公司庐山市0.195MW屋顶分布式光伏项目经理，将施工任务分包给不具备资质的劳
法分包问题线索移交市住建局，市住建局依法进行处理并将处理结果报市安防救委会办公室。

4.监理方：朱某，监理单位江西诚科建设咨询监理有限公司庐山市0.195MW屋顶分布式光伏项目总监，负责该项目安全监理工[illegible]未
方案，未对5月18日施工现场的特种作业进行旁站监理，未对施工现场防护措施进行作业前检查。建议由市应急管理局依据《安全生[illegible]法
七十三条第（一）项[12]的规定予以处罚并在庐山市人民政府网站进行通报；将朱某监理履职问题线索移交市住建局，市住建局依[illegible]设
第五十八条[13]等法律法规进行处理。

5.尹某某（工业园分管负责人），庐山工业园区管委会党工委委员、管委会副主任。5月18日8时19分接到电话报告后至10时50[illegible]某
人）同志未向任何部门和单位报告事故情况。根据《关于调整领导班子成员及干部分工安排的通知》（庐工党字〔2025〕25号）和[illegible]工
案》（庐工字〔2026〕8号），尹某某（工业园分管负责人）同志担任党工委委员、管委会副主任，分管安全生产工作，同时担任第三片区片
业。工业园区违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第十一条[14]要求，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十九条第二
（工业园分管负责人）同志安全生产履职问题线索移交市纪委监委，由市纪委监委依法处理。

六、事故防范和整改措施

（一）汲取事故教训，树牢红线意识。庐山市0.195MW屋顶分布式光伏项目工地“5·18”高处坠落一般事故暴露出企业主体责任未落
员；特种作业管控不严；作业人员未培训持证上岗、未按规定佩戴劳动防护用品，作业时违反操作规程及行业监管存在盲区等问题。全市
三，开展事故警示教育活动，做到“以案为鉴、以案明责、以案促改”；严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必
管安全、管生产经营必须管安全”的要求，强化红线意识和底线思维，牢固树立“人民至上、生命至上”的发展理念，坚决杜绝麻痹思想和侥
范工作落细落实。

（二）加强风险研判，落实防范措施。江西安能晟电力科技有限公司要建立健全和实施安全生产规章制度和操作规程；全面加强外包
包资质，建立健全外包队伍员工安全教育培训档案，将外包外租等生产经营活动纳入本企业安全生产管理体系，加强统一协调、管理，定
治，督促落实隐患整改闭环管理。**九江市锦鼎新能源科技有限公司**要建立安全生产管理机构，健全安全生产责任制，加强对新入职员工安全
训，并建立安全教育培训档案；建立健全双重预防机制，加强现场作业人员管理，配备专职现场安全管理人员，督促员工落实岗位安全职责
须持证上岗。**江西诚科建设咨询监理有限公司**要加强对项目的全过程安全监理，发现问题及时下达书面整改文书，督促施工方落实安全责
《中华人民共和国安全生产法》《江西省安全生产条例》等法律法规规定，生产经营单位的主要负责人作为本单位安全生产第一责任人，要
位主要负责人“七项”法定职责，对本单位安全生产工作全面负责。根据下半年风险特点，紧盯用电用气、高处坠落、物体打击、车辆伤害、
等风险，特别是高处作业必须实行作业审批、员工必须培训持证上岗、必须做好个人防护、必须落实工程措施（安全网、防护栏等），同时
点人员、重点岗位、重点设备、重点环节、重点作业；加强对作业人员的安全生产教育培训和安全生产技术交底工作；加强施工现场安全管
带队每月开展安全生产重大事故隐患排查，对发现的重大事故隐患要落实隐患整改“预案、时限、资金、措施、责任”五到位，确保整改闭环

（三）压实工作责任，强化监督检查。庐山工业园区管委会要加强对辖区内分布式发电光伏项目的安全监督管理，督促企业落实安全
好八大特殊作业的现场管理；**市发改委**要结合自身工作职责要求，将分布式发电光伏项目的建设和运行纳入监管范围，出台安全监管办法，

实安全监管责任。深入开展全市安全生产风险隐患大排查大整治行动，尤其是深化屋顶分布式光伏发电项目专项排查整治。在事故多发的环
作业规程、现场看护”三道关；养成“日常过筛检视、事事闭环落实”的工作习惯，推动关键主体、关键环节、关键人员的安全责任落实到位
排查整改不力、企业自查整改流于形式的情况，加大行政查处力度，倒逼企业主体责任落实。

庐山市0.195MW屋顶分布式光伏项目工地“5·18”高处坠落一般事故调查组

2026年8月26日

[1]《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB6721—2025）3.2直接经济损失 directeconomiclosses因事故造成人身伤亡后所支出的
事故应急救援费用、 清理事故现场以及影响区域的费用和事务性费用的经济价值。

[2]《江西华电华川石业1.39MW屋顶分布式光伏项目合同能源管理协议（20251111版）》（甲方：庐山市华川石业有限公司，乙方：江西华
6.1乙方投入项目电站的所有资产（包括但不限于光伏组件、逆变器、电缆以及其他设施设备）的所有权属于乙方，但需符合国家关于光伏
定。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外
下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[4]《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生
5万元以下的罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上2万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的。

[5]《生产安全事故报告和调查处理条例》第十一条 安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每
2小时。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第三条第三款 安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全
体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

[7]《分布式发电管理暂行办法》（发改能源〔2013〕1381号）第六条 国务院能源主管部门会同有关部门制定全国分布式发电产业政
指导和监督各地区分布式发电的发展规划、建设和运行的管理工作。

[8]《分布式光伏发电开发建设管理办法》第七条 国家能源局负责全国分布式光伏发电开发建设和运行的行业管理工作。省级能源
负责本省（自治区、直辖市）分布式光伏发电开发建设和运行的行业管理工作。国家能源局派出机构负责所辖区域内分布式光伏发电的国家
电力消纳、市场交易、结算等方面的监管工作。电网企业承担分布式光伏发电并网条件的落实或者认定、电网接入与改造升级、调度能力优
配合各级能源主管部门开展分布式光伏发电接入电网承载力及提升措施评估。省级能源主管部门推动本省（自治区、直辖市）有关方面按照
好分布式光伏发电的安全生产监督管理工作。

[9]《分布式光伏发电开发建设管理办法》第二十一条 从事分布式光伏发电项目设计、施工、安装、调试等环节的主体应当满足相应资质要
目建设应当严格执行设备、建设工程、安全生产等相关管理规定和标准规范，确保项目建设质量与安全，并做好验收工作。

[10]《庐山市管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全实施细则》（庐安防救委会〔2025〕3号）第二十四条 市发展
（七）按照属地监管原则，督促电力安全生产、可靠性管理和电力应急工作，督促制定除核安全外的电力运行安全、电力建设工程施工安全
理办法，组织实施依法设定的行政许可，督促水电站大坝的安全监督管理。督促公用充电站的安全生产工作。指导和监督电力行业安全生产
促电力安全生产新技术的推广应用。（八）按照职权做好辖区内电力生产、运行安全、电力建设工程施工安全、工程质量安全的属地监管工作

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的
下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[12]《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对
上5万元以下的罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上2万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的。

[13]《建设工程安全生产管理条例》第五十八条 注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以
执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[14]《生产安全事故报告和调查处理条例》第十一条 安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，
过2小时。

[15]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十九条 有关地方人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门
直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(二)迟报、漏报、谎报或者瞒报事故的。

扫一扫在手机打开当前页

【返回顶部 印

国务院部门网站 | 各省、直辖市网站 | 县市区政府网站 | 市直部门网站 | 乡镇网站

使用帮助 | 隐私声明 | 网站地图 | 联系我们

主办单位：中共庐山市委 庐山市人民政府　承办单位：庐山市大数据中心　联系方式：0792-2673880
管理维护：庐山市大数据中心　建议使用谷歌浏览器，1024*768以上分辨率
赣公网安备 36042702000135　赣ICP备17007707号-1　政府网站标识码：3604270012

微信公众号