湖南涂联科技有限公司 “4·26”一般厂内车辆伤害事故调查报告

文章来源：区应急局、区市场监管局　　发表时间：2026-05-21 11:17　　浏览次数：7

2026年4月26日，湖南涂联科技有限公司3号车间内，发生一起一般厂内车辆伤害事故，导致1人死亡，直接经济损失172万元。

娄星区应急管理局和娄星区市场监督管理局接到报告后，立即派员赶到事故现场进行调查，询问事故发生经过和原因，并就现场安全处置、汲取事故教训和做好有关善后工作提出了具体要求。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，受娄底市市场监督管理局委托，由娄星区市场监督管理局牵头、区应急局、人民政府参与，并邀请专家参加的娄星区市场监督管理局湖南涂联科技有限公司“4·26”事故调查组(以下简称：事故调查组)，对该起事故开展调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、

政策超市
TOP

人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者和责任单位的处理建议，并针对存在的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定：湖南涂联科技有限公司“4·26”一般车辆伤害事故，是一起配料包装工无证驾驶叉车违规进行料包转运作业，违规攀爬叉车误触操纵杆，造成的一般厂内车辆伤害事故。

一、事故基本情况

(一)事故发生经过

2026年4月26日6时30分，湖南涂联科技有限公司打料工谢某清进入3号车间开始作业，在公司有证叉车驾驶员严某民和姚某清均未在场的情况下，自行无证驾驶牌照为场内湘K10783的叉车搬运滑石粉等物料进行投料作业。期间另一打料工周华胜同时在车间进行投料作业。

6时48分，谢某清驾驶上述叉车完成物料搬运后将叉车停放于3号车间正中位置后继续打料作业。

6时55分许宋某常无证驾驶谢某清停放在3号车间的场内湘K10783叉车在3号车间进门右边原料堆放处进行料包转运操作。

7时许，宋某常攀爬至叉车上系挂料包时，腿部触碰操纵杆，致使叉车门架后仰，其胸部被卡在叉车门架与护顶架之间。

(二)应急处置情况

7时06分，宋某常被路过同事发现。现场同事谢某清和阳热把宋某常救下后拨打了急救电话120，同时电话通知生产厂长严某民报告了发生的情况。

7时20分，生产厂长严某民赶到现场。

7时21分，120赶到现场，经医生抢救后，现场宣布宋某常抢救无效死亡。

(三)事故信息报告情况

政策超市
TOP

在发生人员死亡后，湖南涂联科技有限公司立即向石井镇人民政府和石井派出所报告了事故情况。

(四)事故善后处理情况

2026年4月27日，湖南涂联科技有限公司与死者家属达成协议，并签署了《人民调解协议书》，事故善后处理到位，未造成不良影响。

二、事故相关情况

(一)事故单位基本情况

湖南涂联科技有限公司成立于2025年8月26日，统一社会信用代码为91431302MAEUNK448A，法定代表人为赵世良，注册资本为200万元，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，企业住所为湖南省娄底市娄星区石井镇枫树村新塘组颜小燕的房屋，经营范围为许可项目：住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建设工程施工；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目：新材料技术推广服务；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；新材料技术研发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；涂料销售(不含危险化学品);五金产品零售；化工产品销售(不含许可类化工产品);劳务服务(不含劳务派遣);涂料制造(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止，未限制的经营活动)。

(二)事故车辆基本情况

事故车辆牌号为场内湘K10783，由衡阳合力工业车辆有限公司生产，产品CPCD，产品编号010308T6907，车架编号010308T6907，发动机(电机)编50V42☆Q220977555V☆，额定起重量3000Kg，空载最大起升高度3000mm。位为娄底市刚玉格能建材有限公司(湖南涂联科技有限公司前身)。

(三)事故地点及现场勘察情况

事故发生在湖南涂联科技有限公司3号生产车间大门内右侧。

政策超市
TOP

1、湖南涂联科技有限公司位于娄底市娄星区石井镇枫树村新塘组，公司院内中间为车辆通道，呈东西走向，大门位于通道东边，通道北边由东至西依次为公司办公楼，辅料一站、1号车间、3号车间、5号车间。



2、3号生产车间大门内右侧堆放有双飞粉、滑石粉等物料。



3.事故车辆由西向东，紧靠物料堆停放，货叉高高举起。

政策超市
TOP



三、死者基本情况和直接经济损失

(一)死者基本情况

此次事故共造成1人死亡。死者宋某常，男，汉族，52岁，身份证号码为432522197407015175，户口所在地为湖南省双峰县梓门桥镇黄石村正家村民组，系湖南涂联科技有限公司生产部配料包装员工。

(二)事故直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)等标准和规定统计，核定此起事故造成直接经济损失172万元。

四、事故类别

根据《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的规定，经事故调查组认定，故为一般厂内车辆伤害事故。

五、事故原因分析

(一)直接原因

湖南涂联科技有限公司配料包装工宋某常无证驾驶车辆牌号为场内湘K10783的[illegible]违规进行料包转运作业，在叉车未熄火状态下违规攀爬至叉车上系挂料包，误触操纵杆致使叉车门架后仰，其胸部被卡在叉车门[illegible]护顶架之间，致其挤压致死。

政策超市
TOP

(二)间接原因

1、湖南涂联科技有限公司的安全管理制度不健全，未按规定保管叉车钥匙。

2、湖南涂联科技有限公司安全教育培训不到位，无证人员驾驶叉车作业。

3、湖南涂联科技有限公司未严格落实企业安全生产主体责任，作业现场安全检查和隐患排查不到位。

六、对有关责任单位和人员的处理建议

(一)免予责任追究人员

1、宋某常，男，湖南涂联科技有限公司生产部配料包装员工。宋某常无证驾驶车辆牌号为场内湘K10783的叉车违规进行料包转运作业，在叉车未熄火状态下违规攀爬至叉车上系挂料包，误触操纵杆致使叉车门架后仰，其胸部被卡在叉车门架与护顶架之间，致其挤压致死，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免予责任追究。

(二)建议给予行政处罚的单位和个人

2、湖南涂联科技有限公司制定的安全管理制度不健全；安全教育培训不到位；未严格落实企业安全生产主体责任，作业现场安全检查和隐患排查不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国特种设备安全法》的相关规定，对事故的发生负有责任，建议娄星区市场监督管理局依法给予行政处罚。

3、谢某，男，湖南涂联科技有限公司总经理，负责公司全面工作。组织制
全管理制度不健全；督促、检查本单位安全生产工作不力，未及时消除生产安全
患。违反了《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国特种设备安全法
关规定，对事故的发生负有主要领导责任，建议娄星区市场监督管理局依法给予
罚。

七、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，有效防范类似事故再次发生，特提出如下建议措施：

政策超市
TOP

(一)健全安全生产责任体系，建立考核机制。修订完善安全生产责任制，明确各级各类人员安全职责，实现责任全覆盖，制定安全生产责任制考核标准，明确考核方式、内容和奖罚措施，定期开展履职考核，倒逼安全责任全面落实。

(二)完善安全管理制度，补齐制度漏洞。修订完善安全生产教育培训管理制度，明确培训流程、培训内容、参训人员，考核标准，健全完善安全管理制度，做到安全管理有据可依，依规执行，实现以制度管人管事。

(三)狠抓安全教育培训，提高安全意识，组织员工开展全员安全教育培训，强化员工安全意识和实操技能，严格落实持证上岗制度，对无证人员非法操作的行为，发现一起严肃查处一起，加强对车辆钥匙的管理，防止违章蛮干的现象发生。

(四)压实企业主体责任，强化隐患排查机制。全面压实企业安全生产主体责任，常态化开展安全隐患排查治理，建立隐患排查整改台账，明确整改责任人和整改时限，实行闭环管理，确保安全隐患排查治理工作落到实处。

(五)狠抓整改落实，建立长效机制。深刻汲取事故教训，举一反三，防患于未然，履职于日常，完善各类安全资料台账，强化自查自纠工作，定期开展隐患整改回头看，持续巩固整改成果，不断提升企业整体安全水平，全力防范各类风险，确保企业安全。

娄底市娄星区市场监督

湖南涂联科技有限公司“4·26”事故

政策超市

返回顶部 分享

TOP

联系我们 | 网站地图 | 友情链接

主办单位：娄底市娄星区人民政府 承办：娄底市娄星区数据局

区门户网站联系电话：0738-82 地址：娄底市娄星区长青西街与金星路交汇处

湘公网安备43130202000032号 湘ICP备17000903号-1 网站标识码：4313020018

适老化
无障碍服务

政府网站
找错

党政机关

娄底市违法和不
良信息举报中心

政策
超市

TOP