永德勐板云南蔼临建设有限公司“12·24”一般触电事故

调查报告

永德勐板“12·24”触电事故调查组

2026 年 4 月 28 日

目 录

一、 事故基本情况 2
（一）单位概况 2
（二）事故发生单位安全管理情况 3
（三）事故发生经过 4
（四）事故现场情况 5
（五）人员伤亡情况和直接经济损失情况 5
二、 事故应急处置及评估情况 6
（一）事故信息接报及响应情况 6
（二）事故现场应急处置情况 6
（三）医疗救治和善后情况 6
（四）事故应急处置评估 7
三、 事故原因分析 7
（一）直接原因分析： 7
（二）事故间接原因 7
（三）事故相关检验检测情况 9
四、 有关责任单位存在的主要问题 9
（一）事故单位 9
（二）有关监管部门 10
（三）地方党委政府 11
（四）其他单位 11
五、 对有关责任人员和责任单位的处理建议 11
（一）对责任单位的处理建议 11
（二）对责任人的处理建议 14
（三）对监管部门的处理建议 17
六、 事故主要教训 18
七、 事故整改和防范措施 19

永德勐板云南蔼临建设有限公司“12·24”一般触电事故调查报告

县人民政府：

2025年12月24日08时58分，云南蔼临建设有限公司发生一起工人触电事故，造成1人死亡，直接经济损失112万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，12月25日，永德县人民政府成立由县人民政府副县长、县公安局局长任组长，县人民政府办公室副主任，县应急管理局党委书记、局长任副组长，县应急管理局、县公安局、县人力资源和社会保障局、县总工会、县发展和改革局、云南电网有限责任公司临沧永德供电局、勐板乡人民政府有关负责同志参加的永德勐板“12·24”触电事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请县纪委县监委、县人民检察院派员参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、综合分析等，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，查清了地方党委、政府、有关部门和企业存在的问题，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议、事故整改和防范措施建议。

经调查认定，永德勐板云南蔼临建设有限公司“12·24”一般触电事故是一起因企业管理不到位、工人安全意识淡薄而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）单位概况

1.项目概况：永德县户用屋顶分布式光伏项目于2024年1月26日由永德云昱新能源科技有限公司向永德县发展和改革局备案申报，2025年2月9日永德云昱新能源科技有限公司与云南蔼临建设有限公司签订施工合同，该项目由云南蔼临建设有限公司承包，项目于2025年2月开工，计划总投资2.1亿元。截至2025年12月24日，已完成建设796户，装机容量25.48兆瓦；其中并网748户，容量23.91兆瓦；在建6户，容量0.2兆瓦，待建3户，容量0.1兆瓦。勐板乡户用屋顶分布式光伏项目于2025年3月开始施工建设，已完成建设60户，待建3户。

2.建设单位：永德云昱新能源科技有限公司，统一社会信用代码：91530923**********，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：云南省临沧市永德县德党镇********；法定代表人：薛*；注册资本：壹拾万元整；成立日期：2025年1月22日；经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；物联网应用服务；工程管理服务；计算机系统服务；软件开发；企业管理咨询；机械设备租赁；网络与信息安全软件开发；环境保护专用设备销售；广告设计、代理；广告制作；市场营销

策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3.施工单位：云南蔼临建设有限公司，统一社会信用代码91530900**********，住所：云南省临沧市耿马县耿马镇*******，法定代表人：孙**，注册资本：贰仟万元整；成立日期：2018年12月25日；经营范围：机械设备、五金产品及电子产品、文化、体育用品及器材、消防设备、建材销售，其他文化用品零售，建筑工程，环保工程，市政公用工程，水利水电机电安装工程，木质家具制造：城市及道路照明工程；园林景观绿化工程；电子与智能化工程：施工劳务：安全技术防范工程；机电工程：古建筑工程：钢结构工程：公路工程：水利水电工程；矿山工程；建筑装修装饰工程，隧道工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故发生单位安全管理情况

云南蔼临建设有限公司法定代表人孙**，负责云南蔼临建设有限公司全面工作；副总经理朱**分管设计部、财务部、工程巡检部、运营部，分管安全生产工作；工程巡检部负责人许**，负责公司现场安全巡检，现场安全负责人；云南蔼临建设有限公司业务员高*、施工现场负责人。公司内设设计部、财务部、工程部、运营部，从业人员12名。公司制定光伏项目相关操作规程、管理规章制度，制定光伏项目事故应急演练方案并进行演练，制定安全生产教育及培训计划，并对员工进行安全生产教育培训及技术交底。户用屋顶分布式光伏项目的工艺流程为：云南蔼临建设有限公司业务员对施工现场进行前期踏勘，踏勘结果反馈至公

司设计部，设计部将图纸设计完成后反馈至施工队，由施工队根据设计图纸进行施工。

永德云昱新能源科技有限公司内设设计部、财务部、工程巡检部、运营部、运维部，从业人员40名。公司与云南蔼临建设有限公司签订了施工合同及安全生产责任书，派驻一名副总经理作为云南蔼临建设有限公司现场管理人员，对工程的进度、质量、投资进行全部动态跟踪管理。经查，永德云昱新能源科技有限公司未委托具有资质的监理单位对该项目实行监理。

（三）事故发生经过

2025年12月12日，云南蔼临建设有限公司业务员高*、陈**对云南省临沧市永德县勐板乡梨树村甘塘组杨**家进行了踏勘，在杨**家屋顶发现三根电线，二人通过询问现场周边农户，得知该电线为废弃电线。在二人未向电力部门核实该电线是否有电的情况下，向公司设计人员反馈该电线没有电。12月19日，云南蔼临建设有限公司设计部设计图纸审核通过。12月23日，云南蔼临建设有限公司施工工人李**、毕**（死者）、板**、板**、板**、板**、唐**共计7人开始到杨**家进行户用屋顶分布式光伏项目施工，施工现场位于杨**家二楼楼顶。

12月24日07时许，李**等7人在杨**家继续施工，施工过程中不做具体分工。08时57分，毕**站在杨**家屋顶，将靠在楼顶入口的金属材质包边水槽拿至楼顶。毕**双手拿着包边水槽的底部，竖起来的包边水槽顶部不慎触碰10kV梨树支线T冯**烤烟支线靠近杨**家屋顶的边线，导致毕**触电后倒在杨**

家楼顶的彩钢瓦上。李**、板**、板**听到彩钢瓦上有倒地的声音，三人立即前去查看。看到毕**倒在彩钢瓦上，立即向其他人呼救。听到呼救声后，唐**、板**、板**立即跑向楼顶，6人在楼顶呼叫毕**，毕**无反应，双手发黑，虎口脱皮，有电击伤的痕迹。后6人合力将毕**抬到梨树村甘塘组村民活动场所上，09时01分李**拨打120求救，随即向云南蔼临建设有限公司汇报了工人触电情况，之后120工作人员通过电话，指挥6人对毕**进行抢救，09时37分救护车到达现场，由医护人员对毕**进行抢救，2025年12月24日10时45分，医护人员宣布毕**抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

事故现场位于云南省临沧市永德县勐板乡梨树村甘塘组杨***家。现场北边是村民活动场所，现场南边是杨**家，现场西边是冯**家，现场东边是杨**家。中心现场位于杨**家二楼楼顶，中心现场北边是楼顶空地，中心现场南边是杨**家南墙，中心现场西边是楼顶空地，中心现场东边是彩钢瓦大棚。屋顶建有一个长11.7m，宽4m，高2.3m的金属框架。中心现场见一个边长0.5m的正方形入口，中心现场西边有4根长2.32m的镀锌金属包边水槽。

（五）人员伤亡情况和直接经济损失情况

毕**，男，汉族，年龄33岁，身份证号：533524**********，户籍地：云南省临沧市永德县勐板乡********，系云南蔼

临建设有限公司工人，在此次事故中死亡。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721—1986）核定，事故直接经济损失为112万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年12月24日08时57分，事故发生后，09时01分现场人员上报云南蔼临建设有限公司，同时拨打120求助电话，09时02分小勐统卫生院出诊，10时16分公司负责人上报县应急管理局、勐板乡人民政府、县发展和改革局。10时17分县应急管理局向县委、县政府报告，12时03分永德县应急管理局报告临沧市应急管理局，12时05分县委、县政府向市委、市政府报告。

（二）事故现场应急处置情况

2025年12月24日08时57分，事故发生后，云南蔼临建设有限公司工人立即对伤者开展心肺复苏等抢救措施，09时01分拨打120急救电话，后在120工作人员指导下继续对伤者进行抢救，直至09时37分医护人员到达现场后转交医护人员进行抢救。10时45分小勐统卫生院医护人员宣布毕**抢救无效死亡，死亡原因为电击伤。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，县委、县政府高度重视，立即成立善后处置工作组，做好协商赔偿、死者家属安抚等事故善后工作。死者于

2025年12月24日在殡仪馆火化，并按照当地风俗安葬。云南蔼临建设有限公司与死者家属于2026年3月10日签订赔偿协议书，并已完成赔偿，事故善后得到妥善处置。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，县委、县政府高度重视，相关领导立即组织应急、公安、发改、医疗救护、当地党委政府、涉事企业赶赴现场实施现场处置。整个事故处置有序，未造成社会不稳定因素和不良影响。

三、事故原因分析

事故发生的直接原因是作业人员安全意识淡薄，在屋顶光伏板安装过程中，未注意施工现场周边存在的高压线，导致金属材料直接触碰高压电线，形成导电回路，引发高压触电。

（一）直接原因分析：

作业人员在屋顶光伏板安装过程中，安全意识淡薄，未观察、辨识作业现场周边高压线路的危险，在搬运金属材料时不慎触碰高压线，形成导电回路，最终引发高压触电。

（二）事故间接原因

1.云南蔼临建设有限公司作业前准备与危险源管控缺失，未对光伏安装作业现场开展全面的危险源辨识，对施工现场的高压线未进行勘探，未向电力部门核实高压线是否带电就进行施工。

2.云南蔼临建设有限公司未提前与供电部门沟通协调，未办理高压线附近作业的审批、监护手续，未制定停电、隔离、绝缘

防护等可靠的防触电措施。作业现场未划定高压线下安全作业区域，未设置明显的高压危险警示标识、物理隔离设施，未对钢制构件等作业机具的操作范围进行限位管控。违反《电力设施保护条例》第十条[1]第（一）项、第十七条[2]第（四）项之规定，客观上增加了作业人员误触风险。

3.云南蔼临建设有限公司未为作业人员提供符合标准的劳动防护用品，作业人员在高压线下作业未配备合格的高压绝缘防护用品（绝缘手套、绝缘鞋、绝缘操作杆等），未对钢制构件等导电机具采取临时绝缘包裹等防护措施。

4.云南蔼临建设有限公司未对作业人员开展高压线下光伏安装作业专项安全培训，作业前未进行**针对性地**安全技术交底，未明确高压线下作业的禁止行为、操作要点及应急避险措施。作业人员缺乏高压电防触电知识、钢制构件等导电机具的安全操作

---

[1]《电力设施保护条例》第十条 电力线路保护区：

（一）架空电力线路保护区：导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下：

1-10千伏　　5米

35-110千伏　　10米

154-330千伏　　15米

500千伏　　20米

在厂矿、城镇等人口密集地区，架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离，不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。

[3]《电力设施保护条例》第十七条　任何单位或个人必须经县级以上地方电力管理部门批准，并采取安全措施后，方可进行下列作业或活动：

（一）在架空电力线路保护区内进行农田水利基本建设工程及打桩、钻探、开挖等作业；

（二）起重机械的任何部位进入架空电力线路保护区进行施工；

（三）小于导线距穿越物体之间的安全距离，通过架空电力线路保护区；

（四）在电力电缆线路保护区内进行作业。

规范，对高压线下作业的安全风险认知不足。

（三）事故相关检验检测情况

梨树村冯**烤烟房，10kV 梨树支线 T 冯**烤烟支线建设时间为 2014 年 4 月 6 日，属于农业生产用电，由县烤烟办出资建设，命名为冯**烤烟支线，线路一共 12 基电杆，为用户烤烟专用线路。2015 年 3 月 30 日，为解决梨树村甘塘组 50 户居民生活用电，将冯**烤烟支线 1 号杆至 11 号杆段（小号侧）线路移交至永德供电局运维，10kV 梨树支线 T 冯**烤烟支线 11 号杆至 12 号杆线路设备日常运维由出资建设方负责。依据《66kV 及以下架空电力线路设计规范》（GB 50061-2010）、《10kV 及以下架空配电线路设计技术规程》（DL/T 5220-2005）10kV 导线对建筑物垂直距离大于等于 3 米的要求，水平距离大于等于 1.5 米的要求：经云南电网有限责任公司临沧永德供电局对 10kV 梨树支线 T 冯**烤烟支线 11 杆至 12 杆导线对房屋进行检测，检测结果为：导线对房屋的垂直距离、水平距离均符合标准。

经永德县公安局对毕**进行尸体检验，出具《法医学尸体检验记录》和《2025.12.24 勐板甘塘毕**意外死亡事件现场调查情况》，结论为未发现毕**受到人为侵害痕迹，排除案件嫌疑。永德县小勐统中心卫生院出具居民死亡医学证明（推断）书，毕**死亡原因为电击伤。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

云南蔼临建设有限公司：一是云南蔼临建设有限公司作业前准备与危险源管控缺失，未对光伏安装作业现场开展全面的危险源辨识，对施工现场的高压线未进行勘探，未向电力部门核实高压线是否带电就进行施工。二是云南蔼临建设有限公司未提前与供电部门沟通协调，未办理高压线附近作业的审批、监护手续，未制定停电、隔离、绝缘防护等可靠的防触电措施。作业现场未划定高压线下安全作业区域，未设置明显的高压危险警示标识、物理隔离设施，未对钢制构件等作业机具的操作范围进行限位管控，违反《电力设施保护条例》第十条第（一）项、第十七条第（四）项之规定，客观上增加了作业人员误触风险。三是未对作业人员开展高压线下光伏安装作业专项安全培训，作业前未进行**针对性地**安全技术交底，未明确高压线下作业的禁止行为、操作要点及应急避险措施。作业人员缺乏高压电防触电知识、钢制构件等导电机具的安全操作规范，对高压线下作业的安全风险认知不足。四是未为作业人员提供符合标准的劳动防护用品，作业人员在高压线下作业未配备合格的高压绝缘防护用品（绝缘手套、绝缘鞋、绝缘操作杆等），未对钢制构件等导电机具采取临时绝缘包裹等防护措施。

（二）有关监管部门

永德县发展和改革局：作为光伏行业主管部门，按照《中华人民共和国安全生产法》之规定：“三管三必须”“管行业必须管安全”的要求，对光伏项目行业安全负有监管+指导责任。监

督、巡察不到位，未能有效督促施工单位落实安全主体责任，组织安全检查与隐患排查并消除安全隐患。

（三）地方党委政府

勐板乡人民政府：作为属地人民政府，按照《中华人民共和国安全生产法》之规定：明确党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，落实“三管三必须”，政府承担属地监管、统筹协调责任。未督促施工单位组织安全检查与隐患排查、整改，未能有效发现存在的安全隐患。梨树村冯**烤烟房停止使用后，未及时报停使用10kV梨树支线T冯**烤烟支线11号杆至12号杆线路。

（四）其他单位

1.云南电网有限责任公司临沧永德供电局：针对冯**烤烟支线，存在巡察、监督不力的问题，未能按照相关规范与标准实施有效监管。未能发现潜在安全隐患，及时督促客户采取有效地整改措施。

2.永德云昱新能源科技有限公司：未委托具有资质的监理单位对永德县户用屋顶分布式光伏项目实行监理。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

经事故调查组调查取证，对事故现场进行勘查、查阅资料，制作现场勘查笔录、现场照片、询问笔录。认定永德勐板云南蔼临建设有限公司“12·24”一般触电事故为一起一般生产安全责任事故，对有关责任人员和责任单位提出以下处理建议：

（一）对责任单位的处理建议

1.永德云昱新能源科技有限公司：未委托具有资质的监理单位对永德县户用屋顶分布式光伏项目实行监理，违反《建设工程监理范围和规模标准规定》（中华人民共和国建设部令 第86号）之规定，建议按照建设工程相关规定由行业主管部门进行调查处理。

2.云南蔼临建设有限公司：一是作业前准备与危险源管控缺失，未对光伏安装作业现场开展全面的危险源辨识，对施工现场的高压线未进行勘探，未向电力部门核实高压线是否带电就进行施工。二是未提前与供电部门沟通协调，未办理高压线附近作业的审批、监护手续，未制定停电、隔离、绝缘防护等可靠的防触电措施。作业现场未划定高压线下安全作业区域，未设置明显的高压危险警示标识、物理隔离设施，未对钢制构件等作业机具的操作范围进行限位管控。违反《电力设施保护条例》第十条第（一）项、第十五条第（三）项之规定，客观上增加了作业人员误触风险。三是未对作业人员开展高压线下光伏安装作业专项安全培训，作业前未进行**针对性地**安全技术交底，未明确高压线下作业的禁止行为、操作要点及应急避险措施。作业人员缺乏高压电防触电知识、钢制构件等导电机具的安全操作规范，对高压线下作业的安全风险认知不足。四是未为作业人员提供符合标准的劳动防护用品，作业人员在高压线下作业未配备合格的高压绝缘防护用品（绝缘手套、绝缘鞋、绝缘操作杆等），未对钢制构件等导电机具采取临时绝缘包裹等防护措施。违反了《中华人民共和国

安全生产法》第二十八条[3]第一款、第三十五条[4]、第四十一条[5]第二款、第四十五条[6]之规定。导致发生1人死亡的一般生产安全责任事故，对该事故的发生负有安全管理主要责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[7]第一款第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条[8]第（二）项之规定，由应急管理部门对云南蔼临建设有限公司予以处罚。

---

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

[8] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：

（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；

（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

（三）造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。

（二）对责任人的处理建议

1.毕：**在屋顶光伏板安装过程中，安全意识淡薄，未观察、辨识作业现场周边高压线路的危险，在搬运金属材料时不慎触碰高压线，形成导电回路，最终引发高压触电。鉴于当事人在此次事故中死亡，建议免予追责。

2.孙：**云南蔼临建设有限公司法定代表人，一是未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；二是未保证本单位安全生产投入的有效实施；三是未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[9]第（一）、（三）（五）项之规定。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[10]第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条[11]第（一）项之规定，由应急管理部门对孙**予以处罚。

---

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；
（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；
（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[11] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入 40%的罚款；
（二）发生较大事故的，处上一年年收入 60%的罚款；
（三）发生重大事故的，处上一年年收入 80%的罚款；

3.朱：**云南蔼临建设有限公司副总经理。一是未组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；二是未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；三是未能有效制止和纠正违章、违反操作规程的行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[12]第一款第（三）、（五）、（六）项之规定。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[13]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条[14]第（一）项之规定，由应急管理部门对朱**予以处罚。

4.许：**云南蔼临建设有限公司现场安全负责人。一是未组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；二是未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；三是未能有效制止和

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入100%的罚款。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[14] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入30%至40%的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入40%至50%的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入50%的罚款。

纠正违章、违反操作规程的行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[15]第一款第（三）、（五）、（六）项之规定。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项之规定。由应急管理部门对许**予以处罚。

5.高*：云南蔼临建设有限公司业务员，施工队现场负责人。一是未组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；二是未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；三是未能有效制止和纠正违章、违反操作规程的行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）、（五）、（六）项之规定。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项之规定。由应急管理部门对高**以处罚。

6.陈：**云南蔼临建设有限公司业务员，现场踏勘人员。发现事故隐患或者其他不安全因素，未立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。违反《中华人民共和国安全生产法》

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:
（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
（四）组织或者参与本单位应急救援演练；
（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
（七）督促落实本单位安全生产整改措施。
生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

第五十九条[16]之规定。建议由云南蔼临建设有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[17]之规定予以处理。

（三）对监管部门的处理建议

永德县发展和改革局作为光伏行业主管部门，按照《中华人民共和国安全生产法》之规定：“三管三必须”“管行业必须管安全”的要求，对光伏项目安全负有监管+指导责任。未能有效督促施工单位落实安全主体责任，组织安全检查与隐患排查、整改。未能有效发现存在的安全隐患，遏制生产安全事故。建议县人民政府对永德县发展和改革局进行约谈。

勐板乡人民政府作为属地人民政府，按照《中华人民共和国安全生产法》之规定：明确党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，落实“三管三必须”，政府承担属地监管、统筹协调责任。未督促施工单位组织安全检查与隐患排查、整改，未能有效发现存在的安全隐患。梨树村冯**烤烟房停止使用后，未及时报停使用 10kV 梨树支线 T 冯**烤烟支线 11 号杆至 12 号杆线路。建议县人民政府对勐板乡人民政府进行约谈。

云南电网有限责任公司临沧永德供电局针对冯**烤烟支线，存在监督、巡察不力的问题，梨树村冯**烤烟房停止使用多年，未能发现潜在安全隐患，未及时督促客户采取有效地整改措施。建议县人民政府对云南电网有限责任公司临沧永德供电局进行

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第五十九条 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告，接到报告的人员应当及时予以处理。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

约谈。

六、事故主要教训

本次事故并非单一操作失误，而是企业主体责任悬空、安全管理体系失效、风险辨识与防控缺位叠加导致的生产安全事故，核心教训如下：

（一）安全意识是底线，未勘查、未确认、未防护的作业就是“拿命冒险”。作业人员对高压电的致命风险认知严重不足，忽视“先勘查、后作业”的基本准则，未保持安全距离、未做绝缘防护，最终触碰高压线，暴露出安全意识淡薄、专业技能匮乏的致命短板。

（二）企业安全管理是防线，准备不充分、管控不到位就是“埋下隐患”。云南蔼临建设有限公司未落实“先辨识风险、再制定方案、后组织施工”的安全管理流程，未与供电部门联动、未开展专项培训、未配备防护用品，从源头到过程的安全管控失守。

（三）高压线下作业是高危红线，无审批、无方案、无监护严禁施工。高压线路周边作业属于高风险特殊作业，必须严格执行专项审批、专项方案、专项培训、旁站监护的刚性要求，任何环节的缺失都可能引发事故，企业必须将其列为绝对禁止的违规行为。

（四）属地及行业监管缺位，隐患排查不到位。在监管工作方面存在明显不到位的情况，对于废弃线路的巡查工作未能切实

落实到位。具体而言，勐板乡人民政府没有积极督促施工单位去组织全面的安全检查，未能有效地发现实际存在的安全隐患。以梨树村为例，在冯**烤烟房停止使用之后，勐板乡烤烟办并没有及时报停使用 10kV 梨树支线 T 冯**烤烟支线 11 号杆（大号侧）至 12 号杆的线路，为后续的安全问题埋下了隐患。发展和改革局在整个监管体系中，未能有效地督促施工单位切实落实安全主体责任。在安全管理工作上，既没有组织施工单位开展全面的安全检查，也没有推动其进行隐患排查和整改工作。此外，发展和改革局在工作执行过程中，没有针对勐板乡进行点对点的精准指导，也没有深入到项目的一线去开展实质性的工作。供电部门在对冯**烤烟支线的监督工作中同样存在不足，没有督促客户采取有效措施彻底消除安全隐患，使得该区域的供电安全存在一定的风险。

七、事故整改和防范措施

为汲取永德勐板云南蔼临建设有限公司“12·24”一般触电事故教训，防止类似事故的发生，特提出如下事故防范措施建议：

（一）现场应急与隐患清零

立即停止公司在勐板乡的所有光伏安装项目，对辖区内所有光伏施工区域开展拉网式排查，重点排查高压线路周边作业点金属材料搬运、安装，划定绝对禁止施工区域，设置硬质物理隔离和醒目的“高压危险、禁止靠近”标识。

（二）配备高压绝缘防护装备

云南蔼临建设有限公司立即为所有作业人员配齐合格的高压绝缘防护用品（绝缘手套、绝缘鞋、绝缘操作杆、绝缘垫等），对钢制构件、导电机具进行临时绝缘包裹处理，所有防护用品经检测合格后方可投入使用。

（三）开展专项安全培训、严格安全技术交底

组织全体作业人员、管理人员开展高压电防触电专项培训，邀请供电部门专家授课，重点讲解高压线路电压等级、安全距离、触电危害、绝缘防护、应急避险等内容，编制专项安全技术交底书，明确禁止行为、操作要点、应急措施，交底必须全员签字确认，做到“人人知晓、人人落实”；作业前由项目负责人、安全员、技术负责人共同进行现场交底，确保交底内容落地。

（三）压实属地监管责任，强化行业主管履职，补齐供电监督短板，健全联动闭环机制。

勐板乡人民政府立即开展辖区废弃线路、停用设施全面排查，建立台账闭环管理，停用设施24小时内上报供电部门，杜绝遗留隐患。发展和改革局牵头落实施工单位安全主体责任，定期组织安全检查与隐患整改；建立勐板乡点对点指导机制，下沉项目一线开展实质性监管，杜绝形式化工作。供电部门全面排查废弃线路，督促客户限期整改隐患；建立常态化巡查机制，对停用线路及时断电、拆除，消除供电安全风险。

永德勐板“12·24”触电事故调查组

2026年4月8日