请输入关键字

蔡甸区中法武汉生态示范城集贤村“10.8”一般坍塌事故调查报告

索 引 号	MB1534522/2020-925994	发布日期	2020-12-10
发布机构	蔡甸区应急管理局	文　　号	无
分　　类	安全生产监管	有 效 性	有效

蔡甸区中法武汉生态示范城集贤村“10.8”一般坍塌事故调查报告

2020年10月8日10时55分左右，蔡甸区中法武汉生态示范城集贤村侯家嘴房屋拆除过程中发生一起墙体坍塌事故，致一人死亡。死者汪艾荣，女，64岁，蔡甸区中法武汉生态示范城集贤村人（侯家嘴3号）。事故造成直接经济损失110万元。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，蔡甸区人民政府组织成立了由区应急管理局、区公安分局、区总工会、中法城社事处等单位组成的事故调查组，对事故展开调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、人员询问和综合分析，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和经济损失情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对有关单位及责任人员的处理建议。现将有关情况汇报如下:

一、工程概况

房屋拆除项目位于蔡甸区中法武汉生态示范城集贤村（同济健康谷4号地块周边），被拆迁农户为44户，被拆迁总面积约7898平方米，拆除工程费为64元/㎡,工作期限为120天。

二、事故相关单位情况

（一）项目发包单位：中法武汉生态示范城集贤村村民委员会，法定代表人：杨建桥，企业统一社会信用代码：54420114ME1765356Y。

（二）项目承包单位：武汉中储房屋咨询有限公司，法定代表人彭跃芳，项目安全负责人潘佑华，企业统一社会信用代码：91420102783167367U，经营范围：房屋征收服务；房屋信息咨询，物业管理服务。

（三）拆除分包单位：武汉鼎鑫现代房地产咨询有限公司，法定代表人刘治勇，房屋拆除现场负责人卢天清，企业统一社会信用代码91420100669516674R，经营范围：房地产信息咨询，房地产市场营销策划，物业管理；拆除工程，土石方工程，市政工程施工，拆迁代办服务。

三、事故发生的经过和救援情况

2020年10月8日早上7时左右，武汉鼎鑫现代房地产咨询有限公司房屋拆除作业人员胡朝明和陈秀培开始拆除集贤村侯家嘴13号的房屋，他们先从房屋偏房的房顶开始拆除，偏房为一层砖木结构。上午9时左右，偏房的房顶拆除完成，胡朝明和陈秀培开始拆除墙体。上午10时左右，前墙和侧面墙体已拆完，剩下后墙没有拆，胡朝明叫陈秀培到房屋前面的一条路上守着，不准其他人员靠近，自己去拆后墙。胡朝明先

用大锤将剩余墙体上部分敲松，然后去屋外拿撬棍，并观察四周是否有人，确认没人后，回到屋内用撬棍将敲松的后墙上部分向屋外撬倒，当胡朝明再次到屋外查看墙体倒塌的情况时，发现集贤村村民汪艾荣倒在后墙外面，头部流血，胡朝明赶紧喊陈秀培过来帮忙，两人将汪艾荣抬到房屋后面的路边。10时57分，陈秀培拨打“110”报警电话和“120”急救电话，过了一会儿，“120”救护车赶到现场将汪艾荣送往中法同济医院。事故发生后，胡朝明打电话给卢天清，告知房屋拆除现场造成人员受伤情况（当时卢天清在去往重庆的高铁上）。10月8日21时24分，汪艾荣抢救无效死亡。





图1：侯家嘴13号房屋偏房房前的照片　　图2：侯家嘴13号房屋偏房房后的照片

四、事故原因

事故调查组依据有关法律、法规和规定，通过调查取证和综合分析，认定造成事故原因如下：

（一）直接原因

武汉鼎鑫现代房地产咨询有限公司在房屋拆除过程中，未按照《中华人民共和国行业标准建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ 147-2016）第6.0.4条规定：“拆除工程施工必须按施工组织设计、安全专项施工方案实施；在拆除施工现场划定危险区域，设置警戒线和相关的安全警示标志，并应由专人监护”要求设置，致使无关人员进入拆除作业危险区域，导致事故发生。

2.集贤村村民汪艾荣擅自进入房屋拆除施工现场。

（二）间接原因

1.武汉鼎鑫现代房地产咨询有限公司安全生产主体责任不落实，对施工作业人员安全教育培训不到位，从业人员安全意识淡薄。

2.武汉中储房屋咨询有限公司对分包单位安全生产管理不到位，未对房屋拆除施工进行安全技术交底。

3.中法武汉生态示范城集贤村村民委员会对房屋拆除现场安全生产检查不到位。

五、事故定性及责任处理建议

经调查认定，蔡甸区中法武汉生态示范城集贤村“10.8”一般坍塌事故是一起企业安全生产主体责任不落实，作业人员安全教育培训不到位，从业人员违反相关操作规定的安全生产责任事故。

依据有关法律、法规和规定，事故调查组建议对事故处理意见如下：

（一）武汉鼎鑫现代房地产咨询有限公司对事故负有安全生产主体责任不落实，作业人员安全教育培训不到位，从业人员违反相关操作规定的责任。

1.依据《安全生产法》第一百零九条第一款第一项的规定，由区应急管理部门对武汉鼎鑫现代房地产咨询有限公司予以罚款的行政处罚。

2.该公司主要负责人刘治勇，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，对事故负有主要领导责任，依据《安全生产法》第九十二条第一款第一项的规定，由区应急管理部门对该公司法定代表人刘治勇予以处上一年年收入百分之三十罚款的行政处罚。

3. 该公司房屋拆除现场负责人卢天清，日常施工安全管理不到位，对事故负有管理责任，在事故发生后未及时将事故情况报告公司主要领导，建议由公司按其有关规定处理。

（二）武汉中储房屋咨询有限公司对房屋拆除现场安全管理不到位，对事故发生负有管理责任。该公司安全负责人潘佑华对房屋拆除现场安全生产检查不落实，对事故负有主要管理责任，建议由公司调离安全生产管理岗位。

（三）中法武汉生态示范城集贤村村民委员会对房屋拆除现场安全检查不到位，对事故发生负有监管责任，建议由中法武汉生态示范城社事处对集贤村村委会主任杨建桥进行约谈。

（四）集贤村村民汪艾荣擅自进入房屋拆除施工现场，对事故负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免除对其的责任追究。

六、事故防范及建议措施

（一）武汉鼎鑫现代房地产咨询有限公司和武汉中储房屋咨询有限公司要深刻汲取事故教训，认真落实企业安全生产主体责任，加强对从业人员安全教育培训工作，增强员工安全意识，严格遵守安全生产管理

制度和安全操作规程。要加大安全生产检查力度，对检查中发现的安全隐患，要做到整改责任落实到位、整改方案和措施落实到位、整改资金落实到位。

（二）中法武汉生态示范城集贤村村民委员会要加强对房屋拆除安全工作的检查，及时发现施工中存在的各类安全隐患问题，并督促落实整改到位，要加强房屋拆除区域村民的安全教育，杜绝类似事故发生。

（三）中法武汉生态示范城社事处要认真履行属地安全管理职责，对辖区所有房屋拆除项目进行全面排查，摸清底数和现场管理情况，督促企业及时整改安全生产隐患，坚决杜绝安全生产事故的发生。

蔡甸中法

武汉生态示范城集贤村

”10.8”

一般坍塌事故调查组

2020

年11月24日

上级政府网站

武汉市其他区网站

其他网站

主办单位：武汉市蔡甸区人民政府
邮编：430100
网站地图 (https://www.caidian.gov.cn/fzlm_25608/wzdt/)
隐私政策 (https://www.caidian.gov.cn/yszc/)
政府各机构联系电话 (//www.caidian.gov.cn/zwgk/xxgkml/zfgzjg/)
市民热线电话：12345
网站技术维护电话：027-69812080
政务新媒体矩阵 (https://www.caidian.gov.cn/zwxmt/)
网站标识码：4201140001
鄂公网安备 42011402000189号 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=42011402000189)
鄂ICP备05002839号 (https://beian.miit.gov.cn)
版权所有 严禁转载

党政机关

(http://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=0BF6436618972E18E053022819AC239B)