陆川县沙坡镇文龙径路段 “5•6”一般道路交通事故调查报告

2026-09-01 16:05 来源：陆川县安全生产和应急管理委员会办公室

我要收藏 公共资源调
【字体：大

2026年5月6日16时10分许，在陆川县沙坡镇文龙径路段发生一起桂KAD896重型自卸货车与桂KUY589轻型厢式货车碰撞的道路交通事故亡、1人受伤、4棵树木损坏以及三车不同程度损坏。

2026年5月8日，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条（广西壮族自治区人民政府令第50号）有关规定，经陆川县人民政府批准，成立陆川县G359线沙坡镇文龙径路段“5·6”一般道路交通安全事故简称“事故调查组”），事故调查组成员由县应急管理局、交通运输局、公安局、人社局、总工会、陆川公路养护中心、沙坡镇人民政府等部门人负责事故调查工作。调查组下设技术（应急评估）组、管理组和综合组，邀请县纪委监委和检察院派员参加。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、专家论证，查明了事故发因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，指出了事故暴露出的突出问题和教训和改进工作的措施建议。

经调查认定：陆川县沙坡镇文龙径路段“5·6”一般道路交通事故是一起一般性生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2026年5月6日15时59分，吕某安驾驶桂KUY589轻型厢式货车由李某全养殖场倒车下坡至G359玉林市陆川县段456公里200米（沙坡镇文后，便直接在道路中间倒车掉头，此时宋某霖驾驶玉林S7J40电动自行车搭载蓝某芬沿G359国道由北往南方向行驶至该路段时，由于吕某安驾轻型厢式货车正在路中间倒车，导致宋某霖车辆被迫停在桂KUY589轻型厢式货车车头前方，此时刘某新驾驶桂KAD896重型自卸货车沿G359方向行驶，在上述时间，刘某新驾驶桂KAD896重型自卸货车未认真观察路况、未提前减速避让，导致与停在路中间的桂KUY589轻型厢式货车撞后桂KAD896重型自卸货车与道路西侧护栏碰撞，随后车辆侧翻坠入坡底的龙某寿家中；同时，桂KUY589轻型厢式货车被碰撞后与停在路边电动自行车发生碰撞。造成宋某霖受伤、蓝某芬当场死亡，道路护栏损坏、龙某寿所种植4棵树木损坏以及三方车辆不同程度损坏的交通事故。

（二）事故现场情况

1.事故道路情况及道路交通环境

（1）道路情况：事故现场位于G359玉林市陆川县段456公里200米（沙坡镇文龙径路段），现场呈南北走向，南往沙坡街方向，北往陆川心设有黄实线将划分双向单车道，左边宽为370cm，右边宽为350cm,现场道路西侧是斜坡，设置有护栏，护栏旁边是水泥路面，路面平坦，视路边护栏受损长度1200cm,现场道路属急弯下坡路段，有急弯下坡减速标识，该路段最高限速为每小时40公里，但是此路段属多处转弯且长下减速标线、弯道提示和路口提示标志偏少，树木遮挡视线。

（2）事故发生时气象情况：陆川县2026年5月6日无降雨，天气状况良好。

2.车辆轨迹情况

（1）桂KUY589轻型厢式货车轨迹：2026年5月6日中午12时40分许，吕某安在兴业县柳新饲料厂拉猪饲料到沙坡镇，吕某安沿着二级路开，到陆川沙坡路口后沿东环路进国道G359后往沙坡方向，到事故发生地点旁边坡上李某全养殖场卸货，卸完货后吕某安倒车下坡后，在路中时，被桂KAD896重型自卸货车撞上。

（2）桂KAD896重型自卸货车轨迹：2026年5月6日下午14点半许，刘某新驾驶桂KAD896重型自卸货车在沙坡镇城投公司拉沙石料到沙场，行驶到G359线往沙坡镇文龙径路段时与正在路中间掉头的桂KUY589轻型厢式货车发生碰撞。

（3）玉林S7J40二轮电动自行车轨迹：2026年5月6日15时许，宋某霖驾驶玉林S7J40二轮电动自行车从白马村江山队到沙坡镇派出所，文龙径路段，停在桂KUY589轻型厢式货车前面等待其掉头时被桂KUY589轻型厢式货车撞到。

（三）人员伤亡和财产损失情况

1.蓝某芬，女，汉族，住址：广西陆川县沙坡镇******，身份证号码：45252719******，搭载玉林S7J40二轮电动自行车，在事故中死亡

2.宋某霖，男，汉族，住址：广西陆川县沙坡镇******，身份证号码：45252719******，驾驶玉林S7J40二轮电动自行车，在事故中受伤

3.直接经济损失：事故造成直接经济损失约100万元。

（四）相关检验检测和鉴定情况

1.驾驶员酒精、毒品检验

（1）刘某新桂KAD896重型自卸货车驾驶员，经委托玉林市国泰司法鉴定所司法鉴定，鉴定结果：刘某新血液检材中未检出乙醇。

（2）吕某安，桂KUY589轻型厢式货车驾驶员，经委托玉林市国泰司法鉴定所司法鉴定，鉴定结果：吕某安血液检材中未检出乙醇。

2.车辆技术鉴定

（1）桂KAD896号重型自卸货车

车速鉴定：经委托广西公众司法鉴定中心司法鉴定，鉴定结果：事故前桂KAD896号重型自卸货车的行驶速度为46-47公里/小时（该路段小时）。

经委托南宁狮山机动车检测有限公司司法鉴定，鉴定结果：该车货厢栏板高度不合格、转向系机械转向功能有效、制动系不合格、该车因整车灯光未能检测，车辆反光标识不合格；尾板标志板不合格。

（2）桂KUY589轻型厢式货车：经委托南宁狮山机动车检测有限公司司法鉴定，鉴定结果：该车车身反光标识不合格，该车车身防护装置

（3）玉林S7J40二轮电动自行车：陆川县公安局交通管理大队的交通事故车辆技术检验报告结论：该车转向系、制动系、灯光系在事故中

3.车辆装载情况

（1）吕某安驾驶桂KUY589轻型厢式货车车载总质量4480kg,过磅总质量9520kg，超过核定载质量112.5%。

（2）刘某新驾驶桂KAD896重型自卸货车车载总质量31000kg,过磅总质量92380kg，超过核定载质量198%。

（五）道路交通责任认定

1.刘某新驾驶机件不符合技术标准且载物超过核定载质量的重型自卸货车、驾驶速度超过限速标志标明的最高时速，未按照操作规范安全驾反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第二十二条第一款、第四十二条第一款、第四十八条第一款以及《中华人民共和国道路交施条例》第四十五条的规定，是导致此交通事故的过错之一，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十一条之规定，对此交通事故负有责任。

2.吕某安驾驶载物超过核定载质量的轻型厢式货车，未按照交通信号通行，未按照操作规范安全驾驶，在容易发生危险的路段随意掉头且不标识、现场无人员指挥掉头。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条、第四十八条第一款以及《中华人民共和国道路交条例》第四十九条的规定。是导致此交通事故的过错之一，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十一条之规定，对此交通事故负有责任。

3.蓝某芬、宋某霖无导致此交通事故的过错，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十一条之规定，不承担此次交通事故的责任。

二、事故直接原因

1.吕某安，桂KUY589轻型厢式货车驾驶员，驾驶超过核定载量的轻型货车上路行驶，未按照操作规范安全驾驶，在容易发生危险的路段，且不做任何警示标识的情况下，随意掉头。道路交通安全意识和法律意识淡薄，是造成此交通事故直接原因之一。

2.刘某新，桂KAD896重型自卸货车驾驶员，驾驶不符合技术标准且超过核定载量的重型自卸货车上道路行驶，行驶速度超过标志标明的最按照操作规范安全驾驶，道路交通安全意识和法律意识淡薄。是造成此交通事故直接原因之一。

三、事故应急处置及评估情况

（一）应急救援和处置情况

2026年5月6日16时10分许，陆川县公安局交管大队城北中队值班民警接到报警后带领辅警立即赶往事故现场进行处置，17时20分许确认即向大队领导汇报，并启动相应应急救援，开展事故现场勘察工作，并对事故现场周边的监控进行提取，对相关人员进行了询问。

（二）事故善后情况

联动沙坡镇政府妥善安置死者遗体，没有发生影响社会稳定因素，做好现场交通秩序维护，防止过往车辆、群众围观，拍摄事故现场图片，
络。同时对事故现场附近监控进行排查。目前该事故未引发社会舆情，并将持续关注舆情动态。

（三）事故应急处置评估

经评估，事故发生后出警及时，现场处置得当，事故造成伤者死亡迅速上报相关领导，事故应急处置到位，明确指挥分工、岗位职责，快
员，确保处置工作迅速、有序、高效开展。处置流程规范合规，有效隔离风险杜绝二次事故，快速恢复现场秩序，最大限度降低了事故带来的
交通影响。

四、事故责任主体相关情况

（一）事故车辆和驾驶员情况

1.桂KAD896重型自卸货车及驾驶员情况：

（1）桂KAD896重型自卸货车，所有人：廖某信，住址：广西北流市六靖镇******。使用性质：货运，品牌型号：乘龙牌LZ3316H7FB自
识别代码：LNXCEMOMOML318551,发动机号码：K52L7M31552。初次登记日期：2021年9月15日，发证日期：2025年11月7日，检验有效
月。总质量：31000KG，核定载质量：15370KG。该车于2025年11月14日取得北流市交通运输局核发的《中华人民共和国道路运输证》（桂交
450981553310号），经营范围：普通货运。该车购置有机动车交通事故责任强制保险（终止日为：2026年9月3日）、第三者责任保险（保险终
年10月1日）和非家庭自用车驾乘人员人身意外保险（保险终止日为2026年10月2日）。

驾驶员情况：刘某新，男，身份证号码：45098119******,广西北流市沙垌镇******，持准驾B2机动车驾驶证，档案编号：4509******，
期：2019年5月16日，驾驶证有效期至2035年5月6日。发证机关为：广西玉林市公安局交通警察支队，驾驶状态正常。

（2）桂KUY589轻型厢式货车，所有人：吕某安，住址：广西玉林市玉州区******。使用性质：货运，品牌型号：江淮牌HFC5048XXBK
识别代码：LJ11RBBC4CB018967，发动机号：B2137489。初次登记日期：2012年10月8日，检验有效期止2026年10月8日。总质量：4480k
量：1580KG。该车购置有机动车交通事故责任强制保险（终止日为：2026年10月11日）

驾驶员情况：吕某安，男，身份证号码：45250119******，广西玉林市玉州区石和镇******，持准驾B2机动车驾驶证，档案编号：4509
领证日期：2008年6月10日，驾驶证有效期：长期。发证机关为：广西玉林市公安局交通警察支队，驾驶状态正常。

（3）玉林S7J40二轮电动自行车，车辆所有人：宋某霖，住址：广西陆川县沙坡镇******。

四、事故暴露出的问题

（一）县公安局交管大队城北中队。作为辖区执法中队，对货车超载超限违法行为整治力度不足，管控存在盲区，未能有效遏制辖区货车超
问题；对路面管控不力，常态化巡查管控频次和力度不足，辖区道路交通安全风险隐患排查整治不彻底。

（二）陆川县交通运输综合行政执法大队。针对辖区范围内的超载行为执法不到位，路面常态化巡查管控存在漏洞和监管盲区，未及时发
超载等安全隐患，未能有效防范化解重点货运车辆道路交通安全风险。

（三）陆川公路养护中心。陆川公路养护中心作为G359线道路主管部门：道路隐患排查治理和交通安全设施管护工作不到位。该路段属于
下坡持续，属于典型的危险路段。

该路段设置减速标线、弯道警示及路口提示标志以及道路警示引导设施较少，两侧树木植被遮挡行车视线，存在道路通行安全风险。

五、对事故有关责任人员的处理建议

（一）建议处罚相关责任人员

1.吕某安（桂KUY589轻型厢式货车驾驶员），驾驶载物超过核定载质量的轻型厢式货车，未按照交通信号行驶，在容易发生危险的路段掉
反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条、第四十八条第一款以及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十九条的规定，
局交管大队依据相关法律法规对吕华安实施行政处罚。

2.刘某新（桂KAD896重型自卸货车驾驶员），驾驶机件不符合技术标准且载物超过核定载质量的重型自卸货车上道路行驶，行驶速度超过
的最高限速，未按照操作规范安全驾驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第二十二条第一款、第四十二条第一
条第一款以及违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十五条的规定，建议县公安局交管大队依据相关法律法规对刘某新实施

3.廖某信（桂KAD896重型自卸货车车主），安全意识淡薄，对车辆维护保养不到位，对车辆隐患排查不到位，安排刘某新驾驶机件不符合
物超过核定载质量的重型自卸货车上道路行驶，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条规定和《道路运输企业和城市客运企业安全
隐患判定标准》第三条第二款（使用报废、擅自改装、拼装、检验检测不合格(含未在有效期内)以及其他不符合国家规定的车辆装备、设施设
动的）规定，建议陆川县应急管理局依据相关法律法规对廖某信实施行政处罚。

（二）其他建议

1.建议县公安局交管大队督促各中队加大对全县超速超限超载的执法力度，最大程度防范道路交通安全事故发生，同时，向县人民政府作出
查。

2.建议县交通运输局加大路面巡查管控执法力度，常态化排查整治道路运输安全隐患，坚决防范类似事故发生，同时，向县人民政府作出

查。

3.建议陆川公路养护中心加大对全县国道省道隐患排查整治力度，最大程度减少防范道路交通安全事故发生，同时，向县人民政府作出深

4.其他处理建议。陆川县安委会领导对县交通运输局、公安局交管大队和陆川公路养护中心主要领导、分管领导进行警示约谈，督促县交

安局交管大队加强对路面执法力度和陆川公路养护中心对国道省道隐患排查治理力度，压实安全生产责任落实。

六、事故防范和整改措施建议

（一）加强道路交通路面管控和巡逻执法检查工作。县公安局交管大队、县交运部门要增强道路交通秩序安全防控工作的责任感。一是强

度。针对事故暴露出的机动车驾驶员安全意识淡薄、超速、超限超载、强超强会、违规掉头、机件不符合技术标准的车辆上路运行等问题，要

整治行动，加强路面执法，对这些交通违法行为保持高压态势。二是加大对重点路段的监控管理。加强对国道、省道、高速公路和农村地区交

特别是国道省道途经镇圩路段、村镇交汇口等重点路段，提高巡逻密度，坚持设立站点检查和流动巡查相结合，对极易发生事故路段，要采取

决防范事故发生。

（二）进一步抓好国省道等各级公路安全隐患整治工作，持续深化我县辖区各类道路的全域隐患排查整治。各镇、县交通运输局、陆川公

部门，要开展常态化巡查检查，紧盯道路通行风险薄弱点位，重点聚焦国道、省道、县道、乡村道路等公路的急转弯、长下坡、交叉路口等事

段，全面排查交通设施配置、警示标牌布设、植被遮挡视线等突出问题；坚持举一反三、系统整改，规范完善警示标识，科学增设安防防护设

遮挡视线植被，压紧压实道路管养主体责任，全力清零道路通行安全隐患，稳固筑牢全县全域道路交通安全防护屏障。

陆川县沙坡镇文龙径路段“5·6”

一般道路交通事故调查组

2026年8月26日

友情链接　中国政府网　广西壮族自治区人民政府门户网站

重点网站　国家省部委　市级网站　县级网站　政务新媒体

政府网站找错

网站地图 | 联系方式

主办单位： 陆川县人民政府　承办单位：陆川县大数据发展和政务服务局

桂公网安备45092202000015　桂ICP备13001691号　网站标识码：4509220018

党政机关