上思县鸿达木业有限公司“8·26”一般机械伤害事故调查报告

上思县人民政府事故调查组

2024 年 11 月

目　录

一、事故相关单位基本情况.....1
二、事故发生经过和应急处置情况.....2
（一）事故发生经过.....2
（二）现场勘查情况.....2
（三）伤亡人员信息.....3
（四）天气情况.....4
（五）人员伤亡和经济损失情况.....4
（六）事故应急处置及评估情况.....4
三、事故原因和性质.....4
（一）事故直接原因.....4
（二）事故性质.....5
四、涉事单位存在主要问题.....5
五、地方政府及有关部门履职情况.....5
六、有关责任单位及责任人员处理建议.....7
七、事故整改和防范措施建议.....8
（一）全面落实安全生产主体责任.....8
（二）严格落实行业主管部门责任.....9
（三）层层压实属地安全监管责任.....9

上思县鸿达木业有限公司“8·26”一般机械伤害事故调查报告

2024年8月26日8点29分左右，上思县鸿达木业有限公司（以下简称鸿达木业公司）内一名工人在开展木材加工作业时头部受到伤害后送医抢救，8月28日5时31分经抢救无效死亡，直接经济损失84万元。

事故发生后，依据有关法律法规，上思县人民政府成立了事故调查组。调查组由县应急管理局牵头，县林业局、公安局、人民检察院、司法局、总工会、人力资源和社会保障局、叫安镇人民政府有关人员组成。同时邀请县纪委介入事故调查处理。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的工作原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，对事故责任单位和人员提出处理建议，并提出了整改和防范措施。

一、事故相关单位基本情况

鸿达木业公司基本情况。鸿达木业公司（统一社会信用代码：91450621MA5QFFAU1P）成立于2021年5月10日；营业期限：2021年5月10日至无固定期限；营业场所：广西防城港市上思县叫安镇那布村红星屯石牌组；法定代表人：吴英时；企业类型：有限责任公司(自然人独资)；经营范围：一般项目：木材收购；木材加工；木材销售；林产品采集；林业产品销售；人

造板制造；人造板销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

鸿达木业公司出租情况。公司所有厂棚均出租，出租给两位老板（陈中平、陆**），厂棚内共有两条木材加工生产线（生产单板），生产线设备均系两位老板自行购买，其中涉事生产线属于承租方陈中平生产经营管理，未办理《营业执照》，鸿达木业公司与承租方陈中平于2023年5月1日签订了《场地租赁合同》。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年8月26日8时29分左右，死者林**在打圆机传送带旁收集削切出来的木皮，未佩戴安全帽，身后自动断木机切割下来的木块在自动断木机锯片旋转作用力下反弹出来打击到林**头部，林**随即倒下，头部撞击到放置在地上的其用于工作间隙歇息的砖块，导致事故发生。

（二）现场勘查情况

事故地点位于鸿达木业公司承租方陈中平所属生产线的木材切割打圆作业区，厂棚为钢结构一层，经现场勘查，自动断木机切割修整木材长度后经传输带输送到打圆机进行打圆作业，自动断木机锯片切割木材处堆积有切割下来的小木块，自动断木机锯片安全防护装置不全面[1]，该区域未设置注意机械伤害

[1] 《木工机械 安全使用要求》（AQ7005-2008）：4.2.2 机器上的切削工具除必要的外露部分外，其余不得外露，否则要安装防护罩或接触预防装置。

及禁止靠近等安全警示标志[1]，存在事故风险隐患。



图为事故现场

（三）伤亡人员信息

死者林**，女，57岁，壮族，鸿达木业公司承租方陈中平雇佣工人（未签订劳务合同），经县人民医院出具的《居民死亡医学证明（诊断）书》，其死亡原因为“神经源性休克”。县人民医院出具的《疾病证明书》中记载8月28日5时31分出院诊断：1.重型颅脑损伤(脑疝、枕部急性硬膜外血肿、枕骨粉碎性骨折、多发性脑挫裂伤、气颅、蛛网膜下腔出血、枕部头皮

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

挫伤)；2. 急性梗阻性脑积水；3. 广泛性脑肿胀；4. 神经源性休克；5. 肺炎；6. 急性呼吸窘迫综合征(中度)；7. 急性呼吸衰竭 8. 电解质代谢紊乱；9. 急性肝功能损害；10. 低蛋白血症；11. 急性失血性贫血(中度)；12. 急性心功能不全 心功能 III 级；13. 高乳酸血症；14. 急性冠脉综合征。

（四）天气情况

当天天气：多云，气温 24-35℃，降雨量: 无，最大风速：三级。经调取事故监控视频，自动断木机切割下来的木块在自动断木机锯片旋转作用力下反弹出来速度约 6m/s，当天天气情况对事故发生无影响。

（五）人员伤亡和经济损失情况

该起事故共造成 1 人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》有关规定，经统计，直接经济损失 84 万元。

（六）事故应急处置及评估情况

事故发生后，县应急管理局、叫安镇人民政府按要求逐级报告事故信息。县安委办组织召开了小微企业事故约谈警示教育会，深刻吸取生产安全事故教训。

县林业局、应急管理局、公安局、叫安镇人民政府等有关部门负责同志均赶赴现场，做好事故调查前期处置工作。鸿达木业公司承租人陈中平积极组织厂内人员现场抢救，及时拨打 120，对遇难者家属开展安抚、救助等工作，与遇难者家属签订了《和解协议》。

综合评估：本次事故伤员救治、应急救援、善后处理、综合

协调等工作及时、有效。

三、事故原因和性质

（一）事故直接原因

调查组通过深入调查和综合分析，认定事故直接原因是：自动断木机锯片处安全防护装置不全面，切割下来的木块在自动断木机锯片旋转作用力下反弹出来打击到林**头部，林**未佩戴安全帽，木块打击摔倒后其头部撞击到放置在地上的其用于工作间隙歇息的砖块。

（二）事故性质

经调查认定，事故是一起由于安全防护装置不全面及违章作业引发的一般机械伤害生产安全责任事故。

四、涉事单位存在主要问题

经调查，鸿达木业公司存在以下问题：

未与承租方陈中平签订专门的安全生产管理协议；未在《场地租赁合同》中约定各自的安全生产管理职责；未对两个承租方的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。

承租方陈中平存在以下问题：

未加大用于安全管理、安全设施建设的投入保障力度，改善安全生产条件；未在有较大危险因素的生产经营场所和生产线设备设施上设置安全警示标志；未及时发现并消除自动断木机锯片处安全防护装置不全面的问题；未有效监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

五、地方政府及有关部门履职情况

叫安镇人民政府强化安全生产责任领导体系，镇党委书记担任安全生产工作领导组组长，镇长担任副组长，各负有安全监管职责的业务口负责人为成员，将全镇按照村划分为18个工作片区，由包村领导担任牵头责任领导，将安全生产工作实行“包保制”，今年以来开展安全生产大检查8次，重点排查企业16家，商超2家，景区3家，发现一般隐患21个。

县林业局2024年1-8月共印发安全防范通知、大整治行动等工作文件12份，针对重大活动、重要节日等关键时段和节点，将安全生产重点工作以及季节性、阶段性、区域性安全风险防控工作落实情况作为明察暗访重点，多次组织人员对全县77家涉林企业开展安全生产和消防安全检查，检查企业及其项目现场共117家次，发现一般隐患7个，已责令整改完成。

县应急管理局组织制定《全县安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》、28个重点行业领域子方案、2024年安全生产治本攻坚方案等，细化具体行业领域及年度任务部署安排，持续开展“2个3+1”安全隐患排查治理，加强督办整改闭环管理。今年以来已累计推动排查整改一般隐患约6500项，重大事故隐患19项，已整改18项，1项正在积极推进整改，重大事故隐患整改完成率94.7%。

县工业和信息化局根据《防城港市工业和信息化局关于开展全市工信系统安全生产和消防安全集中除患攻坚大整治行动的紧急通知》开展大整治行动，组织召开规上、重点企业安全生产工作会议2次，安排安全生产检查组不定期到企业检查30

余次，出动90余次人员。

依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，叫安镇人民政府及有关部门落实安全生产责任，依法履行安全生产工作职责。

六、有关责任单位及责任人员处理建议

1.陈中平，作为鸿达木业公司承租方，未加大用于安全管理、安全设施建设的投入保障力度，改善安全生产条件[1]；未在有较大危险因素的生产经营场所和生产线设备设施上设置安全警示标志[2]；未及时发现并消除自动断木机锯片处安全防护装置不全面的问题[3]；未有效监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品[4]，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第三十五条、第四十一条第二款、第四十五条的规定，对事故发生负有管理责任，建议由县应急管理局依照相关规定对其进行行政处罚。

2.鸿达木业公司未与承租方陈中平签订专门的安全生产管

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施设备上，设置明显的安全警示标志。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

理协议；未在《场地租赁合同》中约定各自的安全生产管理职责；未对承租方的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[1]的规定，对事故发生负有责任，建议由县应急管理局依照相关规定对其进行行政处罚。

3.吴英时，作为鸿达木业公司法定代表人，未与承租方陈中平签订专门的安全生产管理协议；未在《场地租赁合同》中约定各自的安全生产管理职责；未对两个承租方的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[2]的规定，对事故发生负有责任，建议由县应急管理局依照相关规定对其进行行政处罚。

4.林**，未佩戴安全帽，木块打击摔倒后头部撞击到其用于工作间隙歇息的砖块，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[3]规定，对事故发生负有责任，依法应当追究法律责任，鉴于在事故中死亡，建议免予追究责任。

七、事故整改和防范措施建议

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

（一）全面落实安全生产主体责任

鸿达木业公司及承租单位要加大用于安全管理、安全设施建设的投入保障力度，改善安全生产条件，强化重点生产区域、设施设备和岗位的管控措施和责任落实，尤其要全面排查和落实锯片、齿轮、皮带、联轴器等传动装置的安全防护措施。要加强作业现场监督检查，建立健全各项规章制度和操作规程，及时发现、制止违章作业行为，确保各项规章制度和操作规程执行到位。要加强承租管理，加大安全监督检查力度，对承租单位安全生产工作实行统一协调、管理，不得租而不管。

（二）严格落实行业主管部门责任

县林业局要切实履行指导监督林业行业安全生产职责，将《上思县林业系统安全生产治本攻坚三年行动实施方案》的部署安排与经常性的检查督促有机结合起来，定期分析研判辖区内林业安全生产形势，采取突击检查、明查暗访、随机抽查、回头检查、交叉检查等多种方式，紧盯安全生产问题突出的生产经营单位，切实帮扶企业夯实安全生产管理基础，强力扭转木材加工企业安全生产条件落后、事故时有发生的被动局面，对拒不整改的，依法停产整顿，整改无望的，仍达不到安全生产条件的企业，协同相关部门依法提请关闭，推动整合资源，优化布局，力促林业行业安全生产形势稳定。

（三）层层压实属地安全监管责任

叫安镇人民政府及有关部门要全覆盖排查隐患、全方位防范风险、全链条落实责任。**一要**全面排查辖区内类似生产设备，

消除类似事故隐患；**二要**组织召开事故警示教育会，促使辖区行业内企业汲取事故教训；**三要**对辖区有关企业进行全覆盖帮扶指导，全面排查触电、高处坠落、机械伤害、物体打击、车辆伤害、消防安全等安全隐患和风险；**四要**加大执法力度，对不主动开展自查自纠、存在重点问题和隐患较多的企业，要按照“一案双罚”原则严肃查处并加大监督检查频次，切实做到隐患排查不留死角、不留盲区、不走过场。