金进压花厂“7•21”机械伤害致人死亡事故调查报告

2018-10-09 10:29 来源：平南县安全生产监督管理局 作者：平南县安全生产监督管理局

2018年7月21日16时50分左右，平南县工业园区金进压花厂发生一起机械伤害事故，2名工人在操作液压机冲压不锈钢板印花过程中，1名工人头部被液压
死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《平南县人民政府关于同意平南县
产监督管理局对2018年在平南县辖区内发生一般等级的生产安全事故组成调查组进行调查的批复》（平政函〔2018〕8号）的有关规定，2018年7月23日，县
管局牵头，成立由县安全监管局、县纪委监委、县法制办、县公安局、县总工会、县人社局、县工商局、县质监局、县工业园区管委会、上渡街道办事处等相
成金进压花厂“7·21”机械伤害致人死亡事故调查组（以下简称“7·21”事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效”的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、调阅有关资料和对相
行询问，查清了事故发生的经过、原因及事故造成人员伤亡和直接经济损失情况；认定了事故性质；提出了对事故责任者的处理建议和防范整改措施，现将有
告如下：

一、事故发生单位概况

金进压花厂位于平南县工业园区原广西正东纺织有限公司厂房内，该厂由投资人刘**、刘xx两人于2018年5月共同出资110万元筹建，6月中旬建成。厂房
广西正东纺织有限公司在平南县工业园区部分厂房，建筑面积672平方米，现有小液压机2台，大液压机（型号：LHYY-2400）1台，叉车一辆，小货车一辆等
备。主要从事对外加工不锈钢门板压花业务，收取加工费。2018年6月中旬,该厂雇用5名工人正式开始生产，至7月21日事故发生时加工费收入约2.04万元。据
投资人是刘**（男、汉族，住址：湖南省新邵县严塘镇）、刘xx（男、汉族，住址：湖南省新邵县严塘镇）。事故发生时未办理有工商营业执照，属非法机械
坊。2018年9月10日才办理了《营业执照》，统一社会信用代码：92450821MA5NDD8631，厂名为：平南县保时吉不锈钢加工厂。

二、事故发生经过和事故救援情况

(一) 事故发生经过及救援情况

2018年7月21日,刘xx根据生产需要，安排压花车间5名工人进行不锈钢门板压花工作，上午8时上班，刘xx与刘##在大的液压机操作，其余四名工人分别在
台小液压机操作，中午12:00时下班。14:00时继续开工,除一名工人有事不来上班外，其余3人继续在小液压机操作，刘xx和刘##继续在大的液压机操作，16:0
右，3名工人完成工作任务后便下班回家，刘xx和刘##继续工作。16时50分左右，刘xx用手将一块长1715毫米，宽565毫米不锈钢板放上液压机模具后，两人
站一边用圈尺校正尺寸，尺寸校正后，刘xx问刘##“好了没有”，当听到刘##回应说“好了”。刘xx就转身去启动液压机，当液压机上滑块下降至离液压机工
厘米时，刘xx听到圈尺掉落地面的响声，他立即按调整开关停机，接着又按回程转换开关，把上滑块升回到原来的位置，此时刘##不见了，他立即跑过去，只
头部被液压机挤伤倒在机旁边，一动不动平卧在地面上，嘴鼻在流血，液压机平台边也有一滩血。当时刘xx儿媳妇何*带着小孩在办公室玩耍，他立即叫她拨打
救中心电话，自己则拨打110报警，大约过了10多分钟，县人民医院救护车赶到现场，医生对刘##进行检查，确诊已死亡。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，县安全监管局执法人员第一时间赶到事故现场核实了解情况，并对金进压花厂相关设备进行查封，责令该厂暂时停止生产，待有关部门对设
格后方可恢复生产。同时敦促投资人积极做好事故善后和安抚死者家属工作，经县安全监管局、平南县工业园区管委会和上渡街道办等单位多次组织调解，于
月27日投资人刘**与死者家属达成了赔偿协议，善后事宜得到了初步解决，未引起不良后果，维护了社会的稳定。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故伤亡人员情况

事故造成1人死亡，死者刘##，男、汉族，住址：湖南省新邵县严塘镇。系金进压花厂雇请的工人，2018年7月21日16时50分左右，在生产操作过程中，被
挤压头部死亡。根据平南县人民医院出具的救护车《出车记录》：“约于2018年7月21日17时09分左右到达出诊地点，见一男性患者平卧厂房机器旁水泥地上

了解患者姓名刘##，男）无动弹，地上大量鲜血。查体：患者头颅变形，口鼻眼见大量血性液，患者无意识，呼之不应，无心跳、呼吸，面色苍白，双侧瞳孔大小约5.0mm，固定，对光反射消失。四肢僵硬固定，行心电图示一条直线，宣布死亡。”

（二）事故直接经济损失60万元

四、事故发生原因和事故性质

（一）事故发生原因

1.直接原因

事故发生当日，刘##在操作液压机压花过程中，严重违章作业，将头伸入液压机危险区，当液压机启动滑块下压时，由于躲闪不及，头部被滑块挤压造成的发生。同时液压机的光电安全保护装置在事故发生时处在“关”状态，没有起到安全保护作用。也是造成这起事故发生的一个重要原因。按照液压机使用说全操作规程》规定：“滑块向上、向下投影区均是危险区，上、下料必须等滑块停稳后用工具完成，严禁将手、头等身体任何部位伸入危险区；开机运行时、保护装置（又称光电安全保护装置）必须开启使用。”违反安全操作规程，是造成这起事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）操作者麻痹大意。与刘##一起操作的刘xx，是负责操作液压机按压开关的操作人员，在未充分了解液压机《安全操作规程》的情况下上岗作业；作麻痹大意，在未确认刘##已安全退出液压机滑块范围的情况下，就启动了液压机按键，导致液压机滑块压住刘银柱头部，造成了事故发生。

（2）液压机按键盘放置不合理。按键盘摆放与液压机工作台形成约45度，当操作人员转身操作开关键时，看不见对方是否退出危险区域，也是造成这起事个原因。

（3）没有按规程要求配置辅助工具，操作人员在上、下板材时，需将手直接伸入模具危险区，给事故的发生埋下安全隐患。

（4）落实安全生产规章制度不到位。投资人未将安全生产责任制具体到液压机操作等各个具体工作岗位，对刘##未按规定进行上岗前安全教育培训并经考后上岗；未制定专门液压机安全操作规程；现场安全检查和隐患排查治理不到位。

(二)事故性质

经调查取证和综合分析确认，金进压花厂“7·21”机械伤害致人死亡事故是一起因投资人落实安全生产规章制度不到位，操作人员严重违章作业而导致的安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任人的处理建议

（一）金进压花厂投资人刘**、刘xx未按规定建立健全安全生产责任制、制定安全生产规章制度和液压机安全操作规程；对工人上岗前未按规定进行安全并经考核合格后上岗；未配备专职或兼职安全管理人员。现场安全检查不到位，对工人违章操作行为未及时发现并制止。其安全生产所需资金由于投入不足，压花厂不具备安全生产条件，导致了“7·21”事故发生。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（一）（二）项的有关规定，第二十条第第二十一条第二款，第二十五条第一款有关规定，金进压花厂对事故负有责任。建议由平南县安全生产监督管理局依照有关法律法规对投资人刘**、刘xx予以处罚。

（二）刘##违反有关安全操作规程，在操作过程中将头伸入液压机危险区，是导致事故的直接原因，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十有关规定，对事故发生负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（三）刘xx安全意识淡薄，麻痹大意，在操作液压机过程中，未确认刘##是否退出液压机危险区，就启动了液压机按键，导致事故的发生。对事故负有一任，建议由金进压花厂对刘xx按企业内部规定予以处理。

六、**事故防范措施**

（一）企业组织生产过程中，要建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程，配备专职或兼职安全生产管理人员，对本单位安全状况，行经常性检查及时排除生产安全事故隐患。

（二）要加强对从业人员上岗前的安全教育培训工作，保证从业人员具备必要安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，杜绝违章作业

（三）要严格执行液压机安全操作规程，滑块向上、向下投影区域是危险区，上、下料必须等滑块停稳后用工具完成，严禁将手、头等身体任何部位伸入开机运行时，红外线保护装置必须开启使用，防止事故发生。

（四）要经常检查液压机行程开关，安全保护装置，以确保机器可靠工作。每天开始操作前，必须认真检查安全保护装置是否完好有效。液压机按键盘须理位置，当操作按压开关时，能够看清对方的状态，避免事故发生。

附件：金进压花厂“7·21”机械伤害致人死亡事故调查组成员表

文件下载：

29111636sjnj.docx

政府网站找错
党政机关
网站地图 联系方式
主办单位：平南县人民政府
桂公网安备 45082102000214　桂ICP备14005977号-1　网站标识码：4508210001