广西龙州县兴联商品混凝土有限公司“8.10”事故调查报告

2017-11-07 15:24 来源：龙州县安全生产监督管理局 【字体：大 中 小】

2017年8月10日16时40分，广西龙州县兴联商品混凝土有限公司（以下简称兴联公司）搅拌楼2号生发生一起机械伤害事故，致使一人重伤和一人死亡。根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处例》（国务院令第493号）等有关法律法规，县人民政府成立广西龙州县兴联混凝土有限公司“8.10”事故组（以下称事故调查组），由分管安全生产工作的姚杰副县长任组长，县政府办副主任陆华、安监局局长任副组长，县安监局、工信局、监察局、公安局、总工会、人社局、上龙乡人民政府等部门派员参加，全责事故调查工作，同时邀请县人民检察院派员参加事故调查处理。事故调查组坚持“实事求是、依法依规学严谨、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证，查明了事故发生经过、原因、人员伤况和直接经济损失，认定了事故责任，提出了责任单位的处理意见，分析了事故暴露出的问题和教训，提事故防范和整改措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

1、事故企业基本情况

广西龙州县兴联商品混凝土有限公司成立于2013年3月22日，公司住址：崇左市龙州县上龙乡邑那村屯，法人代表：邓滨，注册资本：壹仟贰佰万圆整，统一社会信用代码：9145142306358682XW；经围：商品混凝土生产、销售、建筑材料、混凝土制品、水泥制品、建筑机械、五金交电销售。公司下设室、车队、机修、行政四个部门，员工60多人。该公司于2015年3月31日取得安全标准化三级企业资质。主要业务是从事商品混凝土生产和销售。

2、事发2号搅拌机基本情况

兴联公司搅拌楼位于综合楼的左侧，搅拌楼内安装有1号、 2号搅拌机，相互间距3米左右，两台搅拌
接的变压器及线路相互独立分开。2号搅拌机相对靠里，该机型为仕高玛2000型，由珠海仕高玛机械设备
公司生产，出厂日期：2010年11月，2015年7月22日从云南盈海重工机械有限公司购入，2015年年底装
2016年作为备用生产线投入使用。设备投入使用后运转正常，未有大维修记录。

二、事故发生经过和救援情况

2017年8月10日下午15：30左右，勤杂工黄朝荣和马现光一同进入已经切断电源但没有关闭安全锁
搅拌机缸内，站在转动轴和搅拌叶上开展清理水泥废渣作业。到16:40分左右，随着凝固在转动轴与机体内
连体水泥逐渐被清理掉，没有被安全锁锁住的转动轴在两个人重量和风镐（以压缩空气为动力，利用冲击
破碎坚硬物体的手持施工工具）自身重量及其撞击力的共同作用下发生转动，两人均被转动的搅拌叶致伤
现光被工友黄德重和石先军救出，黄朝荣被搅拌叶卡住于缸底，被随后赶到的龙州县消防大队救出。两人
出后送往龙州县人民医院救治，黄朝荣因伤势过重于当天20时左右抢救无效死亡。马现光也于当天20:30左
院往广西医科大学医院后又转院至南宁第一人民医院。此次事故造成直接经济损失44万多元。

接到事故报告后，分管安全生产工作的姚杰副县长、安监局、工信局、公安局、消防大队、检察院、
乡人民政府等相关部门立即赶往事故现场开展救援工作。

三、死者和伤者基本情况

死者黄朝荣（身份证号：452**********），男，壮族，52岁，地址：广西龙州县龙州镇百农村坤鸭
号，黄朝荣死亡后，该公司经与死者家属协商达成《人身事故赔偿协议》，并已把赔偿款全额一次性汇至
家属指定账户，目前死者家属思想情绪稳定。伤者马现光(身份证号：452*********)，男，壮族，41岁，址
广西龙州县龙州镇百农村洞埠屯048号。马现光受伤后兴联公司积极配合医院对其进行医治，目前马现光病
定已从南宁市第一人民医院出院在家康复。马现光和兴联公司还没就伤残赔偿问题进行商谈（马现光还没
行伤残鉴定）。马现光和黄朝荣均系广西龙州县兴联商品混凝土有限公司员工。

四、事故原因分析及性质

（一）直接原因

违反安全操作规程作业是事故发生的直接原因。兴联公司主机清理工作程序第5条明确规定“清理过程
必须有现场监督人在现场进行监督才能开展工作”兴联公司勤杂工黄朝荣和马现光违反操作规程，在现场
人和现场监督人不在场的情况下，擅自进入只切断电源但没有关闭安全锁的2号搅拌机缸体内部作业，是事
生的直接原因。

（二）间接原因

1、广西龙州县兴联商品混凝土有限公司安全生产主体责任不落实是事故发生的间接原因之一。

（1）对从业人员黄朝荣和马现光进行岗位操作规程和受限空间作业制度等安全教育培训不到位。

（2）安全管理制度不健全。经调阅相关制度查实，兴联公司在制定有限空间作业管理制度时，没有“现场负责人”、“现场监督人”的安全工作职责。

2、兴联公司对内部生产经营活动的管理存在缺陷是事故发生的间接原因之二。

（1）岗位功能设置不合理。兴联公司在搅拌楼仅配备了1名安全员，同时负责交通安全、生产调度、安全和消防安全，兴联公司拥有较多混凝土运输车辆和给多个施工工地供应混凝土，其主要精力在于交通和生产调度上，其他安全生产工作基本无暇顾及。事发当天下午14:30左右安全员陈祖毅被公司派往中华地，造成搅拌楼的安全生产处于无人监管状态。

（2）督促员工严格执行安全管理制度存在缺陷。经询问和调阅相关资料查实，对2号搅拌机进行清理时没有严格履行审批手续，只是口头汇报。事发当时，现场负责人陈祖毅被派外出，现场监督人石先军在现场不远的1号搅拌机作业，没有履行现场监护职责，以致于没能及时发现和阻止清理工黄朝荣和马现光违全操作规程进入搅拌机缸体内作业。。

3、作业人缺乏必要的安全知识，安全生产意识淡薄、缺乏自我保护意识是事故发生的间接原因之三。

(三)事故性质

事故调查组经调查认定，广西龙州县兴联商品混凝土有限公司“8.10”机械伤害事故是一起生产安全事故。

五、事故责任认定及处理意见

（一）广西龙州县兴联商品混凝土有限公司违反《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主13号）第二十五条“生产经营单位应当对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业”和第四条“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程”的规定致发生一人死亡和一人重伤的生产安全事故。根据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安全生督管理总局令第13号）第十四条第一款："事故发生单位对造成3人以下死亡，或者3人以上10人以下重伤者300万元以上1000万元以下直接经济损失的一般事故负有责任的，处20万元以上50万元以下的罚款。定，建议由龙州县安全生产监督管理局对广西龙州县兴联商品混凝土有限公司处以20万元的罚款。

（二）黄朝荣、马现光，广西龙州县兴联商品混凝土有限公司勤杂工，违反岗位操作规程，没有履行手续，在现场负责人和现场监督人不在场的情况下，私自进入搅拌机缸体内部清理作业，导致事故的发生行为违反《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对此次事故负有直接主要责任。但鉴于黄朝荣已死而马现光负重伤后还在家疗养康复中，建议免于追究他们相关责任。

（三）石先军，广西龙州县兴联商品混凝土有限公司实验室主任，兼有限空间作业现场监督人，在黄和马现光进行有限空间作业时没有认真履职，未能及时发现和阻止清理工黄朝荣和马现光违反安全操作规为，对此次事故负主要责任。建议由兴联公司按本企业安全生产有关规定追究他的责任，并将处理结果报监局。

六、事故防范措施和整改措施

广西龙州县兴联商品混凝土有限公司在清理维护设备中发生1人重伤和1人死亡事故，给死者家属造成弥补的精神创伤，同时也造成了不良的社会影响。为深刻汲取事故教训，杜绝类似生产安全事故的发生切实做好以下措施：

（一）广西龙州县兴联商品混凝土有限公司要按照要求落实企业安全生产主体责任，安全生产责任制经常开展安全生产检查，认真排查事故隐患，堵住安全管理漏洞，完善安全管理措施；要加强现场安全管明确各岗位安全生产工作职责；要建立健全以安全生产责任制为核心的各项规章制度和各岗位操作规程证落实。

（二）广西龙州县兴联商品混凝土有限公司要加强对从业人员的安全教育培训工作，提高安全生产意强化对责任制度、管理制度及岗位操作规程的执行力度，坚决克服盲目、侥幸心理、杜绝违反操作规程或全管理规定作业的行为发生，确保安全生产。

（三）存在有限空间作业的企业要深刻吸取这起事故的教训，举一反三，要建立健全安全管理规章制各岗位操作规程，要严格遵守有限空间作业安全生产制度和规程，严把审批关，坚决杜绝有限空间作业无手续或手续不全，现场无人监护的违法违规行为，对违反有限空间作业安全生产制度和规程的行为，一现，立即停止作业，确保安全生产。

（四）各用人单位要按照有关法律法规与劳动者签订《劳动合同》，给职工购买各种社会保险，提高险能力。

（五）各有关部门要深刻吸取事故教训，切实落实安全生产行业监管责任和属地监管责任。要对全县建材行业组织开展一次安全生产专项检查，认真排查和整治各类安全隐患，严防各类安全生产事故的发生

广西龙州县兴联商品混凝土有限公司"8.10"事故调

2017年10月

网站地图 联系我们
主办：龙州县人民政府办公室 承办：龙州县信息中心 地址：广西崇左市龙州县龙州镇康平街28号
桂公网安备 45142302000001号　桂ICP备11001345号-1　网站标识码：4514230003
官方微信