**名　称:** 黄石下陆城发东方兰庭EPC项目“5·7”一般高处坠落事故调查报告

**索 引 号:** 000014349/2026-20343　**发布日期:** 2024-08-30　**发布机构:** 下陆区应急局

**文　号:** 无　**文件分类:**　**所属机构:**

# 黄石下陆城发东方兰庭EPC项目“5•7”一般高处坠落事故调查报告

## 黄石下陆城发东方兰庭EPC项目
## “5·7”一般高处坠落事故调查报告

黄石下陆城发东方兰庭EPC项目

“5·7”一般高处坠落事故调查组

2024年8月12日

## 目　录

报告开篇及性质认定 …… 1

一、事故发生单位概况 …… 2

（一）事故发生单位概况 …… 2

（二） 事故相关单位概况 …… 2

（三） 事故发生单位安全管理情况 …… 3

（四）项目基本情况 …… 4

二、事故经过及应急处置情况 …… 5

（一）事故经过 …… 5

（二）事故现场情况 …… 6

（三）人员伤亡和直接经济损失情况 …… 6

（四）应急处置及救援评估情况 …… 7

三、事故原因分析 ..... 7
（一）直接原因 ..... 7
（二）间接原因（有关企业存在的问题） ..... 7
四、相关单位落实安全生产主体责任情况 ..... 8
五、对责任单位和责任人员的处理建议 ..... 9
（一）对相关责任人员的处理建议 ..... 9
1.建议免予追究责任人员 ..... 10
2.对事故责任人员的处理建议 ..... 10
（二）对责任单位的处理建议 ..... 11
六、防范措施及建议 ..... 11

# 黄石下陆城发东方兰庭EPC项目
# “5·7”一般高处坠落事故调查报告

2024年5月7日上午10时左右，东方兰庭EPC项目III标p5配电室一工人在工作期间从高处坠落受伤，经抢救无效，于5月7日12时许宣布死济损失约122万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，经下陆区人民政府批准，以区政府领导为组长，区纪委监委、区总工会、区应急局、区建设局、下陆公安分局、东方山街道办事处等相关单位组成的事故联合调查组（故调查组），开展事故调查工作，并委托黄石众烁安全技术咨询有限公司对该事故进行技术鉴定。

事故调查组遵照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过勘验事故现场、调查有关单位、查阅相关资关人员，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任建议和事故防范及整改措施。

**经调查认定，该事故是一起因工人违规操作导致高处坠落死亡的一般生产安全责任事故。**

## 一、事故发生单位概况

### （一）事故发生单位概况

**1.湖北同锦鑫工程有限公司（以下简称同锦鑫公司）**，为工程分包单位，成立于2016年9月，类型为有限责任公司（自然人投资或控股市市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码91420100MA4KNJNM6A。公司持有有效《建筑业企业资质证书》、《安全生产许可证业企业施工劳务备案证书》。

2022年9月16日同锦鑫任命周某某为项目部项目经理，董某为安全员，赵某某、殷某某为材料员。项目经理周某某持有湖《中华人民共和师注册证书》（聘用企业为湖北荆门建工集团有限公司，有效期至2024年5月30日），无建筑施工企业安全管理人员安全生产考核合格证书。董某持有土建类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（有效期至2026年9月30日）；殷某某持有市政工程工程师职称证书。

### （二）事故相关单位概况

**2.黄石市城翔置业有限公司（以下简称城翔置业公司）**，为工程建设单位，成立于2020年7月1日，类型为有限责任公司（自然人投资或册地位于黄石市下陆区苏州路，统一社会信用代码91420200MA49H90P4W。经营范围包括房地产开发及销售；物业管理；市政工程；工程监理

**3.中铁一局集团有限公司（以下简称中铁一局）**，为工程总承包单位，成立于1980年11月24日，类型为有限责任公司（非自然人投资或独资），持有西安市碑林区行政审批服务局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码91610000220522345A。公司持有有效《建筑企业资质证书生产许可证》。

2020年12月11日中铁一局成立城发·东方兰庭（EPC）项目经理部。任命石某为项目部经理，徐某为总工程师，许某某为安全员。石某持师注册证书（有效期至2025年6月23日）和项目负责人安全生产考核合格证书（有效期至2025年10月28日）；许某某持有建筑施工企业综合类管理人员安全生产考核合格证书（有效期至2025年8月28日）。

**4.武汉方正工程建设项目管理有限公司（以下简称方正公司），**为大泉路廊道工程项目监理单位，成立于1989年1月，类型为其他有限责有北京市市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码911100001000094240；公司法定代表人陈东升。持有有效《工程监理资质证范围为工程监理综合资质，可承担所有专业工程类别建设工程项目的监理业务，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

（三） 事故发生单位安全管理情况

**1.安全管理机构情况。**2022年9月16日，同锦鑫公司成立城发·东方兰庭（EPC）项目主体工程III标项目部。任命周某某为项目经理、赵技术负责人、黄某某为项目施工员、殷某某为项目材料员、董某为安全员。

**2.企业安全管理情况。**项目部大部分员工为工程需要临时聘用，安全技能较差。安全管理薄弱，2024年以来，工地长期停工，项目经理在项目工地，项目部人员流失更换，现场无专职安全员进行安全管理，由材料员殷某某代管，安全生产教育培训多为口头教育无文字记录。

**3.相关员工安全教育培训情况。**死者李某某2024年4月25日入职同锦鑫公司，参加了当日中铁一局项目部组织的节后复工复产安全培训考试成绩合格，口头约定在同锦鑫公司项目部从事泥工工作。

（四）项目基本情况

城发·东方兰庭（EPC）项目位于下陆区石明甲路以东、紫新路以北，基地东侧和南侧临城市规划道路,分二期施工建设，其中一期建设栋，二期建设住宅楼10栋及幼儿园。建设单位城翔置业公司，2020年12月8日该公司将项目发包给承包人中铁一局，中铁一局将一期建设项目三个标段进行施工，其中III标段包括13、14、15、16、19、25号楼。2022年8月4日，中铁一局将主体工程III标劳务分包给同锦鑫公司，签订程III标劳务分包合同》，分包工程为13、14、15、16、19、25号楼，并口头约定含P5、P7配电房。III标主体工程2021年9月动工，由于资金年1月停工，至2024年4月复工。

2024年5月3日，同锦鑫公司接中铁一局项目部指令砌筑配电房外墙。同锦鑫公司带班李某某安排李某某（死者）和小工刘某某从事外墙月6日外墙基本砌完。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故经过

5月7日上午7点左右，李某某根据中铁一局项目部工作要求，让刘某某安排人到P5配电房完成墙体补缝作业，7点20分刘某某和李某某到作，两人到现场后先搭好铁制脚手架（高1.7米），由于站在脚手架上填补配电房上方墙缝高度不够，两人就将铝制梯子底部放在脚手架踏板靠在墙上，李某某在梯子上补墙缝，刘某某在地面和水泥砂浆递给李某某。补完两面墙至西边的墙面，李某某刚将上半部分墙体缝隙填补完，方便移动脚手架开展后续补墙缝工作便到距离李某某5米左右的地方清理地面的木方和钢管，片刻后刘某某听到铁架倒地的声音，回头发现脚的梯子倒落，李某某从梯子上摔落到地面，面部朝下趴在木方和铁管上，刘某某上前抱起李某某并呼喊周边工人帮忙，摇晃了几下李某某没有李某某的呼吸和脸色还比较正常，面部头部没有流血，短袖上衣卷起，左边腰部有轻微擦伤，左胸下边有方形的红印。随后李某某、丁某某和人赶到现场，刘某某背着李某某，李某某和附近的那名工人扶着大腿把李某某背到项目部停车场，李某某和刘某某将李某某送往医院，中午1医院宣布抢救无效死亡。经现场人员陈述推断事故发生时间为上午10点左右。

（二）事故现场情况

事发地位于城发·东方兰庭P5配电房。配电房为框架斜顶结构，外墙标高4.5米，房顶高6米，室内标高下负2米。配电房外墙用加气砖砌窗户，窗户上方三排加气砖同顶梁间缝隙，有小碎块填塞，并有部分未填完留有缝隙。配电房为一间无隔墙，室内较杂乱。有砌墙加气砖、扒模板紧固件、钢管等。其中有一可拆式脚手架乱落在地面，脚手架一边架下有一桶水泥砂灰，脚手架2块连节底板横在一旁，紧挨脚手架靠墙人字梯；中间主立柱旁加气砖上有一保温杯、一黄色安全帽。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

**1.人员伤亡情况。**事故造成1人死亡，死者李某某，男，54岁，家庭住址：湖北省鄂州市鄂城区汀祖镇汀祖居委会企管会88号，自由职业月25日入职同锦鑫公司。死亡医学证明死因为多处复合伤、失血性休克、血气胸、心包填塞死亡。

**2.直接经济损失情况。**依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故直接经济损失约122万元人民币。

（四）应急处置及救援评估情况

应急处置期间，事故单位积极开展事故伤者救治工作，未造成次生事故，妥善处理赔偿善后事宜，符合事故应急处置程序。事故发生后应急、公安、建设和属地街道等单位部门高度重视，根据自身职能妥善做好事故善后及家属安抚工作，第一时间成立事故调查组，开展事故调应迅速、响应及时、程序合法，善后处置及时、妥当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

泥工李某某安全意识淡薄，违反安全规定在脚手架上搭设梯子且未采取任何安全防护措施，导致梯子和脚手架倒塌，李某某跌落至地面亡。

（二）间接原因（有关企业存在的问题）

**1.企业安全管理混乱。**同锦鑫公司东方兰庭项目部于2024年开工后安全管理不到位，项目经理周某某无安全管理资质[1]且长期不在项目未安排专职安全员，由未持有安全员证的殷某某代管安全。企业大部分员工为临时聘用，安全技能较差。安全教育培训开展不到位，培训记录

**2.现场安全监督不到位。**同锦鑫公司现场负责人殷某某未及时发现安全风险并排除隐患。

四、相关单位落实安全生产主体责任情况

**1.黄石市城翔置业有限公司。**依法将工程发包给具备相应资质的施工单位，委托了具备相应资质的监理单位对工程实施监理，并与各方明确全生产管理职责成立了项目管理架构，定期开展公司领导、项目负责人带班检查管理制度，发现问题及时督促参建各方进行整改，落实对参建产工作统一协调、管理的职责。

**2.中铁一局集团有限公司。**成立了城发·东方兰庭（EPC）项目部，相关管理人员符合岗位资格要求，建立了健全的安全生产责任制组织制定生产规章制度和操作规程；与承包单位签订了《主体工程III标劳务分包合同》；对分部分项施工部位进行验收和报监理单位审查；组织对员前的三级安全教育并考核合格，进行了安全技术交底并告知岗位存在的危险因素和相关注意事项；组织各施工班组开展班前安全教育活动，并录；组织开展日常的安全巡视检查、每周安全质量检查、项目部领导带队检查等，并建立台账记录；开展设备、设施不定期安全检查，并建立建立项目部例会制度，并建立台账记录。

**3.湖北同锦鑫工程有限公司。**未对高处坠落风险进行辨识并采取相应的安全防护措施；项目经理无安全管理资质；人员配置不到位无专职安劳务工人纳入本单位从业人员统一管理，未及时消除劳务作业事故隐患；安全生产教育培训不到位、没有严格落实安全生产规章制度和操作规现场安全疏于管理、未按要求开展隐患排查治理工作等。

**4.武汉方正工程建设项目管理有限公司。**成立了城发·东方兰庭（EPC）项目监理部，架构管理人员配备以及岗位资格符合要求；建立了健全责任制以及各项安全生产规章制度；审核了各项施工方案，审查分包工程承包单位资质和特种作业人员上岗资格证；建立了例会制度，并建立组织开展日常安全巡视检查、周安全质量检查、专项检查、重要时节点检查、总监带班检查、公司巡检、公司领导带班检查等，并建立台账记

五、对责任单位和责任人员的处理建议

（一）对相关责任人员的处理建议

**1.建议免予追究责任人员**

李某某,男，同锦鑫公司泥工，安全意识淡薄，违规在脚手架上搭设梯子，未有效辨识安全风险做好安全防护导致不慎坠落，违反了《建作业安全技术规范》（JGJ80-2016）5.1.3[3]对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，不再追究其责任。

**2.对事故责任人员的处理建议**

**（1）周某某,**男，城发·东方兰庭（EPC）项目III标工程同锦鑫公司项目部项目经理。安全生产工作耳不到位，未按要求督促检查本项目部安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故负有主要领导责了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[4]之规定，建议由下陆区应急管理部门依据《中华人安全生产法》第九十五条[5]规定给予行政处罚。

**（2）殷某某,**男，城发·东方兰庭（EPC）项目III标工程同锦鑫公司项目部项目现场负责人，未正确履职责组织或参与本单位安全生产教育和培训并如实记录培训情况，未及时排查生产安全事故隐患，对事故有重要领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项[6]之规定，建议由下管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]规定给予行政处罚。

**（3）李某某,**男，同锦鑫公司项目部带班班长，现场监管不到位，对事故负有责任，建议由同锦鑫公部处罚，处罚结果报下陆区应急管理局。

（二）对责任单位的处理建议

**湖北同锦鑫工程有限公司。**安全生产主体责任落实不到位，项目部人员变更未及时向总包单位报告，委托无资质人员担任项目经理、安教育培训开展不到位，现场安全管理不严。建议由下陆区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[8]规定给予行政处

六、防范措施及建议

**（一）压实企业主体责任。同锦鑫公司**要深刻汲取本次事故教训，严格遵守安全生产各项法律法规和规章制度，加强工人安全教育培训特别是上岗作业管理，确保聘用人员具备相应资格，并“持证”上岗，健全项目安全管理体系，加强对派驻项目现场的带班人督促其落实安全生产责任制，杜绝其出现“违章指挥、违规作业和违反劳动纪律”行为；开展事故案例警示教育，引以为戒，提高从业人员安险防范意识；**中铁一局**要加强对分包单位管理，加大人员资质审核力度同时进行动态管理，保障从业人员具有相应能力，从根本上杜绝违章，故的再次发生

**（二）加强行业部门安全管理**。要严格落实行业监管责任，加强对在建工地的安全检查，增强各施工单位安全生产红线意识，督促落实体责任；对事故暴露出来的问题要举一反三，进一步强化整改，综合采取约谈、行政处罚不良行为记录、公开曝光等措施，严防事故发生。

**（三）对事故相关单位和责任人进行严肃处理**。安全生产监管部门要严格执行《生产安全事故报告和调查处理条例》落实事故查处“四理原则。企业要严格按照事故调查组查明的事故原因、事故性质、事故责任，提出的处理建议，进行事故教训总结，提出事故防范和整改方案行的整改措施。行业主管部门要组织相关技术力量对事故单位整改情况评估，对履职不力、整改措施和责任追究不落实的，依法依规、严肃追和人员责任。

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。危险物品的生单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

[2]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

[3]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）5.1.3：同一梯子上不得两人同时作业。在通道处使用梯子作业时，应有专人监护或设置围栏。脚手架操作层上严禁架设梯子作业

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

主办单位：黄石市下陆区人民政府 版权所有 黄石日报集团新媒体中心承办 网站联系电话：0714-6577503
鄂ICP备16019274号-1 网站标识码：4202040002 公安备案号：42020402000022 网站地图