梅江区三角镇金城花园 “7•15”高处坠落

来源：梅江区应急管理局 发布时间：2023-11-02 17:24:34 浏览次数：783

2023年7月15日12时左右，梅江区三角镇金城花园14栋5-6单元增设电梯建设的电梯井外墙装修施工现场，楼电梯井外墙施工脚手架上坠落，经抢救无效死亡的事故。

事故发生后，区委、区政府领导高度重视，区主要领导立即指示有关部门人员全力抢救，做好善后处理和事故调牌督办的要求，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，区为组长，由区应急管理局、区住房城乡建设局、区市场监督管理局、市自然资源局梅江分局、区总工会、市公安局监督此次事故的调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过事故现场勘查、调查亡和财产损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及

一、基本情况

（一）事故项目概况

项目名称：梅州市梅江区金城花园南区14栋5-6单元增设电梯建设施工工程，建设单位：梅州市恒润嘉实业有园南区14栋，电梯基底面积：5.76mn,电梯面积（有机房）：97.92 mn，电梯层数：9层，电梯高度：29.50m，此

（二）事故发生相关单位、人员情况

1.建设单位

梅州市恒润嘉实业有限公司是一家有限责任公司（自然人独资），成立日期：2013年11月15日，法定代表人：侯593号，经营范围：批发零售业；物业管理；商务服务业；文化艺术交流活动组织及策划；农业、林业开发；园林绿目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。登记机关：梅州市梅江区市场监督管理局，统一社会信用代码[illegible]141

2.设计单位

广东宏图建筑设计有限公司是一家有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人叶万春，成立日期2001年6（乙级），房屋建筑工程监外墙装理（甲级），市政公用工程监理（乙级），文物保护工程勘察设计（乙级），文物保包，项目管理，园林景观规划设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。登记机关：广州91440000730447680T。

3.梅州市恒润嘉实业有限公司增设电梯建设委托人

王辉,男，汉族，现年30岁,于1994年4月3日出生, 中专文化程度,家住：福建省武平县武东镇丰田村新田路5号司（注册地址梅江区三角镇华南大道1-5号3楼）员工,身份证号：3508241994********。

4.外墙装修班组（事故发生班组）

外墙装修班组由周刚、桂汉明、刘红中（死者）、方春连（刘红中的妻子）4人组成，周刚经王辉联系承接外墙月10日开始进行施工作业。（注：周刚，男，汉族，湖北省黄梅县人，身份证4211271991********；桂汉明，男，

（三）增设电梯报备情况

梅江区金城花园南区14栋5-6单元增设电梯的报备由王辉负责，三角镇提供备案资料显示的相关单位资质涉及梅江电梯工程有限公司。电梯井土建施工单位：佛山市八陆机电工程有限公司；监理单位：福建安华发展有限公司。

经调查，广东宏图建筑设计有限公司是电梯增设的实际设计单位，电梯安装实际单位是梅州广日电梯工程有限盖章、提供人员签名，提供日期的确认；与监理单位签订的建设工程监理合同无公司法定代表人的签名确认，均为

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2023年7月15日上午7时左右， 外墙装修班组的桂汉明、刘红中、方春连（刘红中妻子）共三人，在梅江区金行外墙瓷砖装贴工作，施工至12时23分左右，刘红中来到14栋1楼地面，搅拌水泥灰浆，接着操作简易提升机（由右，水泥灰浆吊运结束。刘红中离开地面返回到5楼外墙脚手架上，13时6分左右，随着一个水泥灰桶从楼上坠落，呈人面朝下、俯趴在地面状态。

（二）应急救援及善后处理情况

在6楼脚手架上的桂汉明发现刘红中从脚手架掉落后，立即和方春连下楼，到楼下看到刘红中趴在地面上，头部增长，越来越大，方春连急忙去叫刘伟中（死者的弟弟，不在现场）过来帮忙，桂汉明也向路人求助，帮忙拨打了对刘红中施救，一直等待医务人员到场救援。半小时后，“120”急救人员来到，医务人员在现场进行抢救，抢救工作

2023年8月1日，梅州市中医医院出具了《居民死亡医学证明（推断）书》确认刘红中死亡原因：重型颅脑损伤织死者家属和梅州市恒润嘉实业有限公司及王辉、周刚等召开了12场次协调会，确保善后工作得到妥善处理。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死亡人员情况

本次事故造成1人死亡。死者刘红中，男，汉族，现年60岁，出生日期为1963年2月1日，住址：湖北省黄冈市4221301963********，生前为梅江区金城花园南区14栋5-6增设电梯外墙装修班组工人。

（二）经济损失情况

本次事故造成的直接经济损失约为96万元（含死者的赔偿金、丧葬费等费用）。

四、事故发生的原因分析和性质认定

（一）直接原因

经现场勘查和调查取证，事故调查组认为造成该起事故发生的直接原因是：刘红中安全意识淡薄，在脚手架安运作业，在对吊运到5楼外墙脚手架处的水泥灰处理过程中从5楼脚手架上坠落，这是导致事故发生的直接原因。

（二） 间接原因

经现场勘查和调查取证，事故调查组分析认为造成该起事故发生的间接原因是：

梅州市恒润嘉实业有限公司，作为建设单位，未落实安全生产主体责任，一是在增设电梯的建设过程中，委托架施工、电梯井砌墙、外墙装修发包给个人；二是在施工建设过程中，未落实安全生产管理职责，导致违规在脚手大及施工人员违规作业等安全隐患得不到及时发现并消除，是事故发生的间接原因。

（三）性质认定

经调查认定：梅江区三角镇金城花园“7•15”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

（四）相关单位职责和履职情况

1.梅江区三角镇人民政府

根据《中华人民共和国安全生产法》第九条规定“乡镇人民政府和街道办事处……按照职责对本行政区域或者管自然资〔2021〕10号通知的附件《梅州市建设工程规划许可证豁免项目清单（第二批）》明确“三、其他：本清单所型……若违反道路交通安全、建筑安全、……相关行政主管部门将按照相关法律法规规定对违法违规行为进行认定乡镇（街道）进行备案。备案部门应加强巡查、监督、取证，确保不发生扩建、加建等行为”；《梅州市梅江区人民4号），已赋予了镇（街道）实施住建领域相关综合行政执法的职权（具体内容详见注③）；梅江区三角镇的三定方案城市规划建设的政策法规，协助做好城市规划执行和建设管理的实施工作”等职责。综上所述，三角镇人民政府作为

事故调查组调取了三角镇人民政府的履职材料，该镇对既有住宅增设电梯工程有开展日常安全监督管理。2023办联合对电梯增设现场进行抽检，对基本的安全知识进行宣传和告知。同时,事故发生后该镇于7月25日联合区住建对物业公司和相关施工人员等事故相关单位、个人调查了解过程中,也证实三角镇工作人员有到施工现场开展监督管

经调查，三角镇人民政府为属地政府，在组织开展增设电梯施工项目的安全监督检查工作中，对梅江区三角镇手架上悬挂起重设备、安全网搭设不严密、脚手架防护栏杆间距过大及施工人员违规作业等安全事故隐患均未指出理中存在履职不到位的问题。

2.梅江区住房和城乡建设局

根据《中华人民共和国安全生产法》第三条“安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制”的规定，以及《梅州市梅江区〔2021〕4号）第五条“各镇人民政府（街道办事处）和区直行政执法部门在各自权限范围内行使行政执法职权，区政执法的业务指导和培训，指导镇（街道）解决专业性执法问题”的规定，梅江区住房和城乡建设局对既有住宅增设理职责。

事故调查组调取了梅州市梅江区住房和城乡建设局的履职佐证资料，该局的履职主要体现在四个方面：**一是**在（街道）工作，提供相应技术支撑，解决技术难题。**二是**组织建筑工程质量安全生产综合检查，发文至各镇（街道镇（街道）参与人员如何查找现场质量安全隐患以及隐患整改措施，通过现场质量安全检查的实践，不断提高镇（

中，组织专业技术人员通过培训会和现场排查指导方式，指导各镇（街道）工作人员发现房屋质量安全隐患。**四是**民政府关于镇（街道）实行综合行政执法的公告》（梅区府〔2021〕4号），住建领域共有55项综合行政执法职权下方面的执法事项体现在《梅州市县级行政执法职权调整由镇街实行职权目录（第一批）》中的第2、6、79项③。

经调查，梅江区住房和城乡建设局作为建筑施工领域的主管部门，对既有住宅增设电梯建设施工负有行业安全宅增设电梯施工安全监管工作存在指导不到位、督促落实力度不够的问题。

3.梅州市自然资源局

根据梅州市自然资源局“三定”方案,赋予自然资源部门核发相应管辖范围内建设工程项目的《建设工程规划许可管的职能。2021年3月4日，梅州市自然资源局印发《梅州市<建设工程规划许可证>豁免项目清单第二批》的通知范畴，豁免后此类项目无需许可。

经调查，无相关的法律法规或政策依据规定自然资源部门对电梯井施工工程建设负有安全监督管理职能。

4.梅江区市场监督管理局

依据《特种设备安全监察条例》第十八条规定：“电梯井道的土建工程必须符合建筑工程质量要求。电梯安装方落实现场安全防护措施。电梯安装施工过程中，施工现场的安全生产监督，由有关部门依照有关法律、行政法规的工总承包单位对施工现场的安全生产管理，并订立合同，明确各自的安全责任”；另外，《质检总局特种设备局关于号）文件中明确，电梯安装施工现场的安全生产监督不属于质监部门（现市场监管部门）职责。

经调查，无相关的法律法规或政策依据规定市场监督管理部门对电梯井施工工程建设负有安全监督管理职能。

五、事故相关单位及人员的处理建议

（一）梅江区三角镇人民政府

三角镇人民政府对既有住宅增设电梯的建设施工负有安全监督管理职责。该镇作为属地政府在组织开展增设电栋5-6单元增设电梯建设的电梯井施工现场存在的脚手架上悬挂起重设备、安全网搭设不严密、脚手架防护栏杆间指令要求整改，存在履职不到位的问题。

建议依据《广东省行政过错责任追究暂行办法》第二十四条、第二十五条第（一）项规定，责令梅江区三角镇

（二）梅江区住房和城乡建设局

梅江区住房和城乡建设局作为建筑施工领域的主管部门，对既有住宅增设电梯建设施工负有行业安全监督管理梯施工安全监管工作指导不到位、督促落实力度不够，存在履职不到位的问题。

建议依据《广东省行政过错责任追究暂行办法》第二十四条、第二十五条第（一）项规定，责令梅江区住房和

（三） 梅州市恒润嘉实业有限公司

梅州市恒润嘉实业有限公司未落实安全生产主体责任，**一是在**增设电梯的建设过程中，委托王辉个人开展增设墙、外墙装修发包给个人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款规定④；**二是在**施工建设过程备、安全网搭设不严密、脚手架防护栏杆间距过大及施工人员违规作业等安全隐患得不到及时发现并消除，违反了故发生的间接原因,对事故发生负有责任。

建议由梅江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项⑥规定对梅州市恒润

（四）刘红中

安全意识淡薄，在脚手架安全网防护缺失的情况下，违规操作简易提升机进行水泥灰吊运作业，在对吊运到5楼故发生的直接原因。刘红中对事故负有直接责任，鉴于其已死亡，不再追究其相应责任。

（五）有关公职人员的责任问题

1.丘维鑫，梅江区三角镇人民政府副镇长，负责信访维稳、住房和城乡建设、城市综合治理、社区管理、城乡建履职不到位，存在一般行政过错，已将有关责任问题材料移交纪委监委部门处理。

2.胡继平，梅江区三角镇人民政府城市管理办主任，负责辖区内既有住宅增设电梯备案及相关监管工作。在金患不力，履职不到位，存在一般行政过错，已将有关责任问题材料移交纪委监委部门处理。

3. 刘锦涛，梅江区住房和城乡建设局工程质量安全监管和人防股股长，对各镇（街道）开展既有住宅增设电梯存在一般行政过错，已将有关责任问题材料移交纪委监委部门处理。

六、事故防范和整改措施

（一）切实提高政治站位牢固树立安全发展的理念。全区各级各部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产作政治自觉和行动自觉，坚持“人民至上、生命至上”，从严落实各镇（街道）的属地责任和各部门“三管三必须”的效的防控措施，强化底线思维和红线意识，切实担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。

（二）迅速开展既有住宅增设电梯工程隐患排查整治。区住建、自然资源、市场监管等部门和各镇（街道）要深排查整治行动，尤其要对建设标准低、擅自改扩建的进行“地毯式”“拉网式”排查，对违法建设行为和重大安全隐患为鉴、以案促改，增强建设、施工、监理单位安全生产意识，推动企业建立健全自我约束、持续改进的安全机制，

（三）严格规范既有住宅增设电梯建设施工行为。区住建部门和各镇（街道）要进一步加大对电梯增设工程的执工作机制，严格规范既有住宅增设电梯建设施工行为。参照取得施工许可证的项目进行监管，加强住宅增设电梯建平。

（四）推动既有住宅增设电梯建设监管制度落实。新修订的《梅州市市辖区既有住宅增设电梯管理规定》已于2建设、市场监管等相关职能部门要建立联动机制，按照职能从严落实管理规定，依法规范既有住宅增设电梯工程项务培训，规范既有住宅增设电梯工作的事前、事中、事后监督管理工作。

（五）强化监管督促企业落实安全生产主体责任。各监管部门和各镇（街道）要切实加强对施工单位、监理单位负责人、专职安全管理人员等关键岗位人员履职尽责，确保不缺岗、不缺位，该持证上岗的必须持证上岗；要深入落实安全生产“第一责任人”职责，定期对建筑行业开展安全检查，发现问题、隐患要及时督促整改，切实做到不安

注：①安全网搭设不严密。由刘敏强（个人）脚手架出租方，出租并搭设，此行为违反《建筑施工高处作业安网间严密。安全网的支撑架应具有足够的强度和稳定性。

②违规在脚手架上悬挂起重设备。此行为违反《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210–2016）11.2.2管、卸料平台及大型设备的支承件等固定在作业脚手架上。严禁在作业脚手架上悬挂起重设备。

③第2项“对建设单位未取得施工许可证或开工报告未经批准擅自施工或为规避办理施工许可证，将工程项目分安全施工的技术要求作出详细说明；未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的闭围挡；在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍；施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求；未对因建设专项防护措施的行政处罚”。第79项“房屋市政工程质量安全监督检查”。

④《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款规定：“生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备
人。”

⑤《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐
隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通
监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

⑥《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定：“ 发生生产安全事故，对负有责任的生产
部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”

< 上一条：梅江区三角镇“8·17”一般道路交通事故调查报告

下一条：梅州市宏大

政府网站找错

Copyright 2025 www.meijiang.gov.cn All Rights Reserved 网站标识码：4414020045 主办：
制作维护：梅州市梅江区政务服务数据管理中心 联系方式：0753-2192216（仅受理网站建设维护）
粤公网安备 44140202000138号 备案号：粤ICP备05033793号