关于宁明县城中镇“3.4” 高处坠落落亡事故调查报告

2018-05-17 17:06 来源：宁明县城中镇“3.4”事故调查小组

关于宁明县城中镇“3.4” 高处坠落落亡事故调查报告

2018年3月4日约11时12分，宁明县城中镇江滨大道南段金江大酒店通信铁塔施工现场发生一起高处坠落事造成一名施工人员死亡，直接经济损失约85万元。

3月4日下午3时县安监局接到事故报告后立即组织有关人员赶赴事故现场察看现场,了解情况,并及时向县政府要领导汇报情况。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》（自治区人民政府令第50号）的有关规定，宁明县人府于3月5日成立了以县人民政府副县长为组长“3.4”事故调查小组(以下简称事故调查小组)，调查小组由县政府急办、安监局、公安局、工信局、住建局、人事劳动、总工会、监察委、城中镇政府等有关部门人员组成。

事故调查小组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、资料、调查笔录等，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质清了事故责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

1.中标单位：浙江德宝通讯科技股份有限公司，位于浙江省杭州市富阳区东洲工业功能区7号路15号，于2
07月29日在杭州市市场监督管理局注册成立，法定代表人陈建明，注册资本为16380万人民币。公司主要经营
务：通讯技术的技术开发、技术服务、技术咨询，通信铁塔维护、勘察、设计、咨询服务，通信工程施工等。
有营业执照、建筑企业资质证书、安全生产许可证等有效证照。

2.施工单位：河南艳龙铁塔安装工程有限公司，成立日期2018年1月23日，法定代表人侯艳龙，注册经营
塔安装维修、钢结构安装维修和建筑劳务分包。

3.监理单位：中通服项目管理咨询有限公司，法定代表人张才江，拥有国家住建部核准的房屋建筑工程监
资质、通信工程监理甲级资质和市政公用工程监理甲级资质。可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨
务。

4.建设单位：中国铁塔股份有限公司崇左市分公司，位于广西崇左市江州区新城路南侧阳光名邸小区第2栋
于2014年11月19日在崇左市江州区工商行政管理局注册成立，公司主要经营铁塔建设、维护、运营；基站机房
源、空调配套设施和室内分布系统的建设、维护、运营及基站设备的维护。

5.工程概况：事故发生的项目为宁明县宁明金江大酒店基站40米灯杆塔安装工程，项目位于宁明县城中镇
道南段金江大酒店前50米，由浙江德宝通讯科技股份有限公司中标建设。2018年1月1日浙江德宝通讯科技股份
公司与河南艳龙铁塔安装工程有限公司双方签订了《通信塔设备安装合同（2018年度）》，合同号：DB/GC-
HT/001，合同有效期自2018年1月1日至2019年12月31日，项目于2018年3月4日开工。

6.事故发生时间：2018年3月4日约11时12分。

7.事故发生地点：宁明县城中镇江滨大道南段金江大酒店基站40米灯杆塔安装工程施工现场。

二、事故发生经过及应急处置情况

2018年3月4日上午8时20分左右，南宁市同安吊装服务有限公司的吊车到达宁明县宁明金江大酒店基站40
杆塔安装工程施工现场。因当时有许多车辆停放在施工现场影响生产安全，吊车无法作业。在交警的协助下，
时左右现场停放的车辆全部清理完毕，作业现场清理就绪，符合安全施工的要求。约9时10分监理单位、建设单
达现场。在完成例行的安全交底、安全措施、设施检查后，铁塔安装工程于10时正式开工。

上午10时左右，河南艳龙铁塔安装工程有限公司施工队队员王刚戴好安全带及安全帽开始进行安装作业。
40分左右第一段塔体顺利安装；11时左右，第二段塔体顺利和第一段塔体套牢；11时12分左右，第三段塔体顺
第二段塔体套牢。在监理人员和督导人员正检查施工过程拍照的瞬间，施工人员王刚意外跌落，肩部和头部首先
地。

现场施工队队长胡徐军连忙跑下河堤察看情况，看到王刚脸上和嘴巴都有血，手指头抖动。胡徐军托着王刚
部不断地叫着他的名字，其他的工友拨打120急救电话。11时27分，120医生到达现场进行抢救。抢救了10多分
后，医生断定王刚肋骨已被摔断、心跳停止，经抢救无效宣布死亡。

随后现场人员向110报案。11时40分110民警到达现场，经110民警调查排除了刑事案件。13时左右，队长军和其他施工队员在送王刚去医院途中改变主意，将王刚尸体运回河南省辉县市王刚家中。

3月5日河南艳龙铁塔安装工程有限公司与王刚家属签订死亡赔偿协议后，王刚遗体于3月7日下午按照当地土葬。目前善后处理工作和赔偿相关事宜已妥善处理，死者家属情绪稳定。

2018年3月4日中午12时30分左右，县安监局接到110事故报告后，局领导十分重视，农猛吉局长和农陈海长第一时间赶到事故现场。经察看现场，初步了解事故的概况后，报县政府分管领导。3月5日县政府依法成立了“3.4”事故调查组，对事故展开调查取证工作。

三、事故造成人员伤亡及经济损失情况

事故造成1人死亡。死者王刚，男，身份证号码：410**********90，籍贯河南省辉县市，家庭地址为河辉县市西平罗乡张庄村99号。本次事故共造成经济损失约85万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

2018年3月4日11时12分，施工人员王刚在宁明金江大酒店基站40米灯杆塔安装作业中跌落，造成了此次事

（二）间接原因

1.王刚违章作业。王刚在安装作业过程中，没有正确使用主、副保险挂钩，同时解锁了主、副挂钩，导致了的发生。

2.中通服项目管理咨询有限公司监理人员对现场监理不到位，未能及时发现、及时纠正现场施工人员的违章为。

3.浙江德宝通讯科技股份有限公司工程督导员对现场监督检查不到位，未能及时发现、及时纠正现场施工人违章行为。

4.河南艳龙铁塔安装工程有限公司施工队长对现场管理不到位。施工队长对王刚未正确使用主、副保险挂钩时解锁了主、副挂的违章行为未能及时发现，及时制止和纠正。

5.河南艳龙铁塔安装工程有限公司及其主要负责人履行安全生产管理职责不到位。其主要负责人未能有效督检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定，这是一起因施工单位及其主要负责人履行安全生产管理职责不到位而引发的生产安全责任事故

五、对事故有关人员及单位的处理建议

1.王刚，男，28岁，河南省辉县市西平罗乡张庄村人，系河南艳龙铁塔安装工程有限公司员工。由于其在作程中违章作业，导致了事故的发生，负主要责任。但鉴于其在事故中已经死亡，不再追究其责任。

2.侯艳龙，男，45岁，河南艳龙铁塔安装工程有限公司法人代表，对本单位的安全生产工作全面负责。因其《安全生产法》规定的安全生产管理职责不到位，导致本起事故发生，其行为违反了《安全生产法》第五条、第条第（四）项的规定，对事故发生负有领导责任。建议由宁明县安全生产监督管理局依据《生产安全事故罚款处定》（试行）（国家安监总局令第13号）第十八条第一款第（一）项的规定对其依法进行经济处罚。

3.罗金和，男，54岁，浙江德宝通讯科技股份有限公司驻广西区域总负责人。因其不正确履行职责，监管工于形式，对项目施工现场疏于管理。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、第十八条第（四）项事故发生负有领导责任。建议由浙江德宝通讯科技股份有限公司依据公司规程对其进行处理。

4.胡徐军，男，39岁，河南艳龙铁塔安装工程有限公司施工队长，为施工现场的安全管理人员。因其履行安产管理职责不到位，未能及时发现王刚的违章行为，对事故发生负有现场管理责任，建议由河南艳龙铁塔安装工限公司依据公司规程对其进行处罚。

5.杨宇明，男，29岁，浙江德宝通讯科技股份有限公司工程督导员，负责施工现场的监督检查工作。因其履场监督检查职责不到位，未能及时发现王刚的违章行为，对事故发生负有现场管理责任，建议由浙江德宝通讯科份有限公司依据公司规程对其进行处罚。

6.邓建征，男，30岁，中通服项目管理咨询有限公司崇左区域项目经理，负责施工现场的安全监理。因其履场安全监理职责不到位，对王刚的违章行为不能及时发现和制止，对事故发生负有监理责任，建议由中通服项目咨询有限公司依据公司规程对其进行处罚。

7.河南艳龙铁塔安装工程有限公司作为项目工程的施工单位，对施工现场安全负全责。但由于其未能认真履全生产管理职责，对施工现场管理不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第三十八条第的规定，对事故的发生负主要责任，建议责成其向主管部门做出深刻书面检查，建议由宁明县安全生产监督管理据《生产安全事故罚款处罚规定》（试行）（国家安监总局令第13号）第十四条第一款的规定对其依法进行经济罚。

8.浙江德宝通讯科技股份有限公司广西区域南宁办事处作为项目施工总承包单位，未履行安全监管职责，对施工现场安全生产工作监管不力，安全生产主体责任、安全生产责任制落实不到位。其行为违反了《中华人民共安全生产法》第四条、第三十八条第一款的规定，对事故的发生负重要责任，建议责成浙江德宝通讯科技股份有司依据公司规程对其进行处罚。

六、事故防范建议和整改措施

（一）树立“红线意识”和“底线思维”

施工单位要高度重视施工过程的安全生产工作，要深刻吸取“3·4”事故教训，树立科学发展、安全发展理坚持以人为本，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，进一步强化第一责任人的责任担当。各项安全防范措施，筑牢安全基础，严防事故发生。

（二）组织开展安全生产大排查工作

施工单位以此次高处坠落事故为戒，全面彻底深入的开展施工现场安全生产排查治理工作。严格按照操作规求进行生产和施工。

（三）加大项目施工安全监管力度

中标单位和建设单位以及监理单位要加强在建项目的安全监督检查力度，各司其职、各负其责、分口把守监管盲区、堵塞管理漏洞。建设和施工单位要严格落实安全生产主体责任，加强从业人员风险意识和安全教育培强化“隐患就是事故”的意识，防患于未然，开展安全管理和隐患自查自纠，消除安全隐患。

（四）加强安全生产业务培训

加强安全生产业务培训工作，推进落实企业安全生产主体责任，企业负责人、安全管理人员要组织员工开展业务知识培训，不断强化安全意识。把安全生产业务知识当做每一个管理人员、普通员工的必修课，安全工作进讲，安全警钟入心入耳。强化思想教育构筑安全生产坚固防线，通过教育，切实提高上岗工人、管理人员的安全意识和责任意识。

宁明县城中镇“3.4”事故调查小组

2018年4月13日

网站地图 联系我们 地址：宁明县城中镇江滨北路68号
主办：宁明县人民政府办公室 电话：0771-8620610
承办：宁明县委宣传部 电话：0771-8620671
视听节目许可证号：120420094
桂公网安备 45142202000012号　桂ICP备14008100号-1　网站标识码：4514220002