龙凤区华溪御龙学府二期“6·14”一般物体打击事故调查报告

大庆市龙凤区人民政府事故调查组

2026 年 8 月

目 录

一、基本情况.....1

（一）工程概况.....1

（二）事故发生单位及相关单位概况.....2

（三）事故发生单位安全管理情况.....3

（四）事故发生经过.....4

（五）事故现场情况.....4

（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....5

二、事故应急处置及评估情况.....5

（一）事故信息及响应情况.....5

（二）事故现场应急处置情况.....5

（三）事故应急处置评估.....5

三、事故发生原因分析.....6

（一）直接原因分析.....6

（二）间接原因分析.....6

四、有关责任单位存在的主要问题.....6

（一）事故单位.....6

（二）政府监管部门.....7

五、事故有关责任单位和责任人员的处理建议.....7

（一）对事故责任单位的处理建议.....7

（二）对事故责任人的处理建议.....8

（三）建议免予追究责任的单位.....9

六、事故经验教训.....9

七、事故防范和整改措施建议.....9

（一）对事故责任单位的处理建议.....9

（二）对事故责任人的处理建议.....10

龙凤区华溪御龙学府二期“6·14”一般物体打击事故调查报告

2026年6月14日，位于华溪御龙学府二期项目11#楼，大庆市宇宏建筑安装工程有限公司一名员工进行地面作业时，被高空掉落架杆砸中，造成1人死亡，直接经济损失130万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《建设工程安全生产管理条例》和《黑龙江省生产安全事故调查处理办法》等有关法律法规，经大庆市龙凤区人民政府授权，成立由区住建局、区应急管理局、龙凤公安分局、区总工会、湿地街道等单位和安全生产专家组成的“华溪御龙学府二期‘6·14’物体打击一般生产安全事故调查组”（以下简称调查组）。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、查阅资料、调查取证，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和有关责任人的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题提出了防范和整改措施，现将有关情况报告如下：

经调查认定，**龙凤区华溪御龙学府二期“6·14”物体打击事故是一起因施工管理不规范造成的一般生产安全责任事故。**

一、基本情况

（一）工程概况

项目名称：华溪·御龙学府二期项目

施工单位：大庆市宇宏建筑安装工程有限公司

建设单位：大庆华油房地产开发有限公司

监理单位：黑龙江瑞兴工程管理咨询有限公司

工程地点：大庆市龙凤区龙吉路南侧、龙津路北侧、凤德街东侧、外环东路西侧

项目简介：华溪·御龙学府项目分为两期同时建设，其中二期工程总建筑面积94309.11平方米，地上总建筑面积83813.55平方米，地下总建筑面积10199.78平方米，住宅9栋，商服20栋，地下车库1栋。工程于2025年8月4日开工建设，预计完工时间为2026年9月30日。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.施工单位基本情况

大庆市宇宏建筑安装工程有限公司。成立于2001年01月10日，位于黑龙江省大庆市龙凤区龙腾路31号华溪龙城A-34号楼1楼108，注册资本肆仟叁佰万圆整。企业营业执照主营范围为建设工程施工，现为存续状态经营正常，企业法定代表人为于井锋，实际控制人为于井锋，企业为有限责任制的私营企业，无隶属关系。统一社会信用代码：91230607725341953K，资质类型及等级：市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级、建筑施工劳务资质。企业现有在职员工80人，按照现代企业制度的管理模式，遵循有限责任公司制度的运作方式，下

设工程部、行政部、财务部、经营部、质量部、材料部、安检部等。

2.建设单位基本情况

大庆华油房地产开发有限公司。成立于2018年5月29日，注册资本2000万元，企业营业执照为正常存续状态，统一社会信用代码：91230603MA1B51WD9K。主营范围为房地产开发、房地产经纪服务、物业管理。企业法定代表人和实际控制人均为董占和，企业为有限责任制私营企业，无隶属关系。企业地理位置位于黑龙江省大庆市龙凤区华溪龙城居住小区二期工程地下车库宾馆写字楼（龙祥路2号2001室），企业现有从业人员50人，下设项目管理部、财务部、策划营销部、计划经营部、物资材料部、技术开发部、销售部，具有房地产开发二级资质。

3.监理单位基本情况

黑龙江瑞兴工程管理咨询有限公司。成立于1997年3月24日，企业营业执照正常存续状态，统一社会信用代码：91230602245560751J。法定代表人孙超，实际控制人孙超，注册资本760万元，企业地理位置位于黑龙江省哈尔滨市道里区爱建路66号中央家园21号楼4层-43区域，企业为有限责任制私营企业，无隶属关系。单位资质：工程监理综合资质。企业从业人员170人，公司内设机构：监理部、造价咨询部、全过程咨询部、财务部、综合办、经营办等。

（三）事故发生单位安全管理情况

华溪·御龙学府二期项目已取得安全生产许可证和施工许可证，大庆市宇宏建筑安装工程有限公司已为该项目设置安监部，安全生产责任制已建立，项目安全生产管理制度专项施工方案、应急预案已编制，但四口五临边专项方案不符合现场实际。安全生产费用已按计划投入，已投保工伤保险、安全生产责任险。工程项目现场施工单位已足额配备三名专职安全员，特种作业人员已配齐且证件齐全。已定期开展安全生产教育培训，但参训人员跟现场不符合，部分施工人员未培训。施工现场部分安全措施未落实，部分住宅楼阳台未搭设临边防护。

（四）事故发生经过

2026 年 6 月 14 日 13 点 40 分，大庆市宇宏建筑安装工程有限公司工人荣*玉（事故死者），在华溪·御龙学府二期施工现场 11#楼南侧进行地面作业时，被楼顶掉落的脚手架钢管（4m 长）砸中头部、肩部、腰部，导致其受伤。大庆市宇宏建筑安装工程有限公司架子工白*明拨打 120 把伤者送到大庆市人民医院检查并住院治疗，诊断为急性创伤性硬脑膜下血肿、肩胛骨骨折、腰椎压缩性骨折、腰骶横突骨折、胸部损伤、肺挫伤、肋骨多发性骨折伴第一肋骨骨折、头部的损伤、多发性大脑挫裂伤、创伤性蛛网膜下腔出血、颅骨多发性骨折。于 2026 年 06 月 15 日 8：20 分抢救无效死亡。

（五）事故现场情况

此次事故发生在华溪·御龙学府二期项目 11 号楼南侧地面，

发生事故时荣*玉已正确佩戴安全帽，事故现场其他2人、设备、周边设施没有损坏。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

死者：荣*玉，男，49岁，户籍所在地：黑龙江省肇东市，生前系华溪·御龙学府二期项目架子工。

2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721），经核算，事故造成直接经济损失共计约130万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息及响应情况

接到施工单位大庆市宇宏建筑安装工程有限公司报告后，区住建局、龙凤公安分局、区应急局等单位相关人员立即赶赴现场，有序组织开展事故现场应急处置和现场保护，并要求事故有关单位做好死者家属安抚和善后等工作。同时，按照程序上报事故情况，成立事故调查组，聘请安全生产专家勘察事故现场，对事故进行调查。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场施工人员及时拨打了120急救电话，待120急救车到达后，立即将荣*玉送到大庆市人民医院救治，在医院经抢救无效死亡。

（三）事故应急处置评估

调查评估认为，大庆市宇宏建筑安装工程有限公司作为事故

有关责任单位，在事故发生后第一时间启动应急预案，事故现场相关人员将信息向单位安全生产负责人进行报告，并拨打了120急救电话。急救人员到达现场后，第一时间将伤者荣彦玉送往医院治疗，但荣*玉因伤势过重抢救无效死亡。经评估，该公司应急处置过程中，应急响应及时迅速，应急救援采取有效措施防止事故扩大，现场应急处置工作开展有序。

三、事故发生原因分析

（一）直接原因分析

施工人员在11号楼15层阳台脚手架堆放钢管不规范，钢管堆放在靠近阳台边缘且阳台边缘未设防护设施，且堆放高度超过了围堰高度，导致钢管在大风吹动下从15层楼滑落至地面，砸中正在地面搭脚手架的荣*玉。

（二）间接原因分析

大庆市宇宏建筑安装工程有限公司为华溪·御龙学府二期项目施工单位，对施工人员安全教育培训不到位，导致工人施工安全规范落实不到位；现场安全管理和安全防护措施落实不到位，临边防护缺失，钢管掉落时，防护栏杆未能起到有效作用。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

经调查，事故责任单位大庆市宇宏建筑安装工程有限公司，职工安全生产教育培训虽已按计划开展，但未全员培训，导致施工人员安全意识薄弱。现场管理不到位，导致隐患问题未能及时

整改。

（二）政府监管部门

经调查，龙凤区住房和城乡建设局作为该项目行业主管部门，已按照“管行业必须管安全”相关要求，组织项目五方责任主体进行了安全交底会，并开展检查12次，下发整改通知单11份，开展涉及起重机隐患的监督抽查2次、吊篮等高空作业隐患专项排查1次、动火作业专项排查1次、开复工复查1次、重要节日、重要时段专项检查6次，发现并整改各类安全问题隐患65个，均进行了闭环整改。组织该项目安管人员召开警示教育培训会2次、工作部署会3次，分析了项目安全生产形势，明确了现场安全管理职责和管理重点。

五、事故有关责任单位和责任人员的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，事故调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，提出如下处理建议：

（一）对事故责任单位的处理建议

大庆市宇宏建筑安装工程有限公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]、第四十一条第二款[2]，对事故发生负有责任，建议由龙凤区应急管理局对该企业处以行政

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

处罚。

（二）对事故责任人的处理建议

1.滕*，男，群众，大庆市宇宏建筑安装工程有限公司华溪·御龙学府二期项目负责人，未履行项目安全监管职责，未及时组织消除施工现场安全隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五款[3]的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]的规定，建议由区住建局依法依规对其进行处理。

2.张*伟，男，群众，大庆市宇宏建筑安装工程有限公司华溪·御龙学府二期项目负责人专职安全员，未履行安全员管理职责，未进行有效的安全监督，未发现现场安全隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五款的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由区住建局依法依规对其进行处理。

3.王*德，男，群众，大庆市宇宏建筑安装工程有限公司华溪·御龙学府二期项目架子工，安全意识淡薄，违规堆放钢管且未采取防护措施，对事故负有责任，建议由大庆市宇宏建筑安装工程有限公司对其进行责任处理，并将处理情况报区住房和城乡建设局备案。

（三）建议免予追究责任的单位

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五款 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

经调查，龙凤区住房和城乡建设局对涉事项目的责任分解和落实、日常监督检查和管理服务、履行行业安全监管职责方面无失职失责行为，建议不作责任追究。

六、事故经验教训

大部分施工承包单位存在对员工安全教育不够，未能组织全员培训，导致部分生产施工人员安全意识淡薄，在工作中疏忽大意导致事故发生。部分施工单位在施工过程中管理松懈，对监理单位提出的整改意见未及时落实整改，导致施工现场安全隐患长期存在。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，防止类似事故再次发生，针对事故所反映出的问题，对有关单位和部门提出以下事故防范和整改措施：

（一）事故发生单位大庆市宇宏建筑安装工程有限公司：一是深刻汲取事故教训，认真剖析本次事故暴露出的各类问题根源，围绕人、机、料、法、环各方面诱因开展全方位复盘反思，压实责任追究，做到举一反三，以事故教训推动思想警醒，杜绝同类问题重复发生。二是压紧压实安全责任，全面排查整治隐患。坚决落实企业安全生产主体责任以及全员安全生产责任制，对项目开展拉网式、全方位安全隐患自查自改，建立隐患台账，实行闭环管理，确保隐患及时发现及时整改。三是加大从业人员安全教育培训力度，做实做细施工安全技术交底工作，交底做到覆盖到每一名一线作业人员，切实提升作业人员安全风险意识，从思想

和能力层面筑牢现场作业安全防线。**四是**强化现场安全管控，常态化开展现场巡查检查，对发现的违章违规行为第一时间纠正、制止，对存在问题及时整改。严厉整治违章指挥、违章作业、冒险作业等突出问题，补齐安全管理短板弱项，持续提升企业整体安全生产管理水平。

（二）**龙凤区住房和城乡建设局**：要认真贯彻落实建筑工程领域安全监管主体责任，强化建设施工现场的监管，加大对企业的监督检查力度，严肃查处违法、违规行为，督促企业严格按照要求开展全员安全生产教育培训、建立健全和落实安全生产规章制度、加大对安全生产的投入和保障、加强应急演练、深入开展安全隐患排查治理，防止类似事故再次发生。

大庆市龙凤区人民政府“6·14”

生产安全事故调查组

（大庆市龙凤区安全生产委员会联合事故调查组代章）

2026 年 8 月 10 日