索引号：11371002MB2858916K/2026-47070

发布单位：威海市环翠区应急管理局

内容分类：安全生产事故信息

成文日期：2026-06-01

公开方式：主动公开

公开范围：面向全社会

有效性/截止日期：**有效**

环翠鲸园威海智宏建筑工程有限公司“8·14”一般车辆伤害事故调查报告

时间：2026/06/01 13:59:52
来源：威海市环翠区应急管理局
浏览次数：191

2025年8月14日21时34分许，环翠区鲸园街道办事处威海智宏建筑工程有限公司一辆铲车倒车时将一名工作人员撞伤，后经抢救无效死亡，直接经济损失150万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省政府令第349号）等法律法规规定，2025年8月26日，环翠区人民政府成立了由区应急局牵头，区总工会、公安环翠分局、区市政园林服务中心、鲸园街道组成的环翠鲸园威海智宏建筑工程有限公司“8·14”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），邀请区纪委监委、区检察院派员参加，下设技术组、管理组、综合组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过查阅有关资料、调查询问有关当事人和综合研判分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，总结了事故教训，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，环翠鲸园威海智宏建筑工程有限公司“8·14”一般车辆伤害事故是一起因铲车司机缺乏安全操作意识，未认真观察铲车周边情况，倒车时将违规进入警戒区域并站在铲车倒车盲区的一名工作人员撞伤，经抢救无效死亡的一般生产安全责任事故。

包括沥青砼道路罩面、路口车辙处理、道路病害部分基层置换，局部人行道、路缘石修整，检查井与雨水口修复提升，道路彩铺，局部绿化修复等；起点文化路与西北山路路口，终点文化路与海滨北路路口。事故发生当天天气多云间阴有分散性雷雨或阵雨，南风4～5级阵风6级，25℃～31℃。监控视频显示，事发时段现场无降雨、大风等天气因素，作业区域周边无其他人员干扰、无机械设备异常运行等情况。

（二）事故单位基本情况

威海智宏建筑工程有限公司（以下简称智宏建筑），文化路（西北山路---海滨路）道路罩面工程承包单位，成立于2020年6月16日，营业期限：2020年6月16日至无限期，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：曹**,群众；注册资本：捌佰万元整；统一社会信用代码：91371000MA3T******；注册地址:山东省威海市经济技术开发区海峰路*号*室；经营范围：土石方挖掘；建筑工程施工；建筑劳务分包作业等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。持有山东省威海市行政审批服务局核发的《建筑业企业资质证书》，编号：D33768***，有效期至2027年6月10日；持有山东省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》（编号：（鲁）JZ安许证字[2025]1014**），有效期至2028年3月30日。该公司实际办公地点位于：山东省威海火炬高技术产业开发区田和街道环山路*号。

（三）相关单位基本情况

威海威畅市政工程有限公司（以下简称威畅市政），文化路（西北山路---海滨路）道路罩面工程发包单位，成立于2005年9月5日，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法人代表：阮**，中共党员；注册资本：壹亿柒仟万元整；统一社会信用代码：913710007797******；注册地址:山东省威海市环翠区竹岛街道青岛北路***号。经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；特种设备安装改造修理；测绘服务；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；市政设施管理；供应链管理服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；建筑废弃物再生技术研发；废旧沥青再生技术研发；承接总公司工程建设业务等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准。持有山东省威海市行政审批服务局核发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D3370598**，有效期至2030年1月10日；持有山东省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》（编号：（鲁）JZ安许证字[2018]1007**），有效期至2025年11月14日。该公司实际办公地点位于：山东省威海市环翠区花园中路***号。

（四）事故单位安全管理情况

智宏建筑：建立了安全管理制度，设置了1名专职安全生产管理人员；制定了生产安全事故应急预案，但未建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未制定本单位安全生产培训计划，未对临时聘用人员开展安全生产教育和培训。

应管控措施；建立了隐患排查治理制度，开展事故隐患排查治理工作；制定了施工现场安全生产制度。制定了生产安全事故应急预案并按要求开展了应急预案演练。与智宏建筑签订了专门的安全管理协议，明确了双方的责任。制定了年度安全培训计划，2025年共组织各类安全生产教育培训共14次。设立了安全办公室配备安全总监1名、专职安全管理人员3名。

（六）事故车辆基本情况

铲车情况：由卡特彼勒（青州）有限公司制造，生产日期2014年02月。大约2017年抵账至智宏建筑，由于经办人已过世，该车辆产权信息等丢失。经山东省方盛机动车鉴定评估公司对事故车辆安全技术性能进行鉴定，事故车辆的行车制动性能合格、转向系统性能合格。

（七）事故相关人员情况

1.曹**，群众，智宏建筑法定代表人；

2.董**，群众，智宏建筑副经理，威畅市政文化路（西北山路-海滨路）道路罩面工程现场负责人，全面负责工程的组织与协调，包括施工现场安全管理。

3.林**，群众，智宏建筑临时聘用铲车司机，持有山东省建培人才服务中心核发的‘建筑行业工程机械施工作业操作证’，证书编号：20240105JP****，有效期为2024年01月至2030年01月，未签订临时聘用合同；

4.阮**，中共党员，威畅市政法定代表人；

5.陶**，群众，威畅市政文化路（西北山路-海滨路）道路罩面工程工人。

（八）事故发生经过

2025年8月14日20时5分，威畅市政按交警批复的方案对高山街至新威路段道路南半幅进行半幅封闭。封闭施工范围内用反光锥、警示彩旗等围成全封闭施工区域，并按要求设置充足的警示标志、提示牌等安全设施，并在出入口等重要部位安排交通导行人员，指挥引导车辆、行人绕行。20时30分道路封闭完成后，经检查验收，满足交通组织要求，威畅市政组织施工设备、人员进行罩面前病害处理施工，陶**负责跟随铣刨机进行辅助工作并及时反馈铣刨机的具体运行情况。21时30分，铣刨工序完成，施工设备和人员移向下一个封闭路段施工。智宏建筑进入该封闭路段进行清渣作业，由副经理董**负责施工现场安全管理，其中，林**驾驶铲车负责将沥青废渣装车。21时34分，铲车在铲斗装满沥青废渣需要倒车掉头装车的过程中，不慎将违规进入铲渣作业现场，背向来车方向的陶**撞倒，致使陶**受伤。

二、事故应急处置及评估情况

（一）信息报告情况

事故发生后，威畅市政项目经理郭**立即拨打120急救电话、122交警报警电话和110报警电话。8月14日21时40分，威畅市政副总经理王**向威畅市政总经理阮**进行电话汇报。威畅市政总经理阮**于22时31分向鲸

事故发生后，现场人员立即拨打120急救电话、122交警报警电话和110报警电话，同时组织开展现场紧急处置。威畅市政副总经理王**、副总经理崔**、智宏建筑副经理董**第一时间到达事故现场，组织现场人员开展施救。环翠区人民政府接到报告后立即启动应急响应，调度相关镇街和部门全力组织做好事故现场处置。21时40分，120医护人员赶到事故现场，将陶**送至威海市妇幼保健院进行抢救，后经抢救无效死亡。21时50分，交警一大队到达事故现场，对铲车司机林**现场进行酒精测试，排除了酒驾嫌疑。21时52分，北沟派出所民警到达事故现场，将林**带往北沟派出所进行询问。事故发生后，事故企业和属地镇街成立事故善后小组，积极帮助死者亲属处理善后事宜，双方就赔偿事宜达成了协议，死者亲属情绪较为稳定。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，事故企业现场人员能够立即拨打急救和报警电话，相关负责人能够迅速赶到事故现场组织人员施救，并及时报送事故信息。属地镇街及相关部门单位能及时上报事故信息，处置措施科学得当，未引发次生灾害。事故善后处置稳妥，未引发社会舆情。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.铲车司机林**缺乏安全操作意识，未能认真观察铲车周边情况，未排查铲车倒车过程中的安全风险就进行铲渣作业。

2.陶**安全意识淡薄，忽视施工现场的安全警戒告知，在铣刨作业结束后违规进入铲渣作业警戒区域，站在铲车倒车的盲区，导致被铲车撞倒。

（二）间接原因

智宏建筑安全生产主体责任未落实，未充分排查铲渣作业区的安全风险，未采取有效措施对现场实施安全管控，未将无关人员清理出作业现场，对临时聘用的驾驶人员未进行安全生产教育培训。

四、有关责任单位存在的主要问题及主要教训

（一）威海智宏建筑工程有限公司

未严格落实安全生产主体责任，未对临时雇用人员开展安全生产教育和培训，现场安全管理人员未充分排查作业现场的安全问题隐患，未确保作业环境安全，作业现场管理缺失。未定期对工程车辆进行维护保养和安全检测，未建立车辆管理档案，对车辆失控漏管。

（二）鲸园街道办事处

安全生产属地管理责任落实不利，对安全生产“党政同责、一岗双责”、“三个必须”的认识不清晰，安全监管宽松软，对本辖区内市政工程的安全生产监督检查缺失。

五、事故责任单位和人员处理建议

（一）对事故责任单位的处理意见

（二）对事故有关责任人员的处理意见

1.免予或不予追究责任人员

陶**，对事故发生负有直接责任，鉴于在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.建议司法机关依法处理人员

林**，智宏建筑外聘铲车司机。缺乏安全操作意识，未能认真观察铲车周边情况就进行铲渣作业，涉嫌过失致人死亡，建议由司法机关依法追究刑事责任。

3.对事故有关责任人员的行政处罚建议

（1）曹**，智宏建筑法定代表人。未严格依法履行主要负责人的安全生产职责，对事故发生负有主要领导责任，建议由环翠区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

（2）董**，智宏建筑副经理，威畅市政文化路（西北山路-海滨路）道路罩面工程现场负责人。未认真履行安全生产综合管理和日常监督责任，对事故的发生负有重要领导责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，由环翠区住房和城乡建设局暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，由环翠区应急管理局对其处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

（三）对有关公职人员的处理建议

张**，中共党员，鲸园街道民生服务办公室安全生产负责人，督促开展市政工程安全生产工作不到位，未有效履行辖区内市政工程安全生产监管职责，对事故发生负有责任，建议依据党纪政纪有关规定，由鲸园街道党工委对其进行批评教育。

（四）其他处理建议

责成鲸园街道办事处向环翠区政府作出深刻书面检查。

六、事故整改和防范措施

（一）全面牢固树立安全发展理念。各镇街各有关部门和企业要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，统筹发展和安全，始终把安全生产摆在突出位置，紧紧抓在手上。要深刻汲取事故惨痛教训，举一反三，建立安全风险防范长效机制，层层压实责任，不断健全完善安全生产管理制度，深入落实防范事故的各项措施，坚决遏制各类事故发生。

（二）进一步压实对市政工程的安全监管责任。各镇街各有关部门要深刻吸取本次事故和其他类似事故教训，按照“三管三必须”的原则，严格落实主管部门、监管部门和属地镇街的监管责任，加大对市政工程施工现场安全生产的执法检查力度，督促市政工程建设、施工、监理等企业加强现场管理，规范作业技术交底、作业人员岗前培训，强化对施工现场的监督检查，及时消除施工现场的事故隐患。

对施工人员特别是临时工的安全生产教育和培训工作，如实告知作业场所危险有害因素，提高工人安全意识；强化工程车辆安全管理，建立管理档案，重点排查制动、转向等车辆本质安全，确保工程车辆处于安全良好状态。

（四）切实提高应急处置能力。各镇街及有关部门要完善应急救援预案体系，强化应急物资保障，推进应急处置能力提升。各企业要有针对性地制定应急救援预案，在开展作业前要做好处置预案的交底培训，并对照预案逐项健全完善应急救援措施。要加强应急演练，提高从业人员事故预防、避险、逃生、自救、互救等应急处置技能，确保发生异常情况时，从业人员能够在第一时间有效处置，避免事态扩大或次生事故发生，尽最大努力减少人员伤亡和事故损失。

打印

分享：