丘北锦屏文山**物流有限公司“10·8”一般车辆伤害事故调查报告

丘北县人民政府事故调查组

2026 年 3 月

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位概况 2
（二）发生事故设备概况 2
（三）事故相关人员情况 3
（四）事故发生单位安全管理情况 3
（五）事故发生经过 4
（六）事故现场情况 4
（七）人员伤亡和直接经济损失情况 5
二、事故应急处置及评估情况 5
（一）事故信息接报情况 5
（二）事故现场应急救援情况 5
（三）医疗救治和善后处理情况 6
（四）事故应急处置评估 7
三、事故原因分析 7
（一）直接原因分析 7
（二）事故相关鉴定情况 8
（三）间接原因分析 8
四、有关责任单位存在的主要问题 8
五、对有关责任人员和责任单位处理建议 9
（一）对事故有关责任人员的处理建议 8
（二）对事故有关责任单位的处理建议 9
六、事故主要教训 9
七、事故防范和整改措施建议 10

2025年10月8日17时14分许，丘北县锦屏镇**驾校8栋文山**物流有限公司内，发生一起叉车（托盘堆垛车）在卸货过程中侧翻倾压事故，造成2人死亡，直接经济损失10.68余万元。

丘北县人民政府依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）和《特种设备事故报告和调查处理规定》（国家市监总局令第50号）等有关规定，成立了由县委常委、常务副县长为组长，县应急局局长为常务副组长，县公安局副局长和县工信商务局、县市监局局长任副组长，县总工会、县教体局、县人社局、县交运局、县卫健局、县应急局、县市监局等相关领导为成员的文山**物流有限公司“10·8”事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作，同时，邀请县纪委监委驻县应急局纪检组、县检察院有关同志指导事故调查处置。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位、有关责任单位、责任人及有关责任人的处理及事故防范和整改措施建议。

经调查认定，丘北锦屏文山**物流有限公司“10·8”车辆伤害事故，是一起因驾驶人员无证驾驶、违章操作车辆导致的一般特种设备相关生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

文山**物流有限公司于2025年6月16日成立，统一社会信用代码：9153**********X8H，法定代表人：胡*财，经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：装卸搬运；运输货物打包服务；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；居民日常生活服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

租赁合同签订情况。文山**物流有限公司于2025年6月13日与丘北县**机动车培训学校有限公司签订租赁合同，租用位于云南省文山州丘北县********公路旁约94平方米临时厂房作为公司办公地点及仓库，租金壹万元每年，租期从2025年6月至2026年6月30日[1]。

（二）发生事故设备概况

发生事故设备是一台叉车，设备名称为托盘堆垛车，制造单位是江苏华峰电动叉车有限公司。该叉车产品型号为CDD型，无车辆号牌，额定起重量1500kg，空载最大起升高度3000mm，车身自重450kg，车架号J25052162，产品编号

[1] 租赁合同（合同编号：20250613）

J25052162，制造日期为2025年7月5日，有场（厂）内专用机动车辆合格证[2]和出厂检验合格报告[3]。该台叉车产权单位为文山**物流有限公司；该台叉车未在有关部门办理使用登记。

（三）事故相关人员情况

1.胡*财，男，壮族，1993年5月1日生，身份证号：532626**********，户籍地：云南省文山壮族苗族自治州丘北县官寨乡革勒村民委上革勒小组，文山**物流有限公司法定代表人。

2.滕*莲，女，汉族，1992年1月26日生，身份证号：532624**********，户籍地：云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县普弄村委会铳祥村小组，丘北县天星乡**小学校教师，系胡*财妻子，2025年10月8日18时30分经丘北县人民医院确认抢救无效死亡。

3.胡*瑶，女，壮族，2025年6月1日生，身份证号：532624**********，户籍地：云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县普弄村委会铳祥村小组，婴儿，系胡*财三女，2025年10月8日18时26分经丘北县人民医院确认抢救无效死亡。

（四）事故发生单位安全管理情况

文山**物流有限公司在安全管理方面提供有《第五章安全风险辨识管理制度》《第五十四章危险源辨识、风险评价与

[2] 场（厂）内专用机动车辆合格证
[3] 出厂检验报告

风险控制管理》纸质资料各一份。

（五）事故发生经过

2025年10月8日17时14分许，胡*财将一台电动叉车操作驾驶到一辆货车车厢后，货车司机胡*将一个橘黄色袋子的两条拉带分别绕绑在叉车的两条货叉上，之后由胡*财操作叉车将货物吊起后向仓库内搬运，此时滕*莲背着胡*瑶站在货车货厢右后侧，一起站在此处的还有胡*财长女及一个不知名男孩，17时15分许，胡*财操作叉车后退的过程中向左打方向后叉车突然发生右侧翻，叉车砸中并压在背着胡*瑶的滕*莲身上。

（六）事故现场情况

现场位于丘北县锦屏镇**驾校8栋**物流有限公司内。**驾校8栋东侧是北门大河；南侧是**驾校1栋；西侧是**驾校9栋；北侧是**驾校摩托车训练场。

中心现场位于丘北县锦屏镇**驾校8栋文山**物流有限公司内。**驾校8栋最南端为文山**物流有限公司，文山**物流有限公司南面开有一道卷帘门，呈开启状，有大门进入，文山**物流有限公司中间有一黄色麻袋包装的最高级汉白玉石；东墙脚有一辆电动车；南墙脚由东向西依次是一辆红色儿童自行车、一辆白色儿童自行车、一张办公桌；西墙脚有两张办公桌，靠西一张办公桌上有一副眼镜，眼镜上沾有血迹；北墙脚有一台锦昌叉车，货叉向东方，叉车上有使用警

告，警告内容为“1、载货推拉叉车时，货叉高度必须小于等于300mm，严禁货物升高后推拉作业。2、货物应均匀堆放在货叉上，严禁偏置。3、叉车作业时，两侧严禁有人。”在红色儿童自行车前水板上有8厘米×3厘米范围的流淌状血迹。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成2人死亡，按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）评估，事故造成直接经济损失10.68余万元[4]。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

2025年10月8日20时58分，丘北县人民政府办公室接到丘北县卫健局报告，丘北县人民医院急诊科有2名外伤患者经抢救无效死亡。2025年10月8日22时16分，丘北县应急管理局接到丘北县人民政府办公室通知后，立即对事故情况进行调查核实，及时将事故信息上报至文山州应急管理局，并通过生产安全直报系统上报事故信息。

（二）事故现场应急救援情况

2025年10月8日17时17分许，胡*财、胡*以及钱*婷赶紧冲上前去抬叉车液压杆，将叉车液压杆抬起后，钱*婷将滕*莲、胡*瑶母女从液压杆下拉出，胡*财拨打120呼叫救护车，又因嫌120救护车慢，胡*财在旁人协助下将滕*莲抱到胡*财的私家车后排上，钱*婷抱着胡*瑶坐在副驾驶位，由胡

[4] 丘北锦屏文山**物流有限公司“10·8”一般车辆伤害事故直接经济损失统计表

*财驾车将滕**莲、胡*瑶送往丘北县人民医院进行抢救。

（三）医疗救治和善后处理情况

1.医疗救治情况：2025年10月8日17时25分，胡*财、钱林婷将伤者滕*莲、胡*瑶送至丘北县人民医院急诊科抢救。到医院后医护人员立即给予胡*瑶清理呼吸道，开通静脉，气管插管开放气道，呼吸气囊加压给氧，胸外心脏按压，反复肾上腺素静脉注射兴奋心脏等抢救至18时26分，心跳未恢复，抢救无效，心电图显示直线，18时26分，胡*瑶经丘北县人民医院急诊科确认抢救无效死亡[5]。到医院后医护人员立即给予滕*莲清理呼吸道，开通静脉，气管插管开放气道，呼吸气囊加压给氧，胸外心脏按压，反复肾上腺素静脉注射兴奋心脏等抢救至18时30分，心跳未恢复，抢救无效，心电图显示直线，18时30分，滕*莲经丘北县人民医院确认抢救无效死亡[6]。

2.善后处理情况：丘北县人民政府接到事故报告后，立即安排县公安局、县应急局、县市监局等相关部门到现场进行调查核实；县教体局、县人社局积极做好死者遗属有关抚恤费用的申报，并于11月6日下发《关于发给滕*莲遗属有关抚恤费的通知》（丘人社薪〔2025〕231号）[7]，同意发放滕*莲生前20个月的基本工资83000元给遗属作一次性抚恤费；发丧葬补助费1200元。另从2025年11月起发给长女胡*悦、

[5] 丘北县人民医院门诊病例（初诊）（胡*瑶）
[6] 丘北县人民医院门诊病例（初诊）（滕*莲）
[7] 《关于发给滕*莲遗属有关抚恤费的通知》（丘人社薪〔2025〕231号）

次女胡*怡定期生活补助费每人每月104元至其年满16周岁或高中（大学毕业）之月止。滕*莲、胡*瑶遗体于10月9日在丘北县殡仪馆火化，10月18日将遗体安葬于丘北县官寨乡**村民委公墓。

（四）事故应急处置评估

事故发生后胡*财及时组织人员将滕*莲、胡*瑶送往丘北县人民医院进行抢救；县教体局、县人社局等相关部门积极配合做好后续处置工作，确保善后工作开展有序。县公安局、县市监局、县应急局等部门接报后，均派员赶赴事故现场，开展应急处置工作，政府部门之间事故信息报送渠道畅通。在事故处置和应急处置过程中无衍生事故，社会无不良舆情影响。经评估，此次事故应急处置得当，应急措施到位，相关政府部门应急响应及时高效。

三、事故原因分析

事故直接原因：胡*财操作叉车（托盘堆垛车）卸载货物时，违规将货物置于货叉下方并移动（倒退）叉车，导致叉车在行驶过程中侧翻。

（一）直接原因分析

结合事故现场视频录像、丘北县公安局现场勘验笔录及分析，事故发生的直接原因：一是胡*财未经过专业培训无证驾驶叉车；二是胡*财违章操作，未按照CDD全电动堆高车（托盘堆

垛车）第四章使用安全知识第11条“当货叉处于上部位置时，禁止移动叉车”的要求进行操作[8]；三是胡*财安全意识淡薄，叉车作业时作业区有人停留，未停止作业。

（二）事故相关鉴定情况

丘北县公安鉴定意见通知书（副本）鉴定意见：1.滕*莲符合较大质量、形状不规则的钝性物体作用于躯体前倾至颅脑损伤死亡。2.胡*瑶符合钝性重物挤压头部至颅脑损伤死亡[9]。

（三）间接原因分析

文山**物流有限公司安全管理混乱，未建立安全管理、特种设备操作、教育培训、隐患排查治理等安全管理制度；胡*财未认真查看CDD全电动堆高车（托盘堆垛车）的使用说明书，对严禁操作事项不熟知，盲目操作。

四、有关责任单位存在的主要问题

文山**物流有限公司。文山**物流有限公司在购买叉车后，未及时到市监部门办理使用登记并取得使用登记证书；安全管理混乱，未建立安全管理、特种设备操作、教育培训和隐患排查治理等安全管理制度。

五、对有关责任人员和责任单位处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

胡*财，男、群众、文山**物流有限公司法定代表人，事

[8] CDD全电动堆高车（托盘堆垛车使用说明书）
[9] 丘北县公安局鉴定意见通知书（副本）（丘公（刑）鉴通字〔2025〕177号）

故叉车驾驶员，未经过专业培训并取得国家规定的相应资格证书，无证驾驶、违章操作叉车，对事故的发生负有直接责任，涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条[10]的规定。建议案件移送公安机关依法依规处理。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

文山物流有限公司**。文山**物流有限公司在购买叉车后，未及时到市监部门办理使用登记并取得使用登记证书，违反《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条的规定[11]。文山**物流有限公司未建立特种设备岗位职责、隐患治理、应急救援等安全管理制度和操作规程，违反《中华人民共和国特种设备安全法》第三十四条的规定[12]。文山**物流有限公司未对叉车作业人员进行必要的安全教育和技能培训，违反《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条第一款、第二款的规定[13]。建议由丘北县市场监督管理局依据有关法律法规立案查处。

六、事故主要教训

（一）法律意识淡薄。胡*财作为文山**物流有限公司法定

---

〔10〕《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。

〔11〕《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条：特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。

〔12〕《中华人民共和国特种设备安全法》第三十四条：特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。

〔13〕《中华人民共和国特种设备安全法》第十三：特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训。

代表人，法律意识淡薄，为考虑公司运营成本，胡*财既是公司负责人，又是叉车驾驶员，一人身兼多职，因公司小人员少而忽视了安全的重要性，对法律法规缺乏必要的认识和敬畏。

（二）违章操作严重。严重违反不得把货物置于货叉下方且移动叉车的操作规范是造成事故发生的直接原因，反映出企业未落实安全生产主体责任，作业人员缺乏安全知识，对叉车操作规程和要求不熟悉，存在侥幸心理，导致叉车失控，造成人员伤亡和财产损失。

（三）主体责任缺失。文山**物流有限公司安全生产主体责任缺失，未按照法律法规的要求履行企业应尽的安全生产职责，各种安全生产工作台账基本未建立，导致安全管理体系缺失、风险防控失效。

七、事故防范和整改措施建议

（一）压实主体责任，强化应急演练。切实压实特种设备使用企业主要负责人安全生产第一责任人职责，定期组织安全检查，确保叉车设备安全运行。推动企业隐患排查和内部报告奖励机制的建立，鼓励和激励企业员工查问题查隐患并积极整改，降低事故发生的风险。督促相关企业针对叉车事故制定应急预案，定期开展演练，提高应急处置能力。

（二）全面摸底排查，强化教育培训。对全县叉车使用情况进行一轮全面的摸底排查，切实摸清用途和底数，建立完善的监管台账。加强特种设备安全法律法规的宣传教育，特别是在物流、

建筑等重点行业实现全覆盖。加大特种设备作业人员的培训和检查力度，杜绝无证操作。

（三）吸取事故教训，强化日常监管。市监、应急、交运、住建等部门要吸取事故教训，一方面，通过强化日常监管，把县委、县政府对安全生产工作的要求层层传导和压实到使用特种设备的相关企业；另一方面，要对本次事故进行反思和总结，特别是对使用特种设备但又还未纳入监管，处于监管真空区域的企业如何开展监管进行思考，并提出具体可行的意见建议，尽快报县人民政府审定后实施，确保监管无死角无遗漏。