智能问答
微信
微博
无障碍

| | | | |
|---|---|---|---|
| 索引号 | 11511123008775361M/2024-00039 | 公文种类 | 报告 |
| 发布机构 | 营山县应急管理局 | 主题分类 | 应急管理 |
| 成文日期 | 2024-05-23 | 发布日期 | 2024-05-23 |

# 南充市身心医院“4•10”一般触电事故调查报告

时间：2024-05-23 | 来源：营山县“4·10”事故调查组

2024年4月10日11时许，南充市身心医院整改第二住院楼消防安全隐患，进行管道井封堵施工时，发工人触电死亡的一般事故。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》号令）《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府225号令）等有关法律法规规定，县政府成身心医院“4·10”一般触电事故调查组。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”过”原则，深入事故现场勘察、调查取证、查阅资料、询问有关人员、检测检验、综合分析，查明了事因，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位及责任人员处理建议，指出了事故防范及整改措将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

南充市身心医院（南充市第六人民医院、南充市优抚医院），统一社会信用代码为：1251110045225院位于营山县锦程街99号，法定代表人为安先勇。经营范围包括提供医疗护理保健、社区卫生和收养服务

（二）事故维修工程基本情况

因在县卫生健康局牵头组织的安全检查中，发现南充市身心医院存在管道井未进行防火封堵的安全隐时隐患整改，医院将管道井封堵维修工程发包给曾朝斌个人，曾朝斌便组织人员对门诊楼和第二住院楼的封堵。管道井封堵方式为在每层楼管道井与楼板连接处架设混凝土隔板，施工顺序为钻孔、植筋、钢筋绑浇筑。

（三）事故当事人、相关人员基本情况

1.康国林，死者，男，汉族，32岁，管道井封堵施工人员，因电击伤死亡。事故发生时，在南充市身住院楼三楼管道井进行钻孔作业。

2. 曾朝斌，男，汉族，38岁，四川省仪陇县人，南充市身心医院管道井封堵维修工程承包人，自由职
包管道井封堵工程后雇请廖香召施工，廖香召施工时带领继子康国林共同施工作业。

二、事故发生经过及现场情况

（一）事故发生经过

2024年3月下旬，南充市身心医院与曾朝斌就管道井封堵维修工程达成约定，曾朝斌于3月29
现场，其查看了门诊楼和第一住院楼的管道井，未查看第二住院楼管道井。后曾朝斌电话联系朋
人施工，李德春介绍廖香召与康国林施工。3月31日晚，李德春带领康国林和唐秀琼（康国林母
看了门诊楼的管道井，后康国林与廖香召便自行施工。施工几日后，门诊楼管道井封堵施工完成
不知道第二住院楼还有管道井需要封堵，便离场了。经过曾朝斌提醒，李德春于4月8日左右带领
住院楼的管道井现场，查看后廖香召表示他有时间就来施工。

4月10日上午，因廖香召有事耽搁，康国林独自来到医院第二住院楼进行管道井封堵施工。4
康国林到达第二住院部三楼楼梯间转角平台与三楼过道相连接的通道（管道井位于此通道），其查看现场
孔作业。在钻孔作业过程中，其蹲在管道井门槛外，上半身探入管道井内操作电锤，右脸不慎接触到管道
上的灯座触电。12时许，医院清洁工郑素元路过三楼过道，发现康国林蹲在地上，上半身扑在管道井的门
正在作业，此时郑素元并未发觉异常。几分钟后，郑素元再次路过三楼过道，发现康国林仍然保持上半身
的姿势，其走近查看，发现管道井墙壁上有大量血迹。其立即呼叫值班医生和护士，值班医生和护士闻声
场，对康国林进行抢救，并马上转移到三楼抢救室继续抢救。经过抢救，于13时20分抢救无效死亡

（二）事故现场情况

经勘查，事故现场位于南充市身心医院第二住院楼三楼楼梯间转角平台与三楼过道相连接的通道，该
由防火门分隔。通道内有一管道井，管道井门宽45厘米。整个管道井长104厘米，宽44厘米，十分狭窄，
部均未封堵，井内有4根水管。井内墙壁上距离三楼地板约60厘米处有一螺丝口灯座，灯座上的灯泡已碎
螺纹金属帽残留在灯座内，灯座及灯座下方有大量血迹。经过现场试验，该螺丝口灯座的螺旋套与火线相
极金属簧片与零线相接，灯座的开关位于三楼楼梯间转角平台。

（三）人员伤亡及直接经济损失情况

**此次事故共造成1人死亡，直接经济损失120余万元。**

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置

2024年4月10日事故发生后，身心医院的医生和护士立即开展抢救，管理人员立即报警并向相关部门报
报警后公安民警和相关部门立即赶到了现场并开展处置工作。

（二）善后情况

事故发生后，医院和曾朝斌积极与死者家属协商赔偿事宜，现已与死者家属签定了书面赔偿协议书，
部赔付到位。

智能问答
微信
微博
无障碍

（三）事故应急处置评估

事故发生后，身心医院赓即开展了抢救，县公安局、县应急局、县卫健局及绥安派出所等单位对现场将死者尸体送殡仪馆保存，及时上报事故，应急响应、应急救援、应急联动及时。同时，在事故发生后，极配合相关部门处理善后事宜，未引发负面社会影响。从善后工作、舆情控制等工作看，应急处置总体得力制有效。

四、事故原因及性质

事故调查组对事故现场进行了勘验，对死者的死亡原因进行了调查，对相关当事人进行了调查物证资料，综合分析，得出如下结论：

（一）直接原因

1.事发管道井中灯座上的灯泡碎裂，灯泡的螺纹金属帽残留于灯座内且高出灯座的塑料件，加火线相接，在灯座开关打开的情况下，灯泡残留的螺纹金属帽带电，存在触电隐患。

2.事发灯座的供电线未按设计接于三楼普通照明供电，而是接于应急照明供电，而该楼栋的应急照明范设置电击防护[1]。

3.事发灯座的安装高度未达到规范要求[2]。

4.康国林安全意识淡薄，未佩戴安全帽等劳动防护用品[3]，且在显然发现碎裂灯泡的灯座可能存在触况下，未排除隐患冒险施工。

（二）间接原因

1.南充市身心医院未对承包人曾朝斌的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查[4]，及时用电安全隐患。

2.承包人曾朝斌未向施工人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施专门的安全管理人员到施工现场进行监督检查[6]；未为施工人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用[7]。

（三）事故性质

经调查认定，该事故是一起生产安全责任事故，属一般事故等级。

五、事故相关单位及维修工程承包人存在的问题

（一）南充市身心医院：一是隐患排查存在死角疏漏，导致管道井的照明设施及电力线路长期存在安是未对小额维修外包工程的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查；

（二）曾朝斌：一是未向施工人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急未委派专门的安全管理人员到施工现场进行监督检查；三是未为施工人员提供符合国家标准或者行业标准用品，并监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用。

六、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

智能问答
微信
微博
无障碍

南充市身心医院履行安全管理主体责任不到位，隐患排查存在死角疏漏，导致管道井中照明设施长其患；未对小额维修外包工程的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查。对事故发生负有管理由县应急局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，对其给予罚款的行政处罚。

（二）对事故相关责任人员的处理建议

1.康国林，在施工过程中未佩戴安全帽等劳动防护用品，且在显然发现碎裂灯泡的灯座可能下，未排除隐患冒险施工，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究其

2.曾朝斌，作为管道井封堵维修工程承包人，未向施工人员告知作业场所和工作岗位存在的以及事故应急措施；未委派专门的安全管理人员到施工现场进行监督检查；未为施工人员提供符标准的劳动防护用品，并监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用。对事故发生负有管理责依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，对其给予罚款的行政处罚。

3.李林杰，南充市身心医院后勤科科长，负责医院的安全管理工作。未对小额维修外包工程协调、管理，未安排人员对施工现场进行定期检查，履行岗位安全管理职责不到位。建议由南充市身心医内部规定处理，并将处理情况报县安委会。

4.杨建，南充市身心医院副院长，分管安全生产工作和后勤科。对小额维修外包工程的安全生产工作到位，建议责成其向南充市身心医院及上级主管部门做出书面检查。

七、事故整改和防范措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步加强安全管理工作，特提出如下整改建议。

（一）强化底线思维，落实主体责任。南充市身心医院要进一步树牢安全意识，严守安全底线，认真产主体责任，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规和标准规范，要建立健全全员安全制，安全负责人要切实履职尽责，作业人员要提高安全意识，消除麻痹大意和侥幸心理；建立健全规章制业人员的安全教育培训，强化作业现场管理，杜绝类似事故发生。

（二）加强监督检查，隐患整改落实。南充市身心医院要大力加强隐患排查，着重提升隐患排查的专率。特别是要对全院电力线路、设施开展全覆盖的专业检查排查，对于发现的问题要按照方案、时限、责资金“五落实”要求，整改落实到位。

（三）履行安全职责，强化监督管理。县卫健局要进一步加强行业监督，对县域内医院开展安全生产大整治行动、组织安全隐患自查自纠行动，建立事故隐患台账清单，抓好隐患整改工作，有效预防生产安生，确保我县安全生产形势持续稳定向好的态势。

[1]《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）7.7.1:低压配电系统的电击防护应包括基本保护(直接故障保护(间接接触防护)和特殊情况下采用的附加保护。7.7.2：电击防护应采取基本防护和故障防护组护和故障防护兼有的保护措施。

[2]《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）18.1.6：除采用安全电压以外,当设计无要求具的灯头对地面距离应大于2.5m。

智能问答
微信
微博
无障碍

[3]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发的，应当及时督促整改。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、急措施。

[6]《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第一款、第二款：施工单位应当设立安全生产管全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

智能问答
微信
微博
无障碍
扫一扫在手机打开当前页




南充市营山县人民政府版权所有 主办单位：南充市营山县人民政府办公室
网站标识码：5113220018 ICP备案：蜀ICP备2022027664号-1 川公安备案号：51132202000117号