仪征经济开发区某制造有限公司“4·21”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2026-08-25 09:58 访问量：48

来源：仪征市应急管理综合行政执法大队

2026年4月21日8时17分许，仪征经济开发区某制造有限公司厂房东南角仓库改建工程发生一起高处坠落事故，致1人死亡。该事故造成直接经济损失约壹佰肆拾伍万元人民币。

经调查认定，这是一起生产安全责任事故，事故类型为高处坠落事故，事故等级为一般事故。

事故发生后，仪征市应急管理局派员立即赶赴事故现场，开展先期调查核实、勘察现场、调查走访等工作，并向仪征市人民政府进行了报告。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，仪征市人民政府成立了由市应急管理局、公安局、住房和城乡建设局、江苏省仪征经济开发区管理委员会、总工会等部门组成的“4·21”事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，事故调查组邀请了市纪委监委、检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，并针对事故暴露出的突出问题，提出了有关处理意见及事故防范措施建议。现将调查处理结果予以公布：

一、事故发生的原因和事故性质：

（一）事故直接原因

1. 施工现场未设置生命线、安全网和临时走道板等安全防护措施，致使作业人员处于不安全环境中，无法提供有效安全防护。

2. 死者包某某，在登高铺设彩钢瓦作业过程中未佩戴安全带，无安全防护措施的情况下，在大风环境中进行高处作业，被刮起的彩钢瓦裹挟后坠落地面。

（二）事故间接原因

1. 某制造有限公司：未依法履行基本建设程序进行钢结构厂房建设，未经有资质的单位进行勘察设计，未取得建设工程规划许可证，未取得建筑工程施工许可证的情况下擅自施工，未编制专项施工方案；将事故项目劳务部分分包给无相应资质的单位施工；未开展安全交底和技术交底；安全隐患排查不到位，未及时消除未设置安全防护措施，对违规进行高处作业和危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案的事故隐患。

2. 某劳务有限公司：违规承揽工程，未依法取得相应资质和安全生产许可违规承揽钢结构施工业务；违法分包工程，将已经承包的工程违法分包给不具备相应资质的分包工程承包人；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；未及时消除未设置安全防护措施，违规进行高处作业和危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案的事故隐患。

3. 睢某某，作为某制造有限公司主要负责人，违法违规建设事故项目，未经依法批准或者许可进行建筑施工；将事故项目分包给不具备相应资质的单位；未建立健全事故项目项目负责人、安全管理人员岗位职责；未及时消除将事故项目劳务部分分包给无相应资质的单位施工，危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案和建筑施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得有效安全生产考核合格证书从事相关工作的重大隐患。

4. 朱某某，作为某劳务有限公司主要负责人，未履行主要负责人安全生产工作相关职责，未及时消除违规高处作业的事故隐患，未组织建立并落实隐患排查治理制度，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未健全并落实本单位全员安全生产责任制；未依法取得相应等级的资质证书，违规承揽事故项目，违法将事故项目中彩钢瓦铺设施工分包给不具备相应资质的单位；在无资质承揽工程，当日大风且作业现场未设置安全防护措施，未编制专项施工方案的情况下，组织他人违章进行高处作业。

5. 高某某（系某钢结构经营部经营者）违规承揽工程，未依法取得相应资质和安全生产许可违规承揽事故项目相关业务；安全教育培训不到位，安全生产管理不到位；在无资质承揽工程，当日大风且作业现场未设置安全防护措施，未编制专项施工方案的情况下，组织他人违章进行高处作业。

（三）事故性质

经调查认定，这是一起生产安全责任事故，事故类型为高处坠落事故，事故等级为一般事故。

二、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1. 睢某某，作为某制造有限公司的主要负责人与事故项目的项目负责人，因其违法开展钢结构工程建设活动，违反安全生产有关规定，致一人死亡，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法进行处理。

2. 朱某某，系某劳务有限公司主要负责人与兼职安全员。因其违法开展钢结构工程建设活动，违反安全生产有关规定，致一人死亡，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法进行处理。

3. 高某某（系某钢结构经营部经营者），因其违法开展钢结构工程建设活动，违反安全生产有关规定，致一人死亡，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法进行处理。

（二）对事故发生单位的处理建议

1. 某制造有限公司，作为事故项目的建设单位，未依法履行基本建设程序进行钢结构厂房建设，未经有资质的单位进行勘察设计，未取得建设工程规划许可证，未取得建筑工程施工许可证的情况下擅自施工，未编制专项施工方案；将事故项目劳务部分分包给无相应资质的单位施工；未开展安全交底和技术交底；安全隐患排查不到位，未及时消除未设置安全防护措施，对违规进行高处作业和危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案的事故隐患。违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款，《江苏省城乡规划条例》第三十八条第一款，《中华人民共和国建筑法》第七条第一款、第二十二条，《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款、第四十九条的规定，对本起事故发生负有责任。建议由仪征市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定给予行政处罚。

2. 某劳务有限公司，违规承揽工程，未依法取得相应资质和安全生产许可违规承揽钢结构施工业务；违法分包工程，将已经承包的工程违法分包给不具备相应资质的分包工程承包人；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；未及时消除未设置安全防护措施，违规进行高处作业和危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案的事故隐患。违反了《中华人民共和国建筑法》第二十四条，《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第八条、第十四条，《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款、第四十九条的规定，对本起事故发生负有责任。建议由仪征市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定给予行政处罚。

三、事故主要教训

（一）企业依法建设安全施工意识淡薄。

某制造有限公司无视相关法律法规规定，未经依法许可，随意进行钢结构建设，未经勘察、设计擅自将建设项目发包给无资质单位施工。某劳务有限公司违法承接钢结构工程，施工现场安全管理缺失，未采取基本防坠措施。

（二）属地防违控违治理机制存在漏洞。

开发区及属地新城镇信息共享、联合查处各环节配合不力，未能形成有效监管合力。排查整治措施不实，日常巡查覆盖不足，对新增违建发现不及时，源头管控措施不精准。

（三）监管部门违法建设治理不力。

城管部门对违法建设未及时立案查处，住建部门对未经许可的施工行为应查未查，事故发生企业违法建设、无资质擅自施工，未及时制止、查处。同时，自然资源和规划部门对违法占地行为缺乏监管。

四、事故整改和防范措施

（一）进一步压实责任强化法治意识。

企业要严格落实安全主体责任，恪守基本建设程序，守住施工安全关口；对照全员化建设要求，压实全员安全生产责任，构建责任体系；常态化开展违法建设及法律警示教育，引导依法安全施工；落实实体化建设要求，健全安全管理机构，做实风险分级管控和隐患排查治理，整改违规行为，夯实整改成效；推进手册化建设，编制岗位安全手册和案例手册，规范从业人员安全行为。

（二）进一步加强属地协同治理。

打通开发区与新城镇信息壁垒，建立审批信息、巡查记录、执法案件实时归集共享机制，健全案件移送、联合查处、结果反馈闭环流程，形成全链条监管合力。完善网格化巡查防控体系，实行定人、定责、定区域管理，对新增违建做到第一时间发现、制止、处置。强化责任落实与倒查机制，对巡查不力、处置不及时导致新增违建的依规追责，压实属地管理责任。

（三）进一步加大部门监管力度。

城管、住建、自然资源和规划等部门要突出问题导向，开展违法占地、违法建设专项整治，查处“两违”行为；强化专业化建设，建强安全管理机构，提升专业能力，排查整治未经许可开工、无资质承揽工程等违法行为，排查施工现场隐患，推动重大隐患动态清零。

【打印此页】　【关闭窗口】

市人大、政协　党群团体　政府部门　园区　乡镇　其他单位

政府网站找错　适老化无障碍服务

隐私保护
保密声明
联系我们
网站地图

主办单位：仪征市人民政府办公室
运行管理：仪征市大数据发展中心
版权所有：仪征市人民政府网站
政府网站标识码：3210810001
苏ICP备05004226号

违法和不良信息举报中心