# 仪征经济开发区某船舶修造有限公司“3•28”一般机械伤害事故调查报告

发布时间：2025-05-28 18:25 访问量：372

字号： 大 中 小

来源：仪征市应急管理综合行政执法大队

2025年3月28日13时10分左右，仪征经济开发区某船舶修造有限公司在其承包的某船厂四号船台驳船尾部发生一起机械伤害事故，致1人死亡，造成直接经济损失壹佰捌拾伍万元。

事故发生后，仪征市应急管理局主要负责人立即赶赴事故现场，组织执法人员开展调查核实、勘察现场工作，并向仪征市人民政府进行了报告。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，仪征市人民政府成立了由市应急管理局、公安局、工信局、总工会组成的“3·28”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。事故调查组同时邀请了市纪委监委、检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，并针对事故暴露出的突出问题，提出了有关处理意见及事故防范措施建议。现将调查处理结果予以公布：

一、事故基本情况

**（一）事故责任单位的概况**

**某船舶修造有限公司。**事发船台的承包单位，由主要负责人褚某强负责安排相关人员到现场负责驳船的修造。

**（二）事故相关单位的概况**

1、**某船厂。**事发船台的发包单位，负责对出租船台安全生产工作的统一协调、管理工作。

2、**某施工队。**由某船舶修造有限公司管理的劳务施工队，服从该公司安排进行工作，涉事死亡人员丰某安隶属于该施工队的焊接与打磨班组员工。

二、事故原因及性质分析

**（一）事故直接原因分析**

丰某安，于某船厂四号船台尾部操作剪叉式升降工作平台，在使用控制器操作升降机上升过程中，未充分观察升降机与上方船尾底板间的距离，将身体伸出作业平台的栏杆外，致使其胸部以上部分被挤压在升降机平台和船尾部底板之间，是导致事故发生的直接原因。

**（二）其他可能因素排除**

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素、社会和舆论关注的其他因素等影响。

**（三）间接原因分析**

**某船舶修造有限公司。**①对丰某安等员工安全教育培训不到位，未能保证从业人员具备岗位必需的知识和技能。②未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应管控措施。③未落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除“员工在操作过程中未将身体的所有部位保持在工作平台围栏内”的事故隐患。

**某船舶修造有限公司主要负责人。**①未制定剪叉式升降工作平台安全操作规程，并督促和教育从业人员遵守；②未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

**（四）事故性质分析**

经调查认定，这是一起生产安全责任事故，事故类型为机械伤害，事故等级为一般事故。

三、对有关责任人员和责任单位的处理建议

**（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员**

丰某安，男，59岁，生前系某船舶修造有限公司某施工队操作工。在使用控制器操作升降机上升的过程中，未充分观察升降机与上方船尾底板间的距离，将身体伸出作业平台的栏杆外，致使其胸部以上部分被挤压在升降机平台和船尾部底板之间，导致事故发生。其对事故发生负有直接责任，因本人在事故中死亡，故建议不予追究。

**（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议**

**1、某船舶修造有限公司，**违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第一款和第二款的规定，对事故发生负有责任。建议由仪征市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项和《生产安全事故罚款处罚规

定》（中华人民共和国应急管理部第14号令）第十四条第二项的规定给予行政处罚。

**2、褚某强，男，55岁，某船舶修造有限公司主要负责人，**违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（五）项的规定，对事故发生负有责任，建议由仪征市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》九十五条第（一）项的规定给予行政处罚。

**（三）对事故相关人员和单位的行政处罚建议**

**1、某船厂，**违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，建议由仪征市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定给予行政处罚。

**2、黄某付，男，62岁，某船厂副总经理，**违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，建议由仪征市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定给予行政处罚。

**3、某施工队，**违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款的规定，建议由仪征市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（四）项的规定给予行政处罚。

四、事故主要教训

这是一起因员工的不安全行为和规章制度的缺陷所导致的一般机械伤害事故。从中吸取的事故教训主要有以下四点：1、事故相关单位安全培训不到位。涉事设备未制定安全技术操作规程，未对员工进行必要的安全生产教育培训，致使员工在不具备必要的安全生产知识的条件下进行作业；2、事故相关单位主要负责人履职不到位。某船舶修造有限公司主要负责人未切实履行企业主要负责人的管理职责，未对安全生产操作规程的制定严格把控，未按照安全风险分级管控制度的要求辨识出作业现场的风险，并采取防控措施。3、发包单位的统一协调管理职责不到位。某船厂未对某船舶修造有限公司的安全生产工作进行统一协调、管理；4、事发后整改过程不到位。事发当日我局执法人员下达暂时停产决定后，事故相关单位在停产停业期间仍多次组织复工复产。

五、事故整改和防范措施

为汲取教训，防止类似事故再次发生，提出以下防范措施和建议：

**1、某船舶修造有限公司和某船厂，**要切实吸取事故教训，按照安全生产法等法律法规规定，严格落实船舶制造现场安全管理措施。建立健全全员安全生产责任制等安全生产管理规章制度和操作规程，层层落实责任，确保员工各司其职、各负其责；要加强对施工人员的安全生产教育培训，特别要加强高处作业等特种作业的安全交底；要对项目施工现场进行全面的安全风险检查，认真排查整治安全隐患，严格落实施工现场高处作业等特种作业安全管控措施；要补充完善各类设施设备的安全操作规程，确保员工作业有章可遵，有规可循。同时，严格依照2022年12月26日扬州市船舶修造安全生产专业委员会办公室下达的《关于进一步加强船舶制造企业安全生产实施生产经营源头治理工作的函》的要求，要深刻吸取“厂中厂”企业事故教训，自觉抵制并清理租赁造船和“厂中厂”行为，完善好企业的安全生产组织架构。

**2、市工业和信息化局**，要加强对船厂的安全监管，联合各部门做好安全检查工作，对检查中发现的不归属于本部门管辖的问题及时移交相关部门，切实保证船厂生产安全。

3、**仪征经济开发区**，要牢固树立安全生产红线意识，采取有效措施认真组织开展好辖区内的安全生产日常管理工作。加强对违章高处作业等事故隐患的巡查工作，对违法行为及时责令改正或报上级有关部门查处，扎实开展安全隐患排查整治，查补监管漏洞和盲区，杜绝出现安全生产工作走形式走过场，有效推动企业压实主体责任，坚决遏制同类事故的发生。

“3·28”生产安全事故调查组

【打印此页】　【关闭窗口】

市人大、政协 | 党群团体 | 政府部门 | 园区 | 乡镇 | 其他单位

隐私保护
保密声明
联系我们
网站地图

主办单位：仪征市人民政府办公室
运行管理：仪征市大数据发展中心
版权所有：仪征市人民政府网站
政府网站标识码：3210810001
苏ICP备05004226号