温州瓯海 XX 母婴用品有限公司“2.21”一般高处坠落事故

调

查

报

告

温州瓯海 XX 母婴用品有限公司“2.21”

一般高处坠落事故调查组

2024 年 6 月

目　录

温州瓯海XX母婴用品有限公司“2.21”一般高处坠落事故调查报告.....2
一、事故基本情况.....3
（一）事故发生单位和相关单位情况.....3
（二）涉事设备情况.....5
（三）涉事人员情况.....6
二、事故发生经过与应急救援情况.....7
（一）事故发生经过.....7
（二）事故现场应急处置、信息报送与善后情况.....9
（三）事故现场与医疗救治情况.....9
三、事故人员伤亡及直接经济损失.....11
（一）人员伤亡情况.....11
（二）直接经济损失.....11
四、事故直接原因.....11
五、事故存在的主要问题.....12
六、事故有关责任人员及责任单位的处理建议.....13
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员.....13
（二）建议给予行政处罚的单位和人员.....14
（三）其他处理建议.....14
七、事故主要教训、整改和防范措施建议.....15
（一）事故主要教训.....15
（二）落实安全责任.....15
（三）加强属地和部门监管.....16
附件1 温州瓯海嘉豪母婴用品有限公司“2.21”一般高处坠落事故死亡人员名单错误！未定义
附件2 温州瓯海嘉豪母婴用品有限公司“2.21”一般高处坠落事故调查组意见.....18

温州瓯海XX母婴用品有限公司“2.21”一般高处坠落事故调查报告

2024年5月22日接报，位于温州市瓯海区梧田街道富强路XX号第1幢第六层的温州XX母婴用品有限公司仓库于2024年2月21日17时31分许发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。直接经济损失约人民币115万元。（死亡人员名单见附件1）。

根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号)和温州市人民政府《关于明确和规范生产安全事故调查处理工作有关事项的通知》（温政发〔2024〕17号）的规定，区政府于2024年5月27日成立由区应急管理局局长戴敏任组长，区公安分局、区检察院、区市场监管局、区应急管理局、区总工会、区梧田街道办事处等单位人员组成的温州瓯海XX母婴用品有限公司“2.21”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过勘查事故现场、监控视频分析、查阅有关资料、人员问询等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，**温州瓯海XX母婴用品有限公司“2.21”**

一般高处坠落事故是一起因简易升降机存在事故隐患（各层门缺少机械联锁保护等），使用人员安全意识淡薄、违规操作导致死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位和相关单位基本情况

1. 事故发生单位: 事故单位系出租厂房单位，房东（使用权人）：杨 XX，男，温州鹿城人，2016 年开始以其个人名义出租位于温州市瓯海区梧田街道富强路 XX 号厂房。

2. 事故厂房出租：温州市瓯海区梧田街道富强路 XX 号第 1 幢厂房共六层建筑，其中一层为温州市鹿城区 XX 皮革经营部承租，用作存放皮革等物品仓库；二层和三层为温州市 XX 服饰有限公司承租，用作生产经营针织品车间；四层为温州 XX 贸易有限公司承租,用作存放奶粉等物品仓库;五层现空置，事发时为温州 XX 时装有限公司用作存放零碎物品仓库；六层为涉事仓库，系温州 XX 母婴用品有限公司（以下称 XX 母婴公司）承租，用于存放母婴用品。如图 1，图 2 所示。



图 1 涉事幢厂房建筑

六楼：温州 XX 母婴用品有限公司仓库（使用到简易升降机）
五楼：温州 XX 时装有限公司仓库（使用到简易升降机）
四楼：温州 XX 贸易有限公司仓库（使用到简易升降机）
三楼：温州市 XX 服饰有限公司（使用到简易升降机）
二楼：温州市 XX 服饰有限公司（使用到简易升降机）
一楼：温州市鹿城区 XX 皮革经营部仓库 （未使用到简易升降机）

图 2 各层出租示意图

3. 事故发生单位组织架构和安全管理：出租单位系一

厂多租，日常安全管理工作由房东杨XX负责，于2024年2月份开始由其管理员陈XX负责。涉事时将该幢共六层场所出租给5家单位使用，未与XX母婴公司签订专门的安全生产管理协议，也未在其租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，日常统一协调和定期安全检查不到位（仅口诉有开展，但未提供相应的统一协调管理和定期检查的相应记录）。

4. 事故相关单位：XX母婴公司，统一社会信用代码：XX，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：浙江省温州市XX号，一般项目：婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；母婴用品销售等，系夫妻店，原法定代表人：刘X，于2024年4月24日变更为徐XX，于2024年5月16日变更为刘XX，事发时有3家门店共4名员工，于2016年9月开始承租涉事仓库用于存放母婴用品，一年租金费用人民币陆万元（另每年需向房东额外支付简易升降机的维护、保养及维修等费用）。

（二）涉事设备情况

简易升降机，通过钢丝绳、链条等部件带动货厢运行，仅用于运载货物，为6层6站6门，属起重机械类（2024年3月拆除，原部件发卖，故无法判定是否属特种设备）。其管理人系杨XX，对涉事简易升降机的维护保养、维修、检查等负有管理职责。在日常使用中未指定专门人员（被授权人员）操作，由二至六层的租户人员自行操作使用。如图3、图4。



图 3 涉事简易升降机内部



图 4 涉事简易升降机一层外部

（三）涉事人员情况

刘 X，男，安徽省临泉县人，系 XX 母婴公司法定代表人，负责进货、发货、谈品牌、门店管理等所有事务，事发

当日在涉事仓库内发货。

二、事故发生经过与应急救援情况

（一）事故发生经过

2024 年 2 月 21 日刘 X 在涉事仓库内发货，当日 17 时 30 分许，刘 X 走向该仓库西侧的简易升降机，约 7 秒后刘 X 拉开该简易升降机的铁拉门并坠入该井道内。同在涉事仓库内用手机与客户沟通的徐 XX（刘 X 妻子）听到一声巨响后发现其不见身影，就往简易升降机门口处寻人。看见刘 X 已坠落至一层，遂边喊边叫往一层跑，跑到一层简易升降机处见刘 X 双手抱头躺在那，人已昏迷（经人多次呼喊后清醒述腰痛）。

此时，在四层仓库理货的崔 XX（温州 XX 贸易有限公司合伙人）听到巨响和徐 XX 的喊声后跑去查看，于当日 17 时 33 分 04 秒拨打“120”急救电话。

当日 17 时 44 分许，“120”急救人员到场急救，初步诊断为创伤/腹部、下背、腰椎和骨盆损伤/骨折/腰椎骨折，经紧急处置后将刘 X 送温州医科大学附属第一医院南白象院区进一步救治。次日 12 时 12 分许，心脏骤停宣布临床死亡。如图 5，图 6，图 7 所示。



图 5 刘 X 拉货往简易升降机处走



图 6 刘 X 拉开简易升降机的铁拉门



图 7 刘 X 坠落

（二）事故现场应急处置、信息报送与善后情况

1. 现场应急处置：接到报警后，区公安分局相关工作人员到达现场维持秩序，并对现场进行勘查。

2. 信息报送：2024 年 2 月 22 日 15 时 35 分，梧田街道办事处接到事故信息后，高度重视，组织应急管理中心工作人员赶赴现场了解情况，确保社会稳定。于 2024 年 5 月 22 日上报事故信息。

3. 善后处置：经相关单位积极与死者家属沟通协调，房东于 2024 年 2 月 28 日与死者家属签订赔偿协议，支付了赔偿款。经评估，本次事故应急处置及时、有效，善后处置平稳有序。

（三）事故现场与医疗救治情况

1. 事故现场：据鹿城区人力资源和社会保障局工伤认定现场勘查和温州市公安局瓯海区分局刑事科学技术室现

场勘验：事故现场位于温州市瓯海区梧田街道富强路XX号第1幢厂内靠西侧简易升降机。该简易升降机共六层，每层均设出入口，其墙面上印有“安全第一”“严禁乘人”等标语。其中心现场为该幢的六层，该六层简易升降机入口设卷门（带门锁）及铁拉门（无门锁）两道门。两道门中的铁拉门设有层门电气联锁，但未设层门机械联锁，现场货厢沉降至底部，可见货厢顶部木板脱落，未见电气照明设施或其工作位置照度不够（光线昏暗）。如图8，图9所示。



一楼货梯口概貌（由西向东拍摄）

图8 简易升降机一层


六楼货梯概貌

图 9 简易升降机六层

2. 医疗救治：高坠后入急诊，行“多腹探查术”，诊断为“多发性损伤、胃结肠韧带撕裂出血、失血性休克，横结肠浆肌层撕裂”；转 ICU 科治疗后未恢复窦性心律，心电图提示一条直线，宣布临床死亡。死亡原因：失血性休克，多器官功能衰竭。

三、事故人员伤亡及直接经济损失

（一）人员伤亡：本事故造成 1 人死亡。

（二）直接经济损失：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）有关规定，本起事故造成的直接经济损失为人民币 115 万元（仅包括房东需支付的赔偿费）。

四、事故直接原因

事故调查组通过现场勘查、视频分析、人员问询等，认

定事故的直接原因：涉事简易升降机未设层门机械联锁[1]，货厢内未设置照明设施或工作位置的照度不足（光线昏暗）；涉事人员安全意识淡薄、忽视安全，违规操作，在货厢未升至六层或未启动时，打开带有层门电气联锁[2]的铁拉门致使该升降机停止运行，且在未确定货厢是否已升至六层的情况下进入该升降机后坠落致死。

五、事故存在的主要问题

作为一厂多租的房东杨XX，出租生产经营场所时未与承租单位签订专门的安全管理协议，也未在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责且统一协调、管理，定期安全检查不到位[3]；作为涉事简易升降机管理人的杨XX，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患[4]，是事故发生的间接原因。

1. 杨XX（房东、涉事设备管理人），未对涉事简易升降机进行周期检查且日常检查流于形式，未及时发现并消除其存在无层门机械联锁、货厢内无照明设施或工作位置的照度不足等事故隐患[5]；未指定专门人员（被授权人员）操作

---

[1]《简易升降机安全规程》7.1.6.1 ：层门应设机械联锁装置，在正常运行时，应不能打开层门（或多扇层门中的任意一扇），除非货厢在该层门的开锁区域内停止或停站。开锁区域不应大于层站地平面以上或以下75mm，采用货厢门驱动层门的，该尺寸允许增加到200mm。

[2]《简易升降机安全规程》7.1.5.1 每个层门应设电气联锁装置，在正常操作的情况下，如果有一个层门或多扇层门中的任何一扇门开着，则货厢应不能启动或继续运行。 7.1.5.2 层门电气联锁装置应采用符合8.5规定的安全触点形式。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5]《简易升降机安全规程》12.1.1：日常检查：在每次换班或每个工作日的开始，对在用简易升降机应进行日常检查，做好检查记录并加以保存归档。日常检查至少包括以下内容：a）按制造商手册的要求进行检查；b）层门的电气和机械联锁是否有效；c）货厢门的电气联锁是否有效；d）外观检查按钮、警示和标记

涉事简易升降机，未制定简易升降机的安全操作规程（安全使用须知）[6]；

2. 作为 XX 母婴公司的主要负责人刘 X，未组织制定本单位的简易升降机的安全操作规程，未检查本单位的安全生产工作，及时消除涉事简易升降机存在的事故隐患，在使用涉事简易升降机过程中违规操作[7]。

六、事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

刘 X，男，安徽省临泉县人，XX 母婴公司法定代表人，安全意识淡薄、忽视安全，违规操作，在货厢未升至六层或未启动时，打开带有层门电气联锁的铁拉门致使该升降机停止运行，且在未确定货厢是否已升至六层的情况下进入该升

是否完好；e）简易升降机的运行情况。 12.1.2 周期性检查:12.1.2.1 对在用简易升降机应进行周期性检查,检查周期应满足制造商的规定,至少每月进行一次, 做好检查记录并加以保存归档。周期性检查除了按 12.1.1 规定的内容外,还应包括以下内容：a）金属结构的变形、裂纹、腐蚀,以及其焊缝、铆钉、螺栓等连接状况;b）悬挂装置的磨损情况及其端部的固定状况；c）其他主要零部件的变形、裂纹、磨损情况；d）主要安全装置是否有效；e）电气装置是否可靠有效。12.1.2.2 周期性检查应由使用单位简易升降机作业人员实施,并制定与周期性检查工作相关的管理制度和操作规程。 使用单位无能力进行周期性检查时,应当委托具有简易升降机制造、安装、改造、维修许可资格的单位进行,并签订相应工作合同,明确职责。8.4.1 货厢内、货厢顶部、机房、底坑及井道中应有电气照明,工作位置的照度均不应小于 501x,照明电路电压不应大于 220V,并应单独控制.7.1.6.1 层门应设机械联锁装置,在正常运行时,应不能打开层门(或多扇层门中的任意一扇),除非货厢在该层门的开锁区域内停止或停站。开锁区域不应大于层站地平面以上或以下 75mm,采用货厢门驱动层门的,该尺寸允许增加到 200mm。

[6]《简易升降机安全规程》10.4：安全使用须知：每层站明显部位应设置简易升降机的安全使用须知。安全使用须知中至少包括：a）使用人员在使用简易升降机之后,必须及时将门关闭；b）简易升降机仅限被授权人员和受过训练的人员使用。11：操作：简易升降机应由被授权人员操作,安全操作的一般要求如下:a）每天投入使用前应进行空载试运行及层门、货厢门的电气联锁和机械联锁的检查,确认状况良好后,方可投入正式运行。b）简易升降机在运行过程中不得推拉层门。c）层门开启后应确定货厢的位置,并确认停层保护装置作用到位后方可进入货厢。d）当确认货厢门和层门都可靠关闭后,方可启动简易升降机。不得以简易升降机的货厢门或层门的开闭作为简易升降机运行和停止的开关。e）装卸货物应轻放轻移,尽可能减少冲击。当有小车进入货厢时,应采取有效措施防止小车撞击货厢壁和门;货厢内的货物应放置稳妥,防止运行时发生移动或倾倒。f）严格控制装载货物的重量,不得超载运行。g）操作人员不得在货厢门与层门之间逗留,并尽可能减少进入货厢内的时间。h）每天打扫货厢内、地坎及层门入口的卫生,防止异物进入地坎。i）简易升降机使用完毕后,应将货厢停靠在基站。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

降机后坠落致死，对该起事故负有直接责任，鉴于其在该起事故中死亡，不予追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员

杨 XX，出租生产经营场所时未与承租单位签订专门的安全管理协议，也未在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责且统一协调、管理，定期安全检查不到位（特别是对涉事简易升降机未进行周期检查且日常检查流于形式）；作为涉事简易升降机管理人的杨 XX，未采取技术、管理措施，及时发现并消除涉事简易升降机无层门机械联锁、货厢内无照明设施或工作位置的照度不足等事故隐患，未指定专门人员（被授权人员）操作涉事简易升降机，未制定简易升降机的安全操作规程（安全使用须知），对该起事故负有主要责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对事故单位厂房的使用权人（涉事设备管理人）杨 XX 予以行政处罚。

（三）其他处理建议

1. 事故调查中发现：安全管理员陈 XX，自 2024 年 2 月负责涉事厂房(厂中厂）安全管理工作以来，存在安全管理不到位，建议杨 XX 给予其批评教育，并依照有关规章制度给予处分。

2. 事故调查中发现：该起事故存在未按规定及时报送以及对辖区简易升降机安全监管、整治不到位问题，移交区纪委区监委。

七、事故主要教训、整改和防范措施建议

（一）事故主要教训

涉事企业未严格按照《中华人民共和国安全生产法》《浙江省安全生产条例》《简易升降机安全规程》（GB28755-2012）等法律法规及国家标准、行业标准等规定开展生产经营活动，安全生产主体责任落实不到位，存在对发现的事故隐患未及时有效处置，属地街道办事处督促生产经营单位落实主体责任存在不足，特别是2020年度瓯海区开展简易升降机安全生产整治工作以来，存在整治工作落实不到位。

（二）落实安全责任

1. 杨XX（房东、涉事设备管理人），要认真分析事故原因，吸取事故教训，做好举一反三工作。出租生产经营场所时要与承租单位签订专门的安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责，并对其统一协调管理、定期安全生产检查，落实安全生产相关工作，杜绝类似事故的再次发生。特别是简易升降机或货梯使用过程中，要对操作人员进行必要的安全知识教育和培训，对简易升降机或货梯存在安全隐患问题，要落实“隐患不排查、问题不整改就是事故”理念，安排专人操作，操作人员、维修人员要进行专门的知识培训，使其熟悉升降机的使用性能；要按照相关规定，设电气联锁、机械联锁等防护装置，并保证其正常使用，在不能保证安全的前提下要暂停使用。涉及特种设备的，按照《中华人民共和国特种设备安全法》的相关规定执行。

2. XX母婴公司，要认真分析事故原因，吸取事故教训，

做好举一反三工作。要建立健全安全生产规章制度和操作规程，采取有效措施进行隐患排查及整改；要按规定对从业人员及外来取货送货人员进行必要的安全教育和培训，落实安全生产相关工作，杜绝类似事故的再次发生。

（三）加强属地和部门监管

梧田街道办事处要认真总结事故教训，做好举一反三工作。发生生产安全事故要按规定及时报送信息。要加强安全生产领导工作，要加强安全生产领导工作，坚持属地管理原则，切实落实安全生产网格化管理工作，确保网格管理责任落实，杜绝检查走过场现象。要切实督促辖区企业落实安全生产主体责任，不断提升企业安全生产管理水平。要切实落实安全生产全员培训工作，加大安全生产宣传教育力度，提高民众自防自救能力。特别是针对该起事故暴露出来的简易升降机存在安全问题，要坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以遏止事故苗头、控制事故发生为目标，加大隐患排查治理和执法工作力度，强化源头治理，消除安全隐患，全面督促简易升降设备使用单位落实安全主体责任，保障企业生产有序和人民群众生命财产安全。**另该起事故尚存在善后赔偿纠纷问题，建议梧田街道办事处妥善处理，确保事态平稳。**

针对本起事故暴露出来的简易升降机安全问题，建议区市场监管局等有关部门、各镇街（开发区）要根据瓯海区简易升降机安全专项整治的相关工作方案的要求，认真贯彻各项工作部署，开展简易升降机的专项整治工作，改善简易升

降机使用安全环境，严防事故发生。

附件：1. 温州瓯海 XX 母婴用品有限公司“2.21”一般高处坠落事故死亡人员名单

2. 温州瓯海 XX 母婴用品有限公司“2.21”一般高处坠落事故调查组意见

温州瓯海 XX 母婴用品有限公司“2.21”一般高处坠落事故调查组

2024 年 6 月 21 日