温州 XXX 包装机械有限公司
“7.22”一般起重伤害事故

调

查

报

告

温州 XXX 包装机械有限公司“7.22”一般起重伤害事故调查组

2023 年 8 月

目 录

温州XXX包装机械有限公司“7.22”一般起重伤害事故调查报告 1
一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位情况 2
（二）涉事设备情况 3
（三）涉事人员情况 3
二、事故发生经过与应急救援情况 5
（一）事故发生经过 5
（二）事故现场应急处置与善后情况 6
（三）事故现场与尸表检验情况 7
三、事故人员伤亡及直接经济损失 7
（一）人员伤亡情况 7
（二）直接经济损失 7
四、事故直接原因 8
五、事故相关单位存在的主要问题 8
六、事故有关责任人员及责任单位的处理建议 9
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员 9
（二）建议给予行政处罚的单位和人员 9
（三）其他处理建议 10
七、事故主要教训、整改和防范措施建议 10
（一）事故主要教训 10
（二）落实企业主体责任 11
（三）加强属地监管。 11
附件：1.温州XXX包装机械有限公司“7.22”一般起重伤害事故死亡人员名单 .. 13
2.温州XXX包装机械有限公司“7.22”一般起重伤害事故调查组意见 14

温州XXX包装机械有限公司“7.22”一般起重伤害事故调查报告

2023年7月22日9时20分许接报，温州XXX包装机械有限公司发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失约人民币75.3万元。（死亡人员名单见附件1）。

根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号)和温州市人民政府《关于进一步明确安全事故调查处理工作有关事项的通知》（温政发〔2013〕68号）的规定，区政府于2023年7月27日成立温州XXX包装机械有限公司“7.22”一般起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过勘查事故现场、监控视频分析、查阅有关资料、人员问询等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，**温州XXX包装机械有限公司“7.22”一般起重伤害事故是一起因升降平台存在事故隐患（一层防护门故障，电气联锁失效），工人违规擅自进入升降平台一层作业区域导致死**

亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

1.事故发生单位概况： 温州 XXX 包装机械有限公司（以下称 XXX 包装公司）。

（二）涉事设备情况

涉事设备名称：导轨式液压升降作业平台。

（三）涉事人员情况

杨 XX，女，2023 年 5 月 27 日入职 XXX 包装公司从事门卫工作。



图 1 涉事升降平台



图 2 涉事升降平台五层

二、事故发生经过与应急救援情况

（一）事故发生经过

2023 年 7 月 17 日 10 时 8 分许，工人发现升降平台一层防护门故障，无法正常使用，用叉车将其推至一层顶部。

2023 年 7 时 22 日 7 时 49 分许，杨 XX 拿着扫帚、畚箕到升降平台一层旁，于 7 时 50 分许进入该升降平台一层对其地面进行打扫，7 时 51 分许，载有货物的升降平台货厢开始下降至一层并于 7 时 52 分许降至一层地面将杨 XX 挤压。

当日 8 时 32 分许，停在一层的升降平台货厢上的部分货物被 2 名工人抬出后，启动上升按纽；8 时 38 分许，升降平台货厢再次下降至一层；8 时 54 分许，五层车间管理将升降平台货

厢上的货物用叉车全部取出后再将院子里的货物用叉车装到升降平台货厢上，启动上升按纽。

当日 8 时 57 分许，发现升降平台一层地面上有人如“青蛙”式趴在那，遂立即呼喊并拨打公司负责人电话；9 时 18 分，“120”急救人员到达现场开始急救，并将其送到温州医学院附属一院进一步救治，经医院救治无效后于当日宣布死亡，如图 3，图 4 所示。



图 3 杨 XX 对升降平台一层地面进行打扫



图 4 载有货物的升降平台开始下降

（二）事故现场应急处置与善后情况

接到报警后，区公安分局民警第一时间到达现场维持秩序，并对现场进行勘查。同时，区开发区管委会高度重视，组织应急、值班等人员赶赴现场了解情况，上报事故信息，并督促事故相关方开展善后处置工作，确保社会稳定。

经相关单位积极与死者家属沟通协调，未发生群体性事件，于 2023 年 7 月 28 日与死者家属签订赔偿协议，支付了赔偿款。经评估，本次事故应急处置及时、有效，善后处置平稳有序。

（三）事故现场与尸表检验情况

1. 事故现场情况：该升降平台共五层，每层均设出入口，其中二至五层防护门完好，但一层未见防护门（防栏），该一层内

侧地面见有扫把、电线和一堆垃圾，未见血迹；该升降平台内侧搭建钢架，外侧包有铁皮，每层设有中控按纽，其中一层中控按纽设在西墙外侧边、东墙外边贴有“产品合格证、产品保修卡、升降机安全操作规程”。

2.尸表检验情况：死因符合躯体遭受外力挤压死亡。

三、事故人员伤亡及直接经济损失

（一）人员伤亡情况：本事故造成1人死亡。

（二）直接经济损失：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）有关规定，本起事故造成的直接经济损失为人民币75.3万元（仅包括补偿费、抢救费）。

四、事故直接原因

事故调查组通过现场勘查、视频分析、人员问询等，认定事故的直接原因：涉事升降平台一层防护门钢丝绳断裂导致该层防护门故障、电气联锁失效；涉事人员安全意识淡薄、忽视安全，在升降平台作业期间未经允许擅自进入其一层地面对其打扫时被下降的货厢挤压住导致死亡。

五、事故存在的主要问题

XXX包装公司安全警示标志不足、未如实记录隐患排查治理情况并对存在的事故隐患未及时向从业人员通报、未明确相关人员的责任范围等，是事故发生的间接原因。

1.XXX包装公司升降平台安全警示标识设置不足[1]；对升降平

1 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

台防护门钢丝绳断裂导致防护门缺失、电气联锁失效等事故隐患未及时采取技术、管理措施消除，未将事故隐患排查治理情况如实记录且对存在的事故隐患未及时向从业人员通报[2]；未与杨XX等人签订安全生产责任书明确其责任范围[3]；

2.XXX包装公司安全管理员对发现的事故隐患未及时有效督促落实整改[4]。

六、事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

1.杨XX，女，群众，为XXX包装公司门卫工，安全意识淡薄、忽视安全，在升降平台作业期间未经允许擅自进入其一层地面对其打扫时被其货厢挤压住导致死亡，对该起事故负有直接责任，鉴于其在该起事故中死亡，不予追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员

1.XXX包装公司安全警示标志不足、对涉事升降平台防护门钢丝绳断裂导致的防护门故障、电气联锁失效等事故隐患未及时

2 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。

3 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

4 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

采取技术、管理措施消除，未如实记录事故隐患排查治理情况且对存在的事故隐患未及时向从业人员通报、未与杨XX等人签订安全生产责任书明确其责任范围，对该起事故负有主要责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对XXX包装公司予以行政处罚。

2.XXX包装公司安全负责人，对发现的事故隐患未及时有效督促落实整改，对该起事故负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对其予以行政处罚。

（三）其他处理建议

1.事故调查中发现：第三方安全服务机构，受XXX包装公司委托对其开展企业安全生产技术服务工作，服务期限：2022年8月22日至2023年8月21日。在服务期间注册安全工程师未按照《瓯海区安全生产社会化服务合同书》的要求，开展隐患排查（仅提供2022年8月30日的隐患排查记录）、专职技术人员对排查发现的事故隐患指导服务企业开展整改时未形成有效闭环（未提供相应的整改复查记录）且未将企业的整改情况如实记录在安监云平台（安监云平台记录不全）等问题，建议区应急管理局对上述问题线索进一步调查后依据相关规定进行处理，并将调查处理情况上报事故调查组。

2.维修工，未服从管理，建议XXX包装公司给予批评教育，并依照有关规章制度给予处分。

七、事故主要教训、整改和防范措施建议

（一）事故主要教训

涉事企业未严格按照《中华人民共和国安全生产法》《浙江省安全生产条例》等法律法规规定开展生产经营活动，安全生产主体责任落实不到位，存在对发现的事故隐患未及时有效处置、未明确相关人员责任范围等问题。第三方安全服务机构安全服务质量不高，存在未按要求开展隐患排查，督促落实整改未形成有效闭环等问题。属地管委会督促企业落实主体责任存在不足。

（二）落实企业主体责任

XXX包装公司要深刻吸取事故教训，加强安全生产主体责任落实，进一步强化安全生产管理。针对此次事故暴露出的从业人员安全意识淡薄，未经允许擅自进入升降平台作业区域、安全警示标志不足、事故隐患未及时采取技术、管理措施消除，未如实记录事故隐患排查治理情况且对存在的事故隐患未及时向从业人员通报、相关人员安全责任不明确等问题，**要**加强安全生产教育和培训工作，严格落实三级教育，切勿流于形式；**要**健全全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准，并建立相应的机制，督促责任制的落实；**要**教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；对排查出的事故隐患，**要**及时采取技术、管理措施予以消除且要如实记录事故隐患排查治理情况，并通过职工大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。特别是简易升降机使用过程

中存在安全隐患问题，XXX包装公司要落实“隐患不排查、问题不整改就是事故”理念，安排专人操作，操作人员、维修人员要进行专门的知识培训，使其熟悉升降机的使用性能；要按照相关规定，设电气联锁、机械联锁等防护装置，并保证其正常使用，在不能保证安全的前提下要暂停使用。

（三）加强属地监管

属地管委会要全面贯彻省委、省政府部署要求，落实“隐患不排查、问题不整改就是事故”理念，深刻吸取重大事故教训，全面压实生产经营单位主体责任、现场工作责任、部门监管责任、属地党委政府领导责任，推动安全生产治理模式向事前预防转型。要动态梳理并更新辖区企业、场所、设施等风险目标，确定重大、较大、一般和低风险等级，同步确定重点单位、重点区域，分类分级落实责任单位、责任人，明确企业自查和部门监督检查的频次，加强安全服务保障。要发动网格员，依托基层理综合信息平台对辖区内在用的简易升降机进行排查摸底，按照区安委办关于简易升降机安全专项整治工作方案的相关要求实施，全面防控简易升降机引发的安全事故。

针对本起事故暴露出来的简易升降机安全问题，建议区各有关部门、各镇街（开发区）要根据《瓯海区简易升降机安全专项整治工作方案》的要求，认真贯彻各项工作部署，开展简易升降机的专项整治工作，改善简易升降机使用安全环境，严防事故发生。

附件：1.温州XXX包装机械有限公司“7.22”一般起重伤害事故死亡人员名单

2.温州XXX包装机械有限公司“7.22”一般起重伤害事故调查组意见

温州XXX包装机械有限公司“7.22”一般起重伤害事故调查组

2023年8月21日