上海灿霞禾化工有限公司“11•6” 坍塌一般事故调查报告

保护视力色: 【字体: 大 中 小 】 打印本页 关闭窗口 分享：

2026年02月09日 来源： 上海金山

无障碍语音播报

普通话 上海话

金山区人民政府关于同意《上海灿霞禾化工有限公司“11·6”坍塌一般事故调查报告》的批复

区应急管理局:

《区应急管理局关于上海灿霞禾化工有限公司“11·6”坍塌一般事故调查处理情况的请示》（金应急〔2026〕5号）收悉。经研究，同意事故调查组《上海灿霞禾化工有限公司“11·6”坍塌一般事故调查报告》，请有关部门抓紧落实后续工作。

特此批复。

上海市金山区人民政府

2026年2月5日

上海灿霞禾化工有限公司“11·6”坍塌一般事故调查报告

2025年11月6日7时8分许，位于上海市金山区山阳镇南阳港西路886号上海灿霞禾化工有限公司一租赁仓库内，发生一起坍塌事故，致一人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2023〕5号）和《金山区人民政府关于授权区应急管理局负责实施本区生产安全事故调查工作的决定》（金府发〔2019〕5号）等相关法律法规，经金山区人民政府授权，由金山区应急管理局牵头，会同公安金山分局、金山区总工会、金山区市场监管局、山阳镇政府组成“上海灿霞禾化工有限公司‘11·6’坍塌一般事故调查组”（以下简称“事故调查组”），并邀请金山区检察院参加。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅监控视频、询问有关人员、查阅有关资料、委托尸表检验和综合分析等方式，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，提出了对事故责任人员及单位的处理建议和防范整改措施。

经调查认定，上海灿霞禾化工有限公司“11·6”坍塌一般事故是一起因仓库堆垛不规范，员工违规驾驶叉车导致的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1.上海灿霞禾化工有限公司（以下简称灿霞禾公司），统一社会信用代码：913101165707xxxxxx，法定代表人：张某某，类型：有限责任公司(自然人独资)，住所：上海市金山区山阳镇南阳港西路xxxxxx，注册资本：10万人民币，成立日期：2011年3月15日，经营范围：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），塑料制品，五金交电，金属材料，建材，通讯器材，日用百货，机电产品，办公文化用品销售，仓储服务（除危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2.上海叶仪塑料制品有限公司（以下简称叶仪公司），统一社会信用代码：913101167426xxxxxx，法定代表人：吴某峰，类型：有限责任公司(自然人独资)，住所：上海市金山区山阳镇亭卫公路xxxxxx，注册资本：240万人民币，成立日期：2002年9月6日，经营范围：许可项目：塑料制品，五金交电，金属材料，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），建材，通讯器材，日用百货，服装鞋帽，针纺织品，机电设备，办公文化用品销售，塑料薄膜、塑料容器生产加工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

3.上海山美建材加工有限公司（以下简称山美公司），统一社会信用代码：913101167547xxxxxx，法定代表人：项某某，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：上海市金山区山阳镇金康东路3906号A幢7－10号，注册资本：200万人民币，成立日期：2003年9月17日，经营范围：石材，卫生洁具生产加工，仓储（除危险化学品），自有房屋租赁。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）涉事仓库产权情况

涉事仓库位于金山区山阳镇南阳港西路886号中兴村十组厂房内，厂房产权方为山美公司，用途为工业用地，使用期限为2011年3月17日至2058年3月30日。

（三）合同签订及业务情况

1.2024年9月30日，山美公司将金山区山阳镇中兴村十组厂区内4#厂房3号租给灿霞禾公司作为仓库使用，租赁期限为2024年10月1日至2026年9月30日，双方签订《租赁合同》及《出租厂房、仓库安全管理协议》。

2.叶仪公司与灿霞禾公司签订《仓库保管协议》，叶仪公司将货物存放在灿霞禾公司租赁的山阳镇南阳港西路868号仓库内，货物为进口和国产塑料粒子、化工原料等（不含危化品）。

3.2023年起，灿霞禾公司招聘叉车工吴某仙负责仓库日常装卸货作业，未签订劳动合同。

（四）仓库材料堆放情况

涉事仓库位于金山区山阳镇南阳港西路886号厂区东侧4号厂房内，仓库堆放有袋装聚丙烯、聚乙烯等物料。物料堆放多采用双层叠放形式，每叠物料下方放置有塑料或木质托盘，每一托盘货载交错堆码的物料，采用裹包形式进行固定。



图1 涉事仓库内材料堆垛情况

（五）涉事叉车情况

涉事叉车为平衡重式叉车，产品型号为CPCD，额定起重量为3000千克，制造日期为2023年11月20日，生产厂家为杭叉集团股份有限公司。叉车上贴有“特种设备使用标志”，设备种类为场（厂）内专用机动车辆，使用单位为上海灿霞禾化工有限公司，设备代码为51103101162023xxxxxx，登记证编号为车11沪Q112xxxx，下次检验日期为2025年12月。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2025年11月5日，因叶仪公司出货需求，灿霞禾公司安排公司叉车工吴某仙出货。

根据仓库监控视频及现场勘验情况：

11月6日7时7分，吴某仙驾驶叉车进入仓库。

7时8分，吴某仙驾驶叉车右向转弯驶入仓库内部，叉车叉齿逐渐抬升，转弯时叉齿划破堆垛下叠托盘上的聚丙烯包装袋，袋内白色聚丙烯粒子散落至地面。



图2 事发时叉车行进路线

7时8分14秒，叠放的聚丙烯物料堆垛开始缓慢倾斜。

7时8分19秒，吴某仙下车查看情况。

7时8分39秒，物料堆垛整体倾倒砸中位于下方的吴某仙。

（二）事故救援情况

8时许，吴某峰到达南阳港西路886号厂区，拨打吴某仙电话未接通，进入仓库看到吴某仙被压在聚丙烯物料下，随即马上拨打“110”“120”，救护车到场后当场宣布吴某仙经抢救无效死亡。

三、事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

死者：吴某仙，男，汉族，19xx年xx月xx日出生，身份证号码：31022719xxxxxxxxx，户籍地址：上海市松江区车墩镇长浚村xxxxxx，灿霞禾公司叉车工。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失为人民币X万元。

四、现场勘查及有关鉴定情况

（一）现场勘验情况

1.事发现场位于上海市金山区南阳港西路868号上海灿霞禾化工有限公司仓库。仓库内存放大量袋装聚乙烯、聚丙烯物料，物料堆放多采用双层叠放形式。经现场测量，每叠聚丙烯物料高度为2.05米，宽度为1.24米；聚丙烯物料由塑料托盘或木质托盘承托，托盘长×宽为1.3米×1.1米。

2.事发点位于仓库中部，中部停放一辆叉车，叉车车牌为“场内沪S·08xxx”。叉车旁双层叠放的聚丙烯物料堆垛倒塌，散落大量袋装聚丙烯材料，一中年男子斜躺在散落的袋装聚丙烯材料堆内，地面见有大量血迹，人已无意识。

3.倒塌的聚丙烯物料堆垛底层材料袋内，由下而上第4层中间的一袋聚丙烯材料袋已破损，破损处距地高度为60厘米，地面见大量白色粒子。托盘上共有55袋交错堆码的聚丙烯物料，采用裹包形式固定，聚丙烯物料袋上标注重量为25千克。

4.现场仓库墙面见张贴《仓库管理守则》《仓库人员岗位细则》等。

5.调查人员已调取事发时段监控录像视频。

（二）尸表鉴定情况

2025年11月6日，事故调查组委托司法鉴定科学研究院对死者吴某仙进行尸表检验。2025年12月5日，司法鉴定科学研究院出具司法鉴定意见书（司鉴院[2025]病鉴字第409号），鉴定意见为：吴某仙符合遭钝性物体砸压致颅脑损伤死亡。

（三）其他调查情况

1.经查，吴某仙持有特种设备作业人员资质证书，持证项目为叉车司机，有效日期至2029年3月31日。

2.经查，结合监控视频及现场勘验情况，分析得出吴某仙驾驶叉车转弯时存在边驾驶边抬升叉齿的情况，并将叉齿抬升至60厘米。该行为违反了涉事叉车《操作手册》的安全守则中“25.不论空载或负载，货叉升高行驶都是危险的，保持标准运行状态（货叉离地15cm～30cm）行驶”的规定。

3.经查，涉事仓库的出入库物料均由吴某仙自行堆放，倒塌的堆垛与临近堆垛等高，堆垛形式相同。涉事仓库内托盘上堆垛总高度为4.1米的聚丙烯物料不符合《托盘单元化物流系统 通用技术条件》（GB/T 37922–2019）的要求[]；涉事堆垛托盘单位面积为1.43m2，托盘上双层叠放的聚丙烯物料总重量为2.75吨，单位面积堆存量为1.92t/m2，不符合《化工粉体物料堆场及仓库设计规范》（HG/T 20568–2014）的要求[]。综上分析，吴某仙未按相关规范堆垛仓库内物料。

4.未查见灿霞禾公司对吴某仙开展安全教育培训的记录。

5.查见山美公司于2025年5月16日对山阳镇南阳港西路868号厂区各租赁单位的安全检查记录。

五、事故发生的原因

（一）事故发生的直接原因

灿霞禾公司叉车工吴某仙未按相关规范堆垛物料，驾驶叉车转弯时违规抬升叉齿，叉齿不慎划破下层聚丙烯包装袋，袋内物料散落造成堆垛底层结构失稳，堆垛倾倒砸中位于下方查看情况的吴某仙，从而导致事故的发生。

（二）事故发生的间接原因

灿霞禾公司，安全生产主体责任落实不到位。一是未及时发现并消除仓库堆垛存在的事故隐患；二是未教育和督促吴某仙遵守叉车设备安全操作规程。

六、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任人认定及处理建议

吴某仙，灿霞禾公司叉车工，未按相关规范堆垛物料，驾驶叉车转弯时违规抬升叉齿，叉齿不慎划破下层聚丙烯包装袋，袋内物料散落造成堆垛底层结构失稳，堆垛倾倒砸中位于下方查看情况的吴某仙，从而导致事故的发生。对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，不予追究。

（二）事故责任单位认定及处理建议

灿霞禾公司，安全生产主体责任落实不到位。一是未及时发现并消除仓库堆垛存在的事故隐患；二是未教育和督促吴某仙遵守叉车设备安全操作规程。对事故发生负有管理责任，建议金山区应急管理局依法对其作出行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）灿霞禾公司

要举一反三，深刻吸取事故教训，一是要加强日常安全管理工作，建立健全隐患排查治理制度，强化仓库装卸货作业的安全监护，及时发现并制止作业人员不安全的作业行为；二是要教育和督促作业人员严格遵守叉车设备安全操作规程，不得违规违章开展作业；三是要强化员工安全教育培训工作，进一步提升作业人员安全意识。

（二）属地部门

建议山阳镇政府进一步落实“一案一警示、即时受教育”专项警示教育活动各项措施，加强对辖区内仓储场所的监管力度，督促、指导相关企业吸取事故教训，切实落实各项安全生产管理措施，压实企业安全生产主体责任。

上海灿霞禾化工有限公司“11·6”

坍塌一般事故调查组

2026年2月9日

政府信息公开指南 (/zhengwu/zwgk-zfxxgkzn/index.html)

政府信息公开目录 (/zhengwu/zfwj-qzfwj/index.html)

政府信息公开年报 (/zhengwu/zwgk-zfxxgknb/index.html)

政府信息公开依据 (/zhengwu/zwgk-xxgkyj/index.html)

行政公文目录 (/zhengwu/zfwj-qzfwj/index.html)

监督保障 (/zhengwu/zwgk-zwgkjdbz/index.html)

政策解读



(/zhengwu/zwgk-zcjd/index.html)

依申请公开 (/zhengwu/zwgk-ysqgk/index.html)

市政府部门网站

市重要部门网站

各区政府网站

金山区街镇频道

金山区其他重要网站

主办单位：上海市金山区人民政府办公室　　邮编：200540

地址：上海市金山区金山大道2000号　电话：57921001（总机）

(https://zfwzgl.www.gov.cn/exposure/jiucuo.html?site_code=3101160001&url=https%3A%2F%2Fwww.jinshan.gov.cn%2F)

(https://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=75A79559DFACA663E053022E1AAC4B48)

(https:/

沪ICP备06049091号-1 (https://beian.miit.gov.cn/)