龙岩新罗北山煤矿有限责任公司
北山煤矿“11·29”一般顶板事故调查报告

2025年11月29日8时15分许，龙岩北山煤矿有限责任公司北山煤矿（以下简称“北山煤矿”）发生一起一般顶板事故，造成1人遇难，直接经济损失155万元。

事故发生后，国家矿山安全监察局福建局（以下简称“福建局”）主要领导第一时间派出由分管副局长带队的工作组赶赴北山煤矿，指导救援工作、核实事故伤亡人数、查明事故原因和迟报情况。龙岩市人民政府市长、常务副市长迅速作出批示，分管副市长立即赶赴事故现场，指挥调度救援工作。市、区两级的工信、应急、消防、矿山救护队等部门（企业）分工负责，安排救援力量，调配救援物资装备，抽调矿山救援专家，做好事故救援、善后处置等相关工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《煤矿安全生产条例》等有关法律法规及有关规定，福建局于12月3日牵头组织成立事故调查组。经研究，对该起事故提级调查，调查组成员单位由福建局、省应急管理厅，龙岩市人民政府及市工信局、应急管理局、公安局、总工会、煤炭行业服务中心等单位组成，并商请龙岩市纪委监委介入。事故

调查组下设综合组、管理组和技术组，并聘请3名专家提供调查取证技术支持。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，严格按照“四不放过”要求，通过调阅资料、现场勘查、井下测量、询问谈话、专家论证、综合分析等方式，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡、直接经济损失等情况，认定了事故类型、性质和责任，查明了相关部门履职情况，指出了事故暴露出的突出问题和教训，提出了对事故有关责任人员和责任单位的处理建议，提出了加强事故防范和整改措施，形成了事故调查报告。

经调查认定，新罗区北山煤矿“11·29”一般顶板事故是一起因六采区+60m-39#东切眼中部煤层变厚、上硬下软、倾角较大、有伪顶，+79m顺槽掘进工作面未按作业规程支护、工人未落实维修整改安全技术措施，违章作业，煤壁片帮造成1名工人被砸压掩埋致死的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位有关情况

1.龙岩北山煤矿有限责任公司

龙岩北山煤矿有限责任公司（下称“北山公司”）原系龙岩投资集团有限公司全资子公司。2024年12月16日，厦门鑫益辉信息咨询有限公司、厦门铃沣信息技术有限公司、个人黄某珍等

按46%、46%、8%的占股比例出资成立龙岩益丰力鑫矿业投资有限公司，以3.01亿元在龙岩市产权交易中心竞拍获得北山公司100%股权，企业由国有改为私有。北山公司实控人、总经理吴某海，副总经理朱某1，地面顾问刘某某、黄某珍，井下顾问唐某某，法定代表人李某某兼任北山煤矿矿长，公司下属只有1家北山煤矿[1]。

2.北山煤矿

北山煤矿位于龙岩市新罗区适中镇仁和村，矿井设计生产能力15万吨/年，核定生产能力15万吨/年，采用平硐暗斜井开拓方式。主要开采二叠纪童子岩组一段37#、39#、41#煤层，其中39#煤层厚度0.15～9.61米,平均厚度2.02米,倾角35°～45°，平均倾角37°。矿井水文地质类型为中等，无煤尘爆炸危险，煤层自燃倾向性为不易自燃，瓦斯等级经鉴定为低瓦斯矿井。

（1）证照情况

该矿采矿许可证编号：C3500002010101120077316，有效期自2018年10月11日至2028年4月11日；工商营业执照编号：91350000705317235T，成立日期：2003年5月13日；安全生产许可证编号:（闽）MK安许证字〔2022〕K1，有效期2025年7月4日至2028年4月11日，安全许可范围为：煤炭开采（+663m主斜井、+496m排矸斜井、+402m排水硐、+665m风井、+435m

[1]北山公司下属原有北山和大盂顶两家煤矿，公司已将大盂顶煤矿工商执照完成变更，目前采矿许可证正在办理变更手续，因此北山公司下属只有1家北山煤矿。

风井，五采区、六采区：+180m～-20m)；矿长安全资格证编号：352623197006114713,有效期2025年6月11日至2028年6月10日，证照齐全有效。

（2）机构设置和人员配备情况

该矿配备“五职矿长”情况：矿长李某某，全面负责煤矿安全生产管理工作；总工程师张某某，分管煤矿技术管理及“一通三防”工作；安全副矿长郭某科，分管煤矿安全管理及安全教育培训工作；生产副矿长郭某斌，分管煤矿采掘维修等生产管理工作；机电副矿长谢某某，分管煤矿机电、运输管理工作。此外，北山煤矿还配备有通风、采掘、机电、地质、安全等副总工，分别为：通风副总工朱某2、采掘副总工吴某高、机电运输副总工胡某某、地质副总工黄某永、安全副总工陈某、地测副总工黄某斌。

矿井共有10名专业技术人员、5名专职安全员，按照有关规定设置通风安全科、生产科、机电科、调度室等业务科（室）。相关科室主要负责矿井现场安全生产、生产技术、机电运输、生产调度等日常管理各项工作。劳动作业实行早、中两班作业制。

矿井配备各类特种作业人员34名，均取得特种作业操作资格证。其中：瓦斯检查工4人，安全检查工4人，探放水工3人，电钳工7人，监测监控维护工4人，提升绞车司机12人。

（3）矿井开拓和监测监控系统情况

该矿为平硐暗斜井开拓方式，采用机械排水，双回路供电。矿井共有5个井口，分别为+663m主斜井、+496m排矸斜井、+402m排水硐、+665m风井、+435m风井。矿井划分三个水平，分别为第一水平+665m～+410m，第二水平+410m～+180m，第三水平+180m～-20m。水平内布置采区，按每40m垂高划分生产区段，自上而下组织生产，第一水平划分一、二采区，第二水平划分三、四采区，第三水平划分五、六采区。第一、二水平已开采完，生产采区为第三水平，共划分为5个区段，分别是+180m区段、+140m区段、+100m区段、+60m区段和+20m区段，生产区段布置在+140m、+100m、+60m。设计的采煤方法为走向长壁采煤法，爆破落煤，搪瓷溜槽溜煤，单体液压支柱支护（煤层厚度0.8m以下采用木支护），全部垮落法管理顶板。

根据六采区+60m-39#东切眼+79m顺槽掘进工作面作业规程："支护主要采用贴帮柱与架棚的支护方式，当煤厚大于等于1.0m时，必须采用架棚支护，棚距控制在1.0m"；六采区+60m-39#东切眼架棚维修安全技术措施："架棚时，原先支护不动，架好后才可拆除原先支护，并遵循由外向里原则，逐架支护好"。

矿井采用KJ70X型安全监控系统，地面监控主机房与井口调度室相连，井下设有甲烷等传感器。其中，六采区+60m-39#东切眼工作面甲烷传感器仅安装布置在+60m区段进风巷和溜煤口位

置，切眼+79m 顺槽未安装甲烷传感器、风筒传感器，风、水管路未安装到工作面迎头，溜煤口未安装防尘喷雾装置。

（4）通风系统

矿井具备完整独立通风系统，通风方式为分区式通风。矿井通过+663m 主斜井、+496m 排矸井和+402m 排水平硐进风，+435m 风井和+665m 风井回风。+435m 风井、+665m 风井主通风机房均安装两台同功率、同型号的 FBCDZ-№16 型轴流式通风机（一台使用,一台备用),配备电机功率为 2×75kW,风机风量范围为 1740～4080m³/min,风压范围 2609～730Pa。六采区+60m-39#东切眼+79m 顺槽维修工作面采用 FBY-NO5.0/11 型局部通风机通风，使用直径 400mm 阻燃型风筒向工作面迎头供风，局部通风机安装在+60m 车场进风流中。

（5）工作面报备和停产整改情况

该矿 10 月底向新罗区煤炭行业服务中心（以下简称“新罗煤服中心”)报备 11 月份生产计划 2 采 20 掘共 22 个采掘工作面，因生产计划涉及的工作面有多个不具备安全生产条件，新罗煤服中心将该生产计划退回，要求优化调整后重新报备。该矿于 11 月上旬将工作面优化调整至 2 采 11 掘共 13 个工作面上报，六采区+60m-39#东切眼掘进工作面（事故工作面）已报备。

11 月 25 日上午，省、市、区煤矿监察监管部门联合开展现场督导帮扶，发现该矿存在未严格落实生产布局优化、部分采掘

工作面布置不合理等5个突出问题隐患，新罗煤服中心当日下达《停产整改通知书》，要求北山煤矿从25日中班开始对井下采掘工作面进行停产整改，停产整改期间务必制定安全技术措施。北山煤矿收到通知后，立即停产整改，26日制定整改方案（包含事故工作面），27日制定事故工作面维修安全技术措施，28日召开整改专题会议，部署全矿停产整改工作，29日班前会后下井整改。

（二）事故区域情况

（1）事故区域巷道情况

六采区+60m-39#东切眼+79m顺槽维修工作面情况：+60m-39#东运巷长度约120米，其中切眼口以内45米；五、六采区+60m联络巷约400米，+60m-39#东运巷与+60m联络巷通过1#、2#、3#三条短石门相互贯通，其中1#石门通道畅通，2#石门用于通风、行人、运输等，3#石门见煤点冒落，已设置栅栏；+60m-39#东切眼掘进长度约54.8米，贯通+100m-39#沿煤运巷；切眼口距顺槽口长度约20.7米，顺槽口距事故点长度约6.8米，事故点距顺槽迎头长度约3米。

（2）事故区域人员作业情况

11月29日早班，六采区+60m-39#东切眼+79m顺槽维修工作面作业人员为班长蒲某柱，工人蒲某成、蒲某钱，其中蒲某钱负责在+60m-39#东切眼运巷装运煤炭、传送矿柱等工作，蒲某柱、蒲某成负责在工作面加固支护维修工作。

（三）事故发生经过

11 月 29 日 6 时 30 分许，六采区+60m-39#东切眼+79m 顺槽维修工作面当班作业人员班长蒲某柱，工人蒲某成、蒲某钱入井；7 时 30 分许，三人到达工作面后，开始搬运木柱、木板至工作面迎头；8 时许，搬运完材料，蒲某柱和蒲某成首先清理工作面浮煤浮矸并推送至溜槽口，蒲某钱负责在溜煤口装煤推车至+60m 车场。清理完浮煤浮矸，蒲某成开始在迎头掏挖支架腿窝，蒲某柱负责铺设溜槽等辅助工作。

8 时 15 分许，正在迎头掏挖支架腿窝的蒲某成突然听到异响，发现距迎头约 3 米的右上煤帮垮落将蒲某柱完全掩埋。蒲某成迅速从顺槽上帮空隙处爬出逃生，随即从切眼下行至+60m 运巷，会同从车场推空车返回的蒲某钱赶往 2#短石门通讯电话处，向地面调度室汇报+60m-39#东切眼+79m 顺槽维修工作面迎头煤炭冒落，一名工人被埋压，要求地面派人救援，随后两人赶回事故工作面先行施救。

二、事故报告及应急处置情况

(一)事故报告情况

11 月 29 日 8 时 21 分，当班工人蒲某成将发生事故的情况报告地面调度室。

8 时 32 分，当班地面调度室值班领导谢某某通过手机将事故情况向北山煤矿实控人、总经理吴某海报告。

18 时 5 分，龙岩市消防支队接到指挥中心警报“新罗区适中镇宝泰北山矿场塌方，疑似 3 人被困”。

18 时 9 分，北山煤矿实控人、总经理吴某海接到新罗区适中镇派出所黄某某警情询问，如实反映北山煤矿井下发生事故，被困 1 人。

18 时 12 分，新罗煤服中心林某某接到区政府办转发区消防救援大队的信息“新罗区适中镇宝泰北山矿场塌方，疑似 3 人被困”，要求进行核实。

19 时 52 分，新罗煤服中心林某某到达北山煤矿，北山公司总经理吴某海向其报告“北山煤矿井下发生事故，被困 1 人”。

20 时，新罗煤服中心林某某通过电话向福建局报告“北山煤矿井下发生事故，被困 1 人”。

21 时 21 分，北山煤矿总工张某某通过微信向新罗煤服中心报告《事故有关情况初步报告》。

21 时 50 分，新罗煤服中心向福建局值班室书面报告事故情况。

12 月 1 日 21 时 18 分，新罗煤服中心向福建局值班室书面报告《龙岩北山煤矿有限责任公司北山煤矿“11·29”顶板事故救援工作终结报告》。

事故发生后，北山公司未在规定时间内向监管监察部门报告事故情况，直至 11 月 29 日 21 时 21 分，总工张某某才向新罗煤

服中心报告，距事故发生时间 13 小时 6 分钟。

(二)应急处置情况

事故发生后，救援行动经历企业开展初期自救、政府组织专业施救两个阶段。

（1）企业初期自救（事故发生后至 29 日晚）

11 月 29 日 8 时 21 分，蒲某成电话报告矿调度室，并与蒲某钱尝试利用矿车清理煤矸石进行救援。8 时 32 分，地面调度室接到报告并逐级上报企业管理层。矿长李某某在井下获悉后赶赴现场，组织附近工人制定初步方案展开救援：一组在确保由外向里逐段支护的前提下清理通道；另一组准备支护材料；其余人员负责装运。由于事故点煤层厚、质地松软、持续垮落、支护压力大，自救进展缓慢。

（2）政府组织专业力量救援（11 月 29 日晚至 12 月 1 日）

市、区两级党委政府接报后，高度重视应急救援工作。市政府分管副市长，新罗区政府主要领导等人第一时间赶赴现场指挥救援。市、区两级工信、公安、消防、矿山救护队、应急等单位负责同志及煤矿安全专家先后赶赴现场开展救援工作。由区长担任现场应急救援总指挥，设立现场抢险、技术专家、医疗救护等 7 个工作组。

11 月 29 日 20 时 18 分，救援指挥部经充分研判，下令该矿所有井下人员撤离，并组织矿山救护队和市、区两级煤管部门的

专业技术人员、安全专家下井施救。11 月 30 日凌晨 1 时 50 分，福建局分管副局长带领工作组抵达现场指导救援工作。

12 月 1 日 18 时 30 分，救援人员成功搜寻到被困人员蒲某柱，并于 21 时转运至地面，经医护人员确认已无生命体征，救援指挥部宣布现场救援结束。最终确定本次事故造成 1 人遇难，无人员受伤。

(三)善后处置情况

事故发生后，市、区两级政府立即启动善后工作机制。12 月 3 日，经矿井与遇难者家属充分协商，双方就遇难者事故赔偿、抚恤等事宜达成一致意见，双方签订人民调解协议书，赔偿金补偿到位，家属情绪稳定，矿区社会秩序平稳。

(四)事故应急处置评估

事故发生后，煤矿企业启动生产安全事故应急预案不规范，企业自行组织救援不够有序，未在规定时间内向当地政府和负有安全生产监督管理职责的部门报告，迟报事故。

接到事故报警后，福建局，市、区两级地方党委政府和相关部门应急响应迅速、救援方案科学、应急处置得当，“科学施救、安全施救”理念凸显。

三、事故人员伤亡和直接经济损失

（一）事故人员伤亡情况

经调查，本起事故造成 1 人遇难。遇难者基本情况如下:

蒲某柱，男，籍贯：贵州省铜仁市，掘进工，初中文化，身份证号 522230**********9。

（二）事故直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准进行统计，根据新罗区政府和北山公司共同提供的《龙岩北山煤矿有限责任公司北山煤矿“11·29”一般事故直接经济损失统计表》，本次事故造成直接经济损失人民币 155 万元。

四、新罗区煤炭行业服务中心履职情况

根据《中共新罗区委 新罗区人民政府关于修订安全生产工作责任清单的通知》（龙新委综〔2020〕57 号）文件规定，新罗煤服中心负责履行全区持证煤矿安全生产监督管理职能，新罗区煤炭安全生产服务站（区工信科技局下属事业单位，以下简称“服务站”）协助新罗煤服中心开展煤炭行业和煤矿安全监管工作。根据新罗区政府公布的行政执法主体资格单位名单，新罗煤服中心及服务站均未被赋予独立的行政执法主体资格。

北山煤矿在 2025 年 3 月前为长期停产停建矿井。企业改制后，2025 年 4 月 21 日经新罗区人民政府批复同意复工整改；7 月 4 日取得安全生产许可证后，恢复正常生产，监管类别为 B 类矿井（安全保障程度一般）。按照上级文件要求，新罗煤服中心计划对该矿全年开展 4 次监管检查执法。1 至 11 月，新罗煤服中心对北山煤矿开展安全监管、帮扶指导、联合检查等共计 12 矿次，发现并督促整改问题隐患 159 条。

五、事故原因及暴露出的问题

(一)直接原因

六采区+60m-39#东切眼中部煤层变厚、上硬下软、倾角较大、有伪顶，+79m 顺槽掘进工作面违反作业规程采用木点柱支护，背帮不实。工人违章作业，未按照安全技术措施要求由外往里架棚加固支护，煤壁片帮导致 1 名工人被砸压掩埋致死。

(二)间接原因及暴露出的问题

1.北山煤矿

（1）制度措施落实不到位。一是未严格落实矿领导带班下井制度，11 月 29 日早班，工人下井后，带班领导尚未下井。违反《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》第五条第一款的规定[2]。**二是**未落实停产整改安全技术措施。+60m-39#东切眼维修期间，矿领导、安全员、瓦检员未按规定跟班，开工前未进行安全确认。违反《煤矿安全规程》第一百二十六条第二款的规定[3]。**三是**井口检身形同虚设。29 日早班存在检身人员未在岗、工人从+655m 风井下井未检身等现象。违反《煤矿安全规程》第十三条第二款、第三款[4]的规定。

---

[2]《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》第五条第一款：煤矿是落实领导带班下井制度的责任主体，每班必须有矿领导带班下井，并与工人同时下井、同时升井。

[3]煤矿安全规程》第一百二十六条第二款：维修井巷支护时，必须有安全措施。严防顶板冒落伤人、堵人和支架歪倒。

[4] 《煤矿安全规程》第十三条第二款、第三款:煤矿必须建立入井检身制度和出入井人员清点制度；必须掌握井下人员数量、位置等实时信息。

入井人员必须随身携带自救器、标识卡和矿灯，严禁携带烟草和点火物品，严禁穿化纤衣服。

（2）现场管理和隐患排查不到位。一是未严格执行作业规程。六采区+60m-39#东切眼+79m 顺槽掘进工作面采用木点柱支护，背帮不实，未按照作业规程要求架棚支护。违反《煤矿安全规程》第一百零一条第二款[5]的规定。**二是**违章维修作业。作业工人在维修该工作面时直接在迎头违章作业，未按照安全技术措施要求由外往里架棚加固支护。违反《煤矿安全规程》第一百二十六条第三款[6]的规定。**三是**日常隐患排查不深入。对矿井长期存在的支护不到位、系统不完善等隐患，未及时排查治理，直至 11 月 25 日被监管监察部门检查发现并责令停产整改。违反《中华人民共和国安全生产法（2021 年修订）》第四十一条第二款[7]的规定。**四是**安全生产管理人员履职不到位。矿井被责令停产整改前，企业日常检查已发现事故工作面未按作业规程支护的问题隐患，未采取有效措施制止，直至事故发生。违反《中华人民共和国安全生产法（2021 年修订）》第二十五条[8]的规定。

---

[5]《煤矿安全规程》第一百零一条第二款：采煤工作面遇顶底板松软或者破碎、过断层、过老空区、过煤柱或者冒顶区，以及托伪顶开采时，必须制定安全措施。

[6]《煤矿安全规程》第一百二十六条第三款：扩大和维修井巷时，必须有冒顶堵塞井巷时保证人员撤退的出口。在独头巷道维修支架时，必须保证通风安全并由外向里逐架进行，严禁人员进入维修地点以里。

[7]《中华人民共和国安全生产法（2021 年修订）》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[8]《中华人民共和国安全生产法（2021 年修订）》第二十五条生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

（3）技术管理不到位。一是五、六采区边界划分不清。正在布置的+60m-39#东采煤工作面的切眼未布置在采区边界合理位置；五采区+60m-100m 区段未在边界布置专用回风上山，导致通风系统不完善。违反《煤矿安全规程》第九十五条第二款[9]的规定。**二是**遇到地质构造未及时补充安全技术措施。未采取有效措施查清六采区+60m-39#东切眼中部煤层倾角大、煤层变厚、煤质上硬下软的构造，未超前制定有效的管控措施。

（4）安全培训教育不到位。一是安全培训未全员覆盖。1名运输队长任职前未参加上岗前培训。违反《煤矿安全规程》第九条第一款[10]的规定。**二是**作业规程和安全技术措施宣贯不到位。事故前编制了六采区+60m-39#东切眼+79m 顺槽作业规程和维修整改安全技术措施，但未组织对安全员、瓦检员进行宣贯，现场安全技术措施未落实，存在措施与执行“两张皮”现象。违反《煤矿安全规程》第九条第一款的规定。**三是**吸取事故教训不深刻。在事故大起底期间，查实该矿改制前发生的三起事故，均系顶板事故，矿井未引起足够重视，未切实采取有效措施严防类似事故风险隐患。违反《中华人民共和国安全生产法（2021 年修订）》第二十八条第一款[11]的规定。

---

[9]《煤矿安全规程》第九十五条第二款：采（盘）区开采前必须按照生产布局和资源回收合理的要求编制采（盘）区设计，并严格按照采（盘）区设计组织施工，情况发生变化时及时修改设计。

[10]《煤矿安全规程》第九条第一款：煤矿企业必须对从业人员进行安全教育和培训。培训不合格的，不得上岗作业。

[11]《中华人民共和国安全生产法（2021 年修订）》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培

2.龙岩北山煤矿有限责任公司

（1）安全管理职责不清。实控人安排不具备安全管理资格的非专业人员以顾问名义，代表实控人协助管理井下安全生产工作，直接干预井下采掘活动，导致“五职矿长”职责不清、履职不畅。违反《中华人民共和国安全生产法（2021年修订）》第二十六条第二款[12]的规定。

（2）安全经费投入不足。改制后未及时对生产系统进行提升优化。如，五采区+60m-100m区段未在边界布置专用回风上山，导致通风系统不完善。违反《中华人民共和国安全生产法（2021年修订）》第二十三条第一款[13]的规定。

（3）事故信息上报滞后。北山公司总经理在接到事故报告后，未在规定时间内向当地政府和负有安全生产监督管理职责的部门报告，迟报事故。违反《中华人民共和国安全生产法（2021年修订）》第八十三条第二款[14]的规定。

3.煤矿安全监管部门。一是监管执法质效不高。在监管执法过程中，指导北山煤矿进行采区划分、完善通风系统等工作不够深入，督促落实矿领导带班下井、检身、安全员跟班等制度不够

训合格的从业人员，不得上岗作业。

[12]《中华人民共和国安全生产法（2021年修订）》第二十六条第二款：生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策，应当听取安全生产管理机构以及安全生产管理人员的意见。

[13]《中华人民共和国安全生产法（2021年修订）》第二十三条第一款：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

[14]《中华人民共和国安全生产法（2021年修订）》第八十三条第二款：单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

有力，对改制后健全完善安全生产制度、全员安全培训指导不足。**二是**新罗煤矿监管部门履职不畅。受事业单位属性限制，新罗煤服中心、服务站均无独立行政执法主体资格，导致行政执法案件录入、罚款收缴等关键环节不顺畅，影响执法闭环和效果。

六、有关责任人员和单位处理意见

事故调查组对12名责任人员和相关责任单位提出处理意见建议。其中：对北山煤矿矿长、生产副矿长、当班安全员等3名责任人员涉及问题线索，由事故发生所在地纪委移送至其党组织关系所在地纪委给予党纪处理；对北山公司实控人（总经理）等7名人员撤销或暂停执业资格；对5名安全管理人员予以行政罚款；对北山公司井下顾问等3名人员调整岗位或解除合同；北山煤矿安全科科长等7名人员由北山煤矿按照内部管理制度严肃处理；对北山煤矿有限责任公司罚款60万元、暂扣安全生产许可证；责成新罗区煤服中心向新罗区人民政府做深刻书面检查。

七、事故防范和整改措施

（一）强化依法办矿管矿意识，压紧压实企业主体责任

北山公司**要**尊法学法守法用法，认真组织全员深入学习《安全生产法》《煤矿安全生产条例》《煤矿安全规程》和两办《意见》“八条硬措施”等法律法规及行业标准，对标对表查摆企业安全管理漏洞，系统梳理短板弱项“清单”，一体推进矿山安全生产治本攻坚三年行动，定期评估整改成效，为实现矿井长治久安奠定坚实基础。**要**规范建设矿井采掘、通风、运输、排水等各生产

系统，科学合理规划采区布局，明晰采区边界，严禁违法违规生产。**要**严格按照《煤矿安全规程》规定，厘清煤矿企业与煤矿的工作职责及职权范围，明确各自具体权限、工作内容和责任边界，设立以矿长为安全生产第一责任人的安全生产管理机构，以总工为技术第一责任人的技术管理机构，赋予“五职矿长”、专业技术人员充分的管理权限。**要**严格事故报告流程，严格按时限规定报告突发事件，坚决杜绝事故迟报、谎报、瞒报情形。

（二）建立健全安全生产制度，落实落细全员安全管理

北山煤矿**要**健全全员安全生产责任制，严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，全面辨识瓦斯、顶板、水害等各类安全风险，系统排查事故隐患，强化考核奖惩，有效杜绝“三违”行为。**要**严格落实井口检身制度，加强人员出入井检身管理，用好入井唯一性识别和井口视频监控装置，实现入井人员与定位卡自动匹配核验，形成“人防+技防”双重保障。**要**制作事故警示教育片，并将事故警示教育片作为全员培训的重要内容，开展全覆盖警示教育活动。按照《煤矿安全规程》要求开展全员安全培训，确保作业规程和安全技术措施宣贯到位。**要**严格按照安措费有关规定提取使用安措费资金，保障生产系统改造提升所需资金。

（三）切实加强安全技术管理，全面提升安全管理质效

北山煤矿**要**坚持地质先行，全井田范围内达到勘探程度，准

确掌握矿井地质构造、煤层赋存条件、煤质等情况，做到煤层地质条件透明化，形成三维矿图，在此基础上确保采掘接续合理有序。**要**深入开展隐蔽致灾因素普查，持续实施“一孔多用”技术，制定针对性管控措施，重点抓好特殊地段、特殊环节、特殊时期的顶板管理工作。**要**加强安全监控监测建设，完善安全监控、人员定位、视频监控、通讯等系统，精准掌握井下作业人员位置和采掘生产动态，做到采掘工作面安全监控系统不完善不作业、无视频不作业。**要**深刻吸取历年同煤层顶板事故教训，针对 39#煤层较厚、倾角较大、煤质下软上硬、有伪顶的突出特点，前往邻近同一井田开采同一煤层的煤矿进行交流学习，聘请专家开展技术会诊，优化采煤工艺和支护方式，完善安全技术措施并每月组织技术人员开展 1 次顶板的专题技术论证。**要**推进煤矿机械化智能化改造，特别是采深已接近或大于 600 米，要学习借鉴云贵川等地急倾斜煤层综采工艺，采取专业化队伍整体托管、技术合作等方式，根据地质条件与灾害特点一矿一策制定智能化改造方案，加快推进重点危险环节智能化改造，做到机械化换人、智能化减人。

（四）深刻吸取煤矿事故教训，主动履行安全监管职责

新罗区煤管部门**要**深刻汲取事故教训，以“防风险、除隐患、保安全”为核心，抓实抓细煤矿安全监管工作。**要**从严强化停产整改矿井监管，坚持问题导向、目标导向，制定针对性安全监管

措施，严厉打击煤矿严重违法违规生产建设行为，重点紧盯拒不执行监管监察指令等突出违法行为。**要**全面补强监管履职能力，充实专业技术人员力量，常态化开展法规政策、业务技能培训，着力破解监管履职不畅、行政执法力度不足等难题，持续提升执法队伍履职能力，确保监管责任落地见效。**要**规范提升事故信息报送质效，健全事故信息报告制度，严格执行事故报送时限要求，确保信息报送及时、准确、完整。

（五）牢固树立安全发展理念，严格落实属地管理责任

新罗区党委、政府**要**深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神和党中央、国务院关于矿山安全生产重大决策部署，把矿山安全生产摆在重要位置，及时研究制定矿山安全领域的贯彻落实措施并推动落地见效。**要**坚持党政同责、一岗双责，按照“三管三必须”要求，明确各涉矿监管部门职责，建立健全联合执法和工作协作机制，强化打非治违，严厉打击无证开采、非法盗采矿产资源等各类安全生产违法违规行为。**要**按照两办《意见》要求，细化落实地方政府领导包保煤矿安全生产责任制，掌握重点矿山真实状况，每月开展重大风险研判，定期召开专题会议研究并解决矿山安全生产突出问题。**要**坚持“谁监管、谁执法、谁处罚”原则，进一步捋顺煤矿安全监管执法体制，明确新罗煤服中心、服务站的职能职权、归口管理等问题，理顺监管体制与执法权限，明确监管检查、行政处罚等主体，实现执法

权责统一、程序闭环。要加强矿山安全监管机构和队伍建设，综合考量专业、年龄等方面，优化监管队伍的年龄结构、专业结构，加强监管执法装备配备，保障煤矿安全监管执法的运行经费，提升辖区矿山安全监管履职能力水平。