信息索引号	01404053X/2019-03936	生成日期	2019-04-26	公开日期	2019-04-2
公开时限	长期公开	发布机构	江阴市应急管理局		
公开形式	网站、文件、政府公报	公开方式	主动公开	公开范围	面向社会
有效期	长期	公开程序	部门编制，经办公室审核后公开	体裁	通报
主题（一级）	市场监管、安全生产监管	主题（二级）	安全生产监管	关键词	文件,通报,安
文件下载					
内容概述	江阴市扬子管件有限公司“2·19”一般物体打击事故调查报告 2019年2月19日，江阴市扬子管件有限公司发生一起一般物体打击事故亡，直接经济损失约120万元。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例				

江阴市扬子管件有限公司“2·19”一般物体打击事故调查报告

江阴市扬子管件有限公司“2·19”一般物体打击事故调查报告

2019年2月19日，江阴市扬子管件有限公司发生一起一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约120万元。根据《中华人民生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）的有关规定，江阴市人民政府成立了由市安监局为组长单位，市公安局成员单位，并邀请市监委派员参加的事故调查组，迅速开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故进行了认真细致的调查、取证和分析，查明了事故发原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

江阴市扬子管件有限公司，成立于1989年8月17日，注册地址为江阴市城东街道山观蟠龙山路168号，公司类型为有限责任公司，法亚芳，注册资本为5100万元人民币。经营范围：管道配件、化工机械、合金铸件、五金的制造、加工。目前，该公司全面工作由张亚芳负责。

二、事故经过和应急处置情况

（一）事故经过

2019年2月19日中午，江阴市扬子管件有限公司压机车间1500吨压机班组长孙品海带领林龙、苏明村、张昆仑三名工人正在操作压弯头。张昆仑负责操作压机，孙品海、林龙、苏明村三个人负责往压机工作台上正在压模的弯头片上涂润滑油，以减小压机下压的阻力。监控12点26分，张昆仑站在压机工作台东北侧控制台操作压机向下压弯头片，林龙和苏明村站在压机工作台北侧往弯头片上涂润滑油，孙品海站

南侧两根顶柱中间往弯头片上涂润滑油，这时压机下模具南侧上边沿的“R”板因焊接不牢，在上模具向下压弯头片的作用力下，突然从模具南飞出，击中孙品海胸部，将其打飞到压机南侧约2米处的地面，随后“R”板撞击到压机南侧顶柱掉落地面。

（二）应急处置情况

事故发生后，张昆仑立刻停下压机，跑到南侧去察看，发现孙品海已经仰面躺在压机南侧约2米处的地面上，胸部受伤，嘴里在出血落在压机两根立柱中间的地面上。随后厂长顾忠明赶来，打了120电话，救护车赶到后，医护人员将孙品海送江阴人民医院抢救，经抢救无效亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

死者情况：孙品海，男，51岁，江苏省江阴市澄江街道石牌村河南村人，身份证号：3202**********6779，事发前系江阴市扬子管工人。

本起事故共造成直接经济损失约120万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

1500吨压机下模具为自制冲压模具，上边沿的“R”板为拼接件，与模具上边沿焊接不牢，未进行二次加固，未进行静压试验，在上头片时，弯头片将压力横向传导到最先受力的“R”板上，致“R”板脱落并横向飞出，击中孙品海。这是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、江阴市扬子管件有限公司主要负责人张亚芳未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

2、江阴市扬子管件有限公司未如实告知作业人员有关1500吨压机岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

3、江阴市扬子管件有限公司压机岗位安全操作规程不健全，未明确相关作业人员的安全站位。

4、江阴市扬子管件有限公司在安全检查和隐患排查过程中未能及时发现并消除R”板焊接不牢，强度不够的生产安全事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定，江阴市扬子管件有限公司“2·19”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

行政处罚建议

1、江阴市扬子管件有限公司。

存在问题及责任认定：未如实告知作业人员有关1500吨压机岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；安全工作不扎实，彻底，在安全检查和隐患排查过程中未能及时发现并消除R”板焊接不牢，强度不够的生产安全事故隐患。应对本起事故的发生负有责任。

处理建议：建议由安全生产监督管理部门依法给予其相应的行政处罚。

2、张亚芳，江阴市扬子管件有限公司法定代表人，单位主要负责人。

存在问题及责任认定：未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织健全压机岗位安全操作规程。应对本起事故的发生

处理建议：由安全生产监督管理部门依法给予其相应的行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）江阴市扬子管件有限公司必须对自制的冲压模具进行静压试验和安全检测，加强使用过程中的维护保养，规定报废时限，确保的安全。

（二）江阴市扬子管件有限公司必须深刻吸取事故教训，深入开展生产安全事故隐患排查治理，采取科学技术手段及时发现并消除各事故隐患。

（三）江阴市扬子管件有限公司必须向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（四）江阴市扬子管件有限公司必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳防用品，并监督、教育从业人员在作业时按照使戴、使用。

（五）江阴市扬子管件有限公司主要负责人张亚芳必须组织制定、建立、健全公司各项安全生产规章制度和安全操作规程。

人民政府江阴市扬子管件有限公司

“2·19”一般物体打击事故调查组

收藏 打印

网站声明 | 隐私安全 | 联系我们 | 网站地图 | 网站访问量：88379540
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号 苏公网安备32028102000565号
网站标识码：3202810016