大洼田家迎宾饭店“5·30”一般机械伤害事故调查报告

大洼田家迎宾饭店“5·30”一般机械伤害事故调查组

2026年8月13日

目 录

报告开篇.....1

一、事故基本情况.....2

（一）事故发生单位概况.....2

（二）事故发生单位安全管理情况.....2

（三）事故发生经过.....2

（四）事故现场情况.....3

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....3

（六）其他情况.....4

二、事故应急处置及评估情况.....4

（一）事故信息接报及响应情况.....4

（二）事故现场应急处置情况.....4

（三）医疗救治和善后情况.....4

（四）事故应急处置评估.....5

三、事故原因分析.....5

（一）直接原因分析.....5

（二）其他可能因素排除.....5

（三）间接原因分析.....5

四、有关责任单位存在的主要问题.....6

（一）事故单位.....6

（二）有关监管部门.....6

（三）地方党委政府.....6

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....6

（一）因在事故中死亡免于或不予追究责任人员.....6

（二）对相关行政单位的处理建议.....7

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....7

六、事故主要教训.....8

七、事故整改和防范措施.....9

2026年5月30日8时42分，盘锦市大洼区喜迎贵宾宴会中心（以下简称迎宾饭店）员工褚桂芝在后厨使用传菜升降平台期间，身体被升降平台卡压，经120医护人员现场抢救无效，当场宣布死亡。事故直接经济损失90余万元人民币（不含事故罚款）。

区委、区政府主要领导高度重视，要求依法依规调查，严肃处理事故单位相关责任人员，深刻剖析事故原因，防止类似事故发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《辽宁省安全生产条例》的有关规定，6月8日，盘锦市大洼区人民政府成立了大洼田家迎宾饭店“5·30”一般机械伤害事故调查组。大洼区区委常委、副区长王杰任组长，区纪委监委、区应急管理局、市公安局大洼分局、区人民检察院、区总工会、区市场监督管理局、区商务局为调查组成员单位。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、收集相关书证、物证及影像资料，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位相关责任人员的处理建议，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。经现场勘察、调查询问、事故现场资料分析及公安机关调查，排除了人为故意破坏、自

然灾害等因素引发事故的可能，事故调查组认定，大洼田家迎宾饭店“5·30”一般机械伤害事故是一起一般生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

大洼区喜迎贵宾宴会中心，统一社会信用代码：92211121MA10YXX39P，注册日期：2021年03月29日，组成形式：个人经营，类型：个体工商户，经营场所：辽宁省盘锦市大洼区田家亿居新城小区E1号楼5-1室，经营者：魏芳，实际经营者：杨光（与魏芳系夫妻关系），负责迎宾饭店全面工作。经营范围包括许可项目：餐饮服务（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）事故发生单位安全管理情况

迎宾饭店为个体工商户，实际经营者杨光系本单位安全生产主要负责人。该负责人未建立健全本单位全员安全生产责任制，未制定并落实从业人员安全教育培训计划，仅以口头讲解方式告知操作人员简易操作事项，未建立培训台账、未留存培训记录，安全管理流于形式，安全管理体系缺失。

（三）事故发生经过

2026年5月30日8时41分，迎宾饭店员工褚桂芝拉一手推车进入后厨传菜升降平台；8时42分，褚桂芝身体被升降

平台与上方夹层楼板卡压，事故发生；8时52分，厨师袁保华发现升降平台附近地面上掉落板材碎片；8时54分，袁保华到5楼（厨房隔有4楼、5楼两层）再次确认情况后，电话告知实际经营者杨光；9时35分，杨光拨打120急救电话；9时39分，拨打119消防救援电话及110报警电话；9时42分，120医护人员到达现场，经抢救无效，当场宣布死亡。

（四）事故现场情况

事故现场位于大洼区田家街道亿居智汇城A座4楼的迎宾饭店内。店门内由北向南分别为前台接待区、餐厅区、厨房厨房位于饭店南端，隔有上下2层。事故升降平台位于厨房南墙，贯通厨房上下2层。厨房下层，升降平台附近地面上可见板材碎片，此处上方夹层楼板上可见板材破损及木质龙骨断裂。厨房上层，升降平台上褚桂芝头东脚西呈仰卧位，头面部严重受损，上身可见大量血迹。

事故现场升降平台，型号：SJD0.49-3.65，动力：380V-2.2KW，外形尺寸：1780mm*1500mm，整机重量：600KG，最大载荷：490KG。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，事故造成1人死亡（褚桂芝，女，64岁），直接经济损失90余万元人民币（不含事故罚款）。

（六）其他情况

事故当天盘锦市大洼区田家街道小雨，最高气温30℃，最低气温27℃，风向东风，风力2级，空气质量优，相对湿度71%，紫外线指数中等。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

5月30日8时52分，迎宾饭店厨师袁保华发现饭店员工褚桂芝被困升降平台，第一时间电话告知饭店实际经营者杨光。杨光迅速前往事故现场开展现场处置，9时35分，杨光拨打120急救电话，9时39分，拨打119消防救援电话及110报警电话；9时55分，区应急指挥中心接市公安局大洼分局关于该事故情况的报告后，第一时间向区委、区政府上报事故相关信息，同时填报全国突发事件应急指挥综合业务系统。

（二）事故现场应急处置情况

5月30日9时39分，田家街道消防队接警后，立即调派1辆消防车、6名消防救援人员赶赴现场，街道主要领导同步到场，统筹指挥。经现场勘查，因设备结构限制无法直接破拆9时50分，紧急联系区消防大队请求增援。10时30分，区消防大队完成破拆作业。

（三）医疗救治和善后情况

经120医护人员现场实施心电图检测，确认褚桂芝无生命体征，当场宣布死亡。涉事饭店与死者家属完成赔偿协商，善后处理完毕。

（四）事故应急处置评估

此次事故，区应急管理局、市公安局大洼分局、田家街道办事处、消防救援大队等单位根据职责及时赶到现场救援处置，未造成次生、衍生事故。各部门应急响应及时，按照各自职责开展应急处置，应急处置工作落实到位。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

迎宾饭店员工褚桂芝(死者)作为升降平台日常管理、维修保养直接责任人，违规使用升降平台，并在使用过程中未严格遵守升降平台安全操作规程，将身体探出升降平台外，最终导致事故发生，是造成本次事故的直接原因。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、调查询问、事故现场资料分析及公安机关调查，排除人为故意破坏、自然灾害因素等影响。

（三）间接原因分析

迎宾饭店经营者作为安全生产第一责任人，未建立升降平台安全管理制度，仅对操作人员进行口头操作告知，未开展规范安全培训、无培训管理台账，安全教育培训流于形式；经营者未落实隐患排查治理要求，忽视升降平台使用过程中的管理风险。以上各因素是导致事故发生的间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

迎宾饭店作为生产经营主体，未建立全员安全生产责任制；安全教育培训流于形式，仅口头交代操作注意事项，未留存任何培训管理资料；未常态化开展升降平台日常检查、隐患自查工作；未建立升降平台设备维保、检修记录档案，安全管理缺位。

（二）有关监管部门

大洼区商务局作为餐饮行业主管部门，日常行业安全宣传指导存在不足，针对餐饮经营场所相关安全管理要求宣传提醒不够充分，对安全资料留存等基础管理工作的指导服务不够到位。

（三）地方党委政府

大洼区田家街道办事处属地安全统筹监管存在薄弱环节，对辖区内餐饮经营场所后厨升降平台等设备安全管理的巡查、宣传指导不够全面，对个体经营户安全台账留存等基础管理工作常态化督促提醒不够到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

褚桂芝为饭店升降平台日常管理、维修保养直接责任人，在使用升降平台过程中未严格按照升降平台安全操作规程要求正确操作，将身体探出升降平台外，是造成本次事故的直接原因，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）对相关行政单位的处理建议

1.大洼区商务局履行行业安全生产监管职责不到位，日常行业安全宣传指导存在不足，针对餐饮经营场所相关安全管理要求宣传提醒不够充分，对事故发生负有行业监管责任。建议责成商务局向区委、区政府作出深刻书面检查，全面梳理监管短板、细化行业安全管控措施，切实压实行业监管责任。

2.大洼区田家街道办事处落实属地安全生产管理责任不到位，日常巡查、隐患排查工作存在疏漏，属地安全管控存在短板，对事故发生负有属地管理责任。建议责成田家街道办事处向区委、区政府作出深刻书面检查，压实属地安全监管责任，全面强化辖区生产经营单位风险管控。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

杨光，男，迎宾饭店实际经营者，作为该经营主体安全生产主要责任人，安全生产工作职责履行不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[1]的规定，对事故的发生

---

[1][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

负有领导责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[2]第一款第（一）项的规定，对杨光处以2025年度收入40%罚款的行政处罚。迎宾饭店系个体工商户，不具备独立法人财产，经营字号与经营者责任一体，依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条[3]的规定，不再对迎宾饭店另行实施罚款处罚。

六、事故主要教训

一是个体工商户安全防控体系不健全，人防、物防、技防措施不完善。存在安全防护设施不完善、设备安全保护技防装置缺失、日常人防管控薄弱等问题，同时未建立设备维保、安全培训台账，安全管理存在漏洞，极易滋生生产安全风险。

二是从业人员安全意识淡薄，人防岗位履职缺位。设备操作人员安全操作警惕性不足，存在侥幸麻痹心理，未严格按照操作规程执行，违规操作、习惯性违章问题突出，个人不安全行为是引发事故的直接因素。

---

[2][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[3][?]《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条：对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。

三是行业主管及属地监管精细化管控不足，日常监管多侧重消防、燃气常规检查，对餐饮经营者后厨升降平台等机械设备的硬件物防配置、安全技防改造、人员人防管理督导力度不足，对个体工商户安全生产责任制度建立、安全台账建设完善指导不够，基层分类精准监管、源头防控能力有待提升。

七、事故整改和防范措施

（一）餐饮经营户全面落实安全整改

辖区所有餐饮经营户立即开展自查自纠，持续加强人员安全管理，进一步提升升降平台物防、技防防护水平。在升降平台区域规范设置防护围挡、警示标识及操作规程；合理配备设备限位、紧急停止、防坠落等安全保护装置，确保设备本质安全。建立安全管理台账，完善设备维保、隐患整改、员工培训记录。明确岗位安全职责，落实内部互相监督机制，常态化开展安全警示教育，杜绝违规操作、带病运行等行为。

（二）主管部门强化行业安全指导

商务局强化餐饮行业安全监管指导，将升降平台技防改造、物防配备纳入日常检查重点。常态化开展行业安全宣传，明确设备维保、培训建档、防护设施设置等标准要求，推送同类事故防范提示，引导经营主体主动补齐软硬件安全短板，提升行业整体安全管理水平。

（三）属地政府压实属地管控责任

田家街道开展辖区餐饮场所拉网式排查，在常规燃气、消防检查基础上，重点核查升降平台物防设施设置、技防装置完好、设备运行及资料留存情况。常态化开展上门安全指导，督促经营户及时整改硬件缺陷和管理漏洞，落实精细化属地管控措施。

（四）健全部门协同联动监管机制

属地政府、市场监管、应急管理等部门建立信息共享、联合巡查机制，针对餐饮门店升降平台等小型设备开展联合检查，及时互通安全隐患线索，从行业指导、属地排查、特种设备专业监管多维度筑牢安全防线，防范同类事故再次发生。