张家口万全万宁·龙城盛世商住小区项目“8·9”一般高处坠落事故调查报告

2026年8月9日10时30分许，张家口市万全区万宁·龙城盛世商住小区项目3#楼在开展施工升降机拆卸作业过程中，发生一起高处坠落生产安全事故，造成1人死亡。直接经济损失约200万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，8月10日，万全区人民政府成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区总工会、区住房和城乡建设局、孔家庄镇人民政府等单位派员和有关专家参加的张家口万全万宁·龙城盛世商住小区项目“8·9”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）对该起事故开展调查。区纪委监委同步成立追责问责组，依规依纪依法对有关责任单位和责任人开展追责问责工作。2026年8月11日，市安委办对该起事故下达督办函，对事故查处工作实行挂牌督办。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料和专家论证等，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡、直接经济损失等情况，认定了事故性质和相关单位及人员责任，提出了处理和整改防范措施建议。

经调查认定，张家口万全万宁·龙城盛世商住小区项目“8·9”

一般高处坠落事故是一起因违规组织施工升降机拆卸作业、作业人员违章操作、相关单位管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 建设单位

河北迎泰房地产开发有限公司（以下简称迎泰房开公司），统一社会信用代码：91130729MAE9FFXW5E，法定代表人王欢，注册资本：贰仟伍佰万元整，类型：有限责任公司（自然人独资），成立日期：2025 年 1 月 14 日，经营范围许可项目：房地产开发经营，一般项目：非居住房地产租赁，住房租赁。住所：河北省张家口市万全区孔家庄镇 110 国道南万宁汽贸城商业 3 号楼 12 铺 1 层。登记机关：张家口市万全区行政审批局。

房地产开发企业资质证书，证书编号：冀建房开张字第 2058 号，资质等级：房地产开发企业资质二级，发证机关：河北省住房和城乡建设厅，批准从事房地产开发经营业务时间：2025 年 2 月 24 日，有效期至 2028 年 2 月 23 日。

2. 施工单位

河北万健建筑工程有限公司（以下简称万健建筑公司），统一社会信用代码 91130729MAC5RC4C77，法定代表人赵璐璐，现场负责人郝承鸿，注册资本肆仟伍佰万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围许可项目：建设工程施工，

建筑劳务分包，住宅室内装饰装修，建筑智能化系统设计。一般项目：园林绿化工程施工，市政设施管理，建筑材料销售，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）等。住所：河北省张家口市万全区孔家庄镇110国道南侧万宁汽贸城2号楼28号商铺一层。登记机关：张家口市万全区行政审批局，成立日期2022年12月8日。

建筑业企业资质证书1，证书编号：D213331933，资质类别及等级：市政公用工程施工总承包贰级，建筑工程施工总承包贰级，电力工程施工总承包贰级，发证机关：河北省住房和城乡建设厅，发证日期：2023年12月27日，有效期至2028年3月27日。

建筑业企业资质证书2，证书编号：D313462821，资质类别及等级：不分专业施工劳务不分等级，发证机关：张家口市行政审批局，发证日期：2024年1月4日，有效期至2029年1月3日。

安全生产许可证，编号：（冀）JZ安许证字〔2023〕027682，法定代表人赵璐璐，经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股），许可范围：建筑施工，发证机关：河北省住房和城乡建设厅，发证日期2024年2月20日，有效期2023年11月12日至2026年11月11日。

3.监理单位

中睿恒石（北京）工程咨询有限公司（以下简称中睿监理公

司），统一社会信用代码91110108754047542 2，法定代表人王明明，注册资本：1000万元，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围一般项目：工程造价咨询业务，招投标代理服务，工程管理服务，工程技术服务等，许可项目：建设工程监理，住所：北京市丰台区西三环南路14号院1号楼16层1612室，登记机关：北京市丰台区市场监督管理局，成立日期2010年9月19日，发证时间2026年5月21日。

工程监理资质证书，证书编号：E211017136，统一社会信用代码91110108754047542 2，法定代表人王明明，资质类别及等级：房屋建筑工程专业资质乙级（已告知承诺审批方式取得），市政公用工程专业资质乙级（已告知承诺审批方式取得），登记机关：北京市住房和城乡建设委员会，发证日期2025年1月22日，有效期2030年1月21日。

2025年4月16日中睿监理公司与王建军签订《监理技术服务协议书》，王建军任职万宁·龙城盛世商住小区项目负责人。总监理工程师为翟志建，管理号20230504813000004268，专业土木建筑工程，批准日期2023年5月14日，发证机关：中华人民共和国人力资源和社会保障部，制发日期2023年8月9日。

4.施工升降机拆卸单位

国亿安建（天津）建设工程有限公司张家口第一分公司（以下简称国亿第一分公司），统一社会信用代码91130702MAK3EA2A4Y，负责人陈新平，类型：有限责任公司

分公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围一般项目：为园林绿化工程施工，工程管理服务，建筑工程机械与设备租赁，机械设备租赁等，许可项目：建设工程施工，施工专业作业等，经营场所：河北省张家口市桥东区七里山北街2号城市花园小区15号楼1单元3层302室，登记机关：张家口市桥东区行政审批局，成立日期2025年12月19日。

2025年12月25日，国亿安建（天津）建设工程有限公司，授权国亿第一分公司使用总公司资质及安全生产许可证从事经营活动，设立分公司财务独立、税务独立、账户独立、自主经营，授权期限2025年12月25日至2028年12月24日。

（二）工程项目概况

1.事故工程项目概况

万宁·龙城盛世商住小区项目，建设地址位于张家口市万全区滨河东路东，建设单位为河北迎泰房地产开发有限公司，项目总建筑面积105965.35m²，规划建设7栋高层住宅楼（1#-7#楼）、1栋配套用房（8#楼）、配套商业（商业A、B）及地下车库（A、B段）。事故发生在该项目3#楼施工升降机拆卸作业过程中。

2.施工许可及备案情况

万宁·龙城盛世商住小区项目，共5个建设工程施工许可证，3#楼建筑工程施工许可证编号130708202509300101，建设面积11075.21m²。合同工期2025年4月25日至2026年11月30日。发证日期2025年9月30日（补办手续），发证机关：张家口市

万全区行政审批局。

2025年9月26日，办理了施工安全监督备案手续。

3.项目施工情况

万宁·龙城盛世商住小区项目3#楼共19层，其中地上17层，地下2层。2026年8月9日事发时主体已封顶，现场正在进行外窗安装作业。

（三）合同签订情况

1.施工合同

2025年4月25日，迎泰房开公司（发包人）与万健建筑公司（承包人）签订了《建设工程施工合同》。工程名称：万宁·龙城盛世商住小区项目3#住宅楼，建设地点：河北省张家口市万全区滨河东路东。工程承包内容：总建筑面积11075.21m²。工程内容：施工图纸全部内容，工程承包范围：施工图纸全部内容，包工包料，工期总日历天数：584天，计划开工日期：2025年4月25日，计划竣工日期2026年11月30日。合同第6项约定了安全文明施工与环境保护专项条款，该项条款中约定了安全生产要求、安全生产保证措施、特别安全生产事项等具体的安全要求。

2.转包协议

2025年4月27日河北万健建筑公司与自然人边庆彪签订了《工程承包协议》，承包万宁·龙城盛世商住小区项目3#楼、8#配套公建楼和地下车库工程；工程范围：一、包工包料形成承包，图纸设计内容。二、图纸内（除消防工程、人防门及人防通风、

车库防水工程、电梯外）所有工程内容。弱电负责预留预埋，（自来水、热量表、电表甲方供料，乙方安装）附件：（后付工程做法）。建设工期：本工程自2025年4月21日开工，至2026年7月1日竣工。

3. 监理合同

2025年4月22日，迎泰房开公司（委托人）与中睿监理公司签订了《建设工程监理合同》，合同明确了工程名称、地点、规模及工程概算投资；组成合同的文件包括通用条件，专用条件和附录。工程名称：万宁·龙城盛世商住小区项目（3#住宅楼），工程规模：11075.21m²，监理期限：从合同约定开工日到工程交工验收与缺陷责任期。

（四）事故相关单位安全生产管理情况

1. 施工组织情况

万健建筑公司法定代表人赵璐璐，负责公司全面工作，总工程师赵丹负责施工技术管理工作，分管安全生产副经理臧超负责安全生产管理工作。

万健建筑公司为该项目成立了项目部，企业技术负责人赵丹，安全生产副经理臧超，企业安全负责人索翔涛，项目经理王丹，安全管理人员李存萍、张萌萌。该项目部人员只在住建系统进行备案，并未实际从事现场管理。

边庆彪从万健建筑公司承包3#住宅楼、8#配套公建楼、地下车库工程项目，垫资负责项目建设，具体组织项目建设和施工

管理，工长霍成泉负责3#住宅楼技术、施工及现场管理。该项目土建作业期间曾配置一名持证安全员，但至2026年项目开工起，现场未落实专职安全员配置，无专职安全管理人员履职现场安全管理职责。

国亿第一分公司负责3#楼施工升降机拆卸工作，拆卸作业人员共4人，现场负责人戈淑珍，拆卸作业人员顾世源、张志兵、郝玉龙。张志兵持有建筑起重信号司索工特种作业操作资格证，顾世源、郝玉龙二人持有塔式起重机特种作业操作资格证。作业前戈淑珍了解三人持证情况。

2.安全管理情况

（1）万健建筑公司

万健建筑公司设置了安全生产管理机构，配备了安全生产管理人员，制定了安全生产责任制、安全生产管理制度和操作规程，编制了应急预案、安全教育培训、隐患排查治理等制度并监督。项目部编制了施工组织设计，未建立施工升降机安拆等危大工程专项施工方案内部审核管控机制，未能按规定落实专项施工方案由施工单位技术负责人审核签字的法定程序。

经查，万健建筑公司为万宁·龙城盛世商住小区项目3#楼配置的项目部及其人员只进行了项目备案，指派郝承鸿为现场负责人，负责项目转包方的协调管理工作。郝承鸿未取得建造师执业资格和建筑施工安全管理人员培训合格证；3#楼承包人边庆彪雇佣霍成泉为工长，具体负责施工现场的组织和安全管理工作。

霍成泉未取得建造师执业资格和建筑施工安全管理人员培训合格证，现场未落实专职安全员配置，现场无专职安全管理人员履职安全管理职责。

（2）中睿监理公司

中睿监理公司承担万宁·龙城盛世商住小区项目3#楼监理工作，设立项目监理机构实施监理，监理机构配备总监理工程师、土建、水暖、电气等专业监理工程师和监理员。

监理机构任命了总监理工程师，监理人员已登记备案。制定了安全生产责任制、安全生产管理制度、施工监理实施细则、安全监理规划、安全监理实施细则、安全检查监理分部工程验收等制度；审核并批准了施工单位的施工组织设计、脚手架施工组织设计及相关专项施工方案等。对专用安全设施的检测检验报告和质量证明书等实施备案管理。现场施工检查发现问题隐患下达《建设工程安全监理整改通知单》并督促整改。

经查，3#楼施工升降机未备案、未验收、无使用登记，长时间违规使用已形成重大安全隐患，总监理工程师翟志建、监理员牛强均发现了问题并下达了《建设工程安全监理整改通知单》，但隐患未进行整改，也未向建设主管部门书面报告。

（3）国亿第一分公司

国亿第一分公司为“一人公司”无制度安全管理机构，未配备安全管理人员。

经查，万宁·龙城盛世商住小区项目3#楼施工升降机拆卸

现场负责人戈淑珍，在未编制拆卸专项施工方案、未进行安全技术交底、未向相关部门报审的情况下，违规组织持证类别与作业类别不符的人员顾世源、张志兵、郝玉龙开展施工升降机拆卸作业。

（五）事故发生经过

1.事发当日作业情况

2026年8月9日上午10时许，由戈淑珍带领张志兵、顾世源、郝玉龙进入施工现场拆卸3#楼施工升降机。张志兵、顾世源、郝玉龙三人在施工升降机吊笼顶部作业，拆卸工作从顶端的导轨架标准节开始，张志兵、顾世源站在东侧施工升降机吊笼顶部，郝玉龙站在西侧施工升降机吊笼顶部协同拆卸升降机导轨架各部件螺栓、附墙架和吊节工作。郝玉龙配合拆完顶端的第4节导轨架标准节后，从吊笼顶部经位于17层楼顶的附墙架进入楼体内，拆除附墙架连接锚点，并留在楼体内准备逐层拆卸剩余附墙架连接锚点。

2.事故发生经过

2026年8月9日10时30分许，郝玉龙与张志兵、顾世源组织开展施工升降机拆卸作业。在拆卸完顶部第一道附墙架以上的4节导轨架标准节后，顾世源和张志兵在摆放第4节导轨架标准节过程中，郝玉龙从吊笼顶部经位于17层楼顶的附墙架进入楼体内拆除第一道附墙架连接锚点时，不慎从附墙架上失足坠落。

3.事故现场情况

事故发生在万宁·龙城盛世商住小区项目3#楼西1单元南侧施工升降机拆卸过程中。现场有部分回填土，施工升降机基础位置深坑（图1、图2）。拆卸的4节导轨架标准节搁置在吊笼顶部（图3），东侧吊笼顶部搁置1节导轨架标准节，西侧吊笼顶部搁置3节导轨架标准节，附墙架共有7道，分别位于17、16、13、10、7、4、1层楼层顶部（图4）。



图1 坠落位置



图2 施工升降机周围



图3 吊笼顶部轨架标准节摆放位置



图4 施工升降机总图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失约200万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

8月9日10时30分许，事故发生后，戈淑珍听到叫喊声“有人掉下来了”戈淑珍立即赶往现场。10时41分戈淑珍拨打了“120”急救电话。郝承鸿及其他工人听到叫喊声也立即赶到现场，10时51分，万全区医院救护车到达事故现场，医护人员开始实施救治，10时59分急救心电图显示郝玉龙心电图呈直线，瞳孔散大，大动脉搏消失，无生命体征。“120”急救医生当场宣告人已经死亡。随后戈淑珍告知边庆彪需要车辆转送伤者，郝承鸿、边庆彪组织相关人员又将郝玉龙转运至张家口市第一医院，13时39分到达医院后继续实施抢救，14时16分张家口市第一医院宣布临床死亡。

12时57分郝承鸿电话给肖利涛（安监站站长）报告情况，12时59分肖利涛电话向主管领导杨志勇报告了事故情况。杨志勇接到事故报告后立即和施工方核实事故情况，并督促施工方全力开展伤员抢救工作，及时报告救治进展，做好家属情绪安抚工作。19时22分杨志勇告知蒋海斌（区住房和城乡建设局局长）伤亡情况不明。19时27分郝承鸿电话报告杨志勇坠落人员经抢救无效死亡。20时22分，杨志勇电话向蒋海斌报告人员死亡情况，蒋海斌电话指示，按照法定流程处置，全力做好逝者家属安抚工作。21时48分，蒋海斌电话向杨志勇问询逝者相关信息及

家庭成员情况。8月10日7时7分，蒋海斌安排杨志勇向区安委办报告事故情况。7时33分，杨志勇电话报告区安委办，区安委办接报后同步向万全区人民政府和张家口市应急管理局进行了报告。

施工单位未按规定时限报告事故，存在事故信息报告不及时的问题。区住房和城乡建设局接到事故情况报告后，未按规定的时限要求上报事故，存在事故信息报告不及时的问题。

（二）事故现场应急处置情况

8月9日10时30分许，事故发生后，听到叫喊声“有人掉下来了”戈淑珍立即赶往现场。10时41分戈淑珍拨打了“120”急救电话，附近的工长霍成泉，拆卸作业工人张志兵、顾世源，施工单位现场负责人郝承鸿等人也到达现场协助救援，10时51分救护车到达现场开始施救，10时59分急救心电图显示郝玉龙心电图呈直线，瞳孔散大，大动脉搏消失，无生命体征。“120”急救医生当场宣告人已经死亡。随后郝承鸿、边庆彪组织霍成泉、戈淑珍等人员又将郝玉龙转运至张家口市第一医院继续实施抢救，13时39分送达时郝玉龙已意识丧失，双侧瞳孔散大固定，无自主呼吸，胸廓无起伏，无颈动脉搏动，辅助检查心电图呈直线，立即入室抢救。14时16分宣布临床死亡。

（三）善后处理情况

2026年8月18日，事故责任方与死者家属就赔偿事宜协商达成一致，签订了《赔偿协议书》，赔偿金已支付到位。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场管理人员及作业人员第一时间开展现场救援。施工单位未按照规定时限向属地主管部门报送事故信息，区住房和城乡建设局存在迟报该起生产安全事故的问题。区政府接到事故报告后立即组织区公安分局、区应急管理局、区住房和城乡建设局依法启动应急处置工作，组织开展事故处置、现场管控等相关工作。应急响应迅速，符合相关规定。

三、事故原因分析

事故直接原因是拆卸作业人员郝玉龙在施工升降机拆卸过程中，违规从无防护设施的施工升降机附墙架上通行，导致失足坠落身亡。

（一）直接原因分析

郝玉龙违规从无防护设施的施工升降机附墙架上通行，是导致事故发生的直接原因。

1.现场作业情况

经查，本次施工升降机拆卸作业前拆卸单位未编制拆卸专项施工方案，作业前施工单位、拆卸单位均未进行安全技术交底，拆卸单位未按规范配置持证作业人员，未督促作业人员落实安全防护措施。在作业人员未持有相应资格证书、未佩戴和系挂安全带的严重违章情况下，戈淑珍违规组织人员开展施工升降机拆卸作业。

作业全过程，拆卸单位、施工单位未落实管理人员现场监督

管理，监理单位未安排监理人员现场旁站。

2.个体防护

作业过程中，郝玉龙、张志兵和顾世源均未系安全带。

（二）其他可能因素排除

事故调查组查阅了气象部门相关气象资料，2026年8月9日，张家口市万全区孔家庄镇区域，多云，东南风3级，气温19～29℃，无降水，风力较小。事发当日未发生气象、地震等灾害，事发时段无突发灾害因素等影响，排除自然灾害。经调查及现场勘察，排除人为故意直接或间接行为造成的刑事案件。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.国亿第一分公司

国亿第一分公司作为施工升降机拆卸作业实施单位，安全生产主体责任未落实到位。

（1）基础安全管理缺失。未依法设置安全生产管理机构或安全生产管理人员；未建立健全安全生产管理制度，未对从业人员进行安全生产教育和培训。

（2）危大工程管控缺位。承揽本次施工升降机拆卸业务后未签订施工专项承包合同，未明确双方安全生产责任，未编制3#楼施工升降机拆卸专项施工方案，未履行拆卸告知手续，作业前未开展安全技术交底；未对作业人员特种作业资格进行严格核验，安排证件类别不符人员从事施工升降机拆卸作业；

（3）作业现场管控失序。拆卸作业活动未配齐相应作业人员，无技术、安全管理人员现场旁站监护；未督促作业人员正确佩戴、系挂安全带等劳动防护用品；未开展作业前设备检查、现场风险辨识，未落实作业区域清场警戒隔离措施，对现场单人违章高处作业、踩踏无防护设施的附墙架等严重违章行为失察失管，现场安全管理完全失控。

2.万健建筑公司

万健建筑公司作为项目施工总承包单位，履行施工现场安全管理职责不到位，安全生产主体责任落实存在严重漏洞。

（1）工程转包管理严重失控。违法将3#楼全部工程转包给不具备安全生产条件的自然人边庆彪，对工程转包缺乏有效管控，存在以包代管问题，未逐级压实安全生产管理责任，安全管控链条断裂。

（2）危大工程管理缺失审批缺位。对危大工程施工升降机拆卸作业漏控漏管，未严格审核拆卸单位资质、作业人员特种作业资格；未督促编制施工升降机拆卸专项施工方案、未履行审批把关程序；对项目部安全管理监督只停留在纸面和口头上，未落实到生产经营活动中，对施工组织设计及专项方案安全技术措施审查流于形式。

（3）隐患排查治理工作缺失。对施工现场重大安全风险未辨识、未管控，未落实危大工程现场监督、旁站巡查制度；未督促落实现场清场警戒、安全防护措施，对单人高处违章作业、未

系挂安全带违规通行等严重冒险作业行为失察失管，重大事故隐患长期存在。

（4）事故信息报送履职不到位。事故发生后万健建筑公司组织人员开展救援，但未按照规定时限要求及时向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故，存在迟报事故行为。

3.承包人边庆彪

边庆彪作为3#楼项目实际承包人（自然人，挂靠万健建筑公司资质），从万健建筑公司承接3#楼工程并全权组织施工，全面负责项目安全管理，安全管理履职严重不足。

（1）承包工程行为违法。边庆彪属于不具备建筑施工资质的自然人，不具备安全生产条件，违法承接3#楼工程，独立统筹项目全部事宜。

（2）安全管理缺失。项目土建施工阶段配备了专职安全管理人员，但2026年施工阶段仅安排工长霍成泉一人承担施工过程全部工作包括安全管理内容，霍成泉未取得安全生产考核合格证书，不具备安全管理任职资格；项目未按规定设置安全生产管理机构，未建立全员安全生产责任制，未制定安全管理制度、操作规程及应急预案，不具备安全生产条件和安全管理能力，未履行复工复产手续擅自开工建设。

（3）危大工程失管失控。其明知准备实施施工升降机拆卸危大工程作业，未督促落实专项方案、人员资质核查、安全技术交底等前期管控措施，未组织落实相应安全防护举措，对重大安

全风险未及时发现并采取有效管理措施，导致发生事故造成严重后果。

（4）放任现场风险管理失控。在知晓升降机即将拆卸的情况下，未落实现场安全管控，未安排安全管理人员现场监管，未落实作业警戒、防护等措施，放任违规拆卸作业实施，对后续违章作业引发事故负有直接管理责任。

4.中睿监理公司及其项目监理机构

该监理单位未依法履行工程建设安全监督职责，危大工程安全监理履职存在严重缺失。

（1）项目监理机构对项目部安全管理体系审查监督不严。未发现备案项目经理依法履职，项目实际施工负责人边庆彪组织的施工队伍不具备建设工程的安全生产条件和能力，未依法采取有效措施制止施工单位擅自开工建设。

（2）危大工程事前管控失察。对施工升降机拆卸作业事前未掌握施工计划，对施工单位擅自组织拆卸作业的行为不知情，未履行危大工程作业资料核查审批责任，未核验作业单位资质及作业人员特种作业资格。

（3）隐患闭环管理处置不到位。虽就施工现场前期对相关安全隐患下达《建筑工程安全监理整改通知单》，但在施工单位拒不整改、设备长时间违规使用情况下，未指令施工单位停工整改、亦未依法向行业主管部门书面报告重大隐患，致使违规、违章作业贯穿施工升降机安装使用和拆卸全过程，形成对违规违章

作业默许认可状态。

（4）现场监理巡查履职不到位。施工升降机拆卸作业期间，未落实危大工程专项巡视、旁站监理制度，无监理人员旁站监督；对高处作业违章通行、作业人员未系挂安全带等严重违章行为未能及时发现制止，未按照工程建设强制性标准实施监理，安全监理工作流于形式。

（二）有关地方党委、政府和监管部门存在的问题

1.履行安全监管职责不到位。区住房和城乡建设局开展安全生产治本攻坚三年行动工作不深入，在省、市部署预防高处坠落和建筑起重机械专项整治期间发生事故，专项整治安排部署不到位，隐患排查整治不彻底。安监站对该建设项目安全监督检查不深入、不细致，虽发现项目存在安全管理体系缺失等问题，但未采取有力有效的方式处置；对项目未履行复工复产手续擅自开工建设的问题监管缺位。对施工升降机拆卸作业环节的安全风险监督管控不足，未能及时防范化解拆卸作业重大安全风险。

2.属地统筹安全治理压力传导不到位。孔家庄镇党委、政府落实安全生产属地管理责任不够扎实，对辖区建筑施工安全风险研判不足，对在建项目统筹督导力度欠缺，未能从源头有效化解重大安全风险。

3.迟报事故。区住房和城乡建设局未按规定时限要求上报事故信息。

五、对事故有关人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）

郝玉龙，男，42岁，万宁·龙城盛世商住小区项目3#楼施工升降机拆卸作业人员，安全意识淡薄，在未取得施工升降机拆卸特种作业操作资格证的情况下违章作业，对本起事故负直接责任。鉴于其在事故中已死亡，免予追究责任。

（二）建议追究刑事责任人员（2人）

戈淑珍，男，48岁，万宁·龙城盛世商住小区项目3#楼施工升降机拆卸现场负责人，违规组织持证类别与作业类别不符的人员顾世源、张志兵、郝玉龙进行施工升降机拆卸作业。对施工升降机拆卸安全风险辨识管控不到位，拆卸前未制定有效的安全技术防护措施，未组织作业人员进行安全技术交底，督促、检查安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。未依法履职，导致事故发生。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条，其行为涉嫌重大责任事故罪，建议司法机关追究其刑事责任。

以上人员如未被追究刑事责任，应依法依规追究其相应行政责任。

边庆彪，男，64岁，万宁·龙城盛世商住小区项目3#楼施工实际负责人，组织的施工队伍不具备建设工程应有的安全生产条件和安全管理能力，在未取得建造师执业资格和安全生产考核合格证书的情况下，违规承担项目施工管理职能；明知3#楼施工升降机即将开展拆卸作业，却未落实相应管理与现场监督措施，

未能及时消除生产安全事故隐患，未依法履行安全管理职责，擅自开工建设导致事故发生。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条，其行为涉嫌重大责任事故罪，建议司法机关追究其刑事责任。

以上人员如未被追究刑事责任，应依法依规追究其相应行政责任。

（三）对事故责任人员的行政处罚建议

1. 国亿第一分公司（1人）

陈新平，女，43岁，国亿第一分公司负责人。未对公司安全生产工作进行全面管理，未依法履职，导致事故发生。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定，建议由张家口市万全区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，对其处上一年年收入百分之四十的罚款。计1.68万元。

2. 万健建筑公司及其项目部（3人）

（1）赵璐璐，男，35岁，万健建筑公司法定代表人、主要负责人。未对公司施工项目安全生产工作进行全面管理，未依法履职，导致事故发生。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定，建议由张家口市万全区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，对其处上一年年收入百分之四十的罚款。计1.824万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条规定，

建议由区住房和城乡建设局报请上级有关部门依法暂扣或者吊销其《建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书》。

（2）郝承鸿，男，48岁，万健建筑公司施工项目现场负责人。对施工项目安全管理不到位，落实公司安全生产责任制和管理制度不到位，对施工升降机拆卸作业风险辨识管控不到位，督促、检查项目部安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，未依法履职，导致事故发生。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定。建议由张家口市万全区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项，对其处上一年年收入百分之四十的罚款。计1.92万元。

事故发生后，郝承鸿未在规定时限内向相关部门上报事故，存在迟报事故违法行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条规定，建议由张家口市万全区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一项规定，对其处上一年年收入百分之六十的罚款。计2.88万元。

（3）霍成泉，男，45岁，3#楼施工现场工长，负责施工现场日常管理及安全生产管理工作。未有效开展风险辨识及隐患排查工作，对施工现场监督检查不到位，未能及时发现、制止施工升降机拆卸作业人员违规操作的重大安全事故隐患。未依法履职，

导致事故发生。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，建议由张家口市万全区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项规定，对其处上一年年收入百分之三十的罚款。计1.62万元。

3.中睿监理公司及其项目监理机构（3人）

（1）王建军，男，45岁，中睿监理公司驻万宁·龙城盛世商住小区项目负责人，负责项目全面工作。落实公司安全生产责任制和规章制度不到位，对项目监理机构监督检查管理不到位，未能发现项目监理机构存在的安全管理问题。未依法履职，导致事故发生。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定，建议由张家口市万全区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，对其处上一年年收入百分之四十的罚款。计3.2万元。

（2）翟志建，男，36岁，中睿监理公司项目监理机构总监理工程师，负责项目监理机构全面工作，项目监理机构主要负责人。落实安全生产责任制和规章制度不到位，对项目监理机构安全管理不严格，组织对施工项目部安全监督检查不到位。未依法履职，导致事故发生。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，建议由张家口市万全区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对其处上一年年收入百分之四十的罚款。计2.8万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条规定，建议由区住房和城乡建设局报请上级有关部门依法暂扣或者吊销其《中华人民共和国监理工程师注册证书》。

（3）牛强，男，37岁，中睿监理公司驻万宁·龙城盛世商住小区项目3#楼监理员，负责3#楼现场安全生产监理工作。履职期间，现场安全巡查流于形式、履职严重不到位，在施工现场已经开展危大工程施工升降机拆卸作业的情况下，巡查检查未能发现正在进行的拆卸作业，未能掌握施工现场真实动态，未排查发现作业人员违规操作、无专项方案施工等重大安全事故隐患，未及时制止违章作业行为，安全监管缺失、现场失管失控，未依法履行安全生产监理岗位职责，是导致本次事故发生的重要原因。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，建议由张家口市万全区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对其处上一年年收入百分之三十的罚款。计1.5万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条规定，建议由区住房和城乡建设局报请上级有关部门依法暂扣或者吊销其《住房和城乡建设行业专业技术人员职业培训合格证》。

（四）对事故有关责任单位的行政处罚建议（3家）

1.国亿第一分公司。发生生产安全事故，对事故发生负有责任。建议由张家口市万全区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定、《生产安全事故罚款处

罚规定》第十四条第二项规定，对其处以人民币50万元罚款。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条规定，建议由区住房和城乡建设局报请上级有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照。

2.万健建筑公司。发生生产安全事故，对事故发生负有责任。建议由张家口市万全区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项规定，对其处以人民币50万元罚款。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条规定，建议由区住房和城乡建设局报请上级有关部门依法暂扣或者吊销其《安全生产许可证》和《建筑业企业资质证书》。

3.中睿监理公司。发生生产安全事故，对事故发生负有责任。建议由张家口市万全区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项规定，对其处以人民币50万元罚款。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条规定，建议由区住房和城乡建设局报请上级有关部门依法暂扣或者吊销其《工程监理资质证书》。

（五）对有关公职人员的处理建议（5人）

1.郭芳，女，群众，万全区住房和城乡建设局安监站副站长，负责龙城盛世项目安全监督管理工作。对万宁·龙城盛世商住小区项目3#楼安全监督检查不深入，未发现施工项目部和项目监

理机构存在的安全管理问题。对事故发生负有直接监管责任。建议给予政务警告。

2.肖利涛，男，中共党员，万全区住房和城乡建设局安监站站长，负责安监站全面工作。对万宁·龙城盛世商住小区项目安全生产监管工作开展不细致，未及时发现项目部和项目监理机构存在的安全管理问题。对事故发生负有直接监管责任。建议对其予以诫勉。

3.杨志勇，男，中共党员，万全区住房和城乡建设局一级主任科员，分管工程质量安全监督站相关工作，负责房屋建筑工程和市政基础设施工程质量、施工安全监督等工作。对指导工程质量安全监督站开展施工现场安全监督检查工作不够深入，组织推进安全生产治本攻坚专项工作不够扎实。其对事故发生负有重要领导责任，建议对其予以诫勉。

4.蒋海斌，男，中共党员，万全区住房和城乡建设局局长，主持区住房和城乡建设局全面工作。履行领导职责不力，未按规定时限要求上报事故信息，存在迟报事故问题。对该起事故发生负有主要领导责任，建议给予批评教育。

5.贺程利，男，中共党员，万全区孔家庄镇人民政府宣传委员，分管宣传、安全生产工作。履行属地安全生产领导职责不到位，与住建部门工作对接、信息互通不够紧密，开展日常安全巡查标准不高、细节把控不严，对施工现场动态安全风险掌握不够全面，属地辅助监管、隐患风险提醒作用发挥不充分，落实属地

安全生产领导职责不到位，对该起事故的发生负有领导责任。建议给予批评教育。

（六）其他处理建议

1.责成万全区住房和城乡建设局向万全区委、区政府作出深刻书面检查。

2.责成万全区住房和城乡建设局对万健建筑公司在万宁·龙城盛世商住小区项目违法转包问题，立案查处，并在一个月内将查处情况上报区政府和区安委办。

3.责成万全区住房和城乡建设局对万健建筑公司挂证、挂名人员赵丹、臧超、索翔涛、王丹、李存萍、张萌萌依法处理。

六、事故整改和防范措施

针对事故暴露出来的问题，为了深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和控制事故发生，提出以下整改和防范措施的建议：

（一）提高政治站位，树牢安全发展理念

部门和企业，要深刻汲取本起事故教训，站在讲政治高度，牢固树立安全发展理念，切实把习近平总书记关于安全生产工作重要论述和指示批示精神贯彻落实到具体工作中去。要进一步建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全生产责任体系，进一步压实各级安全生产责任，强化细化风险管控，狠抓末端落实，坚决防范建筑施工安全事故发生，助力县域经济高质量发展，切实保障人民群众生命财产安全。

（二）严格落实企业主体责任

1.严格落实施工单位主体责任。万健建筑公司要全面依法履行安全生产主体责任，健全完善内部安全隐患排查、上报、处置全链条制度体系，常态化保障隐患报告制度规范有效运行。压实公司主要负责人、项目负责人安全生产第一责任人责任，对项目安全生产工作全面管控。严格按规定配齐具备相应管理能力的项目负责人、技术负责人、施工管理人员及安全管理人员，督促各岗位严格落实岗位职责。严密编制施工组织设计及专项施工方案安全技术措施，严格执行逐级审核审批制度，确保安全技术措施科学合规、贴合现场、落地执行。持续加大对在建项目部的日常督导和现场检查频次，强化项目全过程安全管控，及时排查、上报、闭环处置各类安全隐患，切实从源头防范化解施工安全风险。

建设单位要组织有关人员学习相关安全生产法律法规和标准规范，加大教育培训力度，确保从业人员掌握工作所需安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处置能力。强化细化施工现场风险辨识管控，组织全员参与对施工作业各个环节各岗位进行全面安全风险辨识，告知从业人员岗位危险因素和防范措施，确保各风险作业环节安全管控措施到位，技术人员要依规对作业人员进行安全技术交底。要加大对作业现场安全监督检查力度，及时制止违规操作行为，消除安全事故隐患。健全并落实事故隐患举报奖励制度，采取积极有效措施及时消除安全事故隐患。

2.严格落实监理单位监理责任。中睿监理公司要严格按照法律法规、规章、标准规范、合同文件和公司有关制度实施监理，对工程安全生产承担监理责任。持续强化内部安全教育培训，提升监理人员风险辨识、现场管控和隐患处置专业能力。健全内部安全隐患报告制度并常态化规范运行，建立岗位隐患排查、及时上报、跟踪督办闭环机制。严格审查施工单位安全生产责任制、安全生产规章制度的建立和落实情况，按施工合同全过程检查施工单位人员配置和履职情况，重点检查项目负责人、技术负责人、安全管理人员等现场管理人员到岗情况。对监理机构配齐符合规定的现场监理人员，认真履行审查安全技术措施监理职责，对施工现场依规进行巡视检查，发现问题及时依法处理。

（三）严格落实部门监管责任

万全区住房和城乡建设局要结合治本攻坚专项行动，有针对性地加大对辖区建设项目安全检查监管力度。全过程监督施工项目部和项目监理机构主要管理人员到岗履职情况，加强对施工项目部安全生产管理体系的监督检查，强化危大工程危险作业安全技术措施制定和落实情况监督检查，加大对作业现场“三违”行为查处力度，从严执法，推动施工企业落实安全生产主体责任。

重新安排部署省、市关于预防高处坠落和起重机械专项排查整治工作。畅通建筑施工领域社会监督渠道，严格落实安全生产举报线索处置要求，规范线索登记、核查办理、结果反馈全流程，落实举报奖励相关规定，引导社会力量参与建筑施工安全风险监

督。

严格执行生产安全事故报告管理制度，常态化组织开展事故报告制度专题学习，严明事故上报时限、工作流程与工作纪律，坚决杜绝迟报、漏报、错报等问题，全面提升辖区建筑施工安全综合治理和应急处置规范化水平。

（四）严格压实属地安全治理责任

乡镇党委、政府要压紧压实属地安全生产责任，强化建筑施工风险研判，加大在建项目督导力度，层层传导安全责任，从源头防范化解重大安全风险，全面提升属地安全治理水平。

（五）严防迟报瞒报事故

各相关单位要进一步加强事故信息处置工作，认真组织学习事故信息处理相关程序、内容和要求，在明显位置公布事故举报电话和奖励办法，采取有力措施确保及时准确报送事故信息，切实提升应急响应速度，坚决杜绝瞒报、谎报、迟报等行为。

张家口万全万宁·龙城盛世商住小区项目

“8·9”一般高处坠落事故调查组

2026年9月16日