用户空间 | 简体版 | 繁体版 | 智能问答

广西南宁市良庆区人民政府
Guangjsih Nanzningz Si Lienzgingz Gih Yinzminz Cwngfuj
www.liangqing.gov.cn

首页 政府信息公开 网上办事 政务服务 解读回应

请输入搜索内容 搜索

热门搜索： 毕业生 招聘 促消费 户籍 生育

您当前所在的位置： 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开 > 重点信息公开 > 安全生产 > 安全事故调查报告

南宁市良庆区银海大道“3·28”道路交通 事故调查报告

发布时间：2025-07-01 09:47　来源：应急局　　字体+

2025年3月28日，在良庆区银海大道与黄岭路交叉口（北往南方向），发生一起中型特殊结构货车与韦爱玲骑行的南宁6AC93号新
成韦爱玲当场死亡及两车不同程度损坏的道路交通死亡事故。直接经济损失约947499元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生
例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕
人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办函〔2020〕69号）的规定，城区政府成立了由城区应急局局长
局长杜海墨、南宁市公安局交警六大队副大队长黎勇杰任副组长，城区应急局、总工会、人社局、交通局、综合行政执法局、
成的南宁市良庆区银海大道“3·28”道路交通事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查
接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，现将有关情况报告如下：

一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年3月28日7时44分许，南宁建宁中环洁城市服务有限责任公司雇佣司机梁炳伟驾驶号牌为桂ABL522号中型特殊结构货车由
垃圾中转站途中，行驶到银海大道与黄岭路交叉口时与韦爱玲骑行的南宁6AC93号新国标电动自行车发生碰撞，造成韦爱玲当场死亡的

（二）应急处置情况

接到事故报告后，公安交警六大队、应急局、玉洞街道办等部门派员赶到事故现场，迅速组织人员施救，实施临时交通管制，并开
认定，本次事故属地政府及有关部门信息上报及时救援处置合理。

二、事故相关情况

(一)事故涉及车辆情况

1.桂ABL522号中型特殊结构货车，登记所有人为南宁建宁中环洁城市服务有限责任公司，住址为中国（广西）自由贸易试验区南宁
6组团2、3号楼（第3层综合体），厂牌型号为中联牌ZLJ5080ZYSJXE5，车辆识别代号为LEFYEDG41HHN49600，车辆类型为中型特殊
4D30A5H，登记证书编号为450014517198，使用性质为非营运，总质量为8200kg，外廓尺寸（单位mm）为长6600、宽2200、高25
月22日。该车投保有机动车交通事故责任强制保险和商业险。事发时，该车辆属运行过程中。

2.南宁6AC93号新国标电动自行车，登记所有人为蒙桂良，住址为广西大化瑶族自治县百马乡同社村弄淋屯5号，品牌型号为金箭TD
24052502269D,合格证编号为O0093181311111100，生产日期为2023年12月13日。

（二）事故车辆驾驶人员情况

梁炳伟，男，43岁，壮族，事故车辆桂ABL522号中型特殊结构货车驾驶人，住址为南宁市邕宁区中和乡平天村那料坡57号，持机动
壮族自治区南宁市公安局交通警察支队，准驾车型B2，有效期至长期，驾驶证状态正常。

经查，梁炳伟为南宁建宁中环洁城市有限责任公司雇佣司机，为桂ABL522号中型特殊结构货车驾驶员，主要承担垃圾收运（蟠龙片
务。2025年3月28日7时44分许，梁炳伟驾驶号牌为桂ABL522号中型特殊结构货车由盘龙片区收运垃圾后至云村路垃圾中转站途中发生

（三）事故涉及车辆及相关人员检测检验情况

1.桂ABL522号中型特殊结构货车，经南宁狮山机动车检测有限公司出具的《司法鉴定意见书》（狮山车检[2025]车鉴字第221号）
制动系功能有效、行驶系功能有效、前照明信号装置功能有效、后部信号装置不合格（该车后左转向灯、右制动灯、后位灯失效，根据G
安全技术》8.1.1条款中“机动车的灯具应安装牢靠、完好有效，不应由于机动车震动而松脱、损坏、失去作用或改变光照方向……”之规
合格）。

2.南宁6AC93号新国标电动自行车，经南宁狮山机动车检测有限公司出具的《司法鉴定意见书》（狮山车检[2025]车鉴字第222号）
制动功能有效、照明信号装置功能不做判断。

3.桂ABL522号中型特殊结构货车，经防城港市中衡司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（防中衡司鉴[2025]痕迹鉴字第759-1号
画面参考线的行驶速度为57--58km/h。

4.南宁6AC93号新国标电动自行车，经防城港市中衡司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（防中衡司鉴[2025]痕迹鉴字
频画面参考线的行驶速度为15--16km/h。

5.经南宁市公安局交通事故技术鉴定所出具的《韦爱玲尸体检验鉴定书》南公交技[2025]（尸）检字第67号鉴定，韦爱玲系因道路交
脏器损伤而死亡。

6.相关人员血液酒精含量检测情况

根据南宁市中一司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（南宁中一司鉴[2025]法毒鉴字第1148号）鉴定，韦爱玲血液检验未检测出
书》（南宁中一司鉴[2025]法毒鉴字第1124号）鉴定，梁炳伟血液检验未检测出乙醇成分。

（四）事故现场情况

事发道路为银海大道由北向南方向行驶路段，事发地点为银海大道与黄岭路交叉路口。事发道路呈南北走向，往南为良庆区那马镇
方向。道路有分车道线、路口斑马线及斑马线标志牌。

经查，该路段设计合理，限制时速为60km/h，路面符合相关标准规范。

（五）涉事车辆单位情况

南宁建宁中环洁城市服务有限责任公司（2025年4月29日变更为广西环发城市服务有限责任公司），桂ABL522号中型特殊结构货车
年11月11日，登记住所为中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道683号天誉花园6组团2、3号楼（第3层综合体），法定代表人
任公司（非自然人投资或控股的法人独资），持有《营业执照》，社会信用代码为91450100MAA7BKU23E(2-1)。经营范围为许可项目
垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。登
登记日期为2025年04月29日。

三、事故原因及性质

（一）事故原因

经调查认定，事故原因为梁炳伟安全意识淡薄，麻痹大意，精神注意力不集中，驾驶超载（过磅显示实际总质量为9520kg,核定总质
中型特殊结构货车在道路上违反信号灯通行，导致事故发生。

（二）事故性质

经调查认定，南宁市良庆区银海大道“3·28”道路交通事故为一般生产安全责任事故。

（三）事故责任认定

根据南宁市公安局交通警察支队六大队出具的《道路交通事故认定书》（第450108120250000046号）认定当事人导致交通事故的

1. 梁炳伟驾驶机动车上道路违反信号灯通行，且该车辆载物超过核定载质量，其交通行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法
第一款②之规定，单方过错造成事故。根据《交通事故处理程序规定》第六十条第一项“因单方当事人的过错导致交通事故的，......”之
责任。

2.韦爱玲无事故责任。

3.南宁建宁中环洁城市服务有限责任公司已按要求落实企

业安全主体责任，主要负责人依法履行安全生产工作职责，已落实督促员工遵守公司规章管理制度并严格执行安全管理规定，

①《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条：“车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通
通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。”

②《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款：“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不
飘散载运物。”

四、事故的涉事单位及责任人处理建议

（一）对当事人的处理建议

梁炳伟，桂ABL522号中型特殊结构货车驾驶员，安全意识淡薄，麻痹大意，精神注意力不集中，驾驶超载的机动车在道路上违反信
对事故发生负全部责任。对其交通肇事的违法行为由南宁市公安局交通警察支队六大队依法依规进行处理，处理结果报南宁市良庆区应

（二）对企业的处理建议

南宁建宁中环洁城市服务有限责任公司已按要求落实企业安全主体责任，已依法履行安全生产工作职责，对这起生产安全事故发生
建宁中环洁城市服务有限责任公司进行处理。

五、事故防范措施建议

为深刻反思事故，吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，从源头上防范事故发生。生产经营单位要认真排查存在的问题，
类似事故发生，消除隐患，提出如下措施建议：

（一）加大易肇事肇祸违法查处力度。公安交警部门要进一步加大特殊车辆的违法查处力度，围绕“两客一危一货”重点车辆，集
特别要加大对重点车辆驾乘人员的检查力度，重点通行路段、时段，分析研判重点查缉对象清单，及时拦截处置。

（二）强化驾乘人员交通安全宣传教育。公安交管部门、交通运输执法部门积极开展“一路多方”联合宣传教育，交通安全专项提
高驾乘人员的安全意识；加强与各级媒体的沟通联系，充分发挥宣传舆论力量，做好“五大曝光”，通过新闻曝光、舆论关注、各方推
全隐患，降低交通事故风险。要增强交通安全警示宣传曝光矩阵传播效应，扩大交通安全宣传覆盖面。

（三）强化运输企业主体责任落实。交通部门要对辖区的运输企业进行不定时安全隐患排查以及整顿，对运输从业人员进行交通安
考核。企业加强对驾驶员的安全培训教育和交通安全意识的培养，提高安全驾驶、文明驾驶意识。

（四）强化运输企业主体责任落实。南宁建宁中环洁城市服务有限责任公司要深刻吸取本次事故教训，要严格遵守法律、法规，严
任，要加强对车辆的安全管理力度，不断提高监管能力，认真履行单位法定安全生产管理职责，要深刻剖析本次事故发生的原因，特别
三，采取切实可行的强有力措施，加强安全管理；督促员工严格遵守安全生产规章制度和操作规程，提高一线管理人员管理水平，提高
生产安全事故隐患，及时发现和消除生产安全隐患，要做好事故防范措施，坚决遏制事故再次发生。

南宁市良庆

主办：南宁市良庆区人民政府 承办：南宁市良庆区发展和改革局
地址：南宁市良庆区歌海路9号 邮编：530022 电话：0771-4508787（仅受理网站建设维护问题）
桂ICP备19005573号 网站标识码：4501080001 桂公网安备45010802000047号