青秀伶俐扶贫创业产业街“4·7” 一般坍塌事故调查报告

青秀区人民政府门户网站 www.qingxiu.gov.cn 发布时间：2024-07-26 15:49 【字体： 大 中 小 】

2024年4月7日17时许，位于南宁市青秀区伶俐镇伶俐村民兴路扶贫创业产业街的排污管道施工现场，发生一起一般坍塌事故，造成1
援过程中受伤，直接经济损失120万元。

事故发生后，市委、市人民政府高度重视，自治区党委常委、市委书记农生文立即作出批示，请青秀区认真做好死者家属抚慰工作，妥调查事故原因，厘清责任，抓紧整改，避免再次发生类似事故。青秀区区委书记黄瑜要求，认真贯彻落实农生文书记的批示，做好死者家属工作，应急局牵头成立事故调查组，查明事故原因，并形成事故调查报告按规定批复结案。

2024年4月8日，依据有关法律法规，经青秀区人民政府批准，成立了由青秀区应急管理局牵头，青秀区人民政府办公室、青秀区委区公室、青秀公安分局、青秀区住房和城乡建设局、青秀区总工会、伶俐镇人民政府有关负责同志参加的青秀区伶俐镇扶贫创业产业街“4·
调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作。同时，邀请青秀区监察委派员参与事故调查。

事故调查组认真贯彻落实南宁市委和青秀区委领导同志的批示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过取证、调阅资料、询问相关人员等，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及相关人员的责任，提出了议。

事故调查组认定，**青秀伶俐扶贫创业产业街“4•7”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）项目发包情况

2024年1月，因位于南宁市青秀区伶俐镇伶俐村民兴路扶贫创业产业街（以下简称伶俐扶贫产业街）的一段排污管道堵塞、损坏，伶俐产业街业主南宁市祥康利投资有限责任公司（以下简称南宁祥康利公司）签订《协议》，委托南宁祥康利公司负责组织维修工作。2024年管道无法修复，南宁祥康利公司伶俐扶贫产业街项目负责人黄X铭联系在伶俐镇附近乡村个人承揽零散建筑施工、管道维修等业务的龚XX，管道旁伶俐扶贫产业街2号楼南侧新建排污管道事宜。双方口头约定，南宁祥康利公司将排污管道建设项目发包给龚XX，以390元每米计算按实际工程量结算，项目内容包括：沟槽开挖施工和管道安装等，发包方式为包工包料。

（二）相关人员基本情况

1.龚XX，男，32岁，广西梧州市人，汉族，身份证号码：450421**********18，个人从事建筑施工行业，为排污管道建设项目承包方

2.陈XX，男，26岁，广西南宁市人，汉族，身份证号码：450103**********19，工作单位：广西元如源投资有限公司，职务：预算员

事故中死者。

（三）现场安全管理情况

经调查，2024年3月27日，龚XX组织了一台挖机和一名工人在伶俐扶贫产业街2号楼南侧从西往东（同兴路与伶俐扶贫产业街2号楼之排污管）挖掘了一条宽约1.2米，深约3.7米的沟槽，挖掘出的土方、砼块直接堆放在沟槽边坡上，随后进行管道敷设安装作业，沟槽周边未安全警示标识。截至2024年4月3日，管道已敷设至1号楼位置，但尚未与1号楼位置的排污管道连接，沟槽尚未回填。

2024年4月3日上午，南宁祥康利公司法定代表人陈X玉按照《关于做好2024年清明节期间安全防范的通知》的方案，组织相关人员到开展清明节前安全大检查，排污管道建设项目承包方龚XX在场陪同检查。检查发现，排污管道建设现场存在安全防护和警示标志缺失等问《整改通知单》，要求项目承包方龚XX于2024年4月7日上班前整改完成，并做好清明节停工期间安全防范工作。龚XX签收了《整改通知单扫墓，未按照南宁祥康利公司的要求组织进行整改。

（四）事故发生经过

2024年4月7日下午，黄X铭与陈XX相约17时30分下班后在产业街2号楼南侧公共卫生间附近停车处集中，一起返回市区。两人先后到近时，听到产业街2号楼位置有人呼救，遂前往查看，陈XX在前、黄X铭在后。陈XX到达2号楼东南角事故发生位置沟槽南侧，跨越沟槽边在沟槽边上，发现黄X先被掩埋在沟槽中，陈XX前往施救过程中不慎坠入沟槽中。黄X铭到达事故现场，发现黄X先被掩埋在沟槽中，只能位，陈XX双手支撑在身后地上仰坐于黄X先西侧沟槽底部，左脚脚踝处被一砼块压着，脚部骨折；黄X铭立即进入沟槽内，搬开压着陈XX的救援黄X先并拨打120。

（五）事故现场情况

事故发生地点位于伶俐扶贫产业街，事故发生位置位于伶俐扶贫产业街2号楼东南角约3米处的沟槽。伶俐扶贫产业街2号楼呈东西走向条长度约64米，宽度约1米，深度约3.8米的沟槽，沟槽北侧沟壁距2号楼南侧墙壁约0.9米，沟槽南北两侧沟壁上堆砌有挖掘出的土方、砼置沟槽南侧沟壁上堆砌的土方有一宽度约1.5米的缺口。

（六）人员伤亡和经济损失

事故造成1人死亡，1人在救援过程中受伤。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721－1986）等标准和规定统计，核经济损失约120万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，南宁祥康利公司伶俐扶贫产业街项目负责人黄X铭立即报告公司领导并组织开展救援工作。

17时58分，南宁市第一人民医院伶俐分院接120警情通报后，立即派出救护车赶赴现场。18时05分，救护车到达现场，随后消防、府、应急等部门、单位工作人员陆续到达现场，开展事故救援，指导事故善后处置工作。

18时49分，救护人员将陈XX送南宁市第一人民医院青秀分院救治。20时47分，救护人员将黄X先送南宁市第一人民医院伶俐分院救治一人民医院青秀分院救治。

（二）医疗救治和善后情况

南宁市第一人民医院青秀分院接诊后，立即组织抢救。经诊断，陈XX左踝开放性损伤，黄X先呼吸心跳骤停。23时23分，黄X先经抢救市第一人民医院青秀分院出具了黄X先《居民死亡医学证明（推断）书》，直接死亡原因为呼吸心跳骤停。

南宁市祥康利投资有限责任公司安排了专门人员，作好遇难者家属的情绪疏导、心理安抚、赔偿协商、生活保障等工作。2024年4月9利投资有限责任公司与死者家属达成一致，签订了《人民调解协议书》，补偿死者家属1068539元，事故各项善后事宜基本完成。

（一）直接原因分析

经调查认定，事故的直接原因是事故发生位置沟槽边坡上堆放的土方、砼块堆放不安全、不稳固，距沟槽边缘过近，荷载过重，土方、具体分析如下：

事故发生位置沟槽边坡上堆放的土方距沟槽边缘过近，堆放不安全、不稳固，黄X先巡逻时经过事故发生位置或跨越事故发生位置时，的土方、砼块发生坍塌，掩埋黄X先，造成黄X先经抢救无效死亡。

（二）其他可能因素排除

经调查组现场勘查、调查，排除了人为破坏、自然灾害等因素引起事故发生的可能。

四、有关责任人员存在的主要问题

项目承包方龚XX，履行施工现场安全管理职责不力，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故发生位置沟槽边坡上堆

放的土方、砼块堆放不安全、不稳固，距沟槽边缘过近，荷载过重以及沟槽周边未安装防护栏杆和安全警示标志的安全事故隐患，对任。

五、对有关责任人员的处理建议

龚XX，对事故发生负有责任，建议由青秀区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五第（一）项的规定，依法处罚。

六、事故防范措施建议

（一）严格落实主体责任

各相关部门、单位要加强技术管理、安全管理、合同履约管理，严格审查承包方资质和施工方案，对发现施工单位存在的违法违规行为改。建立健全全员安全生产责任制，完善企业和施工现场作业安全管理规章制度和质量管理制度。

（二）深刻吸取事故教训

各有关部门要深刻吸取伶俐镇扶贫创业产业街“4·7”一般坍塌事故的沉痛教训，牢固树立科学发展、安全发展理念，切实贯彻落实双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，严格执行对重点企业的安全生产监督管理工作，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这线。进一步加强对各建筑企业的督促、指导，充分认识建筑行业的高风险性，督促企业深入查找整改自身在安全管理制度机制、岗位责任落问题，杜绝麻痹意识和侥幸心理，始终将安全生产置于一切工作的首位。

（三）加强施工现场安全管理

施工单位要保证安全生产投入，提供法律法规规定和合同约定的安全生产条件，设置牢固的安全警示标识；严格按照有关法律法规和工准进行施工，确保和提高工程质量；切实加强施工现场安全管理，加大安全巡查力度，对巡查过程中发现的质量安全隐患和问题，要及时整况。

来源：南宁市青秀区应急管理局