隆子县华钰矿业山南分公司扎西康铅锌多金属矿“8.27”一般生产安全事故

调

查

报

告

编制单位：隆子县政府事故调查组

编制日期：2023 年 10 月 21 日

2023年8月27日14时左右，在西藏华钰矿业山南分公司扎西康矿山9号硐4中段南巷发生了一起矿用运输车辆伤害事故，致一人死亡”。姓名：岑光友；性别：男；年龄：46岁；工种：钻工；振源公司参工：1个月；伤害程度：死亡；死亡原因：严重胸腹腔脏器损伤；籍贯：湖北省随州市；身份证号：429001197601273018。

事故发生后，县委副书记、县长李宁同志责成县政府副县长闫辉同志前往现场进行救援处置工作，并成立了事故调查领导小组。

一、事故基本情况

（一）事故发生时间：2023年8月27日13时30分左右。

（二）事故发生地点：西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司扎西康矿山4中段南巷。

（三）事故类别：一般生产安全事故。

（四）死亡人员基本情况：姓名：岑光友；性别：男；年龄：46岁；工种：钻工；振源公司参工：1个月；伤害程度：死亡；死亡原因：严重胸腹腔脏器损伤；籍贯：湖北省随州市；身份证号：429001197601273018。

（五）事故发生经过

2023年8月27日，因9号硐4275m（标高）4中段南巷1线要进行抬底作业，下午要进行放炮；岑光友和阮世进早上8时在

开完班组会后便乘坐车辆来到4275m（标高）4中段南巷1线进行打孔作业， 9时许一辆装载木板的矿用运输车辆来到该作业面，准备用木板将巷道上的电缆、风水管进行包裹，防止放炮作业时将其损坏。由于路面较湿、坡度较大造成矿用运输车辆车轮打滑，驾驶员便将车辆停放在该作业面上。13：20分左右，西藏振源矿山工程有限公司二工区负责人林大河来到4中段南巷1线处，因担心下午放炮作业损坏车辆，就准备将车辆挪走，便叫来了在该工作面的4名工人（岑光友、阮世进、）往车里装填石块增加配重，以便车辆脱困。岑光友、阮世进在往车辆装填几块石块后，发现配送炸药的车辆已到达，于是便前往炸药运输车辆处领取炸药，领取炸药后，岑光友、阮世进就前往之前打好炮眼处填充炸药。此时，岑光友距离矿用运输车辆车尾距离为9米，林大河在装填了600公斤左右的石块后，便坐上驾驶室准备倒车脱困，由于担心车辆不能脱困，他便加大了油门，导致车辆瞬间脱困且速度较快，将岑光友挤压在巷道壁上，造成受伤。

二、事故原因分析

经事故调查领导小组对事故现场的勘察取证和现场人员的笔录，分析认为：

1.发生事故的直接原因：

经现场勘察和现场目击者笔录确认，林大河作为工区负责人缺乏安全意识，违规驾驶矿用运输车辆造成人员受伤，是导致本次事故发生的直接原因。

2.发生事故的间接原因为：

一是通过现场勘验发现，因事故发生现场将进行放炮作业，作业人员提前将巷道内照明设施进行了拆除，导致现场照明条件不良是导致本次事故的间接原因。

二是通过查阅资料和询问笔录发现，西藏振源矿山工程建设有限公司作为扎西康矿山的总承包方，没有按照设备运行管理实施细则，严格执行“定人定机”制度、风险辨识不全面，是导致本次事故的间接原因。

三是经现场勘察和现场目击者笔录发现，岑光友在明知矿用车要倒车，并且也知道倒车方向，缺乏安全意识，在车辆倒车行进路线方向躲避，是导致本次事故的间接原因。

四是通过查阅资料和询问笔录发现，西藏华钰矿业股份有限公司作为发包方，没有严格督促承包方落实操作规程，是导致本次事故的间接原因。

四、事故性质和责任认定

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，通过调查取证、现场勘查、技术分析，事故调查领导小组完成了“8•27”事故的调查工作，认定：华钰矿业山南分公司扎西康铅锌多金属矿山发生的事故造成1人死亡，符合《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第四款之规定，属一般生产安全事故。通过调查取证，西藏振源矿山建设有限公司作为总承包，没有按照设备运行管理实施细则，严格执行“定人定机”制度；风险辨识管控

不到位。故认定该事故属于一起一般生产安全责任事故。

五、处理建议

（一）岑光友在明知矿用车要倒车，并且也知道倒车方向，缺乏安全意识，在车辆倒车方向躲避，导致倒车过程中将岑光友挤压在巷道壁上，存在安全意识不强。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任之规定，建议由华钰矿业山南分公司对其违规行为依法进行处理，但鉴于岑光友在此次事故中死亡，免去其处罚。

（二）华钰矿业山南分公司作为总承包单位，没有按照设备运行管理实施细则，严格执行“定人定机”制度；风险辨识不全面；风险辨识管控不到位；主体责任履行不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三项、第五项之规定，西藏振源矿山建设有限公司对此次一般生产安全责任事故负主体责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款规定，建议由隆子县应急管理局对该公司违法行为依法进行处理。

（三）振源矿山工程有限公司作为总承包单位。存在监督管

理不严，此行为违反了《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十条：金属非金属矿山分项发包单位，应当将承包单位及其项目部纳入本单位的安全管理体系，实行统一管理，重点加强对地下矿山领导带班下井、地下矿山从业人员出入井统计、特种作业人员、民用爆炸物品、隐患排查与治理、职业病防护等管理，并对外包工程的作业现场实施全过程监督检查。根据《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第三十四条第二项有关发包单位有下列行为之一的，责令限期改正，给予警告，并处一万元以上三万元以下的罚款：违反本办法第十一条的规定，未将承包单位及其项目部纳入本单位的安全管理体系，实行统一管理的之规定，建议由隆子县应急管理局对该公司违法行为依法进行处理。

（四）林大河作为西藏振源矿山建设工程有限公司二工区工区长在明知存在安全隐患，且没严格执行“定人定机”制度的情况下，缺乏安全意识，违章驾驶矿用运输车辆，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五款，第二十五条第六款之规定。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任之规定，建议由隆子县应急管理局对林大河违法行为依法进行处理。

（五）王小飞作为华钰矿业山南分公司扎西康矿山矿长，在二工区今年已发生过生产安全事故的前提下，未采取有效措施加强对该工区的安全监管。《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项之规定。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款之规定，建议由隆子县应急管理局对王小飞违法行为依法进行处理。

（六）李海军作为西藏振源矿山建设工程有限公司扎西康项目部项目经理，日常安全监督检查频次少，督促隐患整改力度较弱；履职尽责不到位，此行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三项、第五项之规定。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款之规定，建议由隆子县应急管理局对李海军违法行为依法进行处理。

六、事故主要教训

（一）全员安全意识树立不牢固。此次事故充分暴露出从业人员的安全意识淡薄，教育培训成效不佳。作为工区负责人不但没有及时劝阻其他从业人员的违规行为，反而自己带头违规驾驶矿用运输车辆导致事故发生，没有将他人的教训当做自己的教训。

（二）企业落实主体责任不到位。企业到总承包再到一线员工的最后一公里没有打通，事故的发生都集中在了小众岗位、容易被忽视的岗位，从业人员不熟悉安全操作规程，违规操作现象普遍。同时也暴露出我县在日常监管工作中不认真、不细致，思想认识不够深刻，履行监管责任不到位，组织开展隐患排查不够经常、不够深入全面，在重点行业和领域隐患排查治理上没有做到常抓细抓，在打非治违方面执法力度不够，导致企业放松安全生产工作责任落实，最终酿成悲痛的后果。

（三）隐患排查整治开展不深入。企业能严格按照相关要求开展各项专项整治行动，但在破解一些老大难安全生产问题隐患上存在短板，纸面整改，没有深查细究，举一反三，没有结合实际认真研究和排查风险隐患。

七、事故防范措施

（一）西藏振源矿山工程有限公司

一是切实抓好隐患整改工作，西藏振源矿山工程有限公司要加大对整个矿区的监管力度，制定整改方案，对整个项目进行一次全面排查整治，查找安全生产工作中存在的问题和漏洞，限期全面进行整改，整改落实情况以书面形式报县应急管理局。

二是加大整个矿山从业人员的安全培训教育力度，对所有从业人员进行一次安全教育培训，并严格按照《生产经营单位安全培训规定》保证全员参加培训，达到规定培训时限。

三是以本次事故为教训，总结事故经验，组织开展以提高员

工安全意识和操作技术水平为基准，树立严谨认真的作风，不放过任何一个细节，时刻保持清醒的状态。

四是西藏振源矿山工程有限公司要认真履行企业安全生产主体责任，突出抓好制度建设、现场管理、操作规程、岗位职责、设备管理和风险管控等方面的精细化工作。要建立健全主要负责人、生产技术负责人、班组长等重点岗位人员安全职责，构建“横向到边、纵向到底”的安全生产责任体系。

（二）华钰公司山南分公司

一是立即开展安全隐患全面大排查大整治活动，各级管理人员要切实履行“三必须”要求的安全生产管理职责，不仅要切实遏制“三违”现象，更要为员工创造安全、健康的生产活动环境。

二是要对企业从业人员安全生产意识淡薄、违章操作行为进行一次排查整治，查找安全生产工作中存在的问题和漏洞，制定排查计划和整改措施，并长期坚持。

三是按照《安全生产法》等法律要求，华钰矿业山南分公司每年对承包方落实主体责任情况进行考核考评。

要求将隐患排查情况及整改报告提交县应急管理局备案。

隆子县“8.27”生产安全事故调查组

隆子县应急管理局（代）

2023年10月21日