观山湖区随州捷立诚运输有限公司“6.28”物体打击事故调查报告

日期：2017-10-17 11:17:05 来源：观山湖区安监局 浏览量：53次

2017年6月28日下午15时左右，随州捷立诚运输有限公司发生一起事故，导致一人受伤。伤者送往金阳医院抢救，于6月28日下午17时左右抢救无效死亡，直接
安监局接到报告后，立即赶赴现场，会同有关部门开展调查、督促善后处理工作，并按程序报告了事故发生、救援的基本情况。

根据《中华人民共和国安全生产法》及有关法律法规规定，观山湖区人民政府从区安监局、区监察局、区公安分局、区工会、区工信局等单位抽调人员成立了观
查组(以下简称事故调查组)，并邀请区检察院派人参加事故调查工作。事故调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等方法，查明了事故发生经过、应急处置、事
直接经济损失;认定了事故性质;划分了事故责任;提出了对事故有关责任人的处理建议、事故防范措施及整改意见。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位及相关单位概况

(一)事故发生单位概况

事故发生单位随州捷立诚运输有限公司，公司统一社会信用代码：91421321MA48XPPP3T,成立日期为2017年03月27日，法定代表人为李小虎，注册资本：任
随县厉山镇炎帝社区观音阁知青路27号。

(二)事故相关单位概况

事故发生地点在贵州兴达兴建材股份有限公司制砂车间。贵州兴达兴建材股份有限公司位于观山湖区下麦村880号，成立日期为2008年04月17日，注册资本壹

(三)事故发生单位及相关单位合同及协议签订情况

事故发生单位随州捷立诚运输有限公司与事故相关单位贵州兴达兴建材股份有限公司于2017年3月29日签订了《散装货物运输合同》，贵州兴达兴建材股份有限
州捷立诚运输有限公司作为承运单位，运输货物包括散装水泥、散装矿粉及石灰石粉。同日，贵州兴达兴建材股份有限公司与随州捷立诚运输有限公司签订了《安全
议书规定随州捷立诚运输有限公司主要负责人对本单位安全生产工作全面负责。

二、事故发生经过及事故救援情况

(一)事故发生及救援经过

2017年6月28日9时许，根据贵州兴达兴建材股份有限公司调度室的货物运输安排，随州捷立诚运输有限公司主要负责人李小虎通知驾驶员何莹驾驶贵A43374号
粉，11时许，何莹驾驶贵A43374号粉粒物料运输车至贵州兴达兴建材股份有限公司制砂车间门口。至15时许，贵A43374号粉粒物料运输车处于停驶但发动的状态
未打开、料仓未泄压的状态下，打开位于料仓顶部的物料进料口盖(直径约50cm，重约28.8kg)，物料进料口盖在料仓压力作用下，弹出并击中何莹面部，何莹从料仓
侧地面，物料进料口盖掉落至车辆右前方地面约4米处。贵州兴达兴建材股份有限公司卫生员孙衣珍经过时发现这一事故情况，立即向上级报告。接到事故报告后，
公司环安办主任戴泽昌、物质部副部长郑陆平，行政总监刘富慧及随州捷立诚运输有限公司主要负责人李小虎、管理人员李芳欢等人先后赶到事故现场，在事故现场
和心肺复苏，同时拨打了120和110。20分钟后，由于120急救车还未到达，李芳欢等人就用车辆将何莹送往金阳医院抢救，于17时许抢救无效死亡。

(二)事故报告及现场处置情况

接到事故报告后，观山湖区相关部门先后赶到事故现场开展应急抢险和调查取证工作，并向市安监局报告事故发生和现场处置的有关情况，督促相关单位处理死
稳定。善后工作已于2017年6月30日处理完毕，死者尸体已火化，相关赔偿等已完成。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故共造成1人死亡(死者何莹，男、身份证号：429001198*****2339)，直接经济损失100万元。

四、事故发生的原因和事故性质

(一)直接原因

随州捷立诚运输有限公司驾驶员何莹，违章作业，在打开粉粒物料运输车进料口前，未先打开泄压阀进行泄压，导致物料进料口盖在料仓压力作用下，弹出并击
顶摔落至地面，是事故发生的直接原因。

(二)间接原因

随州捷立诚运输有限公司，未制定粉粒物料运输车进料及卸料相关操作规程并向员工培训，仅凭经验向员工口头传达操作要点，导致员工在操作粉粒物料运输车章，是事故发生的间接原因。

(三)事故性质

通过对事故调查取证和原因分析，认定本起事故是一起生产安全责任事故，事故等级为一般。

五、责任认定及处理建议

(一)对事故责任单位的责任认定及处理建议

随州捷立诚运输有限公司安全管理不到位，未制定粉粒物料运输车进料及卸料相关操作规程并向员工传达，导致员工在操作粉粒物料运输车进料及卸料时习惯性有责任。建议由观山湖区安全生产监督管理局根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，对随州捷立诚运输有限公司依法予以行政处罚。

(二)对事故责任人的责任认定及处理建议

1、何莹，违章作业，在打开粉粒物料运输车进料口前，未先打开泄压阀，导致物料进料口盖在料仓压力作用下，弹出并击中其面部，在本次事故中负有责任。鉴行为不予追究。

2、李小虎，随州捷立诚运输有限公司主要负责人，未认真履行主要负责人安全生产管理职责，监督、检查安全工作不到位、对员工安全教育培训不到位，在本次由观山湖区安全生产监督管理局根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，对其依法予以行政处罚。

六、防范措施及整改建议

(一)随州捷立诚运输有限公司要立即制定粉粒物料运输车进料及卸料相关操作规程，完善安全生产管规章制度，立即对员工进行安全生产教育和培训，保证从业知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

(二)随州捷立诚运输有限公司要认真吸取此次事故的教训,举一反三，开展事故警示教育，落实安全措施，杜绝此类事故再次发生。

(三)贵州兴达兴建材股份有限公司要加强对厂区内发包给其他单位的生产经营项目的安全生产管理，定期开展安全生产检查，发现安全问题的，及时督促整改。

观山湖区

扫一扫在手机打开当前页面

打印

上一篇： 观山湖区“9.7”亡人事故调查报告

下一篇： 观山湖区安全生产大检查期间集中曝光一批安全生产违法违规行为清单

友情链接: --中央部门网站-- --各省市政府网站-- --各区市政府网站-- --省内其他网站