福建亿鑫钢铁有限公司“3.21”一般生产安全事故调查报

来源:罗源县 发布时间: 2020-06-01 11:56 浏览量：3532

2020年3月21日19时许，福建亿鑫钢铁有限公司炼铁厂2#高炉在检维修期间发生一起一名工人被炉内脱落的塌料压砸掩埋，致其死亡的生

事故发生后，依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定及根据罗源县人民政府《关于同意成立福建亿鑫钢铁批复》（罗政综〔2020〕48号）有关要求，由县应急管理局牵头组织监察委员会、公安局、总工会组成福建亿鑫钢铁有限公司“3.21”一般生产查组）对事故展开调查，并邀请县人民检察院派员参加。事故调查组聘请福州市安全生产专家组2位专家对事故发生原因进行技术鉴定。

事故调查组通过现场勘察、技术鉴定、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故有议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）死者情况

吴长清，男，汉族，52岁，籍贯为黑龙江省哈尔滨市，身份证号码为2301211969****3616，是福建亿鑫钢铁有限公司炼铁厂高炉班组普

（二）事故单位情况

1、福建亿鑫钢铁有限公司位于罗源县罗源湾开发区白水垦区内，法人代表为刘传贵，注册资本为26172万人民币，企业类型为有限责任公年7月9日，营业期限为2003年7月9日至2053年6月30日，经营范围为生产钢铁冶炼、优质碳素与低合金结构钢坯及各类钢材；宽厚板、涂层

2、 2020年1月2日，福建亿鑫钢铁有限公司调整公司安全生产委员会成员，公司总经理刘登科任安全生产委员会主任，事故期间为公司主

二、事故发生经过和事故救援情况

福建亿鑫钢铁有限公司炼铁厂按照公司2020年《炼铁厂2#高炉检修方案》中的《2#高炉空料线停炉方案》于3月19日17时30分开始停炉检

3月21日下午17时30分，2#高炉外扒渣工作结束后，需要进一步对2#高炉内中心的炉壁结块余料清理，但由于清理难度较大。高炉车间当作业效率快，经负责现场指挥作业的生产副厂长方勇同意，将作业人员拆分成两小组（每组7至8人），同时安排人员在风口外将炉内清出物料并让厂部安全管理员韩永杰、高炉车间主任何本献立即办理有限空间作业审批票，作业内容为高炉内“清理炉壁”，相关确认人员按程序对10项炉壁上结块是否牢固及防脱落情况，相关确认人员仅采用目测判断，认为高处松动的碎砖、残余渣皮已经清理干净，只是在风口大套以上炉腹的渣皮比较牢固，且炉腹上部向外是有明显的仰角，在场人员都认为不会有问题。安全措施确认及安全交底完毕后，两小组分批进入高炉内清业了1小时后（至18时40分），更换第二小组黄世禄（班长）、周庆典（班长）、魏建林、弓彦平、朱腾华、李付军、吴长清（死者）共7人进入。

第二小组进入炉内后，仅2分钟后（至19时许），高炉内距离地面2米处整圈挂壁上的焦炭加渣铁结块突然垮塌脱落，将当时站在2#高炉内发生后，高炉内其余6人立即对吴长清进行救援，在高炉外其余人员同时清理被封堵的入口，经过40分钟的救援，救出被掩埋的吴长清，并送于事发当天20时25分确认死亡。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

1、死者吴长清安全防范意识淡薄，且危险源辨识不足，作业时被2#高炉内距离地面2米处整圈挂壁上的焦炭加渣铁结块突然垮塌脱落掩埋的直接原因之一；

2、2#高炉检修期间打水冷却方式有缺陷，2#高炉炉顶设置10个喷淋水枪，其中1个出现故障，停炉后进一步打水冷却只凭经验数据，以度不均匀，形成渣圈不稳定，导致易脱落，是造成这次事故发生的直接原因之二；

3、前期2#高炉风口扒料时已造成渣圈以下部分悬空，且加剧了焦炭加渣铁结块脱落危险，是造成这次事故发生的直接原因之三。

（二）事故间接原因

福建亿鑫钢铁有限公司未严格落实企业安全生产主体责任，对炼铁厂检修期间进入有限空间作业管理不到位，日常安全教育培训落实不到对危险源辨识防范不到位，违章作业。是造成这次事故发生的间接原因。

四、事故性质

经调查认定，本起事故是一起一般生产安全事故。

公司按照该公司的有关规定给予处理。

3、何本献，福建亿鑫钢铁有限公司炼铁厂高炉车间主任，对炼铁厂检维修期间，未认真履行安全生产管理职责。对有限空间作业现场位，对本起事故负有主要管理责任。建议福建亿鑫钢铁有限公司按照该公司的有关规定给予处理。

4、韩永杰，福建亿鑫钢铁有限公司炼铁厂安全管理员，未认真履行岗位职责。在炼铁厂检维修期有限空间作业安全管理不到位，对现场有重要管理责任。建议福建亿鑫钢铁有限公司按照该公司的有关规定给予处理。

5、方勇，福建亿鑫钢铁有限公司炼铁厂分管安全生产副厂长，未认真履行安全生产分管领导职责，对炼铁厂检维修有限空间作业安全位。对本起事故负有主要领导责任，建议福建亿鑫钢铁有限公司按照该公司的有关规定给予处理。

6、芦跃刚，福建亿鑫钢铁有限公司炼铁厂厂长，未认真履行炼铁厂安全生产第一责任人职责，在公司炼铁厂检维修期间，安全生产管理责任，建议福建亿鑫钢铁有限公司按照该公司的有关规定给予处理。

7、刘登科，福建亿鑫钢铁有限公司总经理，作为公司主要负责人，履行安全生产领导责任不到位，在对公司炼铁厂检维修有限空间作业领导责任，建议罗源县应急管理局按照安全生产法律、法规的有关规定给予行政处罚。

8、福建亿鑫钢铁有限公司未严格落实企业安全生产主体责任，对炼铁厂检修期间进入有限空间作业管理不到位，日常安全教育培训落实对危险源辨识防范不到位，对本起事故负有责任。建议罗源县应急管理局按照安全生产法律、法规的有关规定给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

1、福建亿鑫钢铁有限公司要认真吸取本次事故的教训，严格落实企业安全生产主体责任，加大对员工的安全教育培训力度，扎实开展全治工作，确保安全生产。

2、福建亿鑫钢铁有限公司要加强对安全风险管控，充分认识对危险风险可能造成的伤害并形成的对应的安全技术措施。

3、福建亿鑫钢铁有限公司在计划检修前，应根据实际专题讨论并制定完善的安全作业方案，要进一步完善有限空间作业票制度，同时作设备设施工具等有效可靠。

关闭

版权所有 Copyright © 2004-2017 罗源县人民政府办公室