用户空间 | 简体版 | 繁体版 | 智能问答
广西南宁市良庆区人民政府
Guangxi Nanning Shi Liangqing Qu Renmin Zhengfu
www.liangqing.gov.cn
首页 政府信息公开 网上办事 政务服务 解读回应
请输入搜索内容
搜索
热门搜索： 毕业生 招聘 促消费 户籍 生育

南宁市良庆区玉洞大道“6•16”道路交通事故调查报告

发布时间：2019-01-18 09:32 来源：良庆区

2018年6月16日13时40分许，在南宁市良庆区玉洞大道那黄路口发生一起重型自卸货车与两轮摩托车碰撞的道路交通事故，造成1

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产
例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公厅关于进一步明确生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办〔20
庆区人民政府办公室关于明确生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办〔2014〕67号）等有关规定，良庆区政府成立了
长，安监局、人社局、交通运输局、总工会、良庆镇政府、良庆公安分局、交警六大队等单位人员组成的南宁市良庆区玉洞大
简称事故调查组），并邀请良庆区纪委监委派员参加事故调查组工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则依法开展了调查工作。经过调查取证、查阅
论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关责任人员和责
措施。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆基本情况

1.桂AE7331重型自卸货车，车辆所有人为南宁运洁城市建筑垃圾运输有限公司，注册日期为2014年12月22日，品牌型号为运力牌L
运，核定载质量为12755Kg，核定载人数为2人，持有《机动车行驶证》，有效期至2018年12月。持有《道路运输证》，有效期至2018
司：华安财产保险股份有限公司，强制保险单号：605110603012017006271，商业保险单号：605110603022018003437。经查，
装了卫星定位装置，纳入公司动态监控范围。

桂AE7331重型自卸货车实际车主为杨*叠（男，壮族，1974年3月2日出生，身份证住址：南宁市邕宁区蒲庙镇龙岗村清平坡22号。
建筑垃圾运输有限公司签订了《车辆挂靠委托合同》。

2.桂AAV772号普通两轮摩托车，车辆所有人为韦浦星，南宁市良庆区良庆镇人。经交通管理信息平台查询：桂AAV772号普通两轮

（二）驾驶人基本情况

1.黄*先，桂AE7331重型自卸货车驾驶员，男，壮族，身份证住址：南宁市邕宁区新江镇汉林村汉林坡42-1号，持《中华人民共和国机
********8091×，准驾车型：B2D，有效期：2012年7月5日至2022年7月5日。自2017年2月27日起，黄章先被南宁运洁城市建筑垃圾运
1重型自卸货车驾驶员，持有《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》。

2.黄*甫，桂AAV772号普通两轮摩托车驾驶员，男，壮族，出生日期1957年8月13日，身份证住址南宁市良庆区良庆镇那黄村黄屋
台查询：未查询到黄廷甫已办理机动车驾驶证信息。

（三）事故单位情况

南宁运洁城市建筑垃圾运输有限公司，营业执照统一社会信用代码：91450100068851821B，成立日期：2013年5月13日，注册
科豊商业街2号楼一层1-2号，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：李*，注册资本：伍拾万元整，营业期限：201
日，经营范围：普通货运、货物专用运输（罐式容器）（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）。（依法须经批
方可开展经营活动）。持《道路运输经营许可证》，证号：桂交运管许可南字450107102703号，有效期2013年5月3日至2017年5月2
物专用运输（罐式容器）。公司设置有安全科，叶长雄任安全科科长，配备有8名安全员。现有车辆502辆，经公司核准备案的驾驶员有
斗/GPS监控服务平台对所属车辆运行过程进行实时监控和管理。

二、事故发生经过

2018年6月16日13时40分许，黄*先驾驶桂AE7331重型自卸货车沿玉洞大道由东往西方向逆向行驶至南宁市良庆区玉洞大道那黄路
时，与从道路南侧工地右转弯驶入玉洞大道由黄廷甫驾驶的桂AAV772号普通两轮摩托车发生碰撞，造成黄*甫受伤经送医院抢救无效死

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡，死者黄廷甫。经广西正廉司法鉴定中心对黄廷甫死亡原因进行鉴定，鉴定结论意见为黄廷甫系因道路交通事故造
管破裂大出血而休克死亡。

（二）直接经济损失情况

直接经济损失约80万元。

四、事故道路状况

事故发生地点位于南宁市良庆区玉洞大道那黄路口西侧那黄村腾屋坡前路段。玉洞大道为东西走向，东往蒲庙镇方向，西往银海大道
路面平整，一般城市道路，沥青路面，无影响视线或行驶的障碍物，无中央隔离设施，现场东侧有人行横道，有车道分界线，无路侧防

事故发生时为白天，天气为晴天，视线良好；路表干燥。

五、检测检验及鉴定情况

（一）事故车辆检验鉴定情况

1.经南宁狮山机动车检测有限公司对事故车辆进行动态安全技术性能检验，鉴定意见：桂AE7331重型自卸货车行车制动性能不合格
灯远光光束发光强度合格，照明及信号装置功能有效，车身反光标识不合格，车尾部标志板不合格，防护装置不合格。

2.委托南宁六爵建筑材料加工场地磅过磅：桂AE7331重型自卸货车毛重41880㎏，净重29765㎏，属于超载。

（二）当事驾驶人血液乙醇含量检验情况

经南宁市金盾司法鉴定所进行血液中乙醇定量检验，鉴定意见：被鉴定人黄章先的静脉血液乙醇浓度0.0mg/100ml。

六、事故发生原因及事故单位存在问题

（一）事故发生原因

黄章先驾驶经检验机件不符合技术标准且载物超过核定载质量的机动车逆向行驶，是导致事故发生的主要原因。

黄廷甫未取得机动车驾驶证驾驶已达报废标准的普通两轮摩托车上道路行驶，是导致事故发生的次要原因。

（二）事故单位存在问题

南宁运洁城市建筑垃圾运输有限公司存在以下问题：

1.安全生产管理不到位。未能有效教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；主要负责人督促、检查
位，未能及时消除生产安全事故隐患；安全生产管理机构及安全生产管理人员排查生产安全事故隐患不及时，监管不到位，未能及时制
为。本次事故黄章先驾驶载物超过核定载质量的机动车逆向行驶。

2.安全生产保障不到位。经检验，桂AE7331重型自卸货车行车制动性能不合格，车身反光标识不合格，车尾部标志板不合格，防护

七、事故性质

经调查认定，南宁市良庆区玉洞大道“6·16”道路交通事故是一起一般生产安全责任事故。

八、对事故相关人员及单位的责任认定和处理建议

（一）建议移送司法机关人员

黄章先，驾驶经检验机件不符合技术标准且载物超过核定载质量的机动车逆向行驶，其交通行为违反了《道路交通安全法》第二十
符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”和第三十五条“机动车、非机动车实行右侧通行。”及第四十八条“机动车载物应当符合核
规定，过错较重，作用较大，应承担本事故的主要责任。其涉嫌交通肇事罪，建议移送司法机关进行处理。

（二）对事故其他人员的责任认定及处理建议

1.黄廷甫，未取得机动车驾驶证驾驶已达报废标准的普通两轮摩托车上道路行驶，其交通行为违反了《道路交通安全法》第十四条
得上道路行驶。”和第十九条第一款“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。”之规定，过错较轻，作用较小，应承担本事故的次
亡，建议不予追究安全生产责任。

2.李荣，南宁运洁城市建筑垃圾运输有限公司法定代表人，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时消除车辆安全技术性
章操作等生产安全事故隐患，对事故的发生负有重要领导责任。建议由南宁市良庆区安全生产监督管理局依法给予行政处罚。

（三）对事故单位的责任认定及处理建议

南宁运洁城市建筑垃圾运输有限公司安全生产管理不到位，安全生产保障不到位，对事故的发生负有责任。建议由南宁市良庆区安
政处罚。

九、事故防范措施建议

（一）南宁运洁城市建筑垃圾运输有限公司要建立健全安全生产管理规章制度，落实安全生产岗位责任制；切实加强对公司车辆、驾驶
驾驶员聘用和安全培训教育制度；要采取技术、管理措施，加强对所属车辆运行过程进行实时监控和管理，严防疲劳驾驶、超载、超速
违法行为，对屡次违反法律法规的驾驶员，坚决采取行之有效的管理措施。

（二）道路运输管理部门要对安全隐患突出、多次发生道路交通违法行为的企业，加大安全检查频次；要针对企业车辆管理不严、
全隐患排查治理不到位等问题，开展专项整治。

（三）公安交警部门要加强路面执法管控，严厉打击疲劳驾驶、超速和不按照操作规范安全驾驶等违法行为；要加强信息互通互报，
辆、同一驾驶员重复发生违法行为的，及时将违法行为信息通报交通运输部门和企业。

南宁市良庆区玉洞大道“6·16”

道路交通事故调查组

2019年1月7日

中央部门网站
省（区市）政府网站
区内地市政府网站
自治区人民政府网站
南宁市人

党政机关
政府网站 找错

联系我们　网站帮助　站点地图
主办：南宁市良庆区人民政府　承办：南宁市良庆区发展和改革局
地址：南宁市良庆区歌海路9号　邮编：530022　电话：0771-4508787（仅受理网站建设维护问题）
桂ICP备19005573号　网站标识码：4501080001　桂公网安备45010802000047号