朝阳华兴粮食开发有限公司“8·27”一般高处坠落事故调查报告

朝阳华兴粮食开发有限公司“8·27”

高处坠落事故调查组

2024年11月25日

目 录

一、事故基本情况

（一）事故有关单位情况

（二）粮库租赁有关情况

（三）粮食作业发包转包情况

（四）粮食作业安全管理情况

（五）事故现场勘查分析情况

（六）事故发生经过

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置和医疗救治情况

（二）事故善后情况

（三）事故应急处置评估

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、事故责任单位存在的主要问题

五、其他有关单位存在的问题

六、对责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

（二）对事故有关责任人员的处理建议

七、其他处理建议

八、事故防范措施建议

朝阳华兴粮食开发有限公司“8·27”一般高处坠落事故调查报告

2024年8月27日11时许，朝阳华兴粮食开发有限公司作业人员在进行立筒仓清仓作业过程中发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失185万元。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2024年8月30日，朝阳市人民政府批准成立了由市应急管理局牵头，双塔区人民政府，市公安局、市人力资源和社会保障局、市总工会、市发展和改革委等部门人员及有关专家组成的朝阳华兴粮食开发有限公司“8·27”高处坠落事故调查组，（以下简称事故调查组），并邀请朝阳市纪委监委同步介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、人员询问等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性

质和责任,查清了相关单位存在的问题,提出了对事故单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经现场勘查和公安机关侦查,排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的可能。事故调查组认定,朝阳华兴粮食开发有限公司“8·27”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故有关单位情况

1.朝阳华兴粮食开发有限公司（以下简称朝阳华兴公司）,类型:有限责任公司,法定代表人:盖某云,注册资本:人民币伍仟万元整,住所:朝阳市双塔区他拉皋镇姜家窝铺村,成立日期:2009年5月15日,经营范围:许可项目:食品生产,食品销售,粮食加工食品生产,食品互联网销售;一般项目:食品销售,谷物销售,谷物种植,食用农产品初加工,食用农产品批发,食用农产品零售,粮食收购,豆类种植,新鲜蔬菜批

发，新鲜蔬菜零售，食品互联网销售，农副产品销售，互联网销售，劳务服务，粮油仓储服务，普通货物仓储服务，低温仓储，仓储设备租赁服务，住房租赁；非居住房地产租赁；装卸搬运，新鲜水果批发，新鲜水果销售。

2.沈阳金领企业管理服务外包有限公司（以下简称沈阳金领公司），类型：有限责任公司，住所：辽宁省沈阳市法库县丁家房镇丁家房村，法定代表人：王某锋，注册资本：人民币伍佰万元整，营业期限：自2016年9月22日至2026年9月21日，经营范围：许可项目：各类工程建设活动；一般项目：企业管理，人力资源服务，生产线管理服务，对外承包工程，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，环保咨询服务，装卸搬运，劳务服务，专业保洁、清洗、消毒服务，物业管理，智能农业管理，单位后勤管理服务，餐饮管理，园区管理服务，商业综合体管理服务，环境卫生公共设施安装服务，铁路运输辅助活动，信息技术咨询

服务，土石方工程施工，园林绿化工程施工，与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务，风力发电技术服务太阳能发电技术服务。取得《人力资源服务许可证》，服务范围：为劳动者介绍用人单位、为用人单位推荐劳动者；为用人单位和个人提供执业职业介绍信息服务；组织开展现场招聘会、开展高级人才寻访服务。

（二）粮库租赁有关情况

2023年10月19日，朝阳华兴公司将坐落于朝阳市双塔区他拉皋镇姜家窝铺村华兴粮食公司院内的仓房、房屋、设施设备及其他附属资产进行租赁。具体包括：仓号及仓容HXP01号平房仓仓容7000吨、HXT01号立筒仓仓容1500吨、HXT02号立筒仓仓容2500吨、HXT03号立筒仓仓容2500吨、HXT04号立筒仓仓容1500吨、HXT06号立筒仓仓容8000吨、HXT07号立筒仓仓容8000吨，总仓容31000吨，仓房总面积2973平方米，仓房现状：可正常使用；库区房屋及其他附属设施包括

但不限于：与粮食购销、加工、烘干、通风、熏蒸、存储、计量检验、出入库作业等相关的设施设备，以及全部的场地、道路库区房屋等所有构建物及设施设备；租赁期限：12个月，自2023年10月19日起至2024年9月30日止；租赁费用：每年400000元；甲方对租赁物进行使用期间发生的水、电、暖气、燃气、网络费用等基于甲方的实际使用而产生的实际费用（租赁物维护、维修、重建等费用除外）由甲方承担；为确保储粮及库区安全，甲方有权要求乙方采取有效的安全防护措施。2023年9月，该库点正式被启用。

（三）粮食作业发包转包情况

1.粮食作业承揽合同签订情况。2023年10月19日，沈阳金领公司签订《粮食作业承揽合同》，承揽朝阳华兴粮食库点的粮食作业，约定承揽内容：按照要求开展的粮食收购、入库保管、整理、出库等粮食经营活动提供相关承揽和劳务工作。承揽粮食作业包括但不限于进粮前清扫仓库并在地面和墙面铺垫防潮层，进行空仓消毒并保证日常进粮现场卫生清理；负责收购粮食的卸车、拆包、清杂、入仓并堆装妥当，入库后

平整粮面，铺设走道板，埋测温电缆；负责进粮时粮面轻浮杂质的清理、进粮结束后仓内外卫生清理；粮食满仓后、负责对粮食通风、熏蒸等工作；负责粮食出库装运工作，按要求将粮食装运到指定的交通工具上；负责作业场所设备设施的维护、维修、保养等其他承揽工作。合同约定的作业地点：朝阳市双塔区他拉皋镇姜家窝铺村朝阳华兴粮食开发有限公司院内；作业期限：2023年10月19日起至2024年9月30日止；作业要求：作业期限内，乙方应保证至少4名固定人员承担工作。

2.粮食作业转包情况。2023年10月18日，朝阳华兴公司法定代表人盖某云使用双塔区景国粮油购销门市部[1]的营业执照与沈阳金领公司签订《劳务作业承揽合同》，金领公司将《粮食作业承揽合同》中约定的所有承揽内容全部转包给双塔区景国粮油购销门市部，双方约定承揽费用：10元/吨乘以甲方实际出粮量（以出库单所载数量为准）计算支付费用。2023年10月19日，为保证转包粮食作业行为能够通过审核，

[1][?] 双塔区景国粮油购销门市部，类型：个体工商户，经营者：盖某国，实际经营者盖某云，组成形式：个人经营，注册日期：2022年6月28日，经营场所：辽宁省朝阳市双塔区孙家湾乡洞子沟村6C号，经营范围：食用农产品批发，食用农产品零售，农副产品销售，装卸搬运，普通货物仓储服务，劳务服务，仓储设备租赁服务，粮食收购。

沈阳金领公司制作《现场负责人任命书》，任命孟某余（朝阳华兴公司职工）担任华兴粮食工程项目的现场负责人，同日，沈阳金领公司与孟某余、于某辉（朝阳华兴公司职工，负责出入粮作业、设备设施检维修作业）、薛某坤（朝阳华兴公司职工，司机兼职出入粮作业人员）、高某玺（朝阳华兴公司粮食加工作业负责人）签订《临时用工协议书》，由孟某余牵头负责，带领于某辉等上述3名作业人员具体实施粮食收购、入库、保管、整理、出库等粮食经营活动提供相关承揽、劳务工作及作业场所设备设施的维护、维修、保养等粮食作业。孟某余、于某辉、薛某坤、高某玺等作业人员工资由朝阳华兴公司支付，承揽粮食作业所得利润归朝阳华兴公司。

（四）粮食作业安全管理情况

朝阳华兴公司成立了安全生产、防火、防汛领导小组，盖某云任组长，高某玺、孟某余任副组长，其中高某玺负责粮食加工环节安全管理，孟某余负责粮食收储环节安全管理，专职安全管理人员：王某。参照《辽宁省粮油仓储企业安全储粮

安全生产工作规范》，朝阳华兴公司制定了安全管理制度。2024年7月，王某离职，朝阳华兴公司未设置专职安全管理人员，粮食作业现场安全管理由孟某余负责。

（五）事故现场勘查分析情况

经公安部门和专家现场勘查分析，事故现场位于朝阳华兴公司HXT06号立筒仓外。该立筒仓于2020年取得《辽宁省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案书》。事故立筒仓由地基基础、底座、仓身及仓盖组成。底座坐落在基础上，高2米、钢筋混凝土结构；仓盖为伞形，高度为7.8米，顶端设有粮食入口，侧面设置提升设备；仓身为钢结构，仓壁设有保温层，立筒仓直径22.442米，仓身高21.4米；立筒仓底部设置6条粮食出仓通道，每条通道设置3-5个溜粮口，粮食出仓靠自重经出仓口自由下落至皮带输送机至仓外运输车辆。立筒仓仓身距底座1米处设置一个高0.6米、宽0.6米仓门，该仓门由内外两层反向开关门组成。仓门外设置了作业平台，该作业平台距地面3.1米，平台长、宽各1米，平台前部、左侧设有铁质防护栏，平台右侧留有出入口通道。在粮食出仓后期，仓底会残存小部分粮食不能自流入溜粮口，需作业人员经仓门进入立筒仓内进行清仓作业。为便于进入立筒仓清仓作业，朝阳华兴公司购置了移动作业平台。事故发生时，作业人员未使用移动作业平台，而是私自在立筒仓仓门平台的左下方放置了一个简易不带护笼的竖直铁梯，进出

立筒仓先攀登竖直铁梯，再翻越平台护栏。事故死者孟某余进行清仓作业后准备出仓，其先由仓门到平台上，在跨越平台左侧护栏时身体失稳坠落至地面，并将平台左侧护栏整体拽脱。

（六）事故发生经过

2024年7月30日，接到出库国产玉米散粮10000吨，运往北票市宏发牧业有限公司通知后，孟某余带领于某辉将皮带输送机对准HXT06号立筒仓底部出粮通道，打开溜粮口阀门，仓内玉米自流到皮带输送机上，被输送至货车车厢内，孟某余和于某辉在现场看护输送设备和溜粮口均匀出粮情况。

8月27日7时30分许，孟某余、于某辉、薛某坤正常上班，进行班前安全教育后上岗，准备对HXT06号立筒仓进行清仓底作业。于某辉因家中临时有事请假离开公司，朝阳华兴公司指派薛某坤替岗于某辉，孟某余带领薛某坤对HXT06号立筒仓内氧含量进行检测确认符合国家标准要求后实施清仓作业。

9时30分许，孟某余未使用移动作业平台，私自搬来一个简易竖直铁梯放在立筒仓仓门左下部，孟某余、薛某坤先攀登竖直梯，再翻越平台护栏到平台上，打开仓门进入立筒仓内，使用耙子人工推送粮食至溜粮口。11时20分许，2人将作业现场简单规整后，孟某余和薛某坤停止上午的作业，准备出仓返回地面。孟某余先爬出仓门到平台上，薛某坤在

仓门内侧等待，孟某余在翻越平台护栏时身体失稳坠落地面，并将平台左侧防护栏拽脱落。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1名作业人员死亡，事故直接经济损失185万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置和医疗救治情况

薛某坤在立筒仓仓门内侧听见咣当一声，就立即在仓门内呼喊孟某余但无应答，遂将仓门打开一个缝隙查看，未在平台上发现孟某余，薛某坤立即出仓门至平台上，看见孟某余坠落在平台下部地面上。薛某坤立即在平台上拨打120召请救援，朝阳华兴公司经理全某某等人员先后跑到事故现场组织救援。11时30分许，120救援人员赶至事故现场，确认孟某余已无生命体征。

（二）事故善后情况

事故发生后，朝阳华兴公司积极与孟某余家属取得联系。2024年9月13日，朝阳营州司法鉴定所出具司法鉴定意见：孟某余符合颅脑损伤死亡。2024年8月29日，朝阳华兴公司与孟某余家属签订《补偿协议书》，一次性支付孟某余死亡赔

偿金185万元。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，现场救援处置得当，事故救援未导致事故扩大，未造成社会不良影响。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

施工人员在立筒仓清底作业过程中，进出立筒仓时违规使用简易竖直铁梯(未使用移动作业平台)，在冒险跨越立筒仓仓门平台护栏时，身体失稳从3.1米高的平台坠落地面致死，是事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.高处作业安全管理缺失。进入立筒仓内实施清仓作业，未制定高处作业安全方案，未明确安全防护措施；未安排专人在现场进行安全管理，对作业人员不使用移动作业平台，违规使用简易竖直铁梯，冒险跨越仓门平台护栏的行为未进行制止和纠正。

2.承揽粮食作业项目安全管理不到位。朝阳华兴公司承揽粮食作业项目，未组织对粮食作业各环节的安全风险进行分级，未明确落实安全管控措施；专职安全管理人员离职后，未安排专人负责粮食作业现场安全管理；未按照要求组织开展

粮食作业生产安全事故隐患排查，未建立隐患排查台账；未建立相应的机制，对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核；组织从业人员安全培训缺乏针对性，未针对高处作业存在的安全风险、管控措施进行教育培训，从业人员违章作业。

四、事故责任单位存在的主要问题

朝阳华兴公司，未依法落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任。违反《安全生产法》第二十二条的规定，未对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核；违反《安全生产法》第二十八条的规定，未按照规定组织从业人员进行安全教育培训，从业人员不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，违章作业；违反《安全生产法》第四十一条的规定，未对粮食作业安全风险进行辨识，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术管理措施，及时治理消除高处作业无专项安全方案，无专门人员进行现场安全管理的生产安全事故隐患。

五、对责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

朝阳华兴公司，违反《安全生产法》第二十二条、第二十八条、第四十一条的规定，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条规定，建议处65万元罚款。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.孟某余，朝阳华兴公司粮食作业负责人，粮食收储环节兼职安全管理人员。实施立筒仓清底作业，进出立筒仓时违规使用简易竖直铁梯，冒险跨越立筒仓仓门平台护栏，身体失稳从3.1米高的平台坠落地面致死，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.盖某云，朝阳华兴公司法定代表人，是该单位的安全生产第一责任人。违反《安全生产法》第二十一条的规定，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十五条的规定，建议处上一年年收入百分之四十罚款。

六、事故防范措施建议

(一)朝阳华兴公司，全面落实安全主体责任，要深刻吸取事故教训,举一反三。一是建立健全并落实全员安全生产责任制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核；二是全面开展承揽项目安全风险辨识和安全隐患排查治理，对发现的问题隐患，要采取技术管理措施进行治理和消除；三是加大投入，提升安全水平，要在出仓平台安装便于人员上下的固定扶梯，制定高处作业专项安全方案，安排专人进行现场安全管理，落实技术防范措施，细化作业人员安全教育培

训，严格安全检查，坚决防范遏制生产安全事故发生。

（二）库点租赁单位，要深刻吸取事故教训，举一反三。**一是**进一步加强对租赁库点严细管理，切实履行安全生产统一协调管理职责；**二是**进一步加大对外包单位的安全监管，督促项目承揽单位切实履行安全主体责任，全面开展安全隐患排查治理，指派具备相应资格的人员负责作业现场安全管理，落实安全技术防范措施；**三是**立即开展高处作业专项排查整治，督导承揽粮食作业单位严格落实安全监护人全程监护制度，建立并落实高处作业准入制度，坚决防范遏制同类生产安全事故发生。

（三）发改部门，进一步压实安全监管职责。要加强对粮食仓储企业的安全监管，督促各方依法落实安全生产责任，切实开展安全生产治本攻坚三年行动，进一步加大执法力度，加强对高处作业的安全检查，严肃查处粮食领域安全生产违法违规行为，严防各类事故的发生。