广西翅冀钢铁有限公司“3·25”事故调查报告

2026年3月25日20时左右，在广西翅冀钢铁有限公司轧钢厂2线精整工段打包区发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，县人民政府成立了由县政府办、县公安局、县应急局、县司法局、县人社局、县总工会、塘步镇人民政府和梧州临港经济区管理委员会等部门组成的广西翅冀钢铁有限公司“3·25”事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并邀请县纪委监委、县检察院派员指导。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问和查阅有关资料，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位、人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，广西翅冀钢铁有限公司“3·25”事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位情况

1.广西翅冀钢铁有限公司（以下简称翅冀公司）

翅冀公司于2022年6月开始建设，2023年10月全面投产，公司总员工有8000多人，公司分为六大厂区，分别是原料厂、焦化厂、动力厂、炼铁厂、炼钢厂、轧钢厂。企业统一社会信用代码91450422MA5NXPOY3D，类型有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人刘*生，成立日期2019年07月11日，核准日期2024年07月24日，住所广西壮族自治区梧州市藤县塘步镇孔良村（梧州临港经济区）。公司经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；炼焦；土石方工程施工；物业管理；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口理货；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；金属矿石销售；金属材料销售；冶金专用设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；插电式混合动力专用发动机销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；货物进出口；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用石加工；砖瓦制造；日用品销售；日用品批发；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照

依法自主开展经营活动）许可项目：港口经营；水路普通货物运输；国内船舶管理业务；道路货物运输（不含危险货物）；烟草制品零售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2.翅冀公司轧钢厂基本情况

翅冀公司轧钢厂现有员工2358人，以自产钢坯为原料进行加工，主要经营角钢、槽钢、工字钢，H型钢。生产流程是将钢坯运送到加热炉--加热炉加热--轧机轧制--矫直--锯切--码垛--打捆等工序，厂部设四个科室，分别是安环科、设备科、生产技术科、综合科。共有8条线（每条线设置一个生产主管），每条线分加热炉工段、轧区工段、精整工段、维修工段、电仪工段（每个工段设置一个工段长）。

（二）事故相关人员

陈*，男，汉族，住址：广西壮族自治区梧州市万秀区**街道**路**道**号，身份证号码：45040419**01******。系翅冀轧钢厂2线维修工段甲班的工人。

（三）精整工段打包区工作流程

打包区是轧钢厂精整工段的其中一个工序，工作流程为码垛区通过辊道将码垛完成后的成品钢传送到打包区，再由打包区操作室的人员操控打包机对成品钢进行打包，打包完成后再通

过辊道把成品钢传送至出入库区。

轧钢厂2线精整工段打包区，设一名打包操作员（负责在打包操作室操作打包机及辊道运行），分为甲、乙、丙三个班组（8：00-20：00、20：00-次日8：00，上12小时休24小时），每个班组1人。

（四）事故发生经过

2026年3月25日，轧钢厂2线精整工段打包区按排班计划上早班（8：00-20：00）的为甲班，打包区甲班的工人是杨*昌。

19时左右，杨*昌发现1号打包机出现故障，杨*昌就通过对讲机呼叫2线维修工段甲班的工人陈*过来维修，通知陈*后杨*昌继续操作2、3、4号打包机进行作业。

19时30分左右，2线精整工段长白*成在冷床区1楼会议室开会，会议结束后，白*成往北门方向走去，经过码垛区看到2线打包区的打包机下面辊道旁有个工人（陈*）站在那里，后面白*成看到码垛区的成品钢毛刺比较多，便在码垛区停留查看了一分钟左右，转头再看过去打包区时，发现刚才在打包机下面辊道的工人（陈*）倒在了辊道上，白*成马上走到打包区，途中看见辊道上还有成品钢传送至打包机处。到达现场后，白*成看到陈*倒在了1号打包机的辊道中间，一动不动，白*成呼喊也没有回应。白*成马上呼叫附近正在作业的员工过来帮忙，示

意打包区操作室上的杨*昌停机，杨*昌随即将打包机和辊道停机。

（五）事故现场勘察情况

藤县应急管理局执法人员到事故现场进行勘验，勘验检查情况如下：事故发生地在翅冀公司轧钢厂2线精整工段打包区域往北向南数第一台打包机旁边运输成品钢辊道的第一个滚轮。



第一台打包机后面有个用铁制作

平台旁有一个通往打包机下面的

有一条成品钢运输辊道，轨道往

品钢堆放处前面是一个二层建筑

台上还有一个连接桥（桥的下面

栏下有一台摄像头。



图1 事故现场勘察情况

图2 事故现场勘察情况

（六）事故造成人员伤亡情况

本次事故共造成1人死亡。陈*，经送医抢救无效，于2026年3月25日死亡。

（七）事故造成的直接经济损失

根据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB6721-2025）有关规定统计，到目前为止，该事故已造成直接经济损失120万元（大写：壹佰贰拾万元整）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年3月25日21时56分 ，陈*因抢救无效死亡，3月26日凌晨1时许家属报警；26日7时8分，翅冀公司向梧州临港经济区管理委员会报告该起事故信息。县公安局、县应急管理局、塘步镇人民政府、梧州临港经济区管理委员会接到报告后分别派员赶赴事故现场进行处置。翅冀公司及其主要负责人刘*生未在1小时内未向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，构成迟报。

（二）事故现场应急处置情况

2线精整工段甲班代理班长钟*在距离打包区十多米处，正在和2线乙班值班长岑*文交接工作，突然听到打包区方向有人呼喊，很多人跑往打包区，钟*和岑*文也跑去打包区，看到陈*脸

朝上躺在打包机辊道上。随即，接到事故报告的2线维修工段长岳*荣、2线生产主管周*宇也赶往现场。随后，在场的人员拿来了担架，众人将陈*抬上担架送到厂房门口，再通过厂内的救护车送去梧州市人民医院救治。

（三）医疗诊治情况和善后情况

抢救记录显示，2026年3月25日21时许，陈*被送达梧州市人民医院急诊抢救室，即予心脏胸外按压，气管插管，呼吸机辅助呼吸，同时开通2条静脉通道，反复静推盐酸肾上腺素注射液，同时补液、纠酸等一系列抢救措施，持续抢救至21:56，患者心跳呼吸未恢复，宣布临床死亡。死亡原因：创伤性休克。

事故发生后，翅冀公司与陈*亲属协商善后事宜。3月31日，经双方协商达成一致意见，签订了《补助金垫付协议》，翅冀公司支付一次性伤亡补偿金共计人民币120万元（大写：壹佰贰拾万元整）给陈*亲属。现赔付已经到位，家属情绪稳定。

（四）应急处置评估

经评估，事故涉及的相关部门单位在应急救援处置工作中无不当之处，未发生次生事件和衍生事件。

三、事故发生的原因分析

（一）直接原因

维修工段工人陈*安全意识淡薄，未严格执行翅冀公司的《轧钢厂检维修工作流程》《轧钢厂维修工段安全操作规程》，未按照操作规程进行停机挂牌，未与现场有关人员及时报备，在现场无人员监护、未确保自身安全的情况下进入机械运行危险区进行维修作业，导致其在维修过程中被传送过来的钢材碰撞、挤压致死。

（二）直接原因分析

翅冀公司对从业人员安全培训不到位，未严格落实安全生产教育和培训制度，未保证作业人员熟悉本岗位的安全操作规程，具备必要的安全生产知识，知悉岗位存在的危险因素，未教育、督促从业人员严格执行公司的安全生产管理制度和安全操作规程；维修作业现场无专人监护，作业现场缺乏有效监管，未及时发现并消除事故隐患，导致作业人员现场违章冒险作业发生事故。

四、相关部门监管履职情况

（一）梧州临港经济区管理委员会安环中心

事故发生单位坐落在梧州临港经济区的辖区内，属梧州临港经济区管理委员会管辖的企业。经调取梧州临港经济区管理委员会的相关材料，管委会明确了领导班子分工，建立健全安全生产监管机构（梧州临港经济区管理委员会安环中心为辖区的

安全生产监管机构），实行专人专岗履行安全生产监管职责，常态化开展安全隐患排查。2026年初，梧州临港经济区管理委员会与翅冀公司等园区各企业签订2026年度安全生产目标管理责任书，明确企业全年安全生产工作职责。2026年以来梧州临港经济区管委会组织开展安全生产业务培训1次，不断提升企业主要负责人安全生产管理水平及安全管理员业务水平。召集园区企业召开第一、二季度安全生产工作专题会议，及时传达贯彻各级安全生产指示批示精神、会议及文件要求。组织开展季度综合安全检查2次（包含3月份对翅冀公司开展安全检查），开展天然气安全隐患专项检查1次，检查发现翅冀公司隐患问题共40余项，已督促企业完成整改。3月7日事故发生后，园区安环中心即刻赴现场参与处置、调查，约谈企业安全管理部门，要求企业复盘事故、全域排查同类隐患。3月11—12日联合市应急局、安全专家开展全面安全检查，并安排工作人员每日驻厂巡查，跟踪督办全部隐患整改工作。经查阅该单位相关台账，未发现有履职不到位的情况。

（二）塘步镇人民政府

事故发生地位于藤县塘步镇六坊村，属于梧州临港经济区管辖区内企业，属地政府为塘步镇人民政府。塘步镇人民政府立足属地工作职责，主动对接园区及行业主管部门，协同抓好企

业安全生产相关工作。一是强化统筹部署。常态化组织召开安全生产专题工作会议，2026年2月6日组织召开一季度安全生产工作部署会，依托安全生产治本攻坚三年行动，统筹推进辖区企业安全管理，推动企业压实安全生产主体责任，常态化组织安全隐患排查整治工作；二是开展协助巡查。2026年1月至3月期间，塘步镇人民政府对翅冀公司开展了4次协助性检查。2026年1月1日，检查发现专用码头扬尘设施未正常运行，要求企业安全制度落实到位，抑尘设施正常运行，防止粉尘外溢；2026年1月4日，巡查边坡、提醒企业加强对边坡隐患排查，同时做好相关的安全生产工作；2026年2月10日，动火作业现场无灭火设施，钢筋作业基坑无防护警示，大货车倒入库时无人指挥，要求以上立行立改，岁末年初节假加强安全生产及环境保护工作，加强员工教育培训、避免发生安全事故；2026年3月19日，巡查发现电房控制室存在安全隐患，同时提醒企业做好相关的安全生产工作，均已现场要求企业整改，并将相关情况通报给具有管辖权的行业主管部门及园区管委会；三是加强宣传教育。围绕岁末年初、节后复工等关键节点，常态化提醒企业抓好从业人员安全培训，夯实企业安全管理基础。经查阅该单位相关台账，未发现有履职不到位的情况。

（三）藤县应急管理局

为事故发生单位的行业属地监管部门。经调取该局有关材料，2026年以来，藤县应急管理局多次派出工作小组到辖区内企业开展安全生产执法检查工作，督促企业做好“岁末年初”停产检修安全防范工作，认真落实复工复产“六个一”要求；组织辖区内企业主要负责人、安全管理人员召开专题教育培训会议4场，共培训87人；以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，以重大事故隐患清零为目标，推动重大事故隐患动态清零行动，要求企业认真落实安全生产主体责任，并以专项执法检查行动及日常监督管理相结合的方式，对辖区内企业进行全覆盖检查，持续加大安全监管力度。2026年以来，藤县应急管理局协助藤县住建局、藤县消防局对翅冀公司开展1次消防验收，联合梧州临港管委会对翅冀公司开展1次检维修及外包作业专项指导服务工作，共发现问题隐患11项，并督促企业认真落实整改。针对翅冀公司发生的事故对其副总经理及相关安全管理人员进行了1次约谈，要求企业提高安全意识，深刻吸取事故教训，进一步压实企业安全生产主体责任。3月10日至11日，我局配合市应急局工贸科，邀请三名安全生产专家对翅冀公司开展现场指导服务，共发现问题隐患43条，目前已全部整改完成。藤县应急管理局对翅冀公司的属地安全生产监督管理已依法依责履职到位。经查阅该单位相关台账，未发现有履职

不到位的情况。

（四）藤县科技和工业信息化局

为事故发生单位的行业属地管理部门。经调取该局有关材料，藤县科技和工业信息化局召开多次会议部署安全生产工作，强化安全宣传和教育，全面提升安全意识，升入企业指导，加强安全生产工作。2025年3月至2026年3月，藤县科技和工业信息化局到翅冀公司督促指导企业开展安全生产工作5次；2025年4月29日，指导翅冀公司加强安全生产工作，抓好“五一”期间安全管理；2025年7月28日，指导翅冀公司做好夏季高温、强对流等极端天气防范措施；2025年10月9日，指导翅冀公司做好隐患排查，防范各类安全事故发生；2026年1月29日，开展“岁末年初”及春节前隐患排查，指导翅冀公司抓好安全生产工作，做好隐患排查；2026年2月27 日，开展安全生产指导服务，指导翅冀公司做好节后安全生产工作；2026年3月17日，到翅冀公司开展了1次安全生产指导服务，督促企业落实安全防范措施，加强安全防范。经查阅该单位相关台账，未发现有履职不到位的情况。

五、事故责任认定及对相关责任单位、人员处理建议

（一）陈*，轧钢厂2线维修工段甲班的工人。未严格执行维修工作安全操作规程，作业前未停机、断电、挂牌上锁，未

确认安全的情况下，盲目进入机械运行危险区域开展维修作业，导致其在维修过程中被传送过来的钢材碰撞、挤压，在此事故中负有直接责任。鉴于陈*在事故中死亡，建议不追究其责任。

（二）王*顺，轧钢厂2线甲班值班调度长。负责轧钢厂2线甲班的组织协调工作，对现场管理和监督检查不到位，未有效制止维修工人违章冒险作业，在此事故中负有管理责任。建议翅冀公司按照公司相关规定对其进行处理，处理结果报藤县应急管理局。

（三）岳*荣，轧钢厂2线维修工段长。对所负责的维修工段员工安全教育培训不到位，未督促工人落实维修工作安全操作规程，现场安全管理失职，在此事故中负有管理责任。建议翅冀公司按照公司相关规定对其进行处理，处理结果报藤县应急管理局。

（四）周*宇，轧钢厂2线生产副主管。未认真履行安全生产管理职责，对区域各级人员履职不力情况失管，未及时发现并制止违章行为。在此事故中负有直接管理责任。建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一款[1]的规定对其进行处理。

（五）王*为，轧钢厂厂长。全面负责轧钢厂安全生产工

作，是轧钢厂安全生产第一责任人，对本厂安全管理制度、安全操作规程执行不力、维修作业管理不当负总责；未有效督促工段长、生产主管、安环科科长等履行安全监督管理职责；未及时排查发现并消除生产安全事故隐患，在此事故中负有重要领导责任。建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一款[1]的规定对其进行处理。

（六）王*军，翅冀公司安监处处长。负责全公司安全生产监督管理工作，对轧钢厂安全生产管理、检查不到位，未及时排查发现并制止轧钢厂工人违章作业的行为，在此事故中负有重要

管理责任。建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一款[1]的规定对其进行处理。

（七）刘*生，翅冀公司法定代表人、主要负责人。未有效督促、检查本公司安全生产工作，对公司安全生产管理制度和安全操作规程执行不严、现场管理缺失等问题失察；未按照规定及时向事故发生地县级安全生产监督管理部门报告事故，存在迟报生产安全事故的情况。建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款[2]、第一百一十条第二款[3]的规定合并对其进行处理。

（八）翅冀公司。对从业人员安全培训不到位，未严格落实

安全生产教育和培训制度，未保证作业人员熟悉本岗位的安全操作规程，具备必要的安全生产知识，知悉岗位存在的危险因素，未教育、督促从业人员严格执行公司的安全生产管理制度和安全操作规程；维修作业现场无专人监护，作业现场缺乏有效监管，未及时发现并消除事故隐患，在此事故中负有主体管理责任。建

议由县应急管理按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[4]的规定对其进行处理。

六、事故整改和防范措施建议

（一）翅冀公司要深刻汲取事故教训，举一反三，进一步加强安全生产管理。

一是进一步完善公司安全管理规章制度和各岗位安全操作规程，构建安全风险分级管控和隐患排查治理制度双重预防机制，健全风险防范化解机制，增强作业现场岗位间交流及检维修执行停机确认流程，全面推进企业全员安全生产责任制、全员安

全生产教育和培训，深化员工安全教育和岗位业务培训，教育员

工树立牢固的安全理念育员工树立牢固的安全理念，提高全体员工的安全意识和自我保护能力。

二是严格落实安全操作规程，认真吸取事故教训，重视机械作业危险区域安全管理，作业人员必须具备良好的安全意识与安全操作技能，经过专门的安全培训并考核合格后，方可上岗作业。加强公司员工在作业过程中风险识别与控制能力，公司要进行一次全面的隐患排查，完善隐患排查治理台账，加大排查治理力度。

三是要根据广西壮族自治区安全生产领域举报奖励办法等有关规定，健全内部报告奖励机制，强化内部举报奖励宣传教育，树立“举报隐患即是守护安全”理念，对主动报告隐患的员工给予物质奖励和荣誉表彰，充分调动员工参与企业安全管理工作的积极性和主动性，形成企业对事故隐患实现自我发现、自我纠正、自我奖励的闭环工作机制，同步加强企业自查自纠能力培训，将事故隐患消除在萌芽状态，从源头防范各类生产安全事故发生。

翅冀公司要针对事故原因及暴露出的问题狠抓整改，并按要求将整改报告报藤县应急管理局。

（二）加强事故警示及宣传教育，杜绝三违现 象发生。

各生产经营单位要针对本次事故，举一反三，广泛宣传教育，切实加强事故隐患排查治理，采取有力措施，加大对“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律）的查处力度，不

断摸排可能存在的安全风险，排查以往没有排查到的内容，做到全面、无遗漏。要将员工的遵章守纪情况及安全管理人员的查处违章情况直接与经济收入挂钩，通过严厉查处“三违”规范职工操作行为，坚决杜绝违章行为。

（三）强化政府部门安全生产监管责任，扎实推进安全生产工作平稳向好发展。

各乡镇、负有安全生产监管职责的部门要深刻吸取本起事故教训，要加强对属地、主管行业企业安全生产工作的监督和指导，进一步加大执法监察力度，倒逼企业落实安全生产主体责任。要针对涉及检维修、危险作业等环节，督促指导企业强化风险评估与管控，进一步完善和严格执行相关安全管理规章制度和安全操作规程，强化对一线从业人员的安全教育培训，加强作业现场管理，及时消除各类事故隐患，防范事故发生。

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条:“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，

不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条："发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款……。"