

湖南湘江新区麓谷街道步步高梅溪嘉苑 “11•7”高处坠落

文章来源：湘江新区应急管理局 发布时间：2026-10-09 打印 字体大小：大 中 小

2025年11月7日上午8时50分许，湖南湘江新区麓谷街道步步高梅溪嘉苑xxxx房在装修过程中，发生一起人员高处坠落事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，12月9日急管理局党委书记、局长王海潮担任组长，新区应急管理局党委委员、法规宣教处处长郑浩担任副组长，新区应急管理局、会、麓谷街道办事处为成员单位的事故调查组，并邀请新区纪检监察工委机关派员参加事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员询问因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了整改防范措施建议。

经调查认定，湖南湘江新区麓谷街道步步高梅溪嘉苑“11·7”高处坠落事故是因施工人员未仔细辨识施工区域周边的事故隐施未采取有效防护措施、未设置明显安全警示标志而导致的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

涉事项目为步步高梅溪嘉苑x栋xxx户，户主谭xx，房屋面积为98平方米，装修合同金额为26万元。该房屋结构为上下两层，深的利用玻璃采光的地下室，采光玻璃与1楼基本在同一平面。房屋交付时，开发建设单位用铁栏杆将采光玻璃与房屋进行了隔离业。

湖南点石家居装饰集团有限公司为该房屋装饰装修项目的承接方，长沙市天心区含高工程服务部（个体工商户）为该房屋装饰集团有限公司签订业务承接合同），湖南步步高物业管理有限公司长沙分公司为步步高梅溪嘉苑小区物业管理单位，长沙继鸿劳位，步步高置业有限责任公司梅溪湖分公司为步步高梅溪嘉苑建设单位。

（二）相关单位基本情况

1.**湖南点石家居装饰集团有限公司**（以下简称“点石家装公司”）。统一社会信用代码：91430102MA4T0YF76K。法定代表人等。注册资本：伍仟万元整。登记机关：长沙市芙蓉区行政审批服务局。成立日期：2020年12月24日，登记日期：2024年9月23日

该公司取得了安全生产许可证，编号：（湘）JZ安许证字〔2022〕000072。许可范围：建筑施工，有效期：2024年12月4日至日，发证机关：湖南省住房和城乡建设厅。

2.**长沙市天心区含高工程服务部（个体工商户）**（以下简称“含高工程服务部”）。统一社会信用代码：92430103MAE8RL xx。经营范围：住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务；普通机械设备安装服务；工程管理服务；工程技术服务；劳务园林绿化工程施工；城市绿化管理；建筑材料销售建筑装饰材料销售等。登记机关：长沙市天心区市场监督管理局。成立日期15日。

公司经营者为朱xx，其还是点石家装公司指派到步步高梅溪嘉苑xxxx房的工程交付管家（即项目经理）和安全管理小组组长理。

3.**湖南步步高物业管理有限公司长沙分公司**（以下简称“步步高物业长沙分公司”）。统一社会信用代码：9143010039403管理等。经营场所：长沙高新开发区枫林三路与东方红路交汇处西南角步步高梅溪新天地营销中心二楼。登记机关：湖南湘江新期：2014年9月11日，登记日期：2023年6月6日。

4.**长沙继鸿劳务有限公司**（以下简称“继鸿劳务公司”）。统一社会信用代码：91430104MA4T22NU9B。法定代表人：李本：贰佰万元整。登记机关：湖南省长沙市岳麓区市场监督管理局。成立日期：2021年1月11日，登记日期：2021年1月11日。

5.**步步高置业有限责任公司梅溪湖分公司**（以下简称“步步置业梅溪湖分公司”）。统一社会信用代码：9143010039430490司范围内承接业务。登记机关：湖南省湘江新区管理委员会。成立日期：2014年10月15日。

（三）房屋装修相关合同情况

1.**装修相关合同签订情况：**

（1）2024年12月21日，步步高梅溪嘉苑xxxx户业主谭xx（甲方）与点石家装公司（乙方）签订了《房屋装饰装修监督管理合

（2）2025年2月1日，点石家装公司（甲方）与含高工程服务部（乙方）签订了《装饰装修工程业务承接合同》，合同明确项苑xxxx。

（3）2025年2月11日，点石家装公司（甲方）与含高工程服务部（乙方）签订了《装饰装修合作合同》（合同编号2025-D113工程劳务合作事宜进行约定，合同期为3年即2025年2月11日到2028年2月10日。

（4）2025年2月16日，含高工程服务部（甲方）与汤xx（乙方）签订了《劳务合同》（合同编号LW-2025-号）。

2.装修合同约定情况：

（1）步步高梅溪嘉苑xxxx户业主谭xx（甲方）与点石家装公司（乙方）在合同中明确了工程概况、预算价款管理、双方职责管理、违约责任等内容。其中第二条明确工程预算为26万元，第八条明确“甲方不得私下将资金交给设计师、预算师或其他采购人接、间接损失、安全问题均与乙方无关，甲方自行承担责任。由乙方组织的施工项目中出现施工人员意外伤亡，由乙方处理，与屋所造成的损失”。

（2）点石家装公司（甲方）与含高工程服务部（乙方）在《装饰装修合作合同》中明确了合作主体、合作的内容、结算方工工艺及验收的基本标准、违约责任、合同的变更补充和解除、质保金及履约保证金、因工伤亡事故的责任承担、其他事项。通知乙方参加安全生产培训，乙方应当在收到通知当日将参训人员名单报备给甲方，然后由甲方的培训部门工作人员为乙方待场自行管理所属人员，如发生安全事故由乙方自行负责。所有乙方人员均须参与安全生产培训后，方可进入乙方承接的业务施工，工人员未经安全生产培训或违反安全生产施工规定，由甲方有权要求乙方承担违约责任，乙方对此无异议，若有未经安全培训的故，由乙方承接全部责任，若甲方因此被申请仲裁或被起诉索赔，甲方有权向乙方追偿损失（包含但不限于被索赔费用、诉讼费费用）”。第九条明确“因工伤亡事故的责任承担：乙方及乙方所雇人员因工伤亡事故责任，先由乙方购买（或委托他人购买）的员或其家属协商确定，或通过仲裁或法院调解、裁决确定，如最终的赔偿金额超过商业保险理赔金额的，超过部分再按双方约定为（包括但不限于借款、担保、承接甲方之外的业务）所产生的责任与甲方无关”。

3.房屋装修报备申请情况：2025年2月22日，步步高梅溪嘉苑xxxx房业主向步步高梅溪嘉苑物业管理处递交了房屋装修申请和点石家装公司（丙方）三方签订了《装修管理服务协议》。协议规定了装修注意事项及禁止行为、甲方的责任和权利、乙方及保证金、工程验收等内容。装修注意事项及禁止行为共20项，其中第4项明确“承接装修工程的单位或个人，应采取必要的安全和相邻居民的安全”。

（四）点石家装公司和含高工程服务部之间的关系

点石家装公司（甲方）和含高工程服务部（乙方）双方就劳务合作事宜签订了《装饰装修合作合同》，针对步步高梅溪嘉苑业务承接合同》。

据调查，乙方从承接业务、用工、原材料、工程验收、工程款结算等均需在甲方自主研发并管理的小程序中实现。具体操作装修工程业务承接合同》，并通过小程序线上承接该项目。乙方承接业务后，通过小程序线上提出用工申请，由已在小程序中注人）举手（举手即表示可以去施工），甲方的质检员根据举手人与项目的距离远近等具体情况确定工匠。工匠施工任务完成后，员、乙方负责工程验收，费用结算经乙方审核，甲方以乙方的名义将相关工程款项直接发放给工匠。项目全部工程完工后，乙方支付部分费用给乙方。

经查实，含高工程服务部承接步步高梅溪嘉苑xxxx装修业务后，截至事故发生前，到该项目施工的所有工匠均由点石家装公服务部招聘的人员，也未与含高工程服务部签订《劳务合同》。点石家装公司虽然提供了含高工程服务部与汤xx于2025年2月16日年11月7日之前，含高工程服务部未直接面对面与汤xx签订《劳务合同》，也没有委托其他单位或个人与汤xx签订《劳务合同》，汤高工程服务部所签。

经查实，点石家装公司在装修地址为长沙市岳麓区步步高梅溪新天地1-102房的工程交付管家（项目经理）为朱xx，签施工指派。

综上所述：点石家装公司与含高工程服务部虽然就步步高梅溪嘉苑xxxx房装修项目签订了《装饰装修工程业务承接合同》，源等因素综合判断，点石家装公司为该装修项目的主体责任单位，朱xx为点石家装公司指派到该装修项目的工程交付管家（项目

（五）采光井玻璃施工和质检情况

1.**采光井施工情况：**步步高梅溪嘉苑xxxx房地下室采光井，高度约5.8米（见图1），采光井顶口安装有钢化玻璃。



图1：步步高梅溪嘉苑xxxx房采光井内部结构图

2022年9月15日，步步高置业梅溪湖分公司与继鸿劳务公司签订了步步高梅溪嘉苑采光井制安工程合同。工程内容：地下室l火涂料、钢化夹胶玻璃安装、仿真草皮安装等。由承包方负责材料购置、运输、制作、安装、修补其中任何缺陷、维护等合同规明确：开工日期为2022年8月10日，竣工日期为2022年9月30日，质保期为1年，自工程验收合格交付之日起算。工程价款为21.6万责任公司梅溪湖分公司对步步高梅溪嘉苑采光井制安工程进行了验收，并签署了《工程竣工验收单》，验收意见为合格。

2.**采光井玻璃质检情况：**步步高梅溪嘉苑采光井玻璃由长沙喜迎新玻璃制品有限公司制造，由继鸿劳务公司采购、运输并安由湖南省产商品质量监督检验研究院出具的玻璃《检验报告》（编号：BT2021J0459），以及由中国质量认证中心出具的《中2021011302414567）。检测结论为所送检钢化玻璃样品符合国家相关标准规范。

（六）采光井玻璃维修情况

根据合同约定及《工程竣工验收单》，步步高梅溪嘉苑采光井玻璃的质保期截止日期为2023年10月18日。质保到期后，继鸿劳换了约20 块玻璃的情况下，提出玻璃破损是高空坠物所致，如还需更换须另计费用，步步高置业有限责任公司梅溪湖分公司、步年8月5日，步步高物业长沙分公司以小区整体交付日期为2023年11月1日，质保到期日期为2025年11月30日为由，通过邮寄方式l二期住宅采光井玻璃损坏更换问题函件》，要求继鸿劳务公司更换破损玻璃19块，继鸿劳务公司收到函件后，以质保已过期、玛应。

综上所述：继鸿劳务公司作为步步高梅溪嘉苑采光井玻璃施工方，事发时玻璃损坏问题是高空坠物造成而非玻璃本身质量问题

（七）相关单位安全管理情况

1.**点石家装公司安全管理情况。**

（1）公司安全管理制度情况。制定了《施工安全技术交底手册》，对工地防护安全、安全施工文明施工管理、形象要求行为方面进行了规范，制定了阶段工程工艺对接表，但该手册没有施工现场是否存在事故隐患的交底内容，安全交底没有其他佐证涵盖工地防护安全、工地作业安全条例、工地安全设备标准、工地用电、用火及意外事故的安全防范条例等。制定了《点石家理部，设安全负责人1名，专职安全员不少于2名。各项目成立安全管理小组，由项目经理、项目技术负责人、安全员、质检员组职安全员1名。但公司没有正式任命安全负责人和安全管理人员，公司持证的安全管理人员同时兼任其他工作，各项目没有配备专

（2）公司现场安全管理情况。该装修项目阳台与采光井之间原本已由建设单位安装了护栏，房屋装修施工时，为方便阳台个缺口，墙体砌好后，点石家装未对护栏缺口进行修复，根据点石家装公司提供的事发当天事故现场现状的图片（见图2）显示贴警示标识。公司要求施工项目临时找帮工的，要给项目质检员报备，报备后纳入公司管理体系，但公司没有规定要求强制性报

2.**步步高物业长沙分公司的日常管理情况。**公司为防止外来人员误入采光井玻璃，在采光井玻璃外侧加装了固定式金属防护2025年2月到11月份对步步高梅溪嘉苑xxxx房的《装饰装修日常巡查记录表》。



图2：事故现场现状图

（八）事故发生经过

步步高梅溪嘉苑xxxx房室内装修项目，该房间外是深度为5.8米的地下室，玻璃用作地下室采光，玻璃基本与房间外的地面平戴xx到达步步高梅溪嘉苑xxxx房屋装修工地，戴xx是第一次到该工地帮工。两人到达后开始在房间内铺贴地板砖，汤xx负责铺，热，戴xx脱掉上衣，准备将衣服放到房间外的采光井玻璃上，其在没有仔细辨识采光井玻璃是否能够承载、是否完好无损的情况井玻璃，踩踏在积灰较重且已经破损的玻璃上（见图4），坠落到采光井内（见图5），经抢救无效死亡。



图3：戴xx脱掉衣服后准备将衣服放到外面的玻璃上



图4：戴xx坠落处



图5：戴xx坠落到采光井内的状况及位置

（九）人员伤亡和直接经济损失情况

该事故造成1人死亡，直接经济损失131万元。

（十）事故应急处置及善后情况

11月7日上午8时50分许，正在铺贴地板砖的汤xx听到采光井内一声巨响后，便起身看到采光井玻璃有个洞口，发现戴xx已经告诉了项目交付管家朱xx，朱xx又立即拨打了120急救电话，随后120将伤者送到医院，11时50分许，医院宣布伤者经抢救无效死

事发后，点石家装公司立即安排管理人员赶到医院，全程跟进伤者的救治情况，得知戴xx死亡之后，积极与戴xx家属协商委解委员会的调解，点石家装公司与死者家属双方达成一致，签署了人民调解协议书。

步步高物业长沙分公司事发后向所属新枫社区及辖区派出所做了报告，在坠落区域进行了隔离警戒保护现场。

二、事故原因分析

（一）直接原因。该房屋通往室外玻璃地面的护栏作为安全防护设施被人为锯断，原本作为防坠落防人员误入的物理屏障被区域。戴xx到该工地后，没有仔细辨识室外采光井玻璃是否能够承载、是否完好无损，径直穿过无有效防护措施的护栏缺口，跌的采光井内。

（二）间接原因

现场安全管理不到位。项目存在事故隐患的安全设施未采取有效防护措施，未设置明显的安全警示标志。项目阳台护栏于断后，截至事发时，点石家装公司没有对护栏缺口采取有效防护措施，也没有在护栏缺口周边张贴警示标志。

三、有关责任单位存在的主要问题

（一）湖南点石家居装饰集团有限公司存在的主要问题

1.**安全生产管理机构不健全，安全管理人员配备不到位。**据调查，公司制定了《点石家装安全管理架构》，但没有落实人，无论公司还是项目都没有按规定配备专职安全管理人员。公司虽然有部分人员持有《建筑施工企业综合类专职安全生产管专职从事公司安全生产管理工作。

2.**从业人员安全生产教育和培训不到位。**据调查，公司在2025年年初进行了员工复工安全施工培训，仅有培训图片，无教育培训计划及教育培训实施情况记录资料，无项目施工作业人员三级安全生产教育培训、考核记录。

3.**安全交底流于形式。**根据公司提供的《安全技术交底手册》资料记载，2025年11月5日为泥工阶段工艺对接和安全交底。目交付管家朱xx与泥工汤xx没有碰过面，没有人告诉泥工汤xx护栏有缺口、采光井玻璃有破损等施工区域周边存在事故隐患的问

4.**公司对临时帮工人员管理存在漏洞。**点石家装公司虽然要求项目需要临时找帮工的，要给项目质检员报备，报备后由理。但公司没有强制性要求报备的规定，临时帮工到项目后，不熟悉工地的安全状况，既没有接受岗位培训，也没有人对其进行

四、对有关责任单位及人员的处理建议

（一）对有关责任单位的处理建议

1.湖南点石家居装饰集团有限公司

该公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条、第二十四条第一款、第二十八条第一款第四款的规定，建议由湘安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定进行处罚。

（二）对有关责任人员的处理建议

1.戴xx，男，湖南点石家居装饰集团有限公司临时工，其违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条、第五十八条的事故中身亡，建议免予追究其责任。

2.朱xx，男，湖南点石家居装饰集团有限公司项目经理、长沙市天心区含高工程服务部（个体工商户）经营者、项目安全管国安全生产法》第二十五条第（二）项第（五）项、第四十六条第一款的规定，对事故负有领导责任，建议由湘江新区应急管理九十六条的规定进行处罚。

3.袁xx，男，湖南点石家居装饰集团有限公司法定代表人，其违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项由湘江新区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定进行处罚。

（三）其他处理建议

1.湖南步步高物业管理有限公司长沙分公司

该公司未认真落实《湖南省物业管理条例》和《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》（湘建质〔2025设局（交通运输局）依据《湖南省物业管理条例》《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》依法依规进行处理

五、事故整改和防范措施建议

（一）点石家装公司要严格落实安全生产相关规定。**一是**要举一反三，组织对承接的施工项目进行一次安全隐患排查，要排查、登记、整改、销号，还要将事故隐患排查治理情况通过会议、微信、短信等方式通报给全体施工人员。**二是**要加强作业后，首先要与作业人员签订劳务合同，其次要对劳务人员进行岗前业务和安全培训，再次就是要结合施工现场的具体情况进行安

促作业人员遵守安全操作规程，佩戴安全防护用品。**三是**要完善公司安全管理机构，按规定配备专职安全管理人员，切实发挥现场安全管理。**四是**要结合公司的实际，制定公司年度安全生产教育培训计划，并如实记录教育培训计划的实施情况。对新进须对新进员工开展三级（公司、车间、班组）安全教育培训且经考核合格后方能上岗。新进员工三级安全教育培训和考核情况规定，完善公司安全管理制度，切实采取有效措施，督促公司自管人员严格落实规定，遏制找临时帮工不报备的现象，不让悲剧

（二）步步高物业长沙分公司要加强对采光井隐患排查与风险管控，加强对装饰装修活动现场的巡查检查。**一是**对小区内胶）、结构承载力、固定节点完整性等全面检测；对已经破损玻璃的位置要进行现场封闭警戒，设置硬质围挡、警示标识，禁止玻璃开裂、松动、破损情况。**二是**采取切实措施防止坠井事故再次发生。可以采取在玻璃采光井四周设置实体硬质防护栏杆，上杜绝误踩；或者更换为满足上人荷载的双层夹胶钢化玻璃，或者直接改为钢筋混凝土钢制承重盖板，承受人员踩踏与高空坠物示宣传，及时制止并处理高空抛物现象；制定坠井应急救援预案；将发现的重大安全隐患书面上报属地街道、住建部门。**三是**和装修人委托的装饰装修企业，定期开展装饰装修活动现场安全巡查，安全巡查不能流于形式，杜绝打卡式巡查，发现装修人或规行为，应当立即制止，制止无效或已造成事实后果拒不改正的，应当及时报告所属街道（镇）或有关部门依法处理。

（三）相关职能部门要压实监管职责，强化住宅采光井风险源头管控与存量隐患治理。**行政审批部门：**加强对施工图审查下室采光井等临边洞口防护设计审查要求，重点核查采光井盖板、防护栏杆的选型、荷载及构造措施，明确玻璃采光井盖板抗冲兼顾采光功能、忽略人员踩踏安全的缺陷。**自然资源和规划部门：**规划方案审查时统筹兼顾采光功能与防坠落安全，督促建设人员活动区域的采光井优先采用防坠落构造；在规划条件核实环节予以复核，保障规划确定的安全防护设施落地到位。**住建部门**采光井盖板、防护栏杆纳入核查范围，重点核验构件材质、荷载、安装质量，安全防护不达标的不予通过竣工验收；二是督促任，指导建立定期巡检台账，玻璃盖板出现破损开裂的第一时间落实硬质围挡、警示标识等管控措施；三是组织开展已交付小区理，实现存量风险闭环处置；强化小散家装工程监管，压实物业装修巡查上报责任，及时核查处置物业报送的拆改防护设施类问

（四）属地街道要加强对小散工程违法违规行为的查处。**一是**要督促辖区内物业管理公司加强对住宅室内装饰装修项目的报的违法违规行为的查处或函告上级行业主管部门，多方位督促和防范物业公司、装修企业主体责任不落实、安全管理不到位的织辖区内小散工程的隐患排查，协调行业主管部门对小散工程违法违规行为的查处，督促物业公司和装饰装修单位落实整改。

湖南湘江新区麓谷街道步步高梅溪嘉苑“11·7”高处坠落事故调查组

2026年9月30日

扫一扫在手机打开

站点地图 | 政府查号台

主办单位：长沙市岳麓区人民政府办公室 承办单位：湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局

总值班室：0731-88999998 政务大厅：0731-88999216（二办 岳麓厅）；0731-85114489（三办 高新厅）

湖南湘江新区互联网违法和不良信息举报电话：0731-88999830 网站技术支持：0731-88999912

版权所有：湖南湘江新区管理委员会 网站标识码：4301040051 备案序号：湘ICP备