索 引 号：	421122/202608-00007
信息分类：	行政管理
内容分类：	
发文日期：	2026-08-11
发布机构：	红安县人民政府
生成日期：	2026-08-11
生效日期：	
废止时间：	暂无
文　　号：	
关 键 词：	
内容概述：	

红安县武汉创宏业机械设备有限公司“5•21”一般高处坠落事故调查报告

红安县武汉创宏业机械设备有限公司“5·21”一般高处坠落事故已完成调查，经红安县人民政府批准，现将调查报告进行公示。

2026年5月21日22时24分左右，位于红安县高新区的武汉创宏业机械设备有限公司（以下简称创宏业公司）4号车间发生1起高处坠落事故，造成1人
万元元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规，5月28日，县人民政府成立了由红安县应急管理局、
通局、市场监管局、公安局、总工会相关人员为成员的红安县武汉创宏业机械设备有限公司“5·21”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请
院派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、询问谈话等，查明了事
失等情况，认定了事故性质和责任，查清了相关企业和部门存在的问题，提出了对有关责任人、责任单位的处理建议以及事故防范措施建议。

经调查组认定，红安县武汉创宏业机械设备有限公司“5·21”高处坠落事故是一起因作业人员违反安全操作规程、生产经营单位未履行安全生产主体
事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及人员基本情况

武汉创宏业机械设备有限公司（以下简称创宏业公司）于2015年5月26日成立，于2024年5月9日在武汉市黄陂区注册登记，注册资金800万
914201163334648316，法人代表：唐佩林。主要经营范围：一般项目：金属结构制造；金属加工机械制造；金属制品修理；机械零件、零部件加工；机械
设备销售；建筑工程用机械销售；金属制品销售；金属结构销售；金属材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。创业
2025年度产值约为1400万元。

池仕忠，男，42岁，身份证号420.....437，道路运输个体经营者，在本起事故中受重伤。池仕忠名下有一辆重型半挂牵引车，品牌型号：东风牌DF
号：LGAG4DY35L8048587，发动机号：78985535，车牌号：鄂FFA893。池仕忠在运满满平台注册账号，上传本人身份证、机动车行驶证、机动车驾驶
证、人车合影、车辆前后完整照片等人员、车辆、资质信息，运满满平台审核通过后，池仕忠通过运满满APP自行决定是否承接货物运输订单。

（二）事故相关单位和个人之间的关系

宿迁满运软件科技有限公司（以下称运满满平台），2023年12月11日在江苏省宿迁市宿城区经济开发区勇进路以北、科苑路以东1号楼一层104注册
统一社会信用代码：91321302MAD7AUKHX6，法人代表：王明睿。主要经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）。

运满满平台作为网络货运经营者，接受实际托运人（本起事故中为创宏业公司）的委托，签订《货物运输交易协议（网络货运）》后，再以托运人
事故中为池仕忠）签订《货物运输交易协议（网络货运）》，委托实际承运人负责运输。该协议明确约定，池仕忠作为承运人，使用其自有车辆完成运输
费。在此过程中，承运人具有自主选择权和过程独立性，运输过程由实际承运人独立完成。本起事故中，实际承运人池仕忠与运满满平台不存在劳动合同

在池仕忠注册平台账号时，运满满平台（宿迁满运软件科技有限公司）已对池仕忠身份证、行驶证、驾驶证、道路运输证、从业资格证、人车合影
员、车辆、资质等信息进行审核，确定池仕忠及其名下车辆符合要求。

（三）事故发生经过

2026年5月20日，创宏业公司通过运满满平台提交订单，从湖北省红安县武汉创宏业机械设备有限公司运输32吨钢构件到内蒙古自治区鄂尔多斯市
21时前，当日事故伤者池仕忠通过平台接单，平台自动生成货物运输交易协议（平台一共生成2份协议，第一份协议中创宏业公司为托运人，运满满平台
满满平台为托运人，池仕忠为承运人）。5月21日，驾驶车牌号鄂FFA893半挂车前往创宏业公司装载钢构件。按照运输协议要求，当日20时许，池仕忠
间，并将车辆停放在装货区，创宏业公司员工任勇登上挂车，开始操作桥式起重机吊装钢构件装车，池仕忠在车下配合，安排钢构件摆放方式和位置，
频显示，任勇操作行吊累计吊装了14件钢构件，一共摆放了3层，在任勇操作行吊摆放第3层时，池仕忠在地面完成了对第1层钢构件的紧固。当日22时许
开作业现场，池仕忠继续独自完成紧固作业。22时10分左右，池仕忠登上第3层钢构件，调整紧固用的钢丝绳。22时24分25秒，池仕忠移动过程中右脚踩
层钢构件（离地高度约3.5米）上摔落，头颈部着地摔倒受伤。22时52分左右，监控中出现另一名创宏业员工，发现池仕忠倒地受伤，23时39分左右120
时42分左右将池仕忠转运出创宏业公司，期间创宏业公司多名员工到现场为池仕忠止血、包扎。

（四）事故现场情况

事故发生后，事故调查组对事故现场进行勘查，具体情况如下：

事故发生在创宏业公司4号车间装货区（4号车间及其装货区为西北-东南向），池仕忠依照装货区方向停车，车头朝向东南方。车身右侧（西南方
左侧（东北方）3米左右为钢构件堆放区。池仕忠从车顶摔落于车身左侧地面，头部紧邻货车左后侧车轮。事故现场未见安全警示标志。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人重伤。伤者池仕忠，男，汉族，42岁，湖北省枣阳市人，1984年1月出生，身份证号码：420**********437。

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986)等标准，本事故造直接经济损失约60万元。

（六）其他情况

事故当天为多云天气，最高气温29℃、最低21℃，微风。未对事故造成负面影响。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

5月21日23时左右，创宏业公司生产厂长杨建等人先后向法定代表人唐佩林报告事故情况。唐佩林从武汉赶往红安，于5月22日0时左右到达创宏业公民医院。5月23日创宏业公司向高新区、八里湾镇报告发生事故，经初步核查，高新区、八里湾镇政府判定该起事故为生产安全事故。当日下午高新区向5月28日，红安县人民政府批复成立红安县武汉创宏业机械设备有限公司“5·21”一般高处坠落事故调查组。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，23时左右，创宏业公司生产厂长杨建拨打120急救电话和110报警电话。23时39分左右，红安县人民医院救护车辆到达现场，并将池仕检查救治。

（三）医疗救治和善后情况

6月1日，创宏业公司相关人员、高新区、县综治中心等单位工作人员同池仕忠家属协商赔偿相关事宜。6月2日双方达成初步意见，由创宏业公司基用以法院判决为准。事故善后处理过程平稳有序，伤者家属情绪稳定，无过激行为。

（四）事故应急处置评估

创宏业公司人员发现池仕忠受伤后，现场人员积极救援池仕忠，应急救援及时。善后处理方面，创宏业公司、高新区积极处理事故善后事宜，妥费用，事故未造成不良影响和群体性事件，善后处理得当。

三、事故原因与性质认定

（一）直接原因分析

经调查认定，池仕忠缺乏安全意识，违反安全操作规程，为完成货物紧固作业，深夜在未佩戴安全帽、安全绳（带），无旁人协助的情况下，登上层冒险作业，踏空后从货物顶层坠落是事故的直接原因。

（二）其他可能因素排除

事故调查组通过对事故现场进行勘查、询问相关人员，逐一排除了人为破坏、地震、气象、地基沉降等导致事故发生的因素。

（三）间接原因分析

创宏业公司未预见深夜作业环境对人的不利影响，未安排人员进行现场管理，未履行企业安全生产主体责任，是事故发生的间接原因。

四、有关单位存在的主要问题

1.创宏业公司于2023年7月搬迁至红安县高新区，并租赁湖北时美建材有限公司厂房用于生产经营。该公司在红安生产经营期间，未向红安县高新况，未建立落实安全生产责任制、未制订生产安全事故应急预案、安全生产规章制度和操作规程不完善、现场安全管理混乱，总体安全生产情况较差。

创宏业公司生产现场、装货区等存在较大危险因素的区域均未见安全警示标志，违反《安全生产法》第三十五条的规定；企业安全生产主体责任作业、危险性较高，未安排人员进行现场安全管理，违反《安全生产法》第四十三条、《湖北省安全生产条例》第二十三条第（一）项、第（二）项的规

2.运满满平台（宿迁满运软件科技有限公司）和池仕忠无劳动关系，平台已在池仕忠注册时尽到审核义务，在本起事故中不承担责任。

3.红安县高新区管委会对辖区内企业摸排力度不足，安全生产监管缺位，创宏业公司安全生产条件差的问题一直未得到整改处置。

五、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

（一）建议免予追究其责任人员

池仕忠，男，汉族，42岁，湖北省枣阳市人，1984年1月出生，身份证号码：420**********437，个体运输经营者，安全意识淡薄，冒险作业导致任。本应追究其在本事故中的责任，对其进行行政处罚，鉴于池仕忠在事故中重伤，建议免予追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

阮云峰，男，汉族，中共党员，54岁，红安县高新区安监局局长，对辖区内企业摸排不力，安全生产监管缺位，未发现企业存在的违法违规问题任，建议由高新区管委会对其进行批评教育。

（三）对有关部门的处理建议

红安县高新区管委会未对辖区内企业严格落实监管责任，对企业异地经营、安全条件差的情况失察失管，对事故发生负有一定责任。建议其向红安检查。

（四）建议予以行政处罚的单位和人员

1.**武汉创宏业机械设备有限公司**，对事故发生负有间接责任，建议由红安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《湖北省安全生产条例
法给予行政处罚。

2.**唐佩林**，女，汉族，41岁，武汉创宏业机械设备有限公司法定代表人，未切实履行企业主要负责人的安全生产管理职责，对事故发生负有责任。
依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，依法给予行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）加强管理，落实企业安全生产主体责任

红安县武汉创宏业机械设备有限公司要深刻汲取此次事故教训，严格落实安全生产主体责任，及时建立健全各项安全生产规章制度和安全操作规程
育、培训力度和督促检查工作，保证从业人员具备必要的安全生产知识和风险辨识能力，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程；要健全安全事故隐
现并消除事故隐患；强化生产作业现场管理，防范类似事故发生。

（二）落实措施，强化辖区安全生产监管责任

高新区管委会要落实措施，加大监督检查和日常监管力度，特别是对于异地经营、未在本地报备注册的企业，要全面深入摸排，采取定期督导检查
积极指导和配合相关企业做好安全监管工作，形成属地单位与生产经营单位安全生产方面的良性互动，确保企业生产经营安全有序，切实保障人民群众生

（三）举一反三，查改各类企业安全问题

各监管执法部门要牢固树立“隐患就是事故”理念，坚持“人民至上、生命至上”，完成安全生产从事中事后处理到事前预防的思维转变，结合全县
动，全面加强各行业领域的安全监管，严格用工管理和作业现场管理，按照“四个一律”的要求，始终保持安全生产工作的高压态势，切实有效减少各类事