南浔区双林镇山团睿谷新材料研发基地项目二标段“7·2”一般高处坠落事故调查报告

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关法律法规规定，2024年7月3日，区住房和城乡建设局按照区政府的授权，牵头成立了由区应急管理局、区公安分局、区总工会、双林镇人民政府有关同志参加的南浔区双林镇山团睿谷新材料研发基地项目二标段“7·2”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请区监委、区人民检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、询问笔录等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定，南浔区双林镇山团睿谷新材料研发基地项目二标段“7·2”一般高处坠落事故是一起施工人员在塔吊钢丝绳未对卸料平台进行固定的情况下，拆除卸料平台两侧的斜拉钢丝绳，平台钢构件瞬间增加受力，且卸料平台钢构件局部截面尺寸不符合规范要求，导致卸料平台弯折，该两名施工人员因未佩戴安全带从卸料平台坠落的一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事发项目情况及事故相关单位情况

1.事发项目。湖州山团睿谷新材料研发基地项目二标段，位于南浔区双林镇花城村，湖盐公路以西（2020-16-1号地块）。由1-12#厂房、1#垃圾清运房、1#门卫室共14个单体组成，总建筑面积为50327.38m^2。

建设单位为山团睿谷（湖州）科技产业发展有限公司，施工单位为杉树建设集团（浙江）有限公司，监理单位为嘉海巨信建设有限公司。

2.山团睿谷(湖州)科技产业发展有限公司。山团睿谷(湖州)科技产业发展有限公司成立于2022年01月07日，注册地位于浙江省湖州市南浔区双林镇倪家滩村姚圩慕88号众创小微园2号楼509室，法定代表人为马光辉，经营范围一般项目：园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，通用零部件制造，电子元器件制造，非居住房地产租赁；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；项目策划与公关服务；会议及展览服务；咨询策划服务；企业管理咨询，市场营销策划(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

3.杉树建设集团（浙江）有限公司。杉树建设集团（浙江）有限公司成立于2019年10月11日，注册地位于浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路1号1幢580-2室，法定代表人为徐郭王。资质类别包括，建筑工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级；电子与智能化工程专业承包

贰级；消防设施工程专业承包贰级。经营范围包括,建筑装修装饰工程专业承包壹级建设工程施工，住宅室内装饰装修;建设工程设计，建筑劳务分包，建筑物拆除作业(爆破作业除外)，建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:园林绿化工程施工;土石方工程施工，对外承包工程，工程管理服务;广告设计、代理，图文设计制作，工业设计服务，专业设计服务;建筑材料销售;五金产品批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，劳务服务(不含劳务派遣)，人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)体育场地设施工程施工;建设工程消防验收现场评定技术服务消防技术服务，防洪除涝设施管理，机械设备租赁，普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

4.嘉海巨信建设有限公司。嘉海巨信建设有限公司成立于2008年07月31日，注册地址位于浙江省嘉兴市海盐县望海街道长安北路1518号同创大厦401室，法定代表人宣永勤。经营范围包括建设工程施工；建设工程设计;建设工程监理；住宅室内装饰装修;文物保护工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外)；林木种子生产经营;城市生活垃圾经营性服务；公路管理与养护;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:对外承包工程;工程造价咨询业务;工程管理服务;招投标代理服务;

住宅水电安装维护服务;园林绿化工程施工;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;农村生活垃圾经营性服务;城乡市容管理;市政设施管理;集贸市场管理服务;环境卫生公共设施安装服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（二）事故发生单位安全管理情况

经调查，本起事故中项目施工方杉树建设集团（浙江）有限公司未按要求对施工现场进行安全巡查，未及时发现施工人员违规拆除卸料平台的事故隐患。在日常管理中，对作业人员安全教育不到位，未向施工人员按国家有关规定发放安全防护用具。

（三）事故发生经过和救援情况

2024 年 7 月 2 日下午 14 时 40 分许，卸料平台拆除班组长赵黔州和施工人员赵成兴在南浔区双林镇山团睿谷新材料研发基地项目二标段工地对 10 号楼三层楼面离地高度约 15.7 米的卸料平台进行拆除作业，在塔吊钢丝绳未对卸料平台进行固定的情况下，拆除了卸料平台两侧的斜拉钢丝绳，平台钢构件瞬间增加受力，导致卸料平台弯折，两名作业人员作业过程中未系安全带，从卸料平台坠落。安全管理员王斌拨打 120，下午 14 时 50 分许救护车抵达现场，随即王斌和其他工友将赵成兴和赵黔州抬上救护车，送往南浔区双林医院进行抢救。双林医院医生初步检查诊治后表示需要转院。当天下午 15 时 30 分许，由救护车转至湖州市中心医院进行抢救。7 月 2 日下午 16 时 20 分许，湖州市中心医院宣布赵

成兴经抢救无效死亡。赵黔州经救治在湖州蜀山养护院康复治疗。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡、1人受伤。死者赵成兴，男，1972年4月4日生,贵州省松桃苗族自治县木树乡木树村五组人。伤者赵黔州，男，1989年9月26日生，贵州省松桃苗族自治县木树乡木树村五组人。

事故直接经济损失（不含事故罚款）155万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

安全管理员王斌拨打120，下午14时50分许救护车抵达现场，随即王斌和其他工友将赵成兴和赵黔州抬上救护车，送往南浔区双林医院进行抢救。

（二）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

2024年7月2日14时46分许120急救中心接到王斌电话，立即调度南浔区双林医院急救车及医护人员赶往事故现场处置。下午14时50分许，救护车赶到现场，将赵成兴和赵黔州送往双林医院抢救。18时25分许，医院宣布肖贵元经抢救无效死亡。双林医院医生初步检查诊治后表示需要转院。当天下午15时30分许，由救护车转至湖州市中心医院进行抢救。7月2日下午16时20分许，湖州市中心医院宣布赵成兴经抢救无效死亡。赵黔州经救治在湖州蜀山养护院康复治疗。

2.善后情况

杉树建设集团（浙江）有限公司与死者家属达成一致意见，就经济赔偿事宜达成协议书，协议约定杉树建设集团（浙江）有限公司赔偿给赵成兴家属工亡补助金、供养亲属抚恤金、丧葬费等其他一切费用共计人民币155万元，并于2024年7月10日前全部付清。截止2024年7月10日，杉树建设集团（浙江）有限公司支付给赵成兴家属155万元，目前已支付完毕。伤者目前在医疗中，医疗费用全部由杉树建设集团（浙江）有限公司支付。

3.事故应急处置评估

事故发生后，区住房和城乡建设局迅速赶赴事故现场开展应急处置工作，医疗部门及时派车抢救，本次事故应急处置工作安全有序，无次生灾害和衍生事故。双林镇党委、政府认真妥善做好相关善后工作。

三、事故原因分析

事故调查组经过现场勘察和调查取证，分析认定事故的直接原因是：**施工作业人员未按卸料平台拆卸方案进行作业，在塔吊钢丝绳未对卸料平台进行固定的情况下，拆除了卸料平台两侧的斜拉钢丝绳，导致平台钢构件瞬间增加受力，且卸料平台钢构件局部截面尺寸不符合规范及方案要求，导致卸料平台弯折，施工人员因未系带安全带，从卸料平台坠落。**

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

杉树建设集团（浙江）有限公司安全生产主体责任落实

不到位，**一是**违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[1]的规定，未采取技术、管理措施及时发现并消除卸料平台截面尺寸不符合规范及方案要求的事故隐患；**二是**违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[2]的规定，未有效教育和督促卸料平台拆除作业人员严格按照卸料平台拆除方案进行施工作业。**三是**违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[3]的规定，对员工的安全教育和培训不到位，未对员工开展有效的安全生产教育和培训，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识。

嘉海巨信建设有限公司未有效履行监理职责，未采取有效措施督促施工单位及时消除施工作业现场的安全隐患。

（二）有关监管部门

区住房和城乡建设局，于2023年6月至2024年6月对湖州山团睿谷新材料研发基地项目二标段开展了13次安全检查，对检查过程中发现的143项隐患提出了整改建议，并督促施工单位进行整改，形成隐患闭环。多轮次检查时，该项目未进行卸料平台拆卸作业，不存在拆卸程序不符合拆卸方案要求的隐患，且导致本起事故发生的隐患属于一般动态

1.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

2.《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

3.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

安全隐患。事故调查组经讨论分析认为区住房和城乡建设局无履职不到位情形。

（三）地方党委政府

双林镇人民政府，湖州市南浔区双林镇村镇建设办公室于2024年4月至6月，对湖州山团睿谷新材料研发基地项目进行了10次检查，对发现的40条隐患提出了整改建议，并督促企业整改，形成隐患闭环。多轮次检查时，该项目未进行卸料平台拆卸作业，不存在拆卸程序不符合拆卸方案要求的隐患。事故调查组经讨论分析认为双林镇人民政府无履职不到位情形。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议区应急管理局依法对杉树建设集团（浙江）有限公司及其主要负责人徐郭王作出行政处罚。

（二）建议区住建局依法依规对嘉海巨信建设有限公司进行处理。

（三）建议区安全生产委员会办公室依照有关规定对双林镇人民政府进行安全生产提示告知。

（四）建议区安全生产委员会办公室依照有关规定对区住房和城乡建设局进行安全生产警示通报。

六、事故防范和整改措施建议

（一）杉树建设集团（浙江）有限公司要认真吸取事故教训，举一反三，**一是**要进一步加强项目安全管理，尤其是加强特种作业和危险作业的安全管理，确保落实安全措施。**二是**要进一步强化事故隐患排查力度，及时全面开展安全生

产大检查，采取技术、管理措施消除各类事故隐患。**三是**要进一步加强对员工的安全教育和培训，保证作业人员具备必要的安全生产知识。

（二）嘉海巨信建设有限公司要进一步加强对施工单位的监管，严格按照法律法规的要求认真履行监理职责。

（三）双林镇人民政府、区住房和城乡建设局要按照职责分工，继续加强对管辖内建设工程项目的监督检查，督促建筑施工单位切实加强项目管理，加大事故隐患排查治理力度，进一步推动建筑施工单位落实主体责任，履行安全生产职责。