附件

海宁盐官海宁市宏润新材料有限公司“9·18”一般物体打击事故调查报告

海宁市人民政府事故调查组

目　录

一、事故概况 ..... - 1 -
（一）事故单位及人员情况 ..... - 1 -
（二）事故现场情况 ..... - 2 -
（三）安全生产管理情况 ..... - 3 -
二、事故经过及救援情况 ..... - 3 -
（一）事故发生经过 ..... - 3 -
（二）事故应急处置情况 ..... - 4 -
（三）善后处置情况 ..... - 4 -
三、人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 4 -
四、事故原因 ..... - 4 -
（一）直接原因 ..... - 4 -
（二）间接原因 ..... - 4 -
五、事故级别及性质 ..... - 5 -
六、事故类别 ..... - 5 -
七、事故责任认定与处理建议 ..... - 5 -
（一）建议免于处罚人员 ..... - 5 -
（二）建议给予行政处罚的单位 ..... - 5 -
（三）建议给予行政处罚的人员 ..... - 6 -
（四）建议给予其他处理的人员 ..... - 6 -
八、事故防范措施建议 ..... - 6 -

海宁盐官海宁市宏润新材料有限公司“9·18”一般物体打击事故调查报告

2024年9月18日6时许，位于盐官镇郭北路1号-3海宁市宏润新材料有限公司内发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失156万元。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关法律法规规定，海宁市人民政府成立以海宁市应急管理局为组长单位，市公安局、市总工会、盐官镇人民政府为成员单位，邀请市纪委市监委、市人民检察院组成的事故调查组，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验和调查取证，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了下一步安全防范措施与整改建议。

经调查认定：海宁盐官海宁市宏润新材料有限公司“9·18”一般物体打击事故是一起因作业工人安全意识淡薄，违规进入拆模区域导致的一般生产安全责任事故。

一、事故概况

（一）事故单位及人员情况

海宁市宏润新材料有限公司（以下简称宏润公司），宏润公司是东栋宏业建设集团旗下企业。该公司成立于2020年07月07日，私营有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），位于浙江省嘉兴市海宁市盐官镇郭北路1号-3，法定代表人李某，注册资本1500万元整，统一社会信用代码：91330481MA2JDM8425。经营范围包括一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

张某书，养护工人，女，身份证号：510521********2243，住址：四川省泸州市。

李某超，拆模工人，男，身份证号：422822********5518，住址：湖北省恩施土家族苗族自治州。

（二）事故现场情况

事故发生现场位于宏润公司桥梁预制场中间十字通道交汇点西北10米处，该场地为海宁市置业新材料有限公司（以下简称置业公司）出租给宏润公司作为施工场地。事故现场为通道北面两预制梁板间中间通道，模板与北侧梁板之间的间距约为0.82m；模板已拆下脱离梁板，模板长18.4m、高1.34m钢制模

板由钢板及方钢制成，重量2吨左右；事故现场留有白色、蓝色自来水管；现场西侧有监控，正对事发区域。

（三）安全生产管理情况

宏润公司编制了《隐患排查与治理管理制度》、《安全检查管理制度》，未见风险隐患排查记录，未见针对梁板拆模、养护等作业工作的操作规程，设有1名兼职安管员。事故现场2名作业人员张某书、李某超经过安全教育，提供了张某书、李某超的三级安全教育记录，未见教育培训计划，未见相关安全警示标志，拆模作业区未设围栏。

置业公司（施工场地出租方）提供了事故隐患排查记录及整改情况。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2024年9月18日6时许，李某超根据宏润公司工作安排正在对南侧已浇筑完成的梁板进行拆模作业，同一时间，张某书在对北侧相距约0.8米处已脱模完成的梁板进行养护。6时01分许，张某书离开梁板养护区域往北走，李某超注意到张某书并继续由东往西进行拆模工作，此时李某超背对张某书，未注意到张某书再次返回拆模、养护的工作区域，张某书在返回后进入南侧梁板拆模和北侧需养护梁板的交叉作业区，此时李某超撬动模板，模板松动后侧倒，压到了正在两梁板过道间的张某书

（二）事故应急处置情况

李某超发现后立即前往查看张某书的受伤情况，试图将张某书救出，由于模板重量太重无法实施救援，李某超呼喊其他工人前往帮助救援。6 时 07 分，工人将张某书从模板下救出，并由工地工人陈某英自驾汽车将张某书送往海宁市人民医院抢救，并拨打 110 报警电话说明情况。于 18 日抢救无效死亡，死亡原因：心脏停搏。

（三）善后处置情况

事故发生后，经海宁市盐官镇人民调解委员会调解，宏润公司与死者家属签订（赔）补偿协议，善后已处理完毕。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成张某书 1 人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）核定，事故直接经济损失为 156 万元。

四、事故原因

（一）直接原因

李某超在进行梁板拆模作业时，张某书突然进入拆模作业区域，被倒下的模板压住。

（二）间接原因

宏润公司未制定梁板拆模、养护的操作规程，对员工安全教育培训不到位；对养护和拆模作业区域管理不力，未及时对安全隐患进行消除并对全体员工进行公示；拆模作业区未设围栏，与

养护作业存在交叉作业区，未设专人监护[1]，未在拆模和养护的交叉作业区域设置安全警示标志[2]。

五、事故级别及性质

一般生产安全责任事故。

六、事故类别

物体打击事故。

七、事故责任认定与处理建议

（一）建议免于处罚人员

张某书，宏润公司养护工，擅自进入拆模区域养护，对事故的发生负有直接责任。鉴于张某书已在事故中死亡，建议不追究其法律责任。

（二）建议给予行政处罚的单位

宏润公司，未制定拆模、养护操作规程，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患[3]，

1．JGJ 162-2008《建筑施工模板安全技术规范》7.1.7 模板的拆除工作应设专人指挥。作业区应设围栏，其内不得有其它工种作业，并应设专人负责监护。拆下的模板、零配件严禁抛掷。

2．《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

3．《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

4．《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以

对本起事故的发生负有责任。建议海宁市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，对宏润公司进行行政处罚[4]。

（三）建议给予行政处罚的人员

李某，宏润公司主要负责人，未认真落实安全生产管理职责，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患[5]，对本起事故的发生负有领导责任。建议海宁市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规规定，对李某进行行政处罚[6]。

（四）建议给予其他处理的人员

李某超，宏润公司拆模工人，在拆模过程中观察不到位，对本起事故的发生负有责任，责成宏润公司对其进行公司内部处理，处理结果报海宁市应急管理局。

八、事故防范措施建议

（一）宏润公司要深刻吸取本次事故教训，针对此次事故暴露的安全生产管理漏洞，组织开展全面的安全生产隐患排查，认真组织整改；建立健全安全生产规章制度和操作规程；严格制定

上一百万元以下的罚款。

5.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

6.《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

并实施本单位安全生产教育和培训计划；在施工现场设置明显的安全警示标志，有针对性地加强突发性生产安全事故应急救援演练。

（二）置业公司作为施工场地出租方，要充分吸收本次事故的经验教训，总结好在出租场地安全管理方面的不足，落实好出租方的安全隐患排查和整改责任，定期进行安全检查，加强统一协调、管理。

（三）建议盐官镇将本起事故在辖区内进行通报，提醒企业吸取本起事故教训，积极落实安全生产主体责任，建立健全并严格落实安全生产规章制度、安全操作规程，对企业存在的风险隐患进行全面排查并告知从业人员，积极消除风险隐患，同时落实生产作业现场监管及监护，防止类似事故再发生。