# 浙江环宇筑友建筑科技有限公司
# “9.4”叉车碰撞事故调查报告

“9.4”叉车碰撞事故调查组

2021 年 9 月 23 日

# 目　　录

一、事故基本情况

二、事故发生单位及设备概况

三、事故发生过程及应急救援情况

四、人员伤亡、设备损坏和直接经济损失情况

五、事故原因及性质

六、责任认定及处理建议

七、预防措施和整改建议

# 浙江环宇筑友建筑科技有限公司
# “9.4”叉车碰撞事故调查报告

2021 年 9 月 4 日 10 时 35 分许，位于绍兴市越城区马山街道启圣路 1-2 号地块的浙江环宇筑友建筑科技有限公司内，发生一起叉车碰撞事故，造成 1 人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备事故报告和调查处理规定》等法律、法规的规定，依据越城区人民政府的授权，绍兴市越城区市场监管局牵头区应急管理局、区总工会、马山街道办事处、区公安分局等单位组成事故调查组。事故调查期间，事故调查组委托绍兴市特种设备检验研究院对事故叉车进行了技术鉴定。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、技术分析，查明了事故经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人的处理意见、防范措施及整改建议。现将调查情况报告如下：

## 一、事故基本情况

2021 年 9 月 4 日 10 时 35 分许，位于绍兴市越城区马山街道启圣路 1-2 号地块的浙江环宇筑友建筑科技有限公司的三线车间内，发生一起叉车碰撞事故，造成 1 人死亡。

## 二、事故发生单位及设备概况

### （一）事故发生相关单位基本情况

事故发生单位为浙江环宇筑友建筑科技有限公司。该公司成立于 2018 年 11 月 29 日，统一社会信用代码为 91330602MA2BGBLE6R，法定代表人为宋良，公司类型为其他有限责任公司，公司住所为浙江省绍兴市越城区马山街道启圣路 1-2 号地块，经营范围为一般项目：建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；工业设计服务；工程管理服务（涉及资质的凭有效资质证书经营）；对外承包工程；新材料技术研发；新材料技术推广服务；砼结构构件制造；砼结构构件销售；机械设备研发；劳务服务（不含劳务派遣）；专业设计服务；社会经济咨询服务（除金融、证券、期货、基金）；(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建筑劳务分包；建设工程设计；建设工程勘察(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)，该公司实际负责人为刘建，2020 年 8 月份开始试生产，并于 2020 年 9 月初开始正式生产。

浙江环宇筑友建筑科技有限公司共有在用特种设备 23 台（套），其中在用电梯 5 台，在用起重机械 14 台，在用叉车 3 台；待用压力管道 1 条。事发时，该公司特种设备安全管理员阮博萃未取得特种设备安全管理人员证书。

肇事人员情况：刘雷，男，汉族，1986 年 2 月出生，安徽省灵璧县人，身份证号码：34222419**********，2020 年 9 月进入

浙江环宇筑友建筑科技有限公司，并于 2021 年 5 月从事叠合板叉运；刘雷持有有效的叉车司机特种设备作业人员证书，首次获证时间为 2017 年 3 月 31 日，并于 2021 年 3 月 22 日进行了证件复审，有效期为 2021 年 3 月至 2025 年 2 月。

死者所在单位为盐城宇奥建筑劳务有限公司，该公司成立于 2020 年 2 月 10 日，统一社会信用代码 91320982MA20W4WMXT，法定代表人为肖乾，公司类型为有限责任公司(自然人独资)，公司住所为盐城市大丰区刘庄镇工业园区创富科技楼 305，经营范围为施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；室内装饰装修；工程管理服务；建筑物清洁服务；建筑材料批发；劳保用品批发；日用品零售；五金产品零售； 装卸搬运；砼结构件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）发生事故设备基本情况

经查阅资料及实地勘查，事故叉车的制造单位是杭叉集团股份有限公司，型号是 CPCD12.0t，产品编号为 N8BJ00243，设备代码：511010002202065826，制造日期为 2020 年 5 月 18 日，额定起重量为 12000kg，登记证号为车 11 浙绍 08906(21)，最近一次检验为 2021 年 1 月 22 日，下次检验日期为 2022 年 1 月，检验结论为合格。

经绍兴市特种设备检验研究院对事故叉车进行技术鉴定，该叉车经现场经检验，车架、柴油机未见更换，倾斜油缸、起升油缸、门架、叉架符合安全技术规范 TSG N0001-2017 的要求；根据浙江环宇筑友建筑科技有限公司规定，车间内叉车行驶速度不得超过 5km/h，事发时，叉车行驶速度为 16.9 k m/ h，属超速行驶。

## 三、事故发生过程及应急救援情况

### （一）事故发生过程

2021 年 9 月 4 日上午，浙江环宇筑友建筑科技有限公司员工刘雷驾驶事故叉车（设备代码：5110100022020658 26）在三线车间叉运制作好的叠合板至公司堆场，在叉运一批叠合板返回三线车间时，叉车沿叉车车道线由北向南行进，在行驶的过程中，某色伍哈日从叉车行车道左侧的物料架处背朝叉车行进方向走入叉车行车道，叉车司机未发现走入叉车行车道的某色伍哈日，某色伍哈日未发现行进中的叉车，叉车与某色伍哈日发生碰撞，某色伍哈日被卷入叉车左前轮下方。碰撞后，刘雷采取刹车措施，叉车制停过程中，死者被随车拖行。车辆停稳后，刘雷立即下车查看，发现某色伍哈日左侧大腿在叉车轮子下面，腹部被压。

### （二）应急救援情况

事故发生以后，刘雷立即将事故情况上报公司，浙江环宇筑友建筑科技有限公司管理人及负责人相继到达现场并拨打了 120 急救电话，同时组织人员将伤者从叉车下拖救出来。120 急救车

到达后，医护人员对伤者进行现场抢救之后，送绍兴市人员医院做进一步抢救送，后经抢救无效死亡。根据居民死亡医学证明显示，某色伍哈日死亡原因为创伤失血性休克。

## 四、人员伤亡、设备损坏和直接经济损失情况

### （一）人员死亡情况

死者情况：某色伍哈日，男，彝族，1979 年 4 月出生，四川省昭觉县人，身份证号码是：51343119**********，他 2021 年 4 月进入盐城宇奥建筑劳务有限公司，后被安排至浙江环宇筑友建筑科技有限公司三线车间工作，事发当天从事叠合板的排模工作。

### （二）直接经济损失情况

该事故造成直接经济损失共计人民币 180 万元，其中 180 万为死亡赔偿费用，设备无损坏。事故善后工作在越城区马山街道办事处的协调下已经得到妥善处理。

## 五、事故原因及性质

### （一）直接原因

1、刘雷在驾驶叉车的过程中超速行驶，驶入车间内行车道时，未能及时有效观察叉车周围行人动态；

2、某色伍哈日安全意识淡薄，穿越叉车行车道时未做到谨慎 观察，安全通行。

### （二）间接原因

1、浙江环宇筑友建筑科技有限公司安全生产主体责任落实不 到位，员工实际培训效果有待加强，制度落实执行不力，对制定

的叉车操作相关规定检查、监督不到位，特种设备安全管理人员未取得特种设备安全管理人员资格证书，安全检查不全面，未及时发现并排除生产安全事故隐患，是事故发生的重要原因。

2、盐城宇奥建筑劳务有限公司安全生产主体责任落实不到位，未及时发现并排除生产安全事故隐患，安全教育培训不到位， 培训效果有待加强，是事故发生的原因之一。

3、马山街道办事处，未切实履行属地监管责任，未及时发现 并督促排除生产安全事故隐患，也是本事故发生的原因之一。

（三）事故性质

本起事故是一起一般叉车碰撞责任事故。

## 六、责任认定及处理建议

（一）建议免于责任追究人员

1、某色伍哈日，盐城宇奥建筑劳务有限公司员工。安全意识 淡薄，穿越叉车行车道时未做到谨慎观察对事故发生负有一定责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于责任追究。

（二）浙江环宇筑友建筑科技有限公司及责任人处理意见

1、浙江环宇筑友建筑科技有限公司未切实履行企业安全生产 主体责任，安全管理不到位，对事故发生负有主要责任。建议越城区市场监督管理局按照《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条规定，对其进行处理。

2、浙江环宇筑友建筑科技有限公司实际负责人刘建未落实安 全生产第一责任人职责，未有效督促企业及相关人员落实安全生

产规章制度，排除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。建议越城区市场监督管理局按照《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条规定，对其进行处理。

3、叉车司机刘雷驾驶叉车的过程中违反公司规定超速行驶，未尽安全注意义务，对事故发生负有直接责任。建议越城区市场监督管理局按照《中华人民共和国特种设备安全法》第九十二条规定，对其进行处理。

4、张泽芳作为公司安全经理落实工作职责不到位，日常安全 管理存在漏洞，未及时发现及消除事故安全隐患，对事故发生负有管理责任，责成浙江环宇筑友建筑科技有限公司依照公司规章制度对其进行处理，并将处理结果于事故报告批复后一个月内报越城区市场监督管理局备案。

5、阮博萃作为公司安全员及特种设备管理员落实工作职责不到位，日常安全管理存在漏洞，未及时发现及消除事故安全隐患， 对事故发生负有管理责任，责成浙江环宇筑友建筑科技有限公司依照公司规章制度对其进行处理，并将处理结果于事故报告批复后一个月内报越城区市场监督管理局备案。

6、浙江环宇筑友建筑科技有限公司副总经理杨咏落实安全生 产责任不到位，未有效督促相关人员落实安全生产规章制度，排除生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任，责成浙江环宇筑友建筑科技有限公司依照公司规章制度对其进行处理，并将处理结果于事故报告批复后一个月内报越城区市场监督管理局备

案。

（三）盐城宇奥建筑劳务有限公司处理意见

1、盐城宇奥建筑劳务有限公司安全生产主体责任落实不到位，安全教育培训不到位，对事故发生负有一定的责任，建议越城区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十七条规定，对其进行处理。

（四）马山街道办事处处理意见

1、马山街道办事处。未切实履行属地监管责任，未及时发现 并督江环宇筑友建筑科技有限公司排除生产安全事故隐患，对本事故发生负有属地监管责任。建议马山街道办事处对相关责任人员，依照内部相关规定作出处理，并将处理结果于事故报告批复后一个月内报越城区市场监督管理局备案。

## 七、预防措施和整改建议

为深刻汲取本次事故教训，举一反三，防止类似事故再次发生，事故调查组提出以下预防措施和整改建议：

（一）浙江环宇筑友建筑科技有限公司要切实履行好企业安全生产主体责任，充分认识安全生产的重要性和必要性，认真贯彻执行有关安全生产的法律法规，建立健全、有效运行特种设备安全管理责任体系，认真开展隐患排查治理，加强风险自查自纠，进一步健全完善各项安全生产规章制度和操作规程，加强日常安全工作，确保企业安全生产。

（二）盐城宇奥建筑劳务有限公司要认真贯彻执行有关安全

生产的法律法规，严格落实安全生产主体责任，进一步健全完善各项安全生产规章制度和操作规程，加强日常安全工作，确保企业安全生产。

（三）马山街道办事处要落实属地监管责任，进一步加强属地内企业安全生产监管，督促企业落实安全生产主体责任，及时检查发现并排除生产安全事故隐患。

附件：1、事故调查组成员名单

2、鉴定报告（绍特鉴〔2021〕0902）

浙江环宇筑友建筑科技有限公司

“9.4”叉车碰撞事故调查组

2021 年 9 月 24 日

附件 1：

# 事故调查组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁兴 | 区市场监管局 | 组长 |
| 2 | 叶建宏 | 区应急管理局 | 组员 |
| 3 | 杨舟翔 | 区总工会 | |
| 4 | 阮天尧 | 区公安分局 | |
| 5 | 冯云峰 | 马山街道办事处 | |
| 6 | 陈培啸 | 区市场监管局 | |
| 7 | 屠欣鑫 | 区市场监管局 | |
| 8 | 钟汉祺 | 区市场监管局 | |