深汕鹅埠深圳市芯宝丽洁俊家政有限公司
“5·28”一般高处坠落事故调查报告

深汕特别合作区管委会事故调查组

2026 年 5 月 28 日 15 时许，深圳市深汕特别合作区鹅埠街道南山智造深汕高新产业园 2 栋发生一起高处坠落事故，造成 1 人受伤，直接经济损失约 14.66 万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）有关规定，区管委会授权区应急管理局牵头，成立由鹅埠办事处、区科创经服局、区住建水务局、深汕公安分局、区总工会为成员单位的深汕特别合作区鹅埠街道芯宝丽洁俊公司“5·28”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故主要教训，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，深汕特别合作区鹅埠街道深圳市芯宝丽洁俊家政有限公司“5·28”一般高处坠落事故是一起因相关企业安全生产主体责任落实不到位，安全教育培训流于形式，未开展作业现场风险辨识，作业人员进入吊顶夹层内作业未佩戴安全带（仅佩戴安全帽），造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故工程及相关单位概况

1.事故相关单位概况

（1）业主单位：深圳市深汇通产业园开发有限公司（以下简称深汇通公司），成立于2020年7月15日，法定代表人：黄某满，统一社会信用代码：91440300MA5GA0GK0M，类型：有限责任公司（法人独资），地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道（鹅埠段）666号南山智造深汕高新产业园1栋裙楼2楼，经营范围：产业园的开发、投资及建设；为产业园提供管理服务；自有物业租赁；物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；高新技术研发。

（2）发包单位：深圳市速腾聚创科技有限公司（以下简称速腾聚创公司），成立于2014年8月28日，法定代表人：邱某鑫，统一社会信用代码：91440300312056206Y，类型：有限责任公司（港澳台法人独资），地址：深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道1213号众冠红花岭工业南区2区9栋1层，经营范围：电子产品、物联网、智能化相关产品的研发、设计、销售、租赁；计算机软硬件、智能机器人、智能芯片和智能控制技术的开发、设计及销售、技术咨询、测试；经济信息咨询；电子产品、物联网、智能化相关产品的生产。

（3）承包单位：深圳市中洁环境工程有限公司（以下简称中洁环境公司），成立于2017年8月17日，法定代表人：陈某林，统一社会信用代码：91440300MA5EP57B37，类型：有限责任公司，地址：深圳市宝安区松岗街道沙浦社区广深路松岗段445号5栋

A101，经营范围：设计、研发与安装：净化空调车间、中央空调工程、机电工程、室内水电工程、钢架结构工程、不锈钢工艺管道工程；排风换气工程、空调系统节能工程，室内装饰工程、建筑工程、建筑幕墙工程、防水防腐工程、消防工程、环保工程等。

中洁环境公司持有施工劳务不分等级资质证书，证书编号：DL344350210，有效期至 2029 年 2 月 5 日；持有建筑装修装饰工程专业承包二级资质、建筑机电安装工程专业承包二级资质证书，证书编号：D344468123，有效期至 2030 年 10 月 17 日；持有《安全生产许可证》，编号：（粤）JZ 安许证字[2021]025735，许可范围：建筑施工，有效期至 2027 年 6 月 11 日。

（4）分包单位：深圳市芯宝丽洁俊家政有限公司（以下简称芯宝丽家政公司），成立于 2023 年 12 月 7 日，法定代表人：杨某发，统一社会信用代码：91440300MAD6QABL7C，类型：有限责任公司（自然人独资），地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区宝龙新村 303 号 403，经营范围：包括家政服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；卫生洁具销售；日用品销售；家具销售；家具零配件销售；国内贸易代理。

2.事故工程概况

（1）项目名称：深汕产业园火星四期装修工程。

（2）工程内容：南山智造产业园 2 栋 5-7 层车间装修（对标万级洁净车间标准），以及 2 栋 1 层新建仓库及动力设施安装。项目装修总面积约 11.8523 万平方米。

（3）合同签订情况：

2026 年 4 月 7 日，速腾聚创公司与中洁环境公司签订《深汕产业园火星四期装修工程施工合同》。合同编号：100-CG-20260407-001。

2026 年 5 月 23 日，中洁环境公司与芯宝丽家政公司签订《速腾聚创深汕产业园火星四期装修工程(夹层及车间卫生清洁部分）工程承揽合同》。合同编号：ZJFB-2026-0523-01。

（二）事故相关单位安全管理情况

1. 中洁环境公司建立了安全生产责任制，组织制定了《安全隐患排查治理制度》《安全教育培训制度》《临时用电作业安全操作规程》《高处作业安全操作规程》《动火作业安全操作规程》《切割机安全操作规程》等安全生产规章制度和操作规程。中洁环境公司与芯宝丽家政公司签订了《工程文明施工及安全协议书》，但对分包单位作业现场安全检查不到位，未发现芯宝丽家政公司保洁人员进入吊顶夹层内作业未佩戴安全带及吊顶洞口无防护的事故隐患。

2. 芯宝丽家政公司与中洁环境公司签订了《工程文明施工及安全协议书》，施工前芯宝丽家政公司主要负责人以口头形式向作业人员进行了安全提醒，但未按要求对作业现场开展安全风险辨识；未发现吊顶洞口无防护的安全隐患；未向进入吊顶夹层作业的保洁人员提供相应的劳动防护用品（安全带）并要求该保洁人员正确佩戴。

（三）政府部门监督管理情况

1.鹅埠办事处

自 2026 年开始至事故发生，鹅埠办事处每周对辖区的工贸企业及园区进行安全生产日常巡查 6 至 10 家次，累计检查辖区内工贸、危化企业 136 家次，排查安全隐患 425 项，已完成整改 392 项。对小型工程和零星作业巡查共 377 家次，发现隐患 46 项，均已完成整改。对南山智造深汕高新产业园开展小型工程和零星作业巡查 33 次，发现隐患 5 项，整改率 100%。

2.区科创经服局

自 2026 年开始至事故发生，区科创经服局针对成品油加油站、再生资源回收站、餐饮行业、批发零售等商务领域企业，开展各类安全生产督导检查及整改复查 330 余家次，累计排查各类安全隐患 466 项，已完成整改 376 项，剩余 90 项正在持续督促整改。开展安全联合检查行动 4 次，累计检查相关企业 60 家，排查各类安全隐患 193 项，已整改 146 项。

3.区住建水务局

自 2026 年开始至事故发生，区住建水务局每月召开在建工程安全生产部署会，协调指导鹅埠办事处对深汕产业园火星四期装修工程进行监管。

（四）事故发生经过

2026 年 5 月 28 日 13 时许，芯宝丽家政公司主要负责人杨某发带领 6 名保洁人员（多数为平台派单临时工）进入南山智造深

汕高新产业园对 2 栋 7 楼总装无尘车间进行装修工程收尾卫生清洁作业。

13 时 30 分许，杨某发安排付某群（伤者）和另外一名保洁人员从 7 楼总装无尘车间内吊顶检修口钢爬梯爬上吊顶夹层，进行盘管机保护膜撕除等卫生清洁作业（见图 1）。



图 1 吊顶夹层作业区域

15 时许，在吊顶夹层内清洁作业的付某群（佩戴安全帽）从靠近车间西墙中部区域未盖板的吊顶洞口处坠落至车间地面（见图 2）。



图 2 坠落洞口区域

（五）事故现场情况

经现场勘查，事发时间：2026 年 5 月 28 日 15 时许，事发位置坐标：东经 114° 59′ 58″，北纬 22° 49′ 32″。事发位置：深汕特别合作区鹅埠街道南山智造深汕高新产业园 2 栋 7 楼洁净车间装修工程施工现场，距西侧墙身约 3.51 米一处未盖板的吊顶洞口，洞口为边长 1.17 米正方形，洞口距地面高度约 2.8 米。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 受伤人员情况

付某群，女，45 岁，四川资阳人。事故发生后付某群被 120 救护车送往惠东县吉隆镇安康医院进行救治，后被转送至深圳市龙华区中心医院进一步救治。6 月 2 日深圳市龙华区中心医院出

具《疾病诊断证明书》，诊断为：腰椎爆裂性骨折（L1 继发椎轻度狭窄）；胸椎棘突骨折（T12）；骶骨骨折（S3 椎体骨折及右侧骶骨翼骨折）等。依据《事故伤害损失工作日标准》（GB/T 15499-1995）《企业职工伤亡事故分类》（GB/T 6441-1986）等相关规定，综合核定伤者损失工作日超过 105 日，属于重伤。

2.事故直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故造成直接经济损失为 14.66 万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

15 时许，付某群从事发洞口坠落至车间地面，现场人员立即对她进行了急救处理，帮她摘掉安全帽、口罩，松开衣领保持呼吸通畅。

15 时 05 分许，芯宝丽家政公司主要负责人杨某发在事发现场拨打了 120 急救电话。

15 时 30 分许，120 救护车到达事故现场，将付某群送往惠东县吉隆镇安康医院进行救治。

（二）政府相关部门应急处置情况

接报事故信息后，公安、应急管理部门第一时间派员赶赴事故现场，立即采取应急处置措施，对事发现场周围布置警戒，封锁、保护事发现场，固定有关证据，并开展前期调查工作。

（三）事故善后情况

事故发生后，芯宝丽家政公司与伤者就善后赔偿达成一致意见并签订赔偿协议，善后工作得到妥善处置，最大限度地降低此次事故造成的影响，未出现影响社会稳定的情况。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，事故发生单位相关人员及时拨打 120 急救电话并将事故信息上报政府有关部门，疏散现场作业人员，作业现场立即停工。接报事故信息后，应急管理、公安部门有关人员立即到达现场并采取了应急处置措施。该起事故相关单位现场救援处置措施得当，政府相关部门应急响应迅速，响应程序正确，善后工作有序，符合相关法律法规及生产安全事故处理工作规范要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

付某群对在吊顶夹层内作业风险认识不足，作业时未佩戴安全带（仅佩戴安全帽），未仔细观察现场环境，失足从未封盖的吊顶洞口踏空坠落。

（二）间接原因分析

1. 芯宝丽家政公司未全面履行企业安全生产主体责任。作业前未按规定开展安全风险危害辨识，未对现场存在的风险采取管控措施；对劳务人员（平台派单临时工）安全教育培训不足，劳务人员不具备必要的安全生产知识、不掌握相关的安全操作技能；未安排专职安全管理人员对作业现场进行监督检查；未发现并消

除保洁人员进入吊顶夹层内作业未佩戴安全带及吊顶洞口无防护的事故隐患。

2. 中洁环境公司安全管理人员未按要求进入保洁作业现场巡查，未发现并消除保洁人员进入吊顶夹层内作业未佩戴安全带及吊顶洞口无防护的事故隐患。

3. 施工现场吊顶洞口未封闭，未设置围挡、安全警示标志。

四、有关责任单位存在的主要问题

芯宝丽家政公司，作为涉事项目的分包单位，未按签订的安全协议对作业现场进行安全管理；未按标准配备劳动防护用品并监督保洁人员规范佩戴使用;安全教育培训仅限于口头简单提醒，保洁人员不具备必要的安全生产知识，不掌握本岗位的安全操作技能，且安全教育培训无书面记录；未及时发现并消除作业人员未佩戴安全带及吊顶洞口无防护的安全隐患，上述行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[1]、第二十八条第一款和第四款[2]、第四十一条第二款[3]的规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，提出以下处理建议：

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；……

（一）因在事故中受伤免予追究责任人员（1 人）

付某群，女，群众，芯宝丽家政公司平台派单临时工，对作业风险认识不足，进入吊顶夹层内保洁作业未按规定佩戴安全带（仅佩戴安全帽），从未封盖的吊顶洞口坠落，对本起事故负直接责任，鉴于其在事故中受伤，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议（2 人）

1. 杨某发，男，群众，芯宝丽家政公司主要负责人，全面负责公司项目的安全管理工作。对施工现场作业安全管理不力，未认真组织实施本单位安全生产教育和培训，未及时消除事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项[4]的规定，对事故发生负有责任，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依法进行处理。

2. 陈某，男，群众，中洁环境公司项目安全员，负责公司项目日常安全检查工作，未按要求进入保洁作业现场巡查，未及时发现并消除保洁人员进入吊顶夹层内作业未佩戴安全带及吊顶洞口无防护的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项[5]的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依法进行处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议（1 家）

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……

芯宝丽家政公司，其行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条、第二十八条第一款和第四款、第四十一条第二款的规定，对事故发生负有责任，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依法对该公司处以行政处罚。

六、事故主要教训

（一）安全生产责任落实不到位，现场安全管理缺失

芯宝丽家政公司安全生产主体责任落实不到位，现场安全管理缺失。未对作业现场开展风险辨识、排查各类安全风险、严格落实风险管控措施。对劳务人员（平台派单临时工）的安全教育培训只停留在口头提醒，且未开展作业前的安全技术交底，将现场的安全风险告知作业人员。劳动用品管理缺位，未配备安全带并监督人员按规范佩戴使用。未配备专职安全管理人员对员工进入吊顶夹层作业进行监护。

（二）相关人员安全意识淡薄，作业风险认识不足

企业管理人员安全管理意识淡薄，分包单位负责人对员工的安全教育只停留在口头提醒，未对作业现场进行风险辨识管控，承包单位安全员未将劳务单位作业现场纳入检查范围，安全检查走过场。作业人员（含平台派单临时工）安全防范和自我保护意识淡薄，为了工作方便而忽视安全，进入吊顶夹层内作业未佩戴安全带，从洞口坠落于地面导致事故发生。

七、事故防范和整改措施

芯宝丽家政公司要深刻吸取事故教训，要进一步落实企业安

全生产主体责任，加强作业现场的安全管理。要加强作业人员（平台派单临时工）的安全教育培训及安全技术交底，为作业人员提供齐全的劳动防护用品，并确保人员正确佩戴和使用劳动防护用品，杜绝违规作业行为。要对作业现场开展风险辨识，对存在的风险采取管控措施，安排熟知安全风险和风险防控措施的安全管理人员在作业现场进行管控。中洁环境公司应认真吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，切实承担起对分包单位的安全监管责任，依法对劳务分包单位的安全生产工作统一协调、管理，防止类似事故再次发生。

鹅埠办事处要进一步依法全面履行属地安全管理职责，切实按要求认真做好辖区安全生产检查、巡查、宣传和教育培训等工作，要按照安全生产相关法律法规要求，加强对工业园区厂房装饰装修工程施工及保洁零星高空作业的安全监督管理，全面排查现场安全隐患。要加强安全生产教育宣传，将此次事故作为典型案例，加大宣传力度，向辖区内工业园区厂房装饰装修及保洁作业人员通报事故有关情况，全方位解析本次事故成因及后果，强化事故警示及威慑作用，防止发生类似事故。

区科创经服局应严格落实“管行业必须管安全”的要求，把安全生产工作要求贯穿于家政等商贸服务业全流程管理。指导督促企业落实相关行业安全生产管理规范，紧盯企业主要负责人安全生产第一责任人履职成效，聚焦平台派单人员、临时务工人员等新就业形态劳动者安全教育培训与岗前实操培训，层层压实企

业安全生产主体责任。同时推动企业常态化开展安全隐患自查自纠，持续扩大行业安全宣传培训覆盖面，定期组织企业负责人、安全管理员参加安全生产专题培训，全面提升商贸服务业整体安全防范意识与规范化管理水平。

区住建水务局要按照安全生产相关法律法规要求，强化生产安全事故警示教育工作，加强对各办事处的业务指导和监督，督促各办事处依法履行对工业园区厂房装饰装修工程施工的监管职责。