“8·25”

2019年8月25日下午15时25分许，位于南海区桂城街道中央大街的维尚新零售综合体项目工地发生一起机械伤害事故，一名工人金保山在搬运钢筋时，被正在运行的滚笼机卷进钢筋桩笼中，经抢救无效死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》(南府复〔2019〕200号)的文件要求，成立了“8·25”桂城维尚机械伤害事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、住房城乡建设和水利局、桂城街道等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称:“8·25”桂城维尚机械伤害事故。

（二)事故发生时间:2019年8月25日下午15时25分许。

（三）事故发生地点:佛山市南海区桂城街道中央大街的维尚新零售综合体项目工地。

（四）事故单位（个人）：湖南和天下劳务服务有限公司、广东省基础工程集团有限公司。

（五）事故相关单位：佛山维尚家具制造有限公司、广东创南工程管理有限公司。

（六）事故伤亡人数：1人死亡。

调查组认定，“8·25”桂城维尚机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

1.湖南和天下劳务服务有限公司（以下简称湖南和天下公司），《营业执照》统一社会信用代码：91430181MA4M06DW5X；住所：湖南省浏阳经济技术开发区康里路7号（湖南友芙食品有限公司内）；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：胡爱清；注册资本：伍佰万元整；成立日期：2017年8月7日；营业期限：长期；经营范围：建筑劳务分包；劳动力外包服务；人力资源外包服务；建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建材、装饰材料零售；电子产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.广东省基础工程集团有限公司（以下简称广东基础公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440000190332048 7；住所：广东省广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层；类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：苏家平；注册资本：人民

币叁亿元；成立日期：1980 年 12 月 29 日；营业期限：长期；经营范围：市政公用工程施工总承包特级，建筑工程施工总承包壹级，地基与基础工程专业承包壹级，桥梁工程专业承包壹级，公路路基工程专业承包壹级，公路工程施工总承包贰级，矿山工程施工总承包三级，隧道工程专业承包贰级，港口与航道工程总承包贰级，水利水电工程施工总承包贰级，地质灾害治理工程施工丙级；市政行业工程设计甲级，岩土工程设计乙级；房地产开发贰级；土石方工程施工；项目代建，工程咨询；混凝土预制构件的生产与销售，制造、维修、销售、出租建筑工程机械，制造、销售：金属结构及构件、建筑用金属制品、建筑材料；水暖器材、照明、通风设备的安装、维修；销售：金属材料、汽车摩托车零配件、卫生洁具、百货；普通货运；港口经营（为船舶提供码头等设施；在港区内提供货物装卸）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故相关单位（个人）基本情况

1.佛山维尚家具制造有限公司（以下简称佛山维尚公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605792949387T；住所：佛山市南海区狮山镇有色金属产业园广虹路地段 B 地段；类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：付建平；注册资本：人民币贰亿元；成立日期：2006 年 9 月 11 日；营业期限：长期；经营范围：加工、产销：板式家具、门窗、卫浴产品；设计、开发：板式家具、计算机软硬件、普通机械设备；销售：日用百货、

家居用品、母婴用品、窗帘布艺、家纺用品、墙纸墙布、家居饰品、灯饰、餐具、杯具、家具、床上用品、不锈钢制品、家用电器、工艺品、厨房清洁用品、建材；室内装饰设计、家具产品展示；货物进出口；会议及展览服务；企业管理咨询服务；广告业；家具设计服务；装饰装修工程；货运代理；计算机系统集成技术服务；数据处理和存储服务；互联网信息技术的研发与服务；信息技术咨询服务；互联网信息服务；云计算和大数据技术的研发与服务；智能制造集成与开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.广东创南工程管理有限公司（以下简称广东创南公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605280035l6XE；住所：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城1栋1014、1015室；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：梁晓宇；注册资本：人民币陆佰零壹万元；成立日期：1995年5月26日；营业期限：长期；经营范围：工程建设监理；工程咨询；建设项目技术咨询；信息咨询；工程招标代理；工程造价咨询；政府采购法规定的货物、工程和服务的政府采购项目代理业务及政府采购咨询服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）死者的基本情况

死者金保山，男，汉族，1978年10月13日出生，住址：湖北省襄阳市襄城区欧庙镇肖洲村3组。金保山是湖南和天下公

司的员工，负责钢筋配料工作。

（四）其他情况

1.事发工程为维尚新零售综合体项目土方开挖及基坑支护工程，该工程建设单位是佛山维尚公司，施工单位是广东基础公司，监理单位是广东创南公司。2019年7月，广东基础公司与湖南和天下公司签订工程劳务分包合同。

2.涉事滚笼机，全称GHJ3000型全自动钢筋笼滚焊机，用于钢筋笼缠绕箍筋作业，为湖南和天下公司所有。滚笼机由两根滚轴和动力部分组成，滚轴约长28m，钢筋笼放在滚轴上，工作时钢筋笼转速约为6~8秒/周，逆时针方向（由西向东看），钢筋笼长23m，直径1.1m。滚笼机北侧为钢筋配料台，中间间距约1.5m，该区域为滚笼机作业时的危险区域。

三、事故发生经过及直接原因

（一）事故发生经过

2019年8月25日下午，许洪康、金保山等员工在维尚新零售综合体项目工地进行钢筋笼加工作业，金保山负责钢筋配料，将选好的钢筋搬运到钢筋配料台上。当天下午15时25分许，金保山正在搬运两根钢筋（钢筋直径2.8cm，长3.8m，重18.38kg），突然被正在缠绕箍筋作业的钢筋笼卷进滚笼机两个滚轴之间，许洪康发现后立即呼救，张朋马上关闭滚笼机电源，随后现场人员一起将金保山救出，并拨打120，经广东省中西医结合医院确认金保山当场死亡。

（二）事故直接原因

金保山安全意识淡薄，在搬运钢筋过程中忽视滚笼机作业时的危险，擅自进入滚笼机作业时的危险区域，导致被钢筋笼卷入滚笼机，当场死亡。

（三）事故间接原因

1.湖南和天下公司对施工现场管理不到位，未能根据滚笼机特点、作业工序、现场环境等进行有效的安全隐患排查，未能及时发现并制止金保山进入滚笼机作业时的危险区域，对员工进行安全生产教育培训不到位。

2.广东基础公司对项目工地安全生产状况检查不到位，发现安全隐患不能有效督促湖南和天下公司落实整改，对作业现场安全生产工作统一协调、管理不到位。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，桂城公安、安监、住建等部门到场处理，组织力量全力救治伤者，责令广东基础公司、湖南和天下公司停止施工作业，严格按照发生事故“四不放过”原则进行整改，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要在确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生；五要在整改完毕后才能向有关部门提出复工申请。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。桂城街道启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。区、街道办、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，桂城街道组织湖南和天下公司、死者金保山家属进行赔偿事宜协商，双方签订《赔偿协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、有关人员存在的问题

1.湖南和天下公司对施工现场管理不到位，未能根据滚笼机特点、作业工序、现场环境等进行有效的安全隐患排查，未能及时发现并制止金保山进入滚笼机作业时的危险区域，对员工进行安全生产教育培训不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第三十八条第一款之规定。

2.广东基础公司对项目工地安全生产状况检查不到位，发现安全隐患不能有效督促湖南和天下公司落实整改，对作业现场安全生产工作统一协调、管理不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款、第四十六条第二款之规定。

六、对事故有关责任人的处理意见

1.湖南和天下公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

2.广东基础公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位不重视安全生产，不能督促员工严格执行安全生产规章制度，隐患排查不到位，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）生产经营单位要积极履行好安全生产管理职责，扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，减少人为因素导致生产安全事故发生。

（二）负有安全生产监督管理职责的部门要应履行本行业、领域安全监管职责，严厉打击各类安全生产违法行为。住建部门应当加强在建工地的监管，对工地不具备安全生产条件擅自施工、隐患排查整改不到位、项目主要管理人员不到岗、作业人员未经安全教育培训上岗作业等违法行为，应立即责令相关单位暂停施工并落实整改。拒不整改的，依法依规对责任单位和责任人进行严肃处理。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“8·25”桂城维尚机械伤害事故调查组

2019年9月29日