

惠城区三栋镇“7•20”机械伤害亡人事故调查报告

2021年7月20日15时许，位于惠城区三栋镇的广东骏亚电子科技股份有限公司图电线车间发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失160万元。

事故发生后，区委、区政府主要领导高度重视，区委常委、常务副区长王洋同志立即指派区应急管理局、区公安分局、三栋镇政府等有关部门赶赴现场了解事故情况，开展应急处置工作，同时要求相关单位、人员妥善处理善后有关工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经惠城区人民政府批复同意，于2021年7月23日成立了惠城区三栋镇“7·20”机械伤害亡人事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区应急管理局局长彭德军任组长，区公安分局、区应急管理局、区市场监管局、区总工会、三栋镇政府等单位派员参加，并聘请有关方面专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，按照事故调查的相关规定和程序认真开展事故调查工作，通过查阅资料、现场勘验、技术检测、分析论证查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称骏亚公司），统一社会信用代码：914413007820108867，类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)，住所：惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区，法定代表人：叶晓彬，成立日期：2005年11月22日，营业期限：长期，经营范围：研发、生产和销售印制电路板、HDI线路板、特种线路板、柔性线路板，电子设备、移动通信系统及交换设备、电脑及其配件，半导体、光电子器件、电子元器件及其贴组装测试；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。产品在国内外市场销售。普通货运（凭许可证经营）。对在“惠州市惠城区三栋数码工业园25号区”的自有厂房进行出租。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故作业场所设备基本情况

广东骏亚电子科技股份有限公司主要从事研发、生产和销售印制电路板、HDI线路板、特种线路板、柔性线路板、电子设备、移动通信系统及交换设备、电脑及其配件，半导体、光电子器件、电子元器件及其贴组装测试业务，生产车间内有2条图电线、2条板电线、1条沉铜、1条蚀刻线水平线、1条清洗水平线、其中2#图电线，生产厂家为竞铭机械股份有限公司，其所配套天车为：650CM×190CM×195CM（长*宽*高），天车重 1.5 吨，线体前端上料为左侧有电脑显示器，显示器上有生产时间程序调节，每台天车装有操作控制箱，设有半自动、手动开关、天车防撞装置、天车停止启动开关，线体上紧急拉线开关等。

1、线体安全功能：

A、2#图电线电脑显示器上有生产时间程序调节，按照既定程序，监控显示设备运行数据状态；

B、该图电线每台天车两边设有防撞功能，当有触碰到异物设备紧急停止；

C、该线体走道边从前到后设置有一条紧急拉绳，当发生异常，拉绳触动开关马上停止；3线体上板处设有设备停止按键，当出现异常，一按天车即停止运行；

D、每天天车操作控制箱设有停止开关，当出现异常，按天车即停止运行。

2、该线体作业指导书中的电镀安全操作规范第6.7条岗位安全操作规范第6.7.4款明确规定：

(1)严格按照开关机程序开启/停止设备；当天车设备开启状态下安全防护门必须关闭。人员不进入线内。当生产进行时请勿上生产线；

(2)如正在生产取样分析时必须对天车关到手动模式及维修模式；

(3)生产过程中设备出现故障无法运行时，先通知设备进行维修或通知课内主管及工程师，不要一个自行操作及上线处理，必须两人一起完成；

(4)在添加药水时必须对天车关到手动模式及维修模式，确认天车在停止状态时才可上线操作。如天车正在作业时请勿上线作业，防止天车撞人现象。

3、该图电操作保养手册5.1故障发生之初明确规定：严进操作人员进入天车作业范围之内。

二、事故发生经过及救援善后处置情况

（一）事故发生经过

2021年7月20日14点56分，图电线车间1#、2#号班组长刘某如翻过2#图电线围栏，在设备未停机状态下，手持手电筒跨入图电线天车运行范围内的电镀槽，来回查看电镀槽内铜球情况，被第三台天车的吊钩下极限开关撞倒、挤压。车间员工陆某顺等人发现天车暂停，查看天车发现刘某如后，立即报告工程师李某义、工程师段某然、图电线车间主管唐某金等人。现场拨打110、120等电话后，经送往医院抢救无效死亡。

（二）事故伤亡情况

1.人员伤亡情况

事故造成骏亚公司一名工人死亡：刘某如，男，汉族，35岁，广东省龙门县人，系骏亚公司图电线车间班组长，管理1#、2#号图电线生产线。根据广东省惠州市惠城区公安司法鉴定中心出具的《居民死亡医学证明（推断）书》显示，死亡原因为：胸部挤压伤。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》等标准和规定统计，核定造成直接经济损失160万元。

（三）事故应急处置情况

2021年7月20日14点56分，刘某如翻过2#图电线围栏，手持手电筒跨入图电线天车运行范围内的电镀槽，来回查看电镀槽内铜球情况。

2021年7月20日14点57分，刘某如被第三台天车的吊钩下极限开关撞倒、挤压。

2021年7月20日14点58分，陆某顺等人发现天车暂停，查看天车发现刘某如后，立即报告李某义、段某然、唐某金等人。

2021年7月20日15点16分，安全管理人员孙某接到李某义电话后，赶到现场，并让行政部林某鸿拨打120，随后向生产总监浦某芬和公司总经理李某汇报。

2021年7月20日15点18分，设备部实施救援。

2021年7月20日15点30分，将被挤压人员刘某如从设备内移出抬至准备好的木板上，随后120救护人员赶到现场将伤员送往医院抢救。同时，行政部林某鸿拨打110告知发生天车挤压人员情况。

2021年7月20日16时02分，三栋镇应急办接报告，于16时15分到达现场，就事故发生情况通过电话首报区应急管理局，同时向三栋镇党委、政府主要领导、分管领导报告，主要领导立即作出指示，指派分管领导带领相关部门前往现场，并启动《惠城区三栋镇生产安全事故应急预案》。

2021年7月20日17时00分，区应急管理局接到上级领导指示，到达事故现场处置，三栋镇应急办配合执行，对电镀车间进行停工停产。

2021年7月20日17时30分，三栋镇党委、政府核实情况后，立即书面向区委、区政府总值班室报告了事故情况。

（四）事故善后处理情况

事故发生后，骏亚公司积极与死者家属沟通协商，双方就善后赔偿事宜达成一致意见并签订了《人民调解协议书》，目前死者遗体已经火化，死者家属已返回原籍，事故善后工作得到了妥善处理，没有出现由此引发的社会不稳定

因素。

（五）事故应急处置评估

经评估，惠城区三栋镇“7·20”机械伤害亡人事故发生后，各单位信息接收与信息流转畅通，相关职能部门协调联动情况良好。三栋镇信息发布管控到位有效，对舆情的管控作了预防和安排，没有出现不良的舆论和负面的社会影响，事故信息处置得当。

三、事故现场勘查和测试分析情况

（一）专家现场勘察测试：

1.事故现场为该公司电镀生产车间一条电镀生产线。该电镀生产线设有电镀槽，电镀槽上方安装一台移动天车，通过移动天车将待电镀的线路板结合生产工艺浸入相应电镀槽内进行电镀，电镀槽工作区有水雾气，能见度一般，电镀槽周边未设置禁止翻越电镀槽围栏警示标示和警示带。电镀槽两侧高度为90厘米，槽两侧分别敷设两条供天车运行的齿条导轨，移动天车钢构最下端与该起事故致害部位高度为5厘米，移动天车运行速度约2公里每小时。

2.经对该移动天车进行运行轨迹勘查，该移动天车无遇障碍物停止运行联锁装置，运行过程中也无声光信号警报装置，天车运行声音为55分贝，车间噪声为73分贝。

（二）视频监控分析

经查看事故现场监控视频，事故发生时设备正在运行，但当事人刘某如翻越电镀槽上齿条导轨进入电镀槽内蹲下低头进行巡查作业时，被移动天车撞倒，同时，移动天车最下端钢构挤压在刘某如身上。

四、事故原因及性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量的调查询问取证工作，组织相关专业技术人员对事故现场进行了详细的勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，查清了事故原因和性质。

（一）事故原因

1.直接原因

经调查人员现场勘验、调查取证和专家勘查分析，认定造成事故的直接原因为：刘某如作为生产主管，同时担负车间现场安全生产管理职责，在作业中安全意识淡薄，对风险麻痹大意，严重违反公司安全生产规章制度和安全操作规程，擅自在天车设备开启的状态下进入线内，违规作业是造成事故的直接原因。

2.间接原因

骏亚公司未依法落实企业安全生产主体责任，主要负责人落实安全生产管理职责不到位，安全生产责任制不健全，安全生产培训不到位、员工安全意识淡薄，应急响应救援未能有效实施，对辨识存在的风险隐患，现场安全管理不到位，未及时发现、制止员工违章行为。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定，惠城区三栋镇“7·20”机械伤害亡人事故是一起一般生产安全责任事故。

五、相关政府部门履职情况

三栋镇应急办是三栋镇政府负责工贸安全监管的部门，三栋镇应急办编制了《2021年度安全生产执法监管工作计划》，骏亚公司被列入二月份和十月份检查对象。2021年2月1日，三栋镇应急办检查人员对该公司安全生产管理情况进行检查，检查情况如下：骏亚公司现场人员能熟悉本场所风险点危险源；现场已配备必要的应急设备；现场新增油墨酸析池设施设备，并且督促该公司加强对新设施设备的培训学习，确保安全。

六、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

刘某如自身安全意识淡薄，违规作业，对事故发生负有主要责任。鉴于刘某如已在事故中已死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和个人

1.骏亚公司未严格落实企业安全生产主体责任，安全生产责任制不健全，安全生产培训不到位、员工安全意识淡薄，应急响应救援未能有效实施，对辨识存在的风险隐患，现场安全管理不到位，对事故发生负有责任。建议由惠城

区应急管理局依法对骏亚公司进行行政处罚。

2.李某，骏亚公司主要负责人，没有严格履行安全生产管理职责，组织公司安全生产全面检查未研究分析存在问题，未能及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，建议由惠城区应急管理局依法对李某进行行政处罚。

七、事故的主要教训

这起事故反映了该企业未严格落实安全生产主体责任，企业负责人没有牢固树立安全生产理念，重生产轻安全，对企业安全生产风险隐患不掌握、不清晰。企业安全管理责任落实不到位，安全规章制度和安全操作规程执行不严，安全生产教育培训和日常隐患排查工作不到位，未能及时排查发现员工的违章行为，最终导致事故的发生，教训极其深刻。

八、事故防范措施建议

（一）增强企业安全生产意识。生产企业及其主要负责人，要把习近平总书记关于“发展决不能以牺牲人的生命为代价，作为一条不可逾越的红线”的重要指示落到实处，认真吸取此次事故教训，举一反三，切实从思想上吸取教训，从行动上警钟长鸣，按照《广东省生产经营单位安全生产“一线三排”工作指引》的要求，深入开展风险隐患排查治理的分析研判工作，对排查出来的重大风险、重大隐患严格执行挂牌警示、挂牌督办规定，切实把风险隐患消灭在萌芽之时、成灾之前，解决只排查不整治、搞形式主义的问题。

（二）严格落实企业安全生产主体责任。生产企业要严格按照安全生产法律法规有关要求，建立健全安全生产责任制，建立和完善安全生产规章制度和安全操作规程，加强作业现场安全管理，教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；采取技术、管理措施，及时排查、发现、整改消除生产安全事故隐患，坚决禁止违规违章作业行为。

（三）强化安全教育培训。生产企业要加强对从业人员安全教育和培训，提高从业人员安全意识，安全教育和培训工作不能流于形式，要切实提高从业人员安全操作技能，加强作业人员、作业场所和工作岗位危险因素告知、防范和应急措施，提高从业人员的事故防范和自我保护能力，增强从业人员的安全意识。

（四）加强现场安全管理。生产企业应加强作业现场安全管理，做好安全防护措施，配备声光警示设备，按要求配备安全管理人员，做好现场安全监管工作，教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，坚决杜绝违章作业行为。

（五）严格落实属地管理职责。三栋镇政府要进一步加强辖区内安全生产工作，加大安全生产检查工作力度，提高监管能力，督促企业落实安全生产主体责任，制定并完善安全生产规章制度和操作规程，加强企业关键部位、危险作业场所的监督检查，加大法律法规和安全生产知识的宣传力度，在生产、经营、建设场所张贴安全警示标识标语，开展事故案例警示教育活动，通过案例分析，深刻汲取事故教训，提高全社会的安全生产意识，确保生产安全。

惠城区三栋镇“7·20”机械伤害亡人事故调查组

2021年8月31日

相关附件：

来源：惠城区应急管理局　　时间：　2022-02-08