阳东那龙协升纸业(阳江)有限公司“2·23”一般车辆伤害事故调查报告

阳江市阳东区政府事故调查组

2024年6月18日

目 录

一、事故基本情况 ..... - 2 -
（一）涉事单位及有关人员基本情况 ..... - 2 -
（二）事故发生经过 ..... - 3 -
（三）事故现场调查情况 ..... - 3 -
（四）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 5 -
二、事故应急处置及评估情况 ..... - 6 -
（一）事故应急救援处置情况 ..... - 6 -
（二）事故善后处理情况 ..... - 6 -
（三）应急处置评估 ..... - 6 -
三、事故原因及存在问题 ..... - 7 -
（一）直接原因 ..... - 7 -
（二）间接原因分析（存在问题） ..... - 7 -
四、相关单位履职情况 ..... - 8 -
（一）那龙镇人民政府履职情况 ..... - 8 -
（二）阳东区市场监督管理局 ..... - 9 -
（三）阳东区应急管理局 ..... - 10 -
五、事故责任认定及处理建议 ..... - 11 -
（一）建议不予追究责任人员 ..... - 11 -
（二）建议给予行政处罚的单位及人员 ..... - 11 -
六、事故防范和整改措施建议 ..... - 13 -
七、事故调查组成员意见及签名表 ..... 错误！未定义书签。

阳东那龙协升纸业（阳江）有限公司“2·23”一般车辆伤害事故调查报告

2024年2月23日9时30分许，阳江市阳东区那龙镇协升纸业（阳江）有限公司纸板生产车间发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失130万元（以下简称那龙“2·23”事故）。

事故发生后，阳东区委、区政府立即指派那龙镇政府、区应急局、区市场监管局等相关职能部门赶赴事故现场，指导协调事故救援及善后处理工作，要求那龙镇政府和相关职能部门妥善做好死者善后和家属安抚工作，抓紧查明事故原因，深刻吸取事故教训，在全区迅速开展工贸行业领域隐患排查治理工作，防止类似事故再次发生。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定以及市安全生产委员会办公室关于对那龙“2·23”事故调查处理工作挂牌督办的有关要求，2024年2月26日，阳东区政府成立了由区委常委、常务副区长任组长，区府办、区应急局、市公安局阳东分局、区市场监管局、区人社局、区总工会、区检察院和那龙镇政府派员组成的阳东那龙协升纸业（阳江）有限公司“2·23”车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），对那龙“2· 23”事故进行全面调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、

应急处理、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查认定，那龙“2·23”事故是一起因工人违规进入厂内机动车辆作业区域，抱夹式叉车司机驾车作业时未及时发现并避让擅自横穿厂内机动车辆通道的工人而引发的一般车辆伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事单位及有关人员基本情况

1.协升纸业（阳江）有限公司（以下简称协升公司），法定代表人：陈某生；企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）；统一社会信用代码：91441700787******U；成立日期：2006年04月21日；注册地址：阳江市阳东区那龙镇325国道边；经营范围：一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；木材收购；木材加工；人造板制造；人造板销售；木质容器制造；木质容器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。事故发生时该公司共有从业人员约96人。

2.陈某生，54岁，汉族，广东潮州饶平人，协升公司法人代表、主要负责人。

3.梁某明，43岁，汉族，广东恩平大槐人，协升公司抱

夹式叉车司机，2019年1月2日担任抱夹式司机工作至事发前。

4.蔡某伟（事故死者），汉族，广东阳江那龙人，2008年8月入职协升公司，2012年6月担任瓦楞纸板生产线副机手。

（二）事故发生经过

2024年2月23日9时30分许，梁某明驾驶抱夹式叉车从原纸仓库运送原纸到纸板生产车间，沿着厂内机动车辆通道到达指定糊纸机位准备右转弯。此时，蔡某伟从叉车左前方横跨机动车辆通道。梁某明未留意到蔡某伟，而继续行驶，导致抱夹式叉车前的左侧原纸撞倒蔡某伟。梁某明未发现撞倒蔡流伟，继续右转，随后觉得抱夹式叉车左后轮辗轧到了东西，并伴有轻微的颠簸感，于是马上回头查看，发现蔡某伟面部朝下趴在地上，梁某明立即呼叫并与同事上前查看伤势情况。

（三）事故现场调查情况

1.事故发生位置在纸板生产车间的厂内机动车辆通道中部，该通道宽4米，通道两边是纸板生产设备。厂内机动车辆通道周围未设置“注意行人”、“限速”和“注意叉车”等安全警示标志。



图 1 事故救援图片

2.涉事抱夹式叉车情况。抱夹式叉车名称：内燃平衡重式叉车，型号：CPCD，配置号：35-FD，额定起重量：3500kg，产品编号：C18035506966，自重：4850kg，制造许可证号：TS2510A12-2022，制造日期：201809，特种设备代码：511010A12201806966，门架型式：M450，属具型式：无，最大起升高度：4500m。2018 年购入，购入后未进行改装。



图 2 涉事抱夹式叉车图片



图 3 涉事抱夹式叉车铭牌

3.涉事原纸直径 0.74 米，长 2.1 米。事发时涉事抱夹式叉车横向抱夹原纸，原纸离地高度约 50 厘米。



图 3 涉事原纸图片

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成 1 人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，核定该起事故造

成的直接经济损失为130万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急救援处置情况

事故发生后，梁某明立即呼救，并会同车间的多个工人对蔡某伟出血的手臂进行包扎后抬上协升公司的商务车送往阳江市中医医院。在阳江市中医医院抢救约30分钟后，考虑到阳江市人民医院的医疗条件更优越，于是转院至阳江市人民医院继续抢救，当天14时50分许，蔡某伟经抢救无效宣告死亡。

接报后，区应急局、区市场监管局、那龙镇政府等相关单位启动事故应急预案，赶赴事故现场开展调查，妥善处理善后事宜，并在第一时间将该起事故情况上报至区总值班室和市应急管理局。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，阳东区委、区政府和那龙镇委、镇政府以及区应急管理局等有关部门高度重视，耐心安抚死者家属，认真做好善后工作。2024年3月4日，死者家属与协升公司法定代表人陈某生在区有关职能部门及那龙镇政府的调解下，签订了《人民调解协议书》，三方协商一致，若工伤保险赔偿不足100万元则由协升公司补足100万元，并另行补偿30万元，补偿金已转到死者家属指定账户，目前工伤保险已赔付。

（三）应急处置评估

事故发生后，阳东区各级政府及相关部门应急响应迅速，

响应程序正确，未造成次生灾害和衍生事故，信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况，未出现政府相关部门和工作人员失职、渎职现象，死者家属情绪稳定，当地网络舆情平稳，事故应急响应、救援及善后处置总体有力有序，应急处置评估为良好。

三、事故原因及存在问题

（一）直接原因

1.蔡某伟缺乏安全意识，在抱夹式叉车作业过程中违规擅自横穿厂内机动车辆通道，因躲闪不及被抱夹式叉车撞倒后碾压受伤致死。

2.梁某明安全意识淡薄，在驾驶抱夹式叉车右转弯过程中未注意观察作业场所状况，未及时发现并避让擅自横穿厂内机动车辆通道的工人。

（二）间接原因分析（存在问题）

1.企业安全生产主体责任不落实

协升公司未全面落实企业安全生产主体责任。一是未对从业人员安全教育培训，新入职员工未经三级培训考核合格后上岗，安全培训“走过场”，仅口头告知工人不得横穿过厂内机动车辆通道，未能保证作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章和安全操作技能，掌握本岗位的安全操作技能。二是未能教育和督促从业人员严格执行本单位安全教育等安全生产规章制度。三是未在有较大危险因素的生产经营场所（厂内机动车辆通道）设置明显的安全警示标志。

2.企业主要负责人未严格履行安全生产职责

陈某生作为协升公司法定代表人、主要负责人，未依法履行主要负责人安全管理职责，未落实本单位全员安全生产责任制；未规范实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

四、相关单位履职情况

（一）那龙镇人民政府履职情况

那龙镇政府落实属地安全生产监管责任，把安全生产工作纳入党委、政府工作议事日程。2023年以来，那龙镇深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和消防安全的重要批示指示精神专题会议4次，召开安全生产相关工作会议10余次，党委扩大会议9次，安全生产季度会议4次，专题研究3次，主要领导和分管领导专门到企业督导检查10余次，2024年2月22日召开2024年复工复产党委扩大会议，专题研究部署了复工复产有关工作，已实现全镇26家商贸企业全面落实“六个一”安全措施。**执法检查方面：**2023年开展重大事故隐患专项排查整治行动，那龙镇共出动350人（车）次，检查生产经营单位场所171家，检查工贸企业81家（次），共发现隐患149项，提出整改意见150余条，共上报重大事故隐患8项，均已整改完成并做好了闭环验收复核工作。**培训宣传方面：**开展安全生产月宣传活动，悬挂宣传标语50多条，印发宣传资料700多份，接受现场群众咨询近300多人次，全面提升民众安全生产意识；同时组织全镇40多家

企业共2期参加企业重大事故隐患排查专项整治工作培训班，进一步加强对企业安全生产指导服务。

2023年以来，那龙镇政府对协升公司共检查3次，责令限期整改3次，共发现安全隐患5项，均已实现整改闭环，那龙镇政府依法基本履行了监管职责。

（二）阳东区市场监督管理局

根据中共阳江阳东区委办公室 阳江市阳东区人民政府办公室关于印发《阳江市市场监督管理局阳东分局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（东办发〔2019〕32号），区市场监督管理局对特种设备领域负有监管职责。但在该起事故中涉事抱夹式叉车不纳入特种设备监管范围，理由如下：

抱夹式叉车不属于《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（特种设备安全技术规范TSG81-2022）中列明的叉车类型[1]。涉事抱夹式叉车的主要受力结构件中没有货叉，其装载货物是通过抱夹抱起货物进行作业的，且未采用实心横截面的材料制造[2]，不符合《叉车货叉技术要求和试验方法》（GB/T5182—2008）[3]中货叉的制造要求，故不属于国家标准中规定的货叉。此外，根据《特种设备安全法》第二条第三款规定，国家对特种设备实行目录管理，特种设备目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定。针对叉车监管范围界定的问题，广东省市场监管局于2022年曾发出《关

[1] 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（特种设备安全技术规范TSG81-2022）1.1.2 本规程中机动工业车辆指叉车，叉车是指由司机直接操纵（含遥控），通过门架和货叉将载荷起升到一定高度进行作业的自行式车辆，包括平衡重式叉车、前移式叉车、侧面式叉车、插腿式叉车、托盘堆垛车和三向堆垛式叉车。

[2] 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（特种设备安全技术规范TSG81-2022）2.3.1 叉车的主要受力结构件包括车架、门架、货叉架、货叉，应当符合以下要求：（1）具有足够的强度和刚度，在强度试验和偏载试验中，不发生永久变形或者损坏，门架之间、货叉架与门架之间活动自如，无阻滞现象及异常响声；（2）实心截面货叉符合GB/T5182《叉车 货叉 技术要求和试验方法》。

[3] 《叉车 货叉 技术要求和试验方法》（GB/T5182—2008）4 货叉应采用实心横截面的材料制造。

于提请明确不使用货叉的叉车是否纳入特种设备监管的函》（粤市监特设函【2022】1350号）请示国家市场监管总局，市场监管总局在《市场监管总局办公厅关于叉车监管范围界定问题的复函》（市监特设复函【2023】100号）中答复，没有门架或货叉结构的车辆，不属于《特种设备目录》中的叉车，不纳入特种设备监管。

综上所述，涉事抱夹式叉车的主要受力结构件中没有货叉，不属于《特种设备目录》中的叉车，不纳入特种设备监管。

（三）阳东区应急管理局

阳东区应急管理局（以下简称区应急局）负责职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。区应急局认真贯彻落实党中央、国务院和省、市、区有关安全生产工作决策部署，加强企业安全生产监督管理，督促企业落实安全生产主体责任。一是制定年度监督检查计划，严格照单履职。按照《阳江市阳东区应急管理局关于印发<阳江市阳东区应急管理局2023年度安全生产监督检查计划>的通知》（东应急〔2023〕42号）要求，积极开展安全生产监督检查，为确保成效，多次邀请相关行业专家提供技术支持，监督指导企业做好安全生产工作，按时完成监督检查各项工作任务。二是聚焦安全生产重点工作，强化专项整治。印发《阳东区工贸行业重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》和《阳江市阳东区精准整治工贸行业领域安全生产重大隐患工作实施方案》，深入开展重大事故隐患专项排查整治。三是紧盯重点行业领

域，严格监管执法。深入开展非煤矿山、涉氨制冷、粉尘涉爆、有限空间、使用危险化学品等重点行业领域开展监管执法，督促企业落实安全生产主体责任。据统计，2023年至事发前开展工贸企业专家指导检查18次，约谈提醒工贸企业5家次，检查工贸企业64家次，发现隐患问题423项，已整改423项，其中立案查处企业11家。

综上，阳东区应急管理局依法基本履行了行业安全监管职责。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议不予追究责任人员

蔡某伟缺乏安全意识，违规进入抱夹式叉车作业危险区，在抱夹式叉车作业过程中擅自冒险横穿厂内机动车辆通道，被抱夹式叉车碰撞碾压致死，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位及人员

1.协升公司，未全面落实安全生产主体责任，安全管理不到位；未对从业人员开展安全教育培训，新入职员工未经三级安全教育培训考核合格后上岗，仅口头告知员工不得穿过厂内机动车辆通道，未能保证作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章和安全操作技能，掌握本岗位的安全操作技能；未能教育和督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度；未在有较大危险因素的生产经营场所设置明显的安全警示标志。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[4]、第三十五条[5]、第四十四

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培

条第一款[6]的规定，对事故发生负有责任。建议由阳江市阳东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[7]之规定，对协升公司给予行政处罚。

2.陈某生，协升公司法定代表人、主要负责人，未依法履行主要负责人安全管理职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第三项、第五项[8]的规定，对事故负有责任。建议由阳江市阳东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[9]的规定，对陈某生依法给予行政处罚。

3.梁某明，抱夹式叉车司机，安全意识淡薄，在驾驶抱夹式叉车作业过程中未注意观察作业场所安全状况，未及时发现并避让擅自进入厂内机动车辆通道的工人，导致碰撞碾压工人致死，其行为违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项的规定，建议由阳江市阳东区应急管

训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标准。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年收入百分之四十的罚款。

理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条[10]的规定，对梁某明依法给予行政处罚。

经查，在本起事故中未发现有关监管部门存在需承担事故责任的情形。司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现上述或其他单位（个人）存在违纪违法行为，建议按照有关规定和程序进行处理。

六、事故防范和整改措施建议

（一）进一步强化企业安全生产主体责任落实。协升公司应认真吸取事故教训，严格落实生产经营单位安全生产主体责任。一要按照“四不放过”原则落实事故处理各项工作，落实责任人，在限定时间内完成整改并进行全面复查，并把处理情况和整改措施及时上报给相关行政主管部门；二要立即梳理安全管理体系，找出规章管理制度的空白点，查缺补漏；三要及时组织全体员工开展安全教育培训活动和应急救援演练工作，做到严格落实教育培训计划和制度，尤其是新进员工上岗前三级培训，并建立健全日常考评和检查机制，重点督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位；四要在工厂内或有关机械、设备的醒目位置设置“注意行人”、“注意车辆”等安全警示标志，并在工厂内明确机动车辆路线，合理规划行人与机动车辆路线。同时可以增加叉车运行时的声光警示设置以提醒来往行人。

（二）进一步加强落实属地监管责任。那龙镇政府一要进一步加强安全生产管理工作，严格落实国务院安委会安全生产十五条硬措施和省六十五条、市七十条、区七十三条具

[10] 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告。并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或安全管理规定作业的。

体措施；二要结合实际推进我区安全生产治本攻坚三年行动，开展生产经营单位主要负责人安全教育培训、开展生产经营单位从业人员安全素质能力提升等行动，提升各类企业从业人员（含劳务派遣、灵活用工、实习生）安全技能和企业层面应急救援能力，提高企业人员的安全意识，规范作业流程，推动工作有效落实；三要大力加强工贸行业的宣传工作，督促生产经营主体将安全意识提升到至关重要的高度，通过广泛宣传安全生产知识，包括但不限于安全操作规程、事故防范措施等；四要提高基层执法人员的能力和水平，通过定期开展专题培训的方式增强理论知识储备，提高发现隐患问题的能力。

（三）进一步聚焦行业领域排查整治。区应急局要认真查找工作中存在的不足和漏洞，查缺补漏，补足短板，管好自己的安全生产“责任田”。一要加强工贸企业安全监管力度，及时发现和处理安全隐患，防患于未然；二要把重大事故隐患排查整治作为日常监管、安全巡查的重点，决不能有丝毫松懈，半点马虎，做到工作有部署安排、有督促检查、有整改落实；三要认真查找当前工贸行业企业防范生产安全事故存在的薄弱环节和突出问题，针对生产企业特点、针对重点、难点问题，采取果断措施，对整治工作推动不力的进行通报批评，实现整治闭环管理。