“10·3”

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二三年十二月七日

目 录

一、事故概述 1
二、事故基本情况 2
（一）事故单位基本情况 2
（二）涉事设备基本情况 2
（三）死者基本情况 3
三、事故发生经过及原因 3
（一）事故发生经过 3
（二）事故直接原因 4
（三）事故间接原因 4
（四）企业主要负责人履职情况 4
四、事故应急情况及善后处理 5
（一）事故救援过程 5
（二）应急处置评估结论 5
（三）事故善后处理情况 5
五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见 5
六、事故教训和防范措施 6

2023年10月3日9时57分，位于佛山市南海区狮山镇罗村沙坑工业区北区一路壹座首层7号的佛山市精致通机柜五金配件有限公司内发生一起起重伤害事故。工人曾泽霖（男，52岁，四川人)在车间操作升降平台时倒在正在提升的载货平台内，致使其头部被剪切挤压，医护人员到场后确认曾泽霖已死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了狮山精致通公司“10·3”一般起重伤害事故调查组，由区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、区市场监管局、狮山镇人民政府等单位人员组成，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称：狮山精致通公司“10·3”一般起重伤害事故。

（二）事故发生时间：2023年 10月3日9时57分。

（三）事故发生地点：佛山市南海区狮山镇罗村沙坑工业区北区一路壹座首层7号。

（四）事故单位：佛山市精致通机柜五金配件有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-1986），直接经济损失约115万元。

经调查认定，狮山精致通公司“10·3”一般起重伤害事故是一起因工人违规使用有安全缺陷的升降平台造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

佛山市精致通机柜五金配件有限公司（以下简称“精致通公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440605688627644G；类型：有限责任公司（自然人独资）；住所：佛山市南海区狮山镇罗村沙坑工业区北区一路壹座首层7号（住所申报）；法定代表人：罗润波；成立日期：2009年4月30日；经营范围：加工、产销：机箱壳、五金配件、网络机柜、纸箱（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）涉事设备基本情况

事故发生后，事故调查组成员单位区市场监管局组织专家到现场进行勘验，情况如下：

涉事设备为精致通公司生产车间内的升降平台，无整机铭牌，无随机出厂资料。该升降平台为2层2站2门设计，整体结构在非封闭井道内，以环链电动葫芦（单根链条悬挂，以电力驱动，额定起重量为2吨，起升速度为6.6米每分钟）带动载货平台沿

固定轨道升降。涉事设备的载货平台深 2.3 米，宽 1.7 米，三面围栏高 2 米，起升高度为 2.7 米，主要用途为运输货物，不属于特种设备。

涉事设备缺少载货平台门，载货平台未能完全围蔽；缺少机械电气联锁保护装置，在楼层门未关闭的情况下，载货平台仍可运行，存在剪切、碰撞、挤压及人员坠落等安全隐患；缺少防阻碍运行保护装置，当设备发生卡阻时仍可运行，存在剪切、挤压的安全隐患。涉事设备在一层和二层出入口的外立柱上设置了按钮式操作装置，共有“一楼”、“二楼”、“急停”三个按钮，其中在一层的操作装置的“急停”按钮已损坏，存在紧急情况下无法及时切断设备动力电源的安全隐患。

（三）死者基本情况

曾泽霖，男，汉族，1971 年 11 月 25 日出生，住址：四川省犍为县******。

经查，死者曾泽霖是精致通公司聘请的工人。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2023 年 10 月 3 日 9 时 56 分，在精致通公司车间西南侧一层，工人曾泽霖利用手推车将金属配件推入涉事升降平台，准备通过涉事升降平台将手推车及上装的金属配件整体提升至车间的二层阁楼。9 时 57 分，曾泽霖按下操作按钮并进入载货平台内，在载货平台提升过程中，曾泽霖倒下并躺在载货平台底板上，

头部暴露在载货平台外。当载货平台提升至接近二层阁楼时，曾泽霖头部遭到井道的固定金属横梁剪切，升降平台发生卡阻后仍在运行，直至运行至二层平层位置才停止运行。现场工人发现后立即组织施救并拨打急救电话，医护人员到场抢救无效宣告曾泽霖死亡。

经确诊，曾泽霖为开放性颅脑损伤特重型并颈部挤压伤导致死亡，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

1.曾泽霖安全意识淡薄，对操作使用升降平台过程中存在的各种危险因素缺乏认识，违反设备安全使用规定，冒险搭乘存在安全隐患的升降平台，是导致本起事故发生的直接原因之一。

2.涉事升降平台缺少载货平台门、机械电气联锁装置、防阻碍运行保护装置，存在剪切、碰撞、挤压及人员坠落等安全隐患，在曾泽霖倒下后其头部暴露于载货平台外并遭到剪切，是导致本起事故发生的直接原因之一。

（三）事故间接原因

精致通公司未有效落实安全管理责任，未有效督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未及时消除生产安全事故隐患，是导致事故发生的间接原因。

（四）企业主要负责人履职情况

精致通公司法定代表人罗润波未能督促、检查本企业的安全生产情况，未对从业人员违反设备安全操作规程搭乘升降平台的

行为进行有效监督管理，未及时消除生产安全事故隐患。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，公安、应急等部门迅速赶到现场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。狮山镇人民政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，狮山镇人民政府相关部门组织相关单位与死者家属协商赔偿事宜，双方已签订赔偿协议，并已向死者家属支付部分赔偿款项。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下：

（一）鉴于曾泽霖已在事故中死亡，建议不追究其事故责任。

（二）佛山市精致通机柜五金配件有限公司，未有效落实安全管理责任，未有效督促从业人员严格执行本单位的安全生产规

章制度和安全操作规程，未及时消除生产安全事故隐患，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[1]、第四十四条第一款[2]等规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）罗润波，男，佛山市精致通机柜五金配件有限公司法定代表人，罗润波未能督促、检查本企业的安全生产情况，未对从业人员违反设备安全操作规程搭乘升降平台的行为进行监督管理，未及时消除生产安全事故隐患，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[3]等规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分生产经营单位未有效落实安全管理责任，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未建立相应的机制并加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核；部分从业人员安全意识淡薄，在作业过程中未能严格落实岗位安全责任，未严格遵守本单位的安

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

全生产规章制度和操作规程。为防范和杜绝同类的生产安全事故发生，确保企业安全生产，建议相关单位落实如下整改措施：

（一）精致通公司要迅速落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；要迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到狮山镇人民政府进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）区市场监管部门要强化升降平台专项整治工作，布置在全区范围内开展排查整治，督促企业按照升降平台整治方案落实整改，消除事故隐患。另外，加强特种设备安全监管和安全宣传教育工作，普及特种设备安全知识，切实抓好本行业的安全生产工作，坚决防范遏制特种设备事故的发生。

（三）狮山镇人民政府要高度重视本次事故暴露出的问题，配合区市场监管部门在辖区范围内开展园区厂房内安全生产专项检查，对升降平台的使用单位开展全面排查整治，同时强化特种设备安全监管工作，将专项监督检查与专项整治工作一体推进，堵塞安全生产管理漏洞，防范同类事故的发生。