肇庆高要南通*****科技有限公司“2·23”一般高处坠落事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区人民政府事故调查组

编制日期：2025 年 6 月 17 日

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位概况.....1
（二）其他相关单位概况.....2
（三）事故项目概况.....4
（四）事故相关生产工艺流程.....6
（五）事故发生经过.....7
（六）事故现场情况.....7
（七）人员伤亡及直接经济损失情况.....8
二、事故应急处置及评估情况.....9
（一）事故信息接报及响应情况.....9
（二）事故现场应急处置情况.....9
（三）医疗救治和善后情况.....9
（四）事故应急处置评估.....9
三、事故原因分析.....10
（一）人的不安全行为.....10
（二）物的不安全状态.....10
（三）管理上的缺陷.....11
四、有关责任单位及人员存在的主要问题.....11
（一）南通*****科技有限公司及人员存在的问题.....11
（二）贵州*******有限公司**第一分公司及人员存在的问题.....12
（三）江苏******有限公司存在的问题.....13
（四）肇庆******有限公司存在的问题.....13
（五）地方党委政府存在的问题.....13
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....14
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员.....14
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....14
（三）其他处理建议.....15
六、事故主要教训.....15
七、事故整改和防范措施.....16
（一）牢固树立安全生产红线意识.....16
（二）加强高处特种作业人员安全教育宣传.....17
（三）强化行业主管部门行业监管责任落实.....17

（四）举一反三，防止同类事故发生 18

2025年2月23日9时40分许，**********分布式自发自用余电上网光伏项目施工过程中发生一宗高处坠落事故，事故造成1人死亡。直接经济损失201万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，2025年2月25日，区人民政府成立了由区应急局牵头，区发改局、市公安局高要分局、区人社局、区总工会、禄步镇人民政府派员组成的肇庆市高要区“2·23”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查，同时邀请了区纪监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，**********分布式自发自用余电上网光伏项目“2·23”一般高处坠落事故是一起施工人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应高处作业资格使用竹梯进行篷布覆盖仓库瓷砖登高作业，梯脚未使用防滑装置，造成倾斜滑落站在竹梯上的秦*从高处坠落经抢救无效死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

南通*****科技有限公司：统一社会信用代码

9132**********CE92；法定代表人：徐**；登记状态：存续（在营、开业、在册）；成立日期：2018 年 5 月 15 日；注册资本：200 万元人民币；企业类型：有限责任公司（自然人独资）；注册地址：南通市**********二组；国标行业：研究和试验发展（M73）；经营范围：光伏技术研发;光伏设备安装、维护、保养;水电安装;钢结构件安装;建材、五金产品、金属材料销售;信息技术咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

2018 年 5 月 15 日，徐*春以徐**名义成立南通*****科技有限公司，徐**未参与该公司的经营和管理。目前，南通*****科技有限公司的主要负责人及实际控制人为徐*春。公司固定的员工只有徐*春一人，其余员工为临时聘用。

（二）其他相关单位概况

1.事故厂房产权单位：**********有限公司。统一社会信用代码 9144**********740P；法定代表人：李*；登记状态：在营（开业）企业；成立日期：2006 年 11 月 29 日；注册资本：54121.5538 万元人民币；企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册地址：肇庆市高要区********村；国标行业：工程和技术研究和试验发展；经营范围：一般项目：新材料技术研发；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；建筑材料销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；家居用品制造；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；货物或技术进出口（国家禁止

或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.发包（建设）方：肇庆******有限公司。统一社会信用代码 9144**********FF69；法定代表人：张**；登记状态：存续（在营、开业、在册）；成立日期：2024 年 6 月 7 日；注册资本：100 万元人民币；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；注册地址：肇庆市高要区**********西侧 38 米；国标行业：新能源技术推广服务（M7515）；经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；海上风电相关装备销售；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

3.总包方：江苏******有限公司。统一社会信用代码：9132**********810C；负责人：徐*春；登记状态：存续（在营、开业、在册）；成立日期：1998 年 7 月 21 日；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；注册地址：南京市江宁区*********；国标行业：建筑装饰和装修业（E501）；经营范围：承装（修、试）电力设施；室内外装潢装修；水电安装；土石方工程；消防设备安装；电力设备租赁；普通道路货物运输；市政公用工程施工；城市及道路照明工程施工；配电设备销售；

电缆及电缆保护管材销售；土建材料销售；电力设施运行维护服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4.分包单位：贵州*******有限公司**第一分公司。统一社会信用代码 9132**********L47R；负责人：许**；登记状态：存续（在营、开业、在册）；成立日期：2021 年 10 月 26 日；企业类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）；营业场所：南京市江宁区**********广场 D-2 幢 208 室；国标行业：房屋建筑业（E47）；经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（三）事故项目概况

2024 年 9 月 6 日，甲方**********有限公司与乙方肇庆******有限公司签订分布式光伏发电能源管理服务合同。

合同项目范围:光伏项目使用甲方场地范围包括安装光伏设备的厂房屋面,以及乙方搭建建筑物和放置本项目有关设备的建筑物和地面，以实际使用的为准。甲方提供可安装太阳能电池组件的厂房屋面约为 35 万平方米，项目设计总装机容量约 65MW,采用自发自用、余电上网模式。

合同项目内容:甲方向乙方提供项目范围约定的项目范围的厂房以及其他配套工程设施使用场地(需要经过甲方确认),乙方需向甲方出资建设加固屋顶及新屋面(含更换檩条，铺设新瓦面及瓦面上光伏设备)，屋面产权归甲方，乙方屋面(瓦面)建设费用抵偿项目场地的租金，乙方使用期限为 20 年，20 年期满后无

偿自动再续签使用 5 年,乙方不再就使用项目场地向甲方支付任何其他费用。

乙方根据本项目提供符合甲方要求的能源管理项目的解决方案,其中乙方投资的分布式光伏发电站的设计要求必须满足国家及行业标准，结合甲方生产厂房的要求对厂房屋面的改造设计、施工建设、运营维护，按与甲方协商无异议后的方案实施，提供节能减排服务，并独立承担本项目投资以及方案实施的设计、建设和运营期的维护保养费用，且经过协商双方就本项目初步达成方案。2024 年 12 月 20 日，双方签订专门的安全生产管理协议，约定双方职责和权利。

2024 年 9 月 22 日，肇庆******有限公司与贵州*******有限公司**第一分公司签订发包方与总包方施工安全管理协议书，约定发包方、总包方各自责任。

2024 年 10 月 15 日，江苏******有限公司与贵州*******有限公司**第一分公司签订分包合同。承接**********分布式自发自用余电上网光伏项目的: 厂房原屋面阳光板及原气楼、原檩条拆除，厂房钢构顶棚加固，屋面檩条及屋面安装镀铝镁锌板、天沟墙面侧板，等所有的包边包件，屋面气楼及钢绞线制作,安装。包工包料、包安全、包质量、包辅材，包工人保险、包现场防护及防火。(圆弧加固区域)

工程内容:厂房原屋面阳光板及原气楼拆除、原檩条拆除(拆除废料摆放在叉车可以进出区域，拆除所得废料由总包自行处理)，厂房钢构顶棚加固(所有加固材料不需要镀锌材料，均做两遍防锈漆)，安装镀锌檩条及屋面安装镀铝镁锌板(规格: 760 型

角驰，0.6mm 厚,含锌量 275g/m”），天沟侧板及所涉及的包边包件、采光板、气楼与钢绞线安装。一切材料符合图纸要求，严格按图施工。包工包料、包安全、包质量。未签订专门的安全生产管理协议。

2024 年 10 月 20 日，贵州*******有限公司**第一分公司与南通*****科技有限公司签订劳务分包合作协议,南通*****科技有限公司施工内容及范围: 厂房原屋面阳光板及原气楼、原檩条拆除，厂房钢构顶棚加固，屋面檩条及屋面安装镀铝镁锌板、天沟墙面侧板，等所有的包边包件，屋面气楼及钢绞线制作,安装。包工、包安全、包质量、包辅材，包工人保险、包现场防护及防火。(圆弧加固区域)。工程内容: 厂房原屋面阳光板及原气楼拆除、原檩条拆除(拆除废料摆放在叉车可以进出区域，拆除所得废料由总包自行处理),厂房钢构顶棚加固(所有加固材料不需要镀锌材料，均做两遍防锈漆)，安装镀锌檩条及屋面安装镀铝镁锌板(规格:760 型角驰，0.6mm 厚,含锌量 275g/m”)，天沟侧板及所涉及的包边包件、采光板、气楼与钢绞线安装。一切材料符合图纸要求，严格按图施工。包工、包安全、包质量。

劳务分包合作协议约定乙方安全施工责任:乙方按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全,承担由于施工中自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。如乙方施工中出现任何人身财产损失，均由乙方承担。(乙方需配备专职安全员及质量员)。

（四）事故相关生产工艺流程

立柱、屋面金字架结构须做结构上的加固，以达到安装光伏设备所需的承重要求;屋面结构的原有桁条全部更换为型热镀锌槽钢;更换原有屋面瓦，更换后的屋面瓦的防腐蚀要求达到25年以上(0.6M275克镀铝镁锌瓦面)；安装光伏板。

（五）事故发生经过

2月23日上午，因棚顶焊接焊点会导致火花跌落到仓库瓷砖包装纸箱上，为避免引起火灾，南通*****科技有限公司主要负责人徐*春安排作业人员秦*到73区和装车台之间使用竹梯用篷布铺盖瓷砖仓库里的瓷砖。秦*到达现场后把竹梯放在地面一层1500*750瓷砖上，架上竹梯后爬上竹梯上部用力牵扯篷布铺盖瓷砖,9时40分许,竹梯受秦*牵扯篷布力倾斜并向一侧跌落,站在竹梯顶的秦*一并跌落，头部触碰瓷砖受伤。

附近作业的高*听到响声后走过去查看并大声呼叫，听到呼叫声的徐*春马上赶到事发现场查看。看到秦*头部后脑有流血,马上去把汽车开到事发的位置,随后与高*和吴**一起把秦*送往禄步卫生院救治。

（六）事故现场情况

事故发生在**********有限公司仓库73区和装车台之间的瓷砖堆垛旁，瓷砖堆垛为4层1500㎜*7500㎜堆垛，堆垛顶高3.6m（详见图1），现场竹梯高为4m。地面一排瓷砖纸箱面有一破碎口，经比较，符合梯脚撑破痕迹及竹梯跌落后横架在地面一层瓷砖堆垛上，证明竹梯是栋在地面一层瓷砖堆垛上。梯脚未见有防滑装置，梯子顶端或靠近顶端处未见有安装挂钩[1]（详见

[1]《便携式木梯安全要求》GB 7059-2007 4.12梯脚及防滑装置 当使用梯脚和其他防滑装置时,应以螺钉、钉子或经确认具有等效的结构将其固定于梯框上。梯脚固定件应能使防滑件自由转动,以便当梯子在预定使用中倾斜时,防滑件能重新对正地面。扣紧安装的橡胶靴式梯脚可不必采用其他连接措施。

图 2）。



图 1 现场瓷砖高度



图 2 瓷砖纸箱破碎口及竹梯外观

（七）人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，根据肇庆市第一人民医院诊断证明书诊

5.7 挂钩 5.7.1 可在梯子顶端或靠近顶端处安装挂钩，以增加安全性。5.7.2 当使用挂钩时，挂钩应用螺栓、铆钉固定于梯框上，其尺寸应能承受相应的额定载荷。

断:闭合性颅脑损伤特重型、创伤性脑疝，符合头部着地撞击致死。事故造成直接经济损失201万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2月23日10时35分，南通*****科技有限公司主要负责人徐*春拨打肇庆******有限公司项目生产负责人刘**电话告知事故情况。

10时46分，肇庆******有限公司项目生产负责人刘**拨打**********有限公司安全主管姜**电话告知事故情况。

19时42分，贵州*******有限公司**第一分公司现场负责人许**向禄步镇应急办报告事故情况。随后，禄步镇政府向区人民政府及区应急局汇报事故相关情况。

（二）事故现场应急处置情况

9时40分许，南通*****科技有限公司主要负责人徐*春听到有人叫喊，马上跑过去查看，发现秦*倒在成品砖上。徐*春立即与附近作业人员高*、吴**一起用小车把秦*送往禄步卫生院救治。在转运过程中秦*逐渐出现不省人事，呼之不应的情况，随后禄步卫生院用救护车把秦*送往肇庆市一医院进行救治。

（三）医疗救治和善后情况

2月23日11时11分，秦*被送到肇庆市一医院进行抢救，13时15分经抢救无效，被宣布临床死亡。

2025年2月28日，南通*****科技有限公司与秦*家属签订协议书，就秦*工亡赔偿达成一致。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，事故发生后，南通*****科技有限公司现场施救人员及时参与对秦*的救助，并及时送医院抢救。涉事公司在整个救援行动开展有序，救援过程无次生衍生事故发生，无救援人员伤亡。但南通*****科技有限公司、贵州*******有限公司**第一分公司未按法律法规要求，及时将事故信息上报，存在迟报的情形。

因属地镇政府、公安部门、应急部门因未接收到信息、报警或出警求助，整个过程不知情，故未参与到该起应急处置救援中去。禄步卫生院在接诊后，马上给予医疗救治并迅速转送上一级医院治疗，未延误对伤者救治。在后续的善后工作中，无产生舆情、上访情况。

三、事故原因分析

经现场勘查、人员询问、查阅资料、调查取证和综合分析认定，本起事故的原因为:

（一）人的不安全行为

秦*安全意识淡薄，在未取得高处作业证[2]且未正确使用安全设施设备的情况下,站在竹梯距离基准地面约 3.6 米瓷砖堆垛从事高处篷布铺盖作业[3]，导致从高处坠落受伤。

（二）物的不安全状态

秦*所使用的竹梯梯脚未按要求设置防滑装置，把竹梯放在地面一层 1500 mm*750 mm瓷砖纸箱上，爬上竹梯上部用力牵扯篷布铺盖瓷砖堆垛,梯子顶端或靠近顶端处未按要求设置有安装挂

[2]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。
[3]《高处作业分级》(GB/T3608-2008) 3.1 在距离坠落高度基准面（3.2）2m 或 2m 上有可能坠落的高处作业。

钩，竹梯受力倾斜连同站在竹梯上部的秦*向一侧跌落，导致秦*头部触碰瓷砖受伤。

（三）管理上的缺陷

现场安全防护措施缺失，秦*爬上竹梯上部作业已属于高处作业2m要求，南通*****科技有限公司主要负责人安排未经国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格的作业人员从事高处作业，未安排专门人员对危险作业进行现场安全管理[4]，未对作业现场进行有效安全监管，导致事故发生。

四、有关责任单位及人员存在的主要问题

（一）南通***科技有限公司及人员存在的问题**

南通***科技有限公司**未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制和安全生产规章制度；未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制[5]；未建立安全生产教育和培训档案；未制定本单位生产安全事故应急救援预案[6][7]；现场的资料均使用江苏******有限公司提供的资料台账，未制定本单位相关的资料台账。

南通***科技有限公司主要负责人**未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[7] 南通*****科技有限公司未向事故调查组提交本单位安全生产规章制度和操作规程、安全生产教育和培训计划制度及台账资料、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制制度及台账资料、生产安全事故应急救援预案

训计划;未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案[8]；安排未经国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格的作业人员从事高处作业。

（二）贵州*****有限公司**第一分公司及人员存在的问题**

贵州*****有限公司**第一分公司**未健全并落实本单位安全生产规章制度;未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；未落实安全生产教育和培训档案，未对本单位员工及外包单位员工进行安全生产教育和培训;未制定本单位生产安全事故应急救援预案[9]；对施工现场开展隐患排查治理，对安全把关不到位,未检查发现特种作业人员从事与持证内容不一致上岗的问题。现场的资料均使用江苏******有限公司提供的资料台账，未制定本单位相关的资料台账。

贵州*****有限公司**第一分公司主要负责人**未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程;未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[9] 贵州*******有限公司**第一分公司未向事故调查组提交本单位安全生产规章制度和操作规程、安全生产教育台账资料、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制制度及台账资料、生产安全事故应急救援预案

施本单位的生产安全事故应急救援预案[10]。

（三）江苏****有限公司存在的问题**

江苏******有限公司作为总包对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位。**一是**对承包单位的员工教育培训不到位。该公司提供的资料显示，死者秦*未参加复工复产全员安全教育培训[11]；**二是**隐患排查不到位，未能发现施工人员未持有高处作业资格证从事高处作业，并且未能发现涉事人员使用不符合国家标准的竹梯。

（四）肇庆****有限公司存在的问题**

肇庆******有限公司作为业主方对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，**一是**对安全把关不到位，未检查发现南通*****科技有限公司特种作业岗位人员未持证上岗的问题。**二是**隐患排查治理不彻底，未按规定及时消除南通*****科技有限公司施工人员使用的竹梯未安装防滑装置，未安装挂钩等事故隐患。

（五）地方党委政府存在的问题

禄步镇人民政府对本辖区的安全生产形势分析不透彻，未能按照高要区治本攻坚三年行动相关文件的要求，切实实施好安全生产源头治理工程、重大事故隐患排查整治工程、企业安全生产标准化管理体系提质增效工程、本质安全提升工程、企业从业人员素质能力提升工程等措施，对辖区内外来施工单位安全生产状

---

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[11] 江苏******有限公司提供的复工复产“六个一”全员安全教育培训中缺少死者秦*签名。

况监督检查强度不够，压实企业主体责任力度不足。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

秦*南通*****科技有限公司现场作业人员，对事故负有直接责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.徐*春，南通*****科技有限公司的主要负责人及实际控制人，未履行生产经营单位主要负责人法定安全生产管理职责，对事故负有责任，在本次事故中存在迟报行为，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》[12]的有关规定进行行政处罚。

2.许**，贵州*******有限公司**第一分公司负责人，未履行生产经营单位主要负责人法定安全生产管理职责，对事故负有责任，在本次事故中存在迟报行为，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》[13]的有关规定进行行政处罚。

3.南通*****科技有限公司未落实安全生产主体责任，对事故负有责任，建议由高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》[14]的有关规定进行处罚。

---

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

4.贵州*******有限公司**第一分公司未落实安全生产主体责任，对事故负有责任，建议由高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》[15]的有关规定进行处罚。

5.江苏******有限公司对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》[16]的有关规定进行行政处罚。

6.肇庆******有限公司对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，建议由高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》[17]的有关规定进行行政处罚。

（三）其他处理建议

建议责成禄步镇人民政府向区人民政府作出深刻检讨，深刻吸取事故教训，进一步加强企业巡查监管，压实辖区内各企业安全生产主体责任。

六、事故主要教训

1.安全生产主体责任意识淡薄，安全生产教育培训流于形式，对作业人员的安全教育培训不到位，导致作业人员安全生产知识缺乏和安全风险辨识能力低下、安全意识薄弱；未将日常隐患排查工作做实做细，隐患排查工作随意松散，隐患排查治理情况未如实记录。

---

[15]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[16]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

2.项目建设安全管理形同虚设，安全履职尽责不到位。建设项目业主方、总承包方、分包方等参建单位安全管理机构形同虚设，对施工劳务分包单位作业人员从事与取得特种作业证不符的上岗作业行为不闻不问。

3.部门监管不到位，安全监管存在薄弱环节。发改部门作为地区能源主管部门，未切实落实“三管三必须”的要求，还不能充分扛起行业监管职责[18][19]；督促指导光伏发电建设项目依法落实设备安装工程安全生产管理各项规定、分布式光伏项目中建设、施工、监理等单位的责任、分布式光伏项目日常安全生产管理和高处作业安全管理等方面仍存在差距。

禄步镇人民政府属地监管不到位，未严格按照区委、区政府和高要区安全生产委员会的工作部署，落实落细各项安全生产监督检查工作。对辖区内的安全生产风险缺乏研判分析，面对辖区内分布式光伏施工工程日渐增多的情况，未采取相应切实措施；对建设方、总包方、分包方隐患排查不彻底，对劳务公司作业人员无证开展特种作业等问题失察，执法存在“宽松软虚”情形，失之于宽、失之于软。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，防范遏制同类事故发生，营造安全和谐发展环境，结合本次事故，提出以下事故整改和防范措施建议：

（一）牢固树立安全生产红线意识

[18]《中华人民共和国安全生产法》第三条第三款：安全生产工作实行管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任……

[19]《肇庆市高要区党政部门及上级驻高要有关单位安全生产工作职责》（高办函〔2022〕38号）：……（八）区发改局：……7.依法履行地方电力行业的监督管理职责……

禄步镇人民政府以及事故相关单位要深刻吸取“2·23”一般高处坠落事故的教训，牢固树立安全生产红线意识，将安全生产摆在更加重要的位置。要切实增强底线思维和红线意识，严格落实安全生产责任制，加强对安全生产工作的组织领导和监督检查，确保安全生产各项措施落到实处。召开警示教育会议，反思事故暴露出的制度、技术、管理等问题，举一反三，查找漏洞，补齐短板，逐项制定落实整改方案，采取有效有力措施，有效防范遏制建筑施工安全事故。

（二）加强高处特种作业人员安全教育宣传

江苏******有限公司、贵州*******有限公司**第一分公司、南通*****科技有限公司**一是**要加强对高处特种作业人员的安全教育和培训，提高他们的安全意识和操作技能。明确高处作业的风险评估、安全防护措施制定和执行等方面的要求。**二是**要加强对高处作业现场的监管和检查，及时发现和纠正违规作业行为，确保高处作业的安全进行。**三是**强化隐患排查治理，及时发现并消除设施设备存在的安全事故隐患，切实落实人员安全技术措施和防护用品。同时，**********有限公司、肇庆******有限公司也需加强对施工现场的巡查，定期对分包单位的安全管理情况进行检查，发现问题及时整改，确保分包作业安全。

（三）强化行业主管部门行业监管责任落实

发改部门作为能源行业主管部门，要严格落实“管行业必须管安全”要求，切实履行分布式光伏发电项目安全生产监管职责。**一是**加强政策指导，督促项目业主、施工、监理等单位严格执行国家及地方光伏发电项目建设安全规范，将高处作业安全管理纳

入项目全过程监管；**二是**建立常态化监督检查机制，定期对辖区内分布式光伏项目开展安全巡查，重点检查高处作业人员持证情况、安全防护措施落实、竹梯等设备合规性等内容，及时督促整改隐患；**三是**推动企业主体责任落实，指导项目单位健全安全生产管理制度，完善高处作业风险防控机制。

（四）举一反三，防止同类事故发生

各镇（街道）、各工业园区要针对“2·23”一般高处坠落事故暴露出的问题，举一反三，全面排查和整治类似的安全隐患。**一要**加强巡查，摸清辖区内屋顶分布式光伏发电项目，并对其进行备案登记；**二要**加强对分布式光伏施工等高风险行业的安全监管和检查，严格落实安全生产各项规定和要求。同时，要加强对企业的督促和指导，推动切实履行安全生产主体责任和监督责任，确保安全生产形势持续稳定好转；**三要**强化基层网格化监管“八个一”机制，督促辖区内所属网格通过无人机巡检、属地现场核查等方式，加大对辖区内光伏项目开展定期巡查提醒等。