# 狮山生活污水提升截污改造项目“1·8”一般物体打击事故调查报告

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二五年十月二十一日

目录

**一、事故概述** ..... 1
**二、事故基本情况** ..... 2
（一）事故相关单位（人）基本情况 ..... 2
（二）涉事项目基本情况 ..... 4
（三）涉事车辆情况 ..... 4
（四）现场情况 ..... 5
（五）事发部位施工作业相关情况 ..... 6
（六）项目停工通知落实情况 ..... 7
（七）相关单位安全生产管理情况 ..... 8
（八）死（伤）者的基本情况 ..... 8
**三、事故发生经过及原因** ..... 8
（一）事故发生经过 ..... 8
（二） 事故直接原因 ..... 9
（三）事故间接原因 ..... 9
（四）企业主要负责人履职情况 ..... 10
（五）项目监理单位人员履职情况 ..... 10
**四、事故应急情况及善后处理** ..... 10
（一）事故救援过程 ..... 10
（二）应急处置评估结论 ..... 10
（三）事故善后处理情况 ..... 10
**五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见** ..... 11
**六、其他处理意见** ..... 12
**七、事故教训和防范措施** ..... 13

区应急管理局于2025年6月25日收到投诉件反映，2024年1月8日11时许，位于佛山市南海区狮山镇官窑永和大道的狮山镇生活污水提升截污改造项目—松岗、官窑污水处理厂片区（第三期）—永和村截污管道工程项目，司机彭某良（男，38岁，广东南海人）驾驶车牌号为粤E47374的货车发生倾斜，导致车上货物失稳后从货箱上倾倒至路边，造成两名现场施工人员谭某安（男，59岁，湖南怀化人）、蔡某芬（男，42岁，广东南海人）受伤，其中，谭某安经医务人员到场抢救无效死亡，蔡某芬经送往医院救治，无生命危险。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了狮山生活污水提升截污改造项目“1·8”一般物体打击事故调查组。成员单位包括区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、区住建水务局、狮山镇人民政府，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

## 一、事故概述

（一）事故名称：狮山生活污水提升截污改造项目“1·8”一般物体打击事故。

（二）事故发生时间：2024年1月8日11时许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区狮山镇官窑永和大道的狮山镇生活污水提升截污改造项目—松岗、官窑污水处理厂片区（第三期）—永和村截污管道工程项目工地内。

（四）事故相关单位（个人）：佛山市南海区狮山美景污水处理有限公司、广东广美建设工程有限公司、南宁品正建设咨询有限责任公司、彭某良。

（五）事故伤亡人数：1人死亡、1人受伤。

（六）直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），直接经济损失约126.86万元。

经事故调查组认定，狮山生活污水提升截污改造项目“1·8”一般物体打击事故是一起因货车超载、施工现场安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

**二、事故基本情况**

（一）事故相关单位（人）基本情况

1.建设单位基本情况

佛山市南海区狮山美景污水处理有限公司（以下简称“美景公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440605794679050W；住所：佛山市南海区狮山镇狮西村洞西村民小组“芦狄围”地段；类型：其他有限责任公司；法定代表人：李棣贤；注册资本：壹仟万元人民币；成立日期：2006年11月10日；经营范围：污水处理及其配套设施的投资、建设和运营管理；对园区进

行投资；园区管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.施工单位基本情况

广东广美建设工程有限公司（以下简称“广美公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440606598960961K；住所：佛山市顺德区北滘镇北滘居委会工业大道5号供销社大楼三楼之三；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：何杏芳；注册资本：伍仟万元人民币；成立日期：2012年7月4日；经营范围：承接：房屋建设工程、市政公用工程、建筑装饰装修工程等，持有广东省住房和城乡建设厅核发的《建筑业企业资质证书》和《安全生产许可证》。

3.监理单位基本情况

南宁品正建设咨询有限责任公司（以下简称“品正公司”），《营业执照》统一社会信用代码：9145010019829562 47（5-1）；住所：南宁市壮锦大道39号北部湾科技园总部基地B-4办公楼1101号；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：杨荣；注册资本：陆佰零伍万圆整；成立日期：1994年1月31日；经营范围：许可项目：建设工程监理；地质灾害治理工程监理等；持有中华人民共和国住房和城乡建设部核发的资质证书。

4.彭某良，男，汉族，1985年2月12日出生，住址：广东省佛山市南海区狮山镇永安沥紫水村二十巷3号。彭某良系粤

E47374号重型栏板货车的所有人。

（二）涉事项目基本情况

涉事项目为佛山市南海区狮山镇官窑永和大道的狮山镇生活污水提升截污改造项目—松岗、官窑污水处理厂片区(第三期)—永和村截污管道工程项目，已办理《南海区建筑工程质量安全报监资料审查表》和《狮山镇民生工程项目登记表》。涉事项目建设单位为美景公司，施工单位为广美公司，监理单位为品正公司；施工单位项目负责人为毛赛杰，总监理工程师为靳腾。

2022年，广美公司与彭某良达成约定，由彭某良为涉事项目工地运输钢板，运输费用按件计算，每次运输费用是8元/条钢板，费用由广美公司钢板桩班组向彭某良进行结算。

（三）涉事车辆情况

粤E47374号重型栏板货车，车辆登记所有人：彭某良，登记地址：广东省佛山市南海区狮山镇永安沥紫水村二十巷3号，品牌型号：华菱之星牌HN5310P29D6M，核定载质量：12600kg，整备质量：18205kg，总质量：31000kg发证日期：2020年11月11日。

据涉事司机彭某良所述，事发当天驾驶货车运输93条钢板，每条钢板长6米，重约0.36吨，总重量为33.48吨。由于运输路程不远，彭某良采用两条松紧带进行简单固定钢板。




图为永和鹧鸪坑监控视频拍摄涉事车辆运输钢板桩的情况

（四）现场情况

根据公安机关提供的现场勘验笔录，具体如下：

事故发生位于佛山市南海区狮山镇官窑永和鹧鸪坑公交站路口处，该处东侧为鹧鸪坑公交站，南侧为村道，西侧为永和大道往官华路方向，北侧为村道。中心现场位于佛山市南海区狮山镇南海区狮山镇官窑永和鹧鸪坑公交站路口，路口停着一辆车牌号为粤 E47374 的货车，车头朝北，车辆停放位置地面为泥土地面，货车西侧地上有 U 型钢板，搬开钢板后，地上有一个沙井盖呈打开状态的沙井，沙井里有一个被压坏的竹梯，该沙井西侧 2 米处有一台斗车，斗车扶手被压弯，斗车北侧有一把铁锹。

经查，路口宽约 6 米，左侧为一作业点，事发时有三个工人正在进行沙井修复作业，作业点未完成进行围蔽，作业点内的沙

井直径约1米。货车后轮为沟槽所在位置，沟槽的长、宽、深约1米，事发时，用石粉、泥土进行回填，回填之后用一块钢板铺设在上面供涉事车辆通行。



图为永和鹧鸪坑公交站路口现场情况

（五）事发部位施工作业相关情况

经查，2024年1月8日上午，永和村截污管道工程项目工地同时开展3项施工作业，具体情况如下：

1.运输钢板作业情况

1月7日晚，广美公司施工人员与彭某良约定，由彭某良于第二天上午运输钢板到永和村截污管道工程项目工地。1月8日上午10时许，彭某良如约驾驶粤E47374号重型栏板货车运输钢板到达项目工地前方。因事发路口处正在施工，地面被挖开，彭

某良随即在原地等待，待路面回填并铺设钢板后，在现场施工人员指挥下向北行驶。

2.沟槽开挖及管道铺设作业情况

1月8日上午8时许，现场施工人员徐某龙操作挖掘机进行沟槽开挖作业，随后工人蔡某芬在挖好的沟槽处放置PVC管。管道放置完成后，徐某龙继续操作挖掘机进行沟槽回填、平整路面以及铺设钢板作业。

3.沙井修复施工情况

1月8日上午,广美公司的3名工人对路口作业点的沙井进行修复施工。施工采用分工协作，沙井外的2名工人负责向沙井内传递水泥和砖块等材料,沙井内的1名工人用水泥和砖块对沙井与管道的连接处进行封堵作业。据伤者陈述,涉事货车通行时,货车与伤者的距离大约是2米左右。

（六）项目停工通知落实情况

经查，2024年1月7日晚，美景公司工作人员将《佛山市南海区住房城乡建设和水利局关于进一步加强有限空间作业安全防范的紧急通知》（以下简称“《通知》”）发送至涉事项目微信工作群,《通知》要求南海区内所有涉有限空间作业的房屋市政工程立即停工，微信工作群有建设单位、施工单位以及监理单位人员。经查实，事发当天涉事项目仍在正常施工。

（七）相关单位安全生产管理情况

1.广美公司设立建设工程项目部，建立了安全组织架构，项目管理人员具有相关的执业资格，配备了专职的安全生产管理人员组织，制定了各项安全生产规章制度和操作规程，《施工组织设计方案》、《安全文明施工专项方案》、《有限空间方案》均向监理方报审，并开展了工人入场三级安全教育，但未提供对伤者进行安全教育培训的记录，沟槽回填未按照《施工组织设计方案》进行施工。

2.品正公司制定了项目监理部安全管理岗位职责，监理人员具有相关执业资格；制定了监理规划、监理安全方案和安全监理交底，项目部监理人员根据施工计划进行工地巡查工作。

（八）死（伤）者的基本情况

1.死者谭某安，男，汉族，1966年10月13日出生，住址：湖南省怀化市溆浦县黄茅园镇七里村二组。

2.伤者蔡某芬，男，汉族，1981年9月6日出生，住址：广东省佛山市南海区狮山镇永和官堂村村前一巷8号。

经查，谭某安、蔡某芬是涉事项目施工单位聘请的工人，有签订《建筑工人劳动合同》。

**三、事故发生经过及原因**

（一）事故发生经过

2024年1月8日上午10时，位于狮山镇官窑永和大道的项目工地的公交站路口，工人操作挖掘机进行沟槽回填、平整路面

以及铺设钢板作业。11 时，彭某良驾驶 E47374 号重型栏板货车经过路口时，后轮陷入沟槽导致车辆失去平衡，货厢发生倾斜，车厢上的钢板因固定的松紧带断裂而发生倾倒并滑落至西侧施工井方向，倾倒的钢板砸中正在作业的工人谭某安和蔡某芬，现场人员立即拨打 120 和报警求救。谭某安经 120 救护人员现场抢救后无效死亡，蔡某芬脚踝受伤被送往医院救治。

经确诊，谭某安因重型颅脑损伤死亡，蔡某芬右腓骨、踝骨及多处软组织损伤，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

人的不安全行为：彭某良驾驶货车载物超过核定载质量的车辆。

物的不安全状态：货车装载的钢板未采取有效的固定措施；沟槽回填后的路面承载力不足以支撑重型车辆通行；沙井修复作施工作业点未进行有效围蔽。

（三）事故间接原因

广美公司未执行落实《通知》关于供排水管网工程全面停工指令，放任班组自行安排现场施工作业活动，未有效落实安全生产工作，施工现场安全管理不到位，未督促检查作业人员按照施工组织设计[1]进行施工作业，未及时发现并消除货车载物超过核定载质量、沟槽回填后的路面承载力不足以及沙井修复施工作业点未进行有效围蔽等事故隐患，是导致事故的发生的间接原因。

[1] 施工组织设计关于回填土的要求与质量标准：回填土的压实度标准符合相关要求。经查，事发时涉事沟槽回填土的密实度未经检测。

（四）企业主要负责人履职情况

广美公司法定代表人何杏芳，作为公司的主要负责人，未能有效落实施工工程的安全生产工作，未能有效落实单位安全生产规章制度，未能有效实施本单位的安全生产教育培训。

（五）项目监理单位人员履职情况

品正公司任命靳腾和陆尚达分别为涉事项目的总监理工程师和专业监理工程师，未督促施工单位严格落实行政主管部门关于涉有限空间作业项目停工指令，未督促施工单位做好作业工人的安全教育培训工作，未对沟槽回填施工进行旁站。

**四、事故应急情况及善后处理**

（一）事故救援过程

事故发生后，公安、应急等部门迅速赶到现场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。狮山镇人民政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，狮山镇政府相关部门组织相关单位与死伤者家

属协商赔偿事宜，双方已签订赔偿协议，并已向死者家属支付全部赔偿款项。受伤人员已康复出院。

**五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见**

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下：

（一）彭某良驾驶货车载物超过核定载质量的车辆，货车装载的钢板未采取有效的固定措施，对事故负有责任。建议将事故调查中发现的有关线索移交公安机关，由公安机关对彭某良涉嫌《中华人民共和国刑法》第一百三十四条[2]重大责任事故罪的刑事犯罪行为进行侦查。

（二）广美公司未执行落实《通知》关于供排水管网工程全面停工指令，放任班组自行安排现场施工作业活动，未有效落实安全生产工作，施工现场安全管理不到位，未督促检查作业人员按照施工组织设计（方案）进行施工作业，未及时发现并消除货车载物超过核定载质量、沟槽回填后的路面承载力不足以及沙井修复施工作业点未进行有效围蔽等事故隐患，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[3]、第四十一条第二款[4]、第四十四条第一款[5]的规定，建议

---

[2] 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：【重大责任事故罪;强令违章冒险作业罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有

南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）广美公司法定代表人何杏芳未能有效落实施工工程的安全生产工作，未能有效落实单位安全生产规章制度，未能有效实施本单位的安全生产教育培训，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项[6]、第二十一条第（三）项[7]等规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

**六、其他处理意见**

事故调查中，发现监理单位品正公司存在未督促施工单位严格落实行政主管部门关于涉有限空间作业项目停工指令，未督促施工单位做好作业工人的安全教育培训工作，未对沟槽回填施工进行旁站等问题，建议由区住建水务局对品正公司进行约谈，并依法查处其存在的违法行为，严格督促监理单位深刻吸取事故教训，认真分析事故暴露的深层次原因，压实监理单位落实安全管理责任和施工现场安全管理工作，采取有效措施防范发生生产安全事故。

靳腾和陆尚达作为涉事项目的总监理工程师和专业监理工程师，均未能有效督促施工单位严格落实行政主管部门关于涉有

---

安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

限空间作业项目停工指令，未督促施工单位做好作业工人的安全教育培训工作，未能及时发现并消除生产安全事故隐患，建议南海区住房城乡建设和水务局依据有关法律规定查处其存在的违法行为。

**七、事故教训和防范措施**

本起事故教训是深刻的，部分建筑施工企业未严格按照住建部门的要求落实，未督促检查作业人员按照施工组织设计（方案）进行施工作业，未及时发现并消除作业现事故隐患，未有效落实安全生产教育和培训，建设单位、监理单位未能督促施工单位严格按照住建部门的要求落实。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）广美公司要严格落实“三个必须”工作要求，深刻吸取事故教训，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求。事故企业要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到区住建部门和狮山镇人民政府进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）美景公司作为涉事项目的建设单位，要针对在建工程项目开展专项检查行动，督促相关工程的施工单位、监理单位加强项目现场管理，切实做好作业人员的安全教育和培训等工作，严肃处理未按要求履行现场管理职责的相关单位；要参照“三个必须”工作要求，确保现场及相关工作人员深刻吸取事故教训，

提高安全生产责任意识，针对事故开展的检查行动及落实“三个必须”工作情况，要形成书面报告材料，由相关负责人到区住建部门进行汇报，切实做好发包的各项民生建设工程的安全管理工作。

（三）区住建部门要严格落实相关措施，组织开展同类建设工程专项执法检查行动，进一步强化执法的惩戒和威慑作用，加强本行业的安全监管，落实部门监管职责，加大监管力度，强化巡查制度。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、现场管理混乱的企业，确保建设项目施工过程规范、安全。

（四）佛山市公安局南海分局要进一步加强区内货车等车辆的交通安全管理，通过开展专项行动、不定期设点检查等行动，加大对超载等违法违规行为的查处力度，切实提高道路交通安全形势稳定转好。

（五）狮山镇要组织行业主管部门开展建筑领域安全生产专项检查，加强辖区内的建筑工地安全生产监督检查，推动施工单位落实安全生产主体责任，督促建设单位与监理单位组织开展安全生产自查自纠。