# 广东省佛山市“7·1”一般叉车碰撞事故

# 调查报告

广东省佛山市“7·1”一般叉车碰撞事故调查组

2025 年 9 月

# 目　　录

一、事故基本情况
二、事故发生单位以及设备概况
三、事故发生过程以及应急救援情况
四、人员伤亡、设备损坏和直接经济损失情况
五、事故原因以及性质认定
六、相关部门履职情况
七、责任认定以及处理建议
八、事故防范以及整改措施

## 一、事故基本情况

2025 年 7 月 1 日 15 时 10 分许，佛山市三水日彩电器有限公司（以下简称日彩公司）发生一起叉车碰撞事故，造成 1 人死亡，事故等级为一般事故。

事故发生后，经佛山市人民政府批准，成立由佛山市市场监督管理局牵头，会同市纪委监委、市公安局、市应急管理局、市总工会、三水区人民政府等单位组成广东省佛山市“7·1”一般叉车碰撞事故调查组（以下简称事故调查组），依法依规开展调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重时效”原则，经过现场勘验、调查取证、技术鉴定等方式，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定事故性质和责任，提出对有关责任单位和责任人员的处理建议；并针对事故暴露出的问题，提出事故防范和整改措施。

## 二、事故发生单位以及设备概况

（一）事故发生单位情况。

单位名称：佛山市三水日彩电器有限公司；统一社会信用代码：91440607751051239B；法定代表人：吴*；股东及持股比例：张*辉持股 80%、叶*枝持股 10%、张*强持股 10%；住所：佛山市三水区乐平镇范湖工业生产基地 5 号。

日彩公司在市场监管部门登记在用的特种设备共 50 台（套），其中叉车 16 台，上述设备均在检验有效期内。另有 6 台叉车（含涉事叉车）未办理使用登记。设置特种设备主要负责人、特种设备安全总监、安全副总监各 1 名，除管理部外的其他

部门均设置有特种设备主要负责人1名和安全管理员1名。公司建立有《叉车管理制度》《叉车操作规程》等管理制度和操作规程，取得特种设备安全管理员资格证（A）人员3名，取得叉车司机资格证（N1）人员6名。

（二）涉事设备、人员具体情况。

涉事设备为FD30VT型内燃平衡重式叉车,最大起升重量3000公斤，制造厂为安徽梯西埃姆叉车有限公司,制造号码为C327-02756，属于特种设备。该涉事叉车出厂后未经首次检验，未办理特种设备使用登记证。经广东省特种设备检测研究院佛山检测院技术鉴定，该涉事叉车总体安全性能不符合《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG 81-2022）的要求。

涉事人员情况：死者覃*忠，女，55岁，吊扇事业部冲压二车间冲压工。涉事叉车司机张*发，男，50岁，吊扇事业部冲压二车间主管，持有特种设备作业人员（叉车司机）证（有效期2019年1月23日-2023年1月22日）。

## 三、事故发生过程以及应急救援情况

（一）事故发生过程。

2025年7月1日下午，因冲压二车间需要使用叉车搬运冲压件，张*发找到涉事叉车，看到叉车钥匙插在叉车钥匙孔里，于是驾驶叉车到冲压二车间搬运用铁框装好的冲压件,叉车在装好冲压件并提升叉臂后，铁框内冲压件最高点距地面约1.8米，其驾驶叉车时视线离地高度约1.7米,冲压件刚好遮挡司机正前方视线。15时10分许，张*发在驾驶叉车沿冲压车间内通道向前行驶时，在距离目的位置约7米处听到前方叫喊声，随即停车

并将叉车退后，下车查看发现冲压工覃*忠倒在叉车前方，头部流血。

事故发生后，张*发立即通知吊扇事业部负责人罗*兴，罗*兴到达事故现场查看情况，向公司副总经理关*昌报告，并启动特种设备应急预案，15 时 15 分，罗*兴拨打 120 急救电话，15 时 25 分，救护车到达事故现场，经现场检查，发现覃*忠已死亡[1]。120 救护平台收到事故报告后，乐平镇人民政府立即启动应急预案，通知相关部门开展应急救援工作，有关部门人员到达事故现场开展应急处置，并向上级相关部门报告事故情况。

（二）应急处置评估结论。

事故发生后，乐平镇人民医院、派出所、应急管理办、市场监督管理所等单位及时赶赴现场开展应急救援工作，应急处置及时、有序、高效，信息报送渠道通畅，舆情信息处置得当，事故应急救援处置总体评价良好。

（三）善后处置情况。

7 月 2 日，日彩公司与死者家属协商一致，双方就赔偿事宜签订《协议书》，遗体于 7 月 5 日火化[2]。

## 四、人员伤亡、设备损坏和直接经济损失情况

此次事故造成 1 人死亡，无设备损坏，直接经济损失 120 万元。

## 五、事故原因以及性质认定

（一）事故原因。

1. 事故直接原因：叉车司机张*发，安全意识淡薄，在叉车

[1]《居民死亡医学证明（推断）书》编号：S4420*****052
[2]《遗体火化证》编号：4050*********013

司机证过期失效情况下驾驶叉车，在视线受阻且无专人指挥情况下，违反《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG 81-2022）第 5.1.4 条第（7）项[3]和《叉车操作规程》[4]的规定操作叉车行驶，致 1 人死亡。

2.事故间接原因:

（1）日彩公司安全主体责任落实不到位，建立的特种设备安全管理制度不健全，制度落实不严格。《叉车管理制度》未规定叉车钥匙专人管理的具体要求，未按照《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第一百四十一条[5]的规定，建立叉车使用安全风险日管控、周排查、月调度工作制度和机制；未明确特种设备安全总监、副总监以及各事业部特种设备主要负责人和安全管理员的具体职责；未严格全面开展叉车使用安全隐患排查工作，致叉车无证使用、无证操作长期存在。

（2）日彩公司对叉车司机及相关人员安全教育培训不到位。未对叉车管理制度和安全操作规程进行有效的宣传培训，相关人员安全意识淡薄，采购无任何出厂资料的残旧叉车，操作人员不知道叉车的速度限制要求。

（3）涉事车间作业环境光线不足，地面未设置明显的行人与车辆分流标识，未设置警示标志提醒司机注意行人安全，未设置限速标志，各类产品及半成品堆放不规范。

（4）日彩公司实际控制人张*辉，未履行特种设备法定安全

[3]《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG 81-2022）5.1.4（7）叉车司机视线不良或者受阻时，倒车低速行驶或者在专人指挥下低速行驶。

[4]《叉车操作规程》（四）行驶 8.载物高度不得遮挡驾驶员视线。特殊情况物品影响前行视线时，倒车时要低速行驶。

[5]《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（第 74 号）第一百四十一条 场车使用单位应当建立基于场车安全风险防控的动态管理机制，结合本单位实际，落实自查要求，制定《场车安全风险管控清单》，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制。

管理职责，在事故发生前较少组织、参与安全方面的检查和培训，相关检查和培训等均授权给公司总经理等人员负责，对公司存在的安全问题未能及时发现并督促整改，未建立授权后的监督核查机制，未能督促相关人员有效落实特种设备安全管理职责，导致安全管理链条断裂，员工安全意识薄弱、安全培训不足等问题长期存在。

（二）事故性质。

本次事故是一起因企业落实安全主体责任不到位、叉车作业人员无证违规操作造成的特种设备一般责任事故。

**六、相关部门履职情况**

（一）乐平市场监督管理所履职情况。

2023 年以来，乐平市场监督管理所每年均制定年度常规监督检查计划并按期完成。按照上级工作部署组织开展各类专项整治行动，共检查特种设备使用单位 1586 家次，发出监察指令书 329 份，排查事故隐患 916 个，立案查处案件 20 宗。2020 年至 2025 年 6 月，共对日彩公司开展 12 次特种设备现场监督检查，排查事故隐患 13 个，发出监察指令书 3 份，均已督促企业完成整改。但乐平市场监督管理所近年来多次派员到日彩公司检查均未发现涉事叉车等场车未办理使用登记，对叉车作业环境的监督检查不到位，主动发现事故隐患的能力不强。

（二）三水区市场监督管理局履职情况。

2023 年以来，三水区市场监督管理局每年均制定特种设备年度常规监督检查计划并按期完成。组织开展叉车、电梯等专项整治行动，共检查相关单位 1911 家次，抽查各类机电特种设备

5409 台套，发出安全监察指令书 517 份，排查事故隐患 1865 个，立案查处案件 29 宗。但三水区市场监督管理局近年来对特种设备违法违规行为查处率偏低，打击力度不够，且对乐平市场监督管理所监管人员开展特种设备监管工作监督指导不够，未能及时发现监管人员检查不够认真细致等问题。

## 七、责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备事故报告和调查处理规定》等有关法律、法规规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列人员和单位应承担相应的责任，并提出如下处理建议：

（一）建议追究刑事责任的人员。

张*发，违反《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条[6]及安全技术规范和管理制度规定，违规操作叉车致人死亡，对事故发生负有直接责任，其行为涉嫌犯罪，建议移送司法机关追究其刑事责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员。

1.日彩公司，特种设备安全主体责任落实不到位，安全管理制度不健全，安全教育培训不足，对事故发生负有责任，建议由三水区市场监督管理局按照《中华人民共和国特种设备安全法》有关规定依法予以行政处罚。

2.张*辉，日彩公司实际控制人，作为公司实际最高管理者，未依法履行特种设备安全管理义务，对事故的发生负有领导责任，建议由三水区市场监督管理局依据《中华人民共和国特种设

[6] 《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。

备安全法》第九十一条第一款第一项[7]的规定，依法予以行政处罚。

3.吴*，日彩公司法定代表人，特种设备主要负责人，未有效履行特种设备安全管理职责，未能组织建立健全并严格落实特种设备安全管理制度，未对本单位存在的无证使用叉车、无证操作叉车等事故隐患进行排查治理，对事故的发生负有领导责任，建议由三水区市场监督管理局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条第一款第一项的规定，依法予以行政处罚。

（三）建议给予其他处理的人员。

1.卢*文，日彩公司特种设备安全总监、安全管理负责人，未取得特种设备安全管理员证，未有效履行特种设备安全总监职责，对叉车有关的法律法规、规范、标准及管理制度、操作规程宣传培训不足，未充分发挥对特种设备（叉车）安全员的监督、指导作用。建议由日彩公司对其进行处理。

2.叶*雄，日彩公司特种设备安全副总监、特种设备安全管理员，在负责特种设备安全巡查工作中未能及时发现并制止叉车无证使用、无证操作的行为。建议由日彩公司对其进行处理。

3.罗*兴，日彩公司吊扇事业部总经理、安全负责人，对车间作业环境光线不足、物品堆放不规范、叉车无证使用、无证操作叉车、违规操作叉车等事故隐患视而不见，安全意识不强，排查整治不力。建议由日彩公司对其进行处理。

4.覃*宁，日彩公司吊扇事业部特种设备安全员，未履行特种设备安全员的岗位职责。建议由日彩公司对其进行处理。

---

[7] 《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条第一款第一项 对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的，依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分：（一）发生一般事故，处上一年年收入百分之三十的罚款。

（四）对相关部门的处理建议。

1.乐平市场监督管理所，开展特种设备安全监督检查不够认真细致，主动发现事故隐患的能力不强，建议由佛山市市场监督管理局通报批评。

2.三水区市场监督管理局，对特种设备违法违规行为查处率偏低，打击力度不够，对基层市场监管所监督指导不足，建议由佛山市市场监督管理局进行约谈。

**八、事故防范以及整改措施**

为深刻汲取本次事故教训，防范遏制类似事故发生，提出以下建议措施：

（一）日彩公司。要深刻汲取本次事故教训，切实履行安全生产主体责任，健全完善特种设备安全管理制度，全面增强安全风险防范意识，加强作业人员安全教育培训，配齐配足持证特种设备安全管理人员和作业人员；立即对公司所有生产区域进行照明设施改造、设置警示标识，确保作业区域光线、警示标识符合国家有关标准、规范的规定；实际控制人要亲自参与公司的安全生产管理，建立授权后的监督核查机制，定期听取安全生产工作情况汇报，及时处理安全生产方面存在的问题。

（二）乐平市场监督管理所。要强化特种设备安全监管人员的培训教育，进一步提升监管人员的专业技术能力和责任意识，加大特种设备安全宣传力度，督促企业落实安全主体责任，扎实开展特种设备安全隐患排查整治行动，严厉打击各类违法违规行为，防范同类事故再次发生。

（三）三水区市场监督管理局。要加大特种设备违法违规行

为的打击力度，严格查办特种设备行政处罚案件，加强对市场监督管理所的监督指导，将日彩公司列为重点监管使用单位强化监督检查，在全区范围内全面排查治理特种设备事故隐患，遏制特种设备事故的发生。

（四）乐平镇人民政府。要切实履行安全生产属地管理职责，按照“三管三必须”原则，严格督促负有安全生产监管职责的各部门履行监督管理职责，督促企业落实安全主体责任，加大隐患排查治理力度，形成齐抓共管的长效工作机制，共同做好特种设备安全监督管理工作。

日彩公司要制定整改方案，在接到事故调查报告和批复意见后 30 日内，将特种设备事故防范措施的落实情况报送至三水区市场监督管理局，三水区市场监督管理局要对日彩公司落实事故防范和整改措施情况进行监督检查。