“5·26”

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二五年七月二十一日

目 录

一、事故概述 1
二、事故基本情况 2
（一）事故及相关单位基本情况 2
（二）项目基本情况 4
（三）伤者基本情况 5
（四） 施工设施、工具情况 5
（五）安全生产管理情况 7
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 8
三、事故发生经过及原因 8
（一）事故发生经过 8
（二）事故直接原因 9
（三）事故间接原因 9
四、事故应急情况及善后处理 10
（一）事故救援过程 10
（二）事故后续处理情况 10
五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见 10
六、事故教训和防范措施 12

2022年5月26日，位于佛山市南海区里水镇和顺山语湖美景大道西侧山语湖翰文府项目内发生一起高处坠落事故，该装饰工程承包方为广东甲乙丙丁装饰工程有限公司。现场一名工人厉冬冬（男，26岁，湖北人）在装修过程中不慎从高处坠落受伤，现场工人拨打120后由救护车送往南方医科大学第七附属医院救治。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了里水甲乙丙丁公司“5·26”一般高处坠落事故调查组，由区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、区住建水务局、里水镇人民政府等单位人员组成，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称：里水甲乙丙丁公司“5·26”一般高处坠落事故。

（二）事故发生时间：2022年5月26日11时许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区里水镇和顺山语湖美景大道西侧山语湖翰文府项目内。

（四）事故相关单位：中海保利达地产（佛山）有限公司、广东甲乙丙丁装饰工程有限公司、广州高新工程顾问有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人重伤。

（六）事故性质：经过对事故的调查，分析事故的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第（四）项的规定，以及《生产安全事故统计调查制度》关于重伤的解释，确定厉冬冬为重伤，经调查认定，本起事故是一起因高处坠落造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故及相关单位基本情况

1.中海保利达地产（佛山）有限公司（以下简称“中海保利达公司”),《营业执照》统一社会信用代码:91440605794666153E;类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；住所：广东省佛山市南海区里水镇和顺美景大道;法定代表人:刘显勇;成立日期:2006年11月15日；经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:住房租赁;非居住房地产租赁;酒店管理;商业综合体管理服务;土地使用权租赁;物业管理;餐饮管理;销售代理;房地产咨询;企业管理;会议及展览服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训服务）;日用百货销售;城市绿化管理;城市公园管理;公园、景区小型

设施娱乐活动；体育场地设施工程施工；健身休闲活动（高尔夫球运动除外）；体育用品及器材零售；棋牌室服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

在山语湖翰文府项目中，建设单位是中信保利达地产（佛山）有限公司（以下简称“中信保利达公司”）。2021 年 6 月 8 日，经相关部门核准，中信保利达地产（佛山）有限公司的企业名称变更为中海保利达地产（佛山）有限公司。

2.广东甲乙丙丁装饰工程有限公司（以下简称“甲乙丙丁公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440605MA4UQEWR62；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：佛山市南海区桂城街道夏南路 58 号方舟建筑产业中心 1 座 2 栋 1808 室；法定代表人：吴林；成立日期：2016 年 6 月 8 日；经营范围：建筑装饰业；房屋建筑业；电气安装；管道和设备安装；工程勘察设计；工矿工程建筑；市政设施管理；社会经济咨询（投资咨询、教育咨询除外）；建材批发；其他机械设备及电子产品批发；零售业（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；其他专业咨询；其他未列明建筑业；其他土木工程建筑；其他建筑安装业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

3.广州高新工程顾问有限公司（以下简称“高新公司”），

《营业执照》统一社会信用代码：91440106231274498Y；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：广州市天河区华观路1933号503-504房（仅限办公）；法定代表人：杨道欣；成立日期：1995年9月29日；经营范围：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；房地产咨询；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；计算机系统服务；土壤污染治理与修复服务；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；数字视频监控系统销售；网络设备销售；软件销售；计算器设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；发电机及发电机组销售；风机、风扇销售；工业控制计算机及系统销售；电子产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；保温材料销售；机械零件、零部件销售；配电开关控制设备销售；阀门和旋塞销售；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备销售；建设工程监理；单建式人防工程监理；水利工程建设监理；文物保护工程监理；工程造价咨询业务；建设工程设计；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；建筑劳务分包。

（二）项目基本情况

涉事项目为山语湖A4-3项目室内及公共部位装饰工程标段三。2018年12月，中信保利达公司（现更名为中海保利达公司）与高新公司签订《中信山语湖项目A4-3地块工程监理服务合同文件》，约定由高新公司对山语湖A4-3项目工程实行监理。2021年4月，中信保利达公司（现更名为中海保利达公司）与甲乙丙丁公司签订《山语湖A4-3项目室内及公共部位装饰工程标段三合同文件》，约定由甲乙丙丁公司完成公共部位及部分楼栋户内的地面、墙面等装饰工程，伤者厉冬冬所属的油漆工班组系甲乙丙丁公司聘请的作业班组之一，班组负责人为丁华银。2021年12月，山语湖翰文府项目各楼栋竣工验收，并于次月向住建部门竣工备案，但该项目的公共部位及户内装饰工程尚处于施工过程中，至2022年11月甲乙丙丁公司的油漆工班组才完工撤场。

（三）伤者基本情况

伤者厉冬冬，男，汉族，1996年3月8日出生，住址：湖北省孝昌县******。

经查，伤者厉冬冬于2022年3月由甲乙丙丁公司聘请的装修班组负责人丁华银安排进入山语湖A4-3项目室内及公共部位装饰工程标段三工程进行装修施工，是现场装修施工人员，直至事故发生期间，未结算施工薪酬，未查到其具有特种作业操作证的相关信息。

（四）施工设施、工具情况

1.涉事脚手架情况

由于事故发生至今已相隔约三年，事故现场已灭失，无法找到并还原现场倒塌的脚手架，根据事发后所拍摄的现场图片并结合相关人员询问情况，事发脚手架是厉冬冬和王乐意借用在7栋架空层施工现场放置的其他班组的脚手架，脚手架是两层的，高约3.6米，立柱底部带有轮子。因事发脚手架是借用而来的，无法查明脚手架搭建、质量情况，且未有证据显示涉事脚手架经过验收合格。

7栋架空层高约5米，事发时厉冬冬在涉事脚手架二层上进行刷漆作业。

2.劳动防护用品情况

事发作业时厉冬冬和王乐意有佩戴安全帽和穿反光衣。据厉冬冬所述，其进场时带班李运动有向其发放安全帽、反光衣，项目部及有关单位和人员未向其发放安全带，也未自行前往领取安全带。

对于是否给工人配发安全绳一事各执一词[1]，且甲乙丙丁无其他证据证明有为王乐意、厉冬冬配备、发放安全带、安全绳，由此推断甲乙丙丁公司未为王乐意、厉冬冬配备、发放安全带、安全绳。

（五）安全生产管理情况

涉事项目有《新工人入场三级安全教育登记表》及《安全生产保证书》、《工人档案》、《技术交底记录》，有制定《安全演练方案》、《山语湖翰文府项目(A4-3)地块安全生产管理监理方案》、《山语湖翰文府项目工程安全监理实施细则》、《山语湖翰文府项目工程高处作业安全监理细则》、《山语湖翰文府项目工程监理规划》等，有定期召开监理例会记录，有安全文明周检查记录及相关整改台账资料。

经查，厉冬冬的《新工人入场三级安全教育登记表》、《安全生产保证书》、《技术交底记录》、《安全技术交底》非其本人签名，且无其他证据证明甲乙丙丁公司有对厉冬冬进行三级安

[1] 丁华银在2025年4月15日接受调查时陈述：“甲乙丙丁公司有配备安全帽、反光衣、安全绳这些劳动防护用品，一般都是带班去公司把劳动防护用品领回来，安全帽、反光衣直接派到每个工人手里，安全绳领取回来之后放在仓库，工人需要进行高空作业时自行去仓库领取。我们班组带班是李运动，高空作业一般都是两人一组进行作业，所以李运动总共领取了两条安全带回来。我了解到是李运动给厉冬冬和王乐意都配备了安全带”，在2023年4月24日接受调查时陈述有给施工工人配发安全帽、安全绳，在2022年5月27日的调查笔录中没有提及安全绳；带班的李运动在2023年4月25日接受调查时陈述有给工人配发安全帽、安全绳；王乐意在2023年4月25日接受调查时陈述:“他没有悬挂安全绳，项目部没有给我们配安全绳,也没有人要求使用安全绳。”，但在2025年4月28日接受调查时陈述：“事发当天李运动有把两条安全带放在作业地点7号楼架空层”；厉冬冬在2023年5月11日接受调查时陈述有给工人配发安全帽、反光衣，但没有提及安全绳，在2025年5月16日接受调查时陈述：“李运动给我发放了安全帽、反光衣劳动防护用品，项目部、甲乙丙丁公司没有给我发放过安全带。我和王乐意都没有在项目工地领取过安全带，我们在事发7号楼架空层作业时也没有人送安全带给我们，也没有人要求我们高处作业时要使用安全带”。

全教育培训和技术交底，由此推断甲乙丙丁公司未对厉冬冬进行三级安全教育培训和技术交底。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人重伤，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-1986），截至事故调查报告作出之日直接经济损失约37万元。

三、事故发生经过及原因

由于事故发生至今已相隔约三年，事故现场已灭失，且无视频监控记录，根据事发后所拍摄的现场图片，并结合相关人员询问情况，事故调查组还原事故发生经过并进行责任认定，具体如下:

（一）事故发生经过

2022年3月，厉冬冬由甲乙丙丁公司聘请的装修班组负责人丁华银安排进入山语湖A4-3项目装修工程。2022年5月26日上午，甲乙丙丁公司的油漆工厉冬冬、王乐意进入山语湖项目的7栋架空层施工现场进行墙面油漆作业，厉冬冬登上一约3.6米高的可移动式脚手架第二层上进行高处作业，王乐意在地面作业并为厉冬冬提供协助。当天上午11时许，因作业需要，在王乐意推动厉冬冬所用的可移动脚手架过程中，该脚手架发生倾倒，导致厉冬冬从脚手架上坠落至地面受伤。

经确诊，厉冬冬为创伤性截瘫，胸椎骨折T11/T12，胸部脊髓损伤等症状，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

王乐意在脚手架上站人的情况下，推动脚手架使脚手架发生倾倒，导致在脚手架上的厉冬冬不慎摔落至地面导致受伤，是本起事故发生的直接原因之一。

厉冬冬在未佩戴安全带等安全防护用品的情况下[2]从事高处作业，作业过程中因脚手架倾倒，不慎摔落至地面，导致受伤，是本起事故发生的直接原因之一。

（三）事故间接原因

1.甲乙丙丁公司施工现场安全管理不到位，未对厉冬冬落实安全生产教育和培训，安排不具备特种作业操作证（登高架设作业）的人员从事高处作业，未向作业人员提供合格脚手架和检查脚手架使用情况，未向作业人员发放劳动防护用品，未督促和检查高处作业人员佩戴安全带等安全防护用品，未及时发现并制止王乐意推动站人的脚手架和厉冬冬在无高处作业资格、未正确佩戴安全防护用品的情况下进行高处作业的行为，是本起事故发生的间接原因之一。

2.高新公司施工现场安全监理职责落实不到位，未及时发现并制止王乐意推动站人的脚手架和厉冬冬在无高处作业资格、未正确佩戴安全防护用品的情况下进行高处作业的事故隐患，是本起事故发生的间接原因之一。

2 对于是否给工人配发安全绳一事各执一词，且甲乙丙丁无其他证据证明有为王乐意、厉冬冬配备、发放安全带、安全绳，由此推断甲乙丙丁公司未为王乐意、厉冬冬配备、发放安全带、安全绳。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，现场作业人员拨打110和120，南方医科大学第七附属医院接报后派出医护人员到场对厉冬冬作身体检查和简单处理，公安、应急等部门工作人员到场处置，随后由120救护车将厉冬冬送往南方医科大学第七附属医院救治。

（二）事故后续处理情况

2022年6月9日，厉冬冬从南方医科大学第七附属医院出院，同日转至广州市老年病康复医院治疗。2022年9月2日，转至广东省工伤康复医院进行康复治疗。

厉冬冬住院治疗期间，甲乙丙丁公司和油漆班组负责人丁华银为其支付住院期间产生的医疗费用。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

（一）厉冬冬是山语湖A4-3项目室内及公共部位装饰工程标段三的现场施工人员，未取得高处作业资格从事高处作业，未按要求佩戴安全带，在缺乏预防高处坠落有效防护措施的情况下从事高处作业，导致受伤事故发生，厉冬冬已因事故导致重伤。建议不追究其事故责任。

（二）王乐意是山语湖A4-3项目室内及公共部位装饰工程标段三的现场施工人员，在脚手架上站人的情况下，推动脚手架使脚手架发生倾倒，导致在脚手架上的厉冬冬不慎摔落至地面导致受伤，应由生产经营单位给予批评教育，但鉴于王乐意已离职，

建议不追究其事故责任。

（三）广东甲乙丙丁装饰工程有限公司，施工现场安全管理不到位，未对厉冬冬落实安全生产教育和培训，安排不具备特种作业操作证（登高架设作业）的人员从事高处作业，未向作业人员提供合格脚手架和检查脚手架使用情况，未向作业人员发放劳动防护用品，未督促和检查高处作业人员佩戴安全带等安全防护用品，未及时发现并制止王乐意推动站人的脚手架和厉冬冬在无高处作业资格、未正确佩戴安全防护用品的情况下进行高处作业的行为，对事故负有责任，鉴于本次事故造成一人重伤，根据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十四条、《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）、《关于1至2人重伤事故有关法律适用问题的复函》（粤安监函〔2015〕367号），建议不对事故发生单位给予罚款处罚。对于在事故调查过程中发现存在的安全生产违法行为，由南海区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（七）项[3]、第九十九条第（五）项[4]有关规定，予以行政处罚。

---

3 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（七）项“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：.....（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。”

4 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（五）项“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任:.....（五）未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的。

（四）广州高新工程顾问有限公司，施工现场安全监理职责落实不到位，未及时发现并制止王乐意推动站人的脚手架和厉冬冬在无高处作业资格、未正确佩戴安全防护用品的情况下进行高处作业的事故隐患，对事故负有责任，鉴于本次事故造成一人重伤，根据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十四条、《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）、《关于1至2人重伤事故有关法律适用问题的复函》（粤安监函〔2015〕367号），建议不对事故发生单位给予罚款处罚。对于在事故调查过程中发现存在的安全生产违法行为，由南海区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条[5]有关规定，予以行政处罚。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分生产经营单位未有效落实作业现场安全管理，对于高处作业等特种作业危险性认识不足，未切实提高作业人员的安全作业意识，未及时发现并消除事故隐患；部分作业人员安全意识淡薄，不具备高处作业资格从事高处作业，不按要求佩戴安全防护用品。

为防范和杜绝同类的生产安全事故发生，确保企业安全生产，建议相关单位落实如下整改措施：

5 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

（一）甲乙丙丁公司、高新公司要迅速落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；事故发生后，要求事故企业迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事故企业事后要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到里水镇人民政府进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）中海保利达公司作为工程发包方，要加强工程现场管理，督促具体施工单位完善、落实安全生产规章制度，严格制定和落实施工方案，立即全面组织施工项目安全生产隐患排查工作，严肃排查各类作业人员安全教育培训落实情况和持证上岗作业情况，完善现场施工各类安全防护措施，落实安全生产主体责任。

（三）里水镇人民政府要组织行业主管部门开展建设工地、装饰装修工程安全生产专项检查，对辖区内同类涉及高处作业的施工项目开展安全生产大检查，推动企业落实主体责任，健全同类工程的教育培训机制、隐患排查机制和持证上岗制度，完善同类工程的现场安全防护设施，堵塞安全生产管理漏洞，防范同类事故的发生。