广州市南沙区“4·18”一般高坠事故调查报告

2025年4月18日上午6时45分许，广州市南沙区黄阁镇虎沙大道60号发生一起高坠事故，造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及国家有关法律法规的规定，经南沙区人民政府批准，由区应急管理局、区发展和改革局、区住房城乡建设局、市公安局南沙区分局、区人力资源和社会保障局、总工会、黄阁镇等有关部门组织成立广州市南沙区“4·18”一般高坠事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请安全生产专家参与，开展相关的事故调查工作。

事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《广东省较大及以下生产安全事故调查工作指引（试行）》等法律法规的规定以及事故调查工作“四不放过”“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”等原则，紧紧围绕“人、物、管理、监管”等关键要素，通过现场勘察、调查取证、专家论证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理建议，针对事故暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。

事故调查组认定，广州市南沙区“4·18”一般高坠事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目基本情况

涉事项目为广州市某工程有限公司800KW分布式光伏项目。该项目于2025年1月17日取得《广东省企业投资项目备案证》[1]，建设地点位于广州某生态科技有限公司（以下简称“某生态科技公司”）4号车间房顶，项目利用屋顶建设分布式光伏发电，直流侧容量903.42KWp，交流侧800KW，占用屋顶面积7000平方米，年均发电约91.87万度,主要采用国标认证的光伏组件、逆变器、配电箱、电缆、防雷和支架等。采用“自发自用，余电上网”并网方式，投资金额270.00万元。

（二）相关单位基本情况

1.土地租赁单位：广州某投资有限公司

广州某投资有限公司（以下简称“某投资公司”），成立于2015年4月1日，统一社会信用代码：***，法定代表人：陈某峰，注册地址：广州市南沙区龙穴岛龙穴大道中路13号18楼X18122，主要经营范围：企业自有资金投资;房地产估价;建筑工程机械与设备租赁;房屋建筑工程施工图设计文件审查;房屋建筑工程设计服务;企业管理服务等。

某投资公司于2016年11月份租赁了黄阁镇小虎村拥有的黄阁镇虎沙大道60号地块,并于2017年4月将该地块转租给了某轨道交通佛山工程有限公司，租期至2037年3月。

2.厂房所有人：某轨道交通佛山工程有限公司

某轨道交通佛山工程有限公司（以下简称“某轨道公司”）成立于2017年1月16日，统一社会信用代码：***，法定代表

[1]《广东省企业投资项目备案证》项目代码:2501-440115-04-01-439501。

人：谢某峰，注册地址：佛山市南海区狮山镇强狮路18号，主要经营范围：铁路工程建筑；公路工程建筑；房屋建筑业；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；房地产租赁经营等。

某轨道公司租赁了黄阁镇虎沙大道60号地块后，自行建设预制构件厂房、混凝土搅拌站及办公用房，厂房投产后主要为广州地铁18号线、22号线生产混凝土预制构件；2021年，在相关地铁线路完工后，其厂房处于闲置状态。为盘活国有资产，某轨道公司于2023年2月1日与某生态科技公司签订了《管片生产基地出租合同》，将黄阁镇虎沙大道60号的土地、建构筑物、设备设施等整体出租给某生态科技公司作为轨道盾构内衬管片生产基地。

根据合同约定，某轨道公司有权对某生态科技公司租赁地使用情况（包括但不限于环保、安全、质量）进行检查、监督管理，某轨道公司派驻了张某彬等3名管理人员，负责协调及设施、周转材料、设备看守。2025年4月9日，某轨道公司管理人员张某彬发现某生态科技公司厂房顶部在进行光伏项目施工作业，当即书面出具了《巡查记录表》[2]，要求某生态科技公司立即停止施工。

3.厂房租赁单位：广州某生态科技有限公司

广州某生态科技有限公司（以下简称“某生态科技公司”）成立于2022年11月23日，统一社会信用代码：***，法定代表人：林某山，注册地址：广州市南沙区黄阁镇虎沙大道60号办

[2]《巡查记录表》（编号：2025-4-09），检查发现的问题：发现你单位在进行光伏安装前的准备工作，立即要求你单位立即停止施工，该行为属于出租合同范围以外行为。

公区自编101房，主要经营范围：水泥制品制造;建筑砌块制造;砼结构构件制造等。

某生态科技公司于2023年2月租赁了某轨道公司位于黄阁镇虎沙大道60号的土地、建构筑物、设备设施等作为轨道盾构内衬管片生产基地,获得厂区整体租赁权,包括获得厂房使用权。合同租赁期限至2037年3月31日。根据某生态科技公司相关供述，其与某轨道公司为租赁关系，此外并无其他业务往来。

某生态科技公司与广州市某工程有限公司签订了《分布式光伏发电项目合同能源管理协议》，广州市某工程有限公司作为投资方，租赁了某生态科技公司厂房顶部建设分布式光伏项目。根据协议,由广州市某工程有限公司负责承担项目全部投资、设计、开发、建设、运营和管理，光伏设备所有权属于广州市某工程有限公司[3]。项目发电按照合同计价方式优先某生态科技公司使用，余电上网。广州市某工程有限公司于2025年1月17日取得《广东省企业投资项目备案证》，项目总投资270万元，计划开工时间为2025年3月，计划竣工时间为2025年6月。

4.项目建设单位：广州市某工程有限公司

广州市某工程有限公司成立于2024年12月19日，统一社会信用代码：***，法定代表人：林某浩，注册地址：广州市白云区三元里大道路合益街26-30号四楼403室A0397，主要经营范围：太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;发电业务、输电业务、供（配）电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。

[3]《分布式光伏发电项目合同能源管理协议》5.1.2：本项目下的所有由乙方采购并安装的设备、设施和一起等固定资产（简称“项目资产”）的所有权属于乙方。

2025 年 1 月 7 日，广州市某工程有限公司与江西某新能源发展有限公司签订了《光伏发电安装合同》，广州市某工程有限公司作为甲方，负责提供光伏发电项目所需的场地、屋顶，备案并网资料等基础设施；江西某能源公司为乙方，负责提供光伏项目材料设备及安装、系统调试（含并网）。双方未在合同或签订专门安全管理协议明确各自安全管理职责。

5.项目总承包单位：江西某新能源发展有限公司

江西某新能源发展有限公司（以下简称“江西某能源公司”）成立于 2022 年 03 月 24 日，统一社会信用代码：***，法定代表人：涂某，注册地址：江西省宜春市高安市蓝坊镇赵湾工业区，主要经营范围：太阳能发电技术服务、光伏设备及元器件销售，光伏发电设备租赁等。

江西某能源公司与江西某建筑劳务有限公司签订了《工程承包合同》和《光伏安全施工协议书》，将光伏子系统施工发包给江西某建筑劳务有限公司，并委托江西某劳务公司法定代表人王某华负责现场施工管理。此外，江西某能源公司未安排人员负责现场安全管理。

6.项目劳务分包单位：江西某建筑劳务有限公司

江西某建筑劳务有限公司（以下简称“江西某劳务公司”）为项目劳务分包单位。江西某劳务公司成立于 2023 年 12 月 20 日，统一社会信用代码：***，法定代表人：王某华，注册地址：江西省宜春市高安市上湖乡上湖府明路 185 号，主要经营范围：建筑劳务分包，建设工程施工等。

根据《工程承包合同》，江西某劳务公司委托冷某容为现场

负责人，具体负责工地人员管理、工程质量安全管理等。

（三）伤亡人员信息

周某斌，性别：男；出生日期：1979 年 4 月 7 日；民族：汉族；身份证号：***；户籍地址：江西省高安市石脑镇***。2025 年 4 月 17 日，周某斌被江西某建筑劳务有限公司派遣到项目工作，未接受三级培训教育。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025 年 4 月 18 日上午 6 时许，江西某建筑劳务有限公司安排工人到广州某生态科技有限公司厂房（广州市南沙区黄阁镇虎沙大道 60 号）4 号车间房顶，进行光伏支架安装作业。6 时 45 分许，现场施工人员周某斌在打胶作业过程中踩踏厂房顶部采光板，从房顶坠落，抢救无效死亡。

（二）应急处置情况

1.单位救援、报告及响应情况

6 时 50 分许，现场施工人员冷某容拨打 120；6 时 58 分许，120 医护到达事故现场，立即对周某斌进行抢救。周某斌经抢救无效死亡；7 时许，现场施工人员熊某云拨打 110 报警。

2.相关部门接报及响应情况

区公安分局、区应急管理局、黄阁镇等单位接报后迅速到达事故现场，依职责开展应急处置工作。黄阁镇和涉事单位及相关人员迅速组织力量做好善后处置和家属安抚接待工作，妥善安排相关事宜。

3.政府应急处置评估情况

事故发生后，公安、应急、属地镇街等单位根据各自职责及时赶赴现场开展应急处置。本次事故现场救援高效，应急处置科学，未造成衍生伤害。

（三）善后处置情况

事故发生后，江西某能源公司、江西某劳务公司积极做好家属安抚及善后处置工作，已于2025年4月24日与死者家属协商一致，并签订和解协议。死者家属对死因和赔偿结果无异议，善后工作已处理完毕，未造成社会不稳定因素。

（四）人员伤亡和直接损失情况

本次事故共造成1人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，事故调查组核定直接经济损失为135万元，主要包括丧葬补助金、一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金等。

三、现场勘验情况和技术鉴定

（一）现场勘查情况

2025年4月18日9时47分，广州市公安局南沙区分局刑警大队对事故现场开展现场勘查，并出具《现场勘验检查工作记录》[4]，具体情况为：现场位于广州市南沙区黄阁镇虎沙大道60号，该址北侧为虎沙大道，东侧为黄沙路，南侧为空地，西侧为狮子洋。中心现场位于盾构车间，盾构车间为铁棚结构，车间顶部相隔铺设有采光条，距离地面15米。该车间门口朝北，卷闸门呈半开启状态。在车间中部的地面上见有一具男性尸体。尸

[4]《现场勘验检查工作记录》编号：穗公（南沙）勘〔2025〕K4401151702002025040190号。

体头朝南，面朝上呈平躺状态，尸体上身着灰色短袖T恤，下身着灰色长裤，脚着黑色袜子，尸体旁见有一双解放鞋。在尸体上方的车间顶部采光条见有一处破裂口。现场其余位置未见可疑。

（二）技术分析情况

专家组于2025年4月18日对事故现场进行了勘查，通过现场勘察、监控视频分析、查阅相关技术文件资料，了解事故现场情况，并根据现场勘查、有关人员笔录等相关材料，经讨论研究，于4月22日出具事故技术原因分析报告，事故主要技术原因分析如下：

1.依据《压型金属板工程应用技术规范》（GB50896-2013）第8.3.11条[5]的规定，建筑物屋面属于压型金属板屋面，施工涉及临边或洞口作业，应制定高处作业安全技术措施，压型金属板屋面上有采光板时，为保证人员安全和采光板安全，不得踩踏采光板。施工人员周某斌违反规范要求，在作业过程中踩踏采光板。

2.施工现场安全措施严重缺失，屋面采光带未设置盖板、警示带、围栏、兜底网、生命绳等安全措施，施工人员周某斌在未佩戴安全带、系安全绳等安全防护用品的情况下，至厂房顶部冒险开展作业。

（三）安全监管情况

---

[5]《压型金属板工程应用技术规范》（GB50896-2013）第8.3.11条：为保证安装质量及压型金属板的正常使用，采取相应措施保护好已安装完成的压型金属板非常重要。
当完成的压型金属板尤其是屋面处于正在施工的建筑下部或相邻位置时，应采取相应保护措施，避免高空坠物。为保证行人安全和完成的压型金属屋面板安全，严禁在屋面上任意行走或堆放物件。
压型金属板屋面上有采光板时，为保证人员安全和采光板安全，不得踩踏采光板。屋面节点部位是屋面比较薄弱部位，容易发生变形和漏水隐患，因此不得在已安装完成的节点部位和泛水板上行走。
压型金属板屋面安装过程中，经常会遗落一些施工废料，有些废料如拉铆钉的芯钉和钻孔的铁屑，施工人员行走时踩到这些铁质杂物，将会损坏压型钢板的涂层漆膜，使压型铝合金板产生电化学腐蚀，屋面上遗落的密封胶等对压型金属板屋面板也会产生污染。因此，压型金属板屋面板安装过程中应经常清扫，竣工后应进行彻底清扫。

区发展和改革局一是积极推进分布式光伏顶层设计，牵头制定了《光伏高质量发展方案》《屋顶光伏开发方案》，统筹推动公共机构、公共设施屋顶光伏资源开发，明确屋顶光伏项目开发安全生产各项主体责任；二是抓好分布式光伏项目备案，2024年至今，共审核备案居民分布式光伏备案项目304个，装机容量总计8128.49千瓦，并督促区供电局提醒项目业务单位应切实落实项目安全生产主体责任。同时会同区政数局，在企业办理工商业光伏备案登记环节，提醒项目申报企业按照相关规定主动对接电力管理部门落实电力建设工程质量监督管理等相关规定。

黄阁镇一是定期召开防范特别重大生产安全事故会议，每月度召开镇党委会会议，及时传达学习习近平总书记关于安全生产和应急管理工作的重要指示批示精神，分析研判潜在的风险隐患，系统部署安全生产重点工作，2024年3月20日至2025年4月18日，共召开各类会议24次。二是盯紧外来施工、建筑施工等高风险领域监管，镇安委会就房建工程、临小工程、高处作业、光伏作业、户外广告牌安装等高风险作业印发《安全提醒函》至各有关单位，警醒加强行业领域安全防范措施，杜绝同类事故发生。三是严格规范执法行为，以严执法督促外来施工作业单位落实主体责任，2024年3月20日至2025年4月18日，共检查企业1240家次，排查整改隐患2181处，行政执法57宗，其中一般程序执法6宗、简易程序执法51宗。

四、事故原因

（一）直接原因

现场施工人员周某斌安全意识淡薄，在未佩戴安全带、系安

全绳等安全防护用品及采光板未设置安全垫板、警示带、围栏、兜底网、生命绳等安全措施的条件下，冒险在压型金属房顶行走、施工，不慎踩踏了脆弱的采光板发生高坠致伤，伤势过重抢救无效死亡。

（二）有关单位和个人的问题

1.江西某建筑劳务有限公司

（1）未取得施工劳务企业资质，违法承揽劳务施工项目，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条[6]和《中华人民共和国建筑法》第二十六条[7]的规定。

（2）未按要求对周某斌进行安全教育培训及安全技术交底[8]，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[9]的规定。

（3）未建立生产安全事故隐患排查治理制度，在进场第一天出现2起工人踩踏采光板的险情后，未采取有效措施及时消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[10]的规定。

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[7]《中华人民共和国建筑法》第二十六条：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

[8]《工程承包合同》，乙方职责：1、认真熟悉图纸，按要求编制施工方案；2、负责安全交底和技术交底并作相应纪录；3、遵守甲方和土建单位的安全文明施工的规章制度，并按要求安排施工，按计划完成施工任务；4、按要求及规定使用及保管好领用材料做好施工现场的清理，做到工完场清；5、切实保证工程质量，保证进度，保证安全文明施工，工程质量保修一年；6、做好现场所属工程半成品或成品的安全保护工作做好防火防盗防破坏工作；7、如需领用工具按相应金额提交押金，退工具即退还。对甲方所提供的工具保养保用，人为损坏按实赔偿。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

2.江西某新能源发展有限公司

（1）未取得电力工程总承包资质，违法承揽电力工程施工项目，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条和《中华人民共和国建筑法》第二十六条的规定。

（2）未严格审查劳务承包单位资质，将劳务项目发包给无劳务资质的公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款[11]和《中华人民共和国建筑法》第二十九条第三款[12]的规定。

（3)未严格落实《工程承包合同》关于甲方相关职责要求[13]，未安排专人负责现场安全管理，未对劳务承包单位现场作业情况进行安全检查，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[14]的规定。

3.广州市某工程有限公司

（1）违法发包工程，未严格审查承包单位资质，将项目发包给无电力工程总承包资质的公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、《中华人民共和国建筑法》第二十二条[15]的规定。

（2）未及时发现并消除江西某能源公司将项目违法发包给不具备施工劳务企业资质的江西某劳务公司的问题隐患，违反了

---

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[12]《中华人民共和国建筑法》第二十九条第三款禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。

[13]《工程承包合同》，七、工程质量及验收：4、甲方派出现场施工员，并指定防火责任人，具体负责现场质量监督安全工作。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[15]《中华人民共和国建筑法》第二十二条　建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。

（3）未与承包单位签订专门的安全生产管理协议，未在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。

（4）项目一包了之，未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期对项目进行安全生产检查，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。

4.广州某生态科技有限公司

在收到某轨道公司于2025年4月9日出具的《巡查记录表》后，未按照《管片生产基地出租合同》要求[16]，立即停止光伏安装项目施工，未与承租单位签订专门的安全生产管理协议，未在合同中约定各自的安全生产管理职责，未对场内项目相关单位的安全生产工作统一协调、管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。

5.某轨道交通佛山工程有限公司

未对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未及时跟进、督促承租单位停止光伏项目施工、确保停工指令的执行，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。

6.江西某劳务公司主要负责人王某华

未严格落实企业主要负责人安全管理职责[17]，未按要求建立

---

[16]《管片生产基地出租合同》，七、乙方全力义务：2.8、自觉接受甲方的检查、监督和管理，遵守甲方制订的适用于整个管片生产基地范围内的与乙方相关的各项规章制度，遵纪守法，不得进行违法活动。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

健全并落实本单位全员安全生产责任制、未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程、未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划、未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制、未及时消除现场作业人员在无可靠安全保障措施的条件下在厂房顶作业的生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项的规定。

7.江西某能源公司主要负责人涂某

未严格落实企业主要负责人安全管理职责，未按要求建立健全并落实本单位全员安全生产责任制、未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程、未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划、未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项的规定。

8.广州市某工程有限公司主要负责人林某浩

未严格落实企业主要负责人安全管理职责，未按要求建立健全并落实本单位全员安全生产责任制、未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程、未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划、未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项的规定。

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。

（三）事故性质认定

经调查认定，广州市南沙区“4·18”一般高坠事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

（一）建议行政处罚的单位

1.江西某建筑劳务有限公司

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第二十八条第一款、第四十一条第二款和《中华人民共和国建筑法》第二十六条的规定，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[18]的规定给予行政处罚。

2.江西某新能源发展有限公司

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第四十九条第一款、第二款和《中华人民共和国建筑法》第二十六条、第二十九条第三款的规定，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项的规定给予行政处罚。

3.广州市某工程有限公司

违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十九条第一款、第二款和《中华人民共和国建筑法》第二十二条的规定,对事故发生负有责任,建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定给予行政处罚。

---

[18]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

4.广州某生态科技有限公司

违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，建议由应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[19]的规定给予行政处罚。

5.某轨道交通佛山工程有限公司

违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，建议由应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定给予行政处罚。

（二）建议行政处罚的个人

1.王某华

江西某劳务公司主要负责人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项的规定，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[20]的规定给予行政处罚。

2.涂某

江西某能源公司主要负责人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项的规定，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定给予行政处罚。

---

[19]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[20]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

3.林某浩

广州市某工程有限公司主要负责人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项的规定，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定给予行政处罚。

（三）建议免于追究责任的个人

周某斌，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[21]的规定，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

六、事故教训

本次事故的主要教训是建设单位未聘请监理公司对施工现场进行安全监督管理。总承包单位无资质承揽项目，并将项目的劳务违法违规分包给不具备资质的公司。发包方未履行安全生产统一协调、管理职责，承包方未履行现场安全管理责任，项目安全管理职责层层失守。作业人员安全意识淡薄，风险辨识能力不强，无知无畏，冒险作业，最终导致事故发生。

七、事故防范和整改措施

依照事故调查处理“四不放过”的原则，制定并落实如下整改和防范措施:

（一）加强公共屋顶光伏项目的统筹协调。区发展和改革局要结合我区实际，进一步统筹推动公共机构、公共设施屋顶光伏项目资源开发，全面摸排全区公共机构屋面光伏项目开发情况，

[21]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

敦促后续实施的公共机构屋顶光伏项目落实好各方安全生产主体责任。

（二）强化属地安全隐患排查整治。黄阁镇要牢固树立安全发展理念，切实落实属地管理责任，动态开展全镇安全风险辨识和隐患排查整治，坚持“日常巡查”和“专项整治”相结合，重点开展建筑施工领域专项检查，督促施工方落实落细防高坠措施，强化培训教育，严厉打击特种作业人员无证上岗等非法违法行为。

（三）压实项目相关方安全管理职责。某轨道公司、某生态科技公司要建立健全出租发包安全生产管理工作机制，明确有关工作要求、流程和批准权限等内容，要严格落实出租场所的安全管理责任，加强安全生产协调、管理力度。**广州某工程公司、江西某能源公司**要加强在建项目管理，监督项目承包单位履行对项目的安全生产管理责任，要严格审查承包单位及相关人员资格、资质要求，将分包单位纳入工程安全统一管理，保障工程建设安全生产条件。**江西某劳务公司**要建立健全并落实全员安全生产责任制，加强从业人员安全生产教育和培训，提高从业人员危险因素辨识、事故防范和应急处置能力。