肇庆市君利来陶瓷有限公司“10·26”粉仓倒塌事故调查报告

2024年10月26日，肇庆市君利来陶瓷有限公司的原料车间发生粉仓倒塌事故，造成2人死亡，直接经济损失约497.5万元。

事故发生后，肇庆市委、市政府和德庆县委、县政府高度重视，相关领导作出了批示，强调要组织力量科学处置，全力抢救，妥善做好善后工作，并尽快查明事故原因，严肃查处。市、县两级有关部门迅速到现场指挥应急救援和善后处理工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经德庆县人民政府批准，成立了由县应急局牵头，县公安局、县工信局、县住建局、县市场监管局、县总工会、县人社局和悦城镇政府等多个单位派员组成的肇庆市君利来陶瓷有限公司“10·26”粉仓倒塌事故调查组（以下简称“调查组”），开展事故调查工作，同时邀请县纪委监委派员参加，并根据调查需要，聘请了2名专家成立专家组提供技术支撑服务。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、调

查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，肇庆市君利来陶瓷有限公司“10·26”粉仓倒塌事故是一起因事故企业对原料车间设施设备维护保养不到位，钢构件存在锈蚀，设施设备长期带病运行导致粉仓钢结构支撑失稳坍塌造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

肇庆市君利来陶瓷有限公司（以下简称“君利来公司”）成立于2021年5月24日，法定代表人：屈某军，统一社会信用代码：9144**********U49D，注册资本：500万人民币，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，行业：非金属矿物制品业，登记机关：德庆县市场监督管理局，注册地址：肇庆市德庆县悦城镇新型建材基地（肇庆市东辉陶瓷有限公司办公楼），经营范围：一般项目：建筑、卫生、日用等陶瓷制品的加工制造和销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

君利来公司建设项目（原肇庆东辉陶瓷项目），德庆县发展和改革局于2010年5月2日核发《广东省企业基本建设投资

项目备案证》（备案项目编号：1012******10810）。项目建设规模(或建筑面积)：98063.5平方米；主要建设内容为生产车间和宿舍楼；产品名称：釉面砖和仿古砖；项目总投资：19691.77万元，其中：土建投资4100.38万元,设备投资11000万元主要生产能力年产量2500万平方米，2009年筹建，于2011年6月投产。

2021年8月16日，君利来公司与肇庆市东辉陶瓷有限公司（以下简称“东辉公司”）签订租赁合同（编号：JLL20210502），约定将东辉公司的土地及其在地上所有建筑物、现有的生产线、厂房、车间及其所有配套设施、机械设备、办公设备等(附租赁设备清单)全部出租给君利来公司生产、经营陶瓷产品，在租赁期间，租赁物的使用权归君利来公司，但所有权归东辉公司。

（二）事故发生经过

10月26日11时00分许，君利来公司原料车间完成交接班进入正常工作。箱底工关某志在粉仓底部进行取样工作，当班班长任某在送粉线上进行指导工作。12时06分许，君利来公司的厂长刘某坚下班从窑炉车间往生活区方向走，走到球釉车间路段，突然看到原料车间喷雾塔粉仓位置有大量粉尘从厂房顶部冒出，便迅速赶往现场，发现原料车间有多个粉仓倒塌，于是疏散周边员工远离原料车间，并清点员工，发现原料车间

的班长任某和箱底工关某志 2 人失联。

（三）事故现场情况

事故发生地点：事故发生部位位于君利来公司的原料车间（图 1、图 2）。

原料车间主要设备有球磨、喷雾塔、粉仓、输送带等。有 9 排 9 列共 81 个粉仓，一个粉仓储存陶瓷原料石粉 50-60 吨。



图 1 原料车间粉仓坍塌事故现场平面示意图



图 2 事故现场坍塌的粉仓

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 事故人员伤亡情况

事故共造成 2 名人员死亡，相关信息如下:

（1）任某，男，49 岁，四川省盐亭县人，君利来公司原料车间的班长。

（2）关某志，男，52 岁，广东省德庆县人，君利来公司原料车间的箱底工。

2. 直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约为497.5万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急响应及处置情况

事故发生后，12时07分许，厂长刘某坚接连打电话向原料车间主任汪某付、生产经理曾某建和安全管理人员林某雄报告事故情况。

接着刘某坚开始疏散人员，并现场清点人数，同时汪某付和林某雄也赶到现场。经清点人数，确认班长任某和箱底工关某志2人不在现场，致电和现场喊话也没有人回应。然后林某雄通知公司保安在现场拉警戒带。

12时19分许，林某雄拨打120急救中心电话，并报相关部门请求救援。

12时30分许，德庆县应急管理局接到君利来陶瓷有限公司报告。接报后，德庆县委、县政府高度重视，县消防、公安、应急、工信、住建、卫健和悦城镇政府等部门迅速赶到现场全力开展应急救援工作。省、市应急管理部门接到报告后，派工作组抵达现场指导救援工作。

在省、市有关部门及专家组的指导下，搜救队伍通过各种方法不间断开展救援工作，先后于10月28、29日早上搜救出两名被困人员，经法医和医务人员现场确认，均已无生命体征。

（二）事故应急处置评估

事故发生后，君利来公司的相关负责人能及时启动应急响应，并向有关部门报告事故信息。医疗部门及时派车到达现场，做好救援准备工作。政府部门按要求逐级报送事故信息，并及时到现场开展应急处置工作，响应及时，救援行动开展有序，救援过程无次生事故发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因

由于君利来公司日常维护[1]保养不到位，钢构件存在锈蚀，且罐体超负荷装载等因素持续叠加影响，原料车间粉仓支撑钢结构基础不均匀沉降，支撑钢立柱混凝土基础存在部分不规则裂缝，钢构件存在部分焊点未满焊、焊缝不饱满、缺焊漏焊，以及未按规范要求设置焊缝等焊接问题，该设施设备长期带病运行，最终导致原料车间粉仓钢结构支撑失稳坍塌是事故直接原因。

（二）事故成因机理分析

[1] 《钢结构通用规范》（GB 55006-2021）第8.1.2条 钢结构维护应遵守预防为主，防治结合的原则，应进行日常维护、定期检测与鉴定。

根据事故现场勘察、相关人员笔录等对事故原因综合分析如下：

1. 自然条件因素影响分析 当天天气阴转多云，20℃~25℃，西风转微风<3 级，无地震、洪涝、台风等，排除不良自然条件因素影响。

2. 粉仓钢结构基础分析基础不均匀沉降，现场见粉仓支撑钢立柱混凝土基础存在部分不规则裂缝（见图 3）。



图 3 部分粉仓钢结构立柱基础



图 4 钢构件焊接质量存在问题

3. 钢结构焊接质量分析钢构件存在部分焊点未满焊、焊缝不饱满、缺焊漏焊[2]，以及未按规范要求设置焊缝等焊接施工质量问题（见图 4、5、6）。

[2] 钢结构工程施工质量验收标准（GB50205-2020）第 5.2.7 条 焊缝外观质量应符合表 5.2.7-1 和表 5.2.7-2 的规定。



图 5 支撑钢结构未满焊



图 6 未按要求设置焊缝

4. 钢构件维护保养分析日常维护保养不到位，钢构件存在锈蚀情况（见图 7）。



图 7 钢构件锈蚀

综合分析推测，原料车间粉仓因以上因素持续叠加，长期带病运行，加之日常检查维护保养流于形式，问题隐患始终没有得到整改，最终导致原料车间粉仓钢结构支撑失稳坍塌，造成两人死亡事故发生。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）君利来公司

君利来公司安全生产主体责任不落实，**一是**对隐患排查治理流于形式、走过场,君利来公司每个月都会进行安全大检查，但是隐患排查工作流于形式，未能对原料车间设备的关键部位进行检查，对于粉仓支撑钢立柱混凝土基础存在裂缝，钢构件缺焊、漏焊、锈蚀等隐患均未在隐患排查记录表上有记录[3]。**二是**原料车间安全生产设施设备日常维护保养不到位,君利来公司在2021年接手后，日常维护主要针对于发生故障的设备，未对原料车间的粉仓进行定期维护保养，粉仓的支撑钢构件存在锈蚀的情况。

（二）悦城镇人民政府

悦城镇政府每个季度召开安全生产工作会议，传达安全生产工作精神。悦城镇政府设有应急管理办公室负责辖区内的安

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。

全生产工作，开展安全生产隐患排查等[4]。2024年，悦城镇应急办开展安全生产、消防安全和燃气安全检查共176家次，督促企业、商家对已发现的隐患做好及时整改，并自身做好复查检查。其中对企业开展检查54家次，对三小场所、九合一等场所开展检查122家次，发现隐患53条，落实隐患整改53条，整改率100%。但也存在落实属地管理责任不到位，隐患排查治理不全面，未对涉事企业的原料车间进行检查，对君利来公司的重点部位检查不全不细的问题。

五、责任认定和处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位（1家）

1.君利来公司作为事故发生单位，未落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项有关规定[5]，建议由德庆县应急管理局依法实施行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的个人（3人）

1.屈某军，君利来公司的法定代表人、主要负责人，未履行法律法规规定的安全生产管理职责，落实隐患排查治理机制

[4]《中共德庆县悦城镇委员会、德庆县悦城镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》（九）应急管理办公室。负责安全生产...工作。开展安全隐患排查治理

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

不到位，未能及时发现并消除原料车间粉仓支撑钢构件的有关安全事故隐患，导致发生生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[6]有关规定，建议由德庆县应急管理局依法实施行政处罚。

2. 曾某建，君利来公司的生产经理，管生产工作，未能落实好安全生产管理职责，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条有关规定[7]，建议由德庆县应急管理局依法实施行政处罚。

3. 林某雄，君利来公司的安全管理人员，未能及时发现并消除原料车间粉仓钢构件的事故隐患，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条有关规定[8]，建议由德庆县应急管理局依法实施行政处罚。

（三）有关公职人员的处理建议（3人）

建议有关单位按照规定对3名相关公职人员进行处理。

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（四）其他处理意见及建议

1. 有关公职单位机构的问题建议由德庆县相关单位按程序处理。

2. 企业内部处理意见

汪某付，君利来公司原料车间主任，日常隐患排查治理工作流于形式，建议由君利来公司按照公司内部规定对其进行处理。

六、事故主要教训

（一）防范化解风险意识薄弱

企业管理人员安全意识不足，对潜在安全风险辨识不全，在日常管理中对安全细节麻痹大意，对粉仓支撑钢构件的关键部位排查不细致，未能及时发现并处理初期的缺焊、漏焊和锈蚀等问题，对安全风险看不见、抓不住，致使隐患扩大而酿成事故。

（二）企业隐患排查流于形式

企业管理人员对隐患排查治理工作不够重视，隐患风险辨识和隐患排查能力不足，虽然看上去开展了安全检查，但仅仅浮在表面，甚至对明显的问题隐患都视而不见。

七、事故防范和整改措施

（一）企业落实主体责任

君利来公司要深刻汲取事故教训，落实安全生产主体责任。**一是**采取安全评价等方式分析事故成因，总结经验教训，制定防范和整改方案，对粉仓的稳定性进行综合分析，落实防范和整改措施，将整改落实情况向全体职工公开。**二是**建立健全设备维护保养制度，按照规定对生产设备进行经常性维护、保养，尤其是加强对厂区内钢结构的保养，并做好记录。**三是**开展全员安全教育培训活动，提高员工的安全意识和事故防范能力。**四是**加强风险隐患排查，主要负责人要履行好法定职责，督促、检查本单位的安全生产工作，针对关键部位对全厂各类设备安全风险隐患大排查，做好台账记录，严禁使用不具备安全生产条件的设施设备进行生产经营活动。

（二）部门加强隐患排查

各镇政府（街道办）及行业主管部门要树牢“人民至上、生命至上”理念，增强工作责任感和紧迫感，针对事故暴露出的安全问题，举一反三做好安全生产工作。开展安全生产隐患大排查，对辖区内陶瓷企业开展全覆盖检查，重点加强对粉仓钢结构的安全检查，督促辖区内的企业落实安全生产主体责任，切实履行好监管职责。

（三）加强宣传警示教育

通过召开警示教育会和拍摄警示教育宣传片等方式，多渠道加强警示教育。让其他生产经营单位深刻吸取事故教训，牢

固树立安全发展理念，充分认识到发生生产安全事故是对企业经营发展的毁灭性打击。同时促使从业人员从思想深处认识到安全生产的重要性和紧迫性，切实增强其安全防范意识和责任感。