榄核镇“12·7”榄北路175号顶棚斜面脱落事故调查报告

2025年12月7日10点25分，广州市南沙区榄核镇榄北路175号发生一起顶棚斜面脱落事故，事故造成3名作业人员受伤。依照《生产安全事故报告和调查处理条例》《广东省委托乡镇(街道)安全生产行政执法暂行规定》等有关法律法规，受区应急管理局委托，经榄核镇政府批准，成立了由经济发展办、城乡建设办、党建和组织人事办、榄核派出所、综合行政执法队、平安法治办、财政办、消防中队、市场监管所、公共服务办、纪检监察办、劳动中心组、综合事务中心、供电所、司法所、总工会、牛角村等单位组成的“12·7”榄北路175号顶棚斜面脱落事故调查组，并聘请专家参与调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、测绘试验、计算分析和调阅资料、询问谈话等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理建议，针对事故暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。

事故调查组认定，榄核镇“12·7”榄北路175号顶棚斜面脱落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目基本情况

涉事项目为顶棚瓦面铺设作业，位于广州市南沙区榄核镇榄北路175号厂房，厂房建筑面积约2300平方米，顶棚高约8.5米，采用砖混结构墙体作为围护体系，顶棚采用彩钢瓦（铁皮瓦）结合隔热层的构造形式，厂房平面按南北向划分为两个区域，两区之间仅设置框架柱及横梁进行分隔，未设置实体分隔墙体，空间呈连通式布局。该作业由房东梁某某发包给包工头魏某某，再由其组织人员进行作业。

（二）涉事单位基本情况

1.厂房承租单位：广州市***家居有限公司（以下简称“广州家居”），成立于2022年3月，统一社会信用代码：***，企业类型：有限责任公司(自然人独资)，注册地址：广州市南沙区榄核镇榄北路175号***，法定代表人：杨某某，主要经营范围：家具零配件生产；家具制造；五金产品制造；专业设计服务；家居用品销售；家具销售；家具零配件销售；金属制日用品制造；日用木制品制造；人造板制造；木材加工；木制容器制造；五金产品批发；家具安装和维修服务。

（三）事件相关人员情况

1.梁某某，男，广州市番禺人，身份证号码：440126***，广州市南沙区榄核镇榄北路175号房东。

2.魏某某，男，广东省龙川县人，身份证号码：442529***，包工头。

3.刘某某，男，广东省河源市人，身份证号码：441624***，地面作业人员。

4.唐某某，男，四川省巴中市人，身份证号码：513701***，汽车起重机车主。

5.唐某，男，四川省巴中市人，身份证号码：513701***，汽车起重机司机。

6.周某某，男，湖南省耒阳市人，身份证号码：430419***，广州家居厂长。

7.陈某某，女，广州市番禺人，身份证号码：440181***，广州家居负责人。

（四）相关单位租赁情况

牛角村出租土地8272平方米(其中建筑面积5480平方米)，由梁某某承租。梁某某承租后，建设厂房再进行出租，其中约2300平方米厂房由广州家居承租，从事木制品家具生产制造。

（五）伤亡人员信息

1.刘某某，受轻微伤，男，广东省龙川县人，身份证号码：442529***，手部脱臼，经简单治疗已出院，顶棚作业人员。

2.李某某，受轻伤，男，广东省阳春市人，身份证号码：441781***，腰椎骨折，顶棚作业人员。

3.殷某某，受轻伤，男，广东省龙川县人，身份证号码：441622***，颅骨骨折、创伤性硬膜下出血，顶棚作业人员。

二、事件经过及救援情况

（一）事件发生经过

2025 年 12 月 7 日 8:24 分许，梁某某引导粤 A***号牌汽车起重机、粤 A***号牌蓝色仓栅式载货车、粤 A***号牌红色仓栅式载货车从榄北路 175 号厂房东侧外围通道由南向北进入，到达厂房南面区域东侧外围，计划把用于铺设厂房顶棚的单瓦（476 铁灰 840 型共约 2938.4 平方米）、PC 透明瓦（约 8 平方米）通过汽车起重机分批次吊至厂房顶棚。

9:07 分许，由粤 A***号牌汽车起重机分四吊，分散放置于榄北路 175 号厂房南侧区域顶棚东面，期间由唐某操作汽车起重机、魏某某和刘某某在粤 A***号牌蓝色仓栅式载货车上协助进行绑绳及固定，顶棚上由殷某某通过对讲机与唐某对话及指挥，刘某某和李某某进行解绑操作。

9:38 分许，粤 A***号牌汽车起重机移动至厂房北面区域外围东侧，把粤 A***号牌红色仓栅式载货车上的单瓦吊至厂房北面区域顶棚东面。

10:25 分许，当粤 A***号牌汽车起重机放下第七吊回正时，厂房北侧区域顶棚发生斜面脱落，斜面脱落面积约 746.6 平方米。在顶棚上作业的殷某某、李某某、刘某某 3 人随顶棚滑落至厂房内。

（二）应急处置情况

1.单位救援、报告及响应情况

事发后，广州家居员工拨打 119 求助，周某某组织广州家居

员工撤离至安全区域并清点人数，魏某某拨打120把伤员送至番禺区中心医院救治。

2.应急处置评估结论

事故发生后，公安、应急、属地镇街等单位根据各自职责及时赶赴现场开展应急处置。本次事故现场救援高效，应急处置科学，未造成衍生伤害。

（三）人员伤亡情况和经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成殷某某、李某某轻伤，刘某某轻微伤，其中，经治疗后，殷某某于12月16日出院、李某某于12月30日出院。

2.经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，事故调查组初步估算直接经济损失为94,000元，主要包括医疗费用。

三、事件调查情况

（一）现场调查情况

一、事件相关场所情况		
名称	图片	备注

榄北路175号厂房	略	厂房建筑面积约2300平方米，斜面脱落面积约746.6平方米；南侧区域分散放置4叠单瓦，北侧区域放置7叠单瓦，据供述每叠约0.6到0.8吨
厂房内结构	略	厂房顶棚为轻钢结构的坡屋面桁架/檩条体系（桁架跨度约30.8米，每个桁架间檩条长约8.5米，每个檩条间间距约0.85米）
钢管桁架结构	略	支撑结构为钢管桁架结构（圆管桁架），由主钢管（弦杆）和交叉/斜向的次钢管（腹杆）通过节点焊接组成三角形格构单元

檩条	略	檩条为镀锌型钢，长约 8.5 米，高约 0.1 米
桁架折断情况	略	厂房北侧区域共有 5 条桁架，其中 4 条皆在由北向南第 8 节处发生形变弯折，同时连带上方的檩条体系和顶棚彩钢瓦、隔热层结构出现撕裂、翘曲及部分脱落
桁架弦杆	略	桁架弦杆有锈蚀情况

桁架脱落后原架设位置的情况	略	桁架上弦杆原架设于砖混横梁最上端预埋连接件中约0.3米位置;腹杆原采用焊接形式架设于一约0.5米槽钢上，槽钢两端采用焊接形式连接约0.1米长的膨胀螺丝，膨胀螺丝打入砖混立柱中；预埋件处混凝土有酥裂情况

（二）涉事人员调查情况

梁某某，涉事厂房房东及顶棚瓦面铺设作业的出资方、作业组织者，负责采购瓦面等建筑材料，聘请汽车起重机驾驶员及施工人员。

魏某某，顶棚瓦面铺设作业施工包工头，以个人名义承揽顶棚瓦面铺设作业，自行组织刘某某、李某某、殷某某、刘某某开展现场作业，负责施工人员安排、作业流程指挥及现场施工安全管理。

李某某、殷某某、刘某某等三人在未取得高处作业特种作业证的情况下，参与8.5米高顶棚瓦面铺设作业。

（三）安全生产管理情况

厂房承租单位广州家居，主要从事木制品家具生产制造，事发时未对外营业，有5名工作人员进行打包作业，发现顶棚斜面脱落时，及时组织人员撤离，未造成广州家居人员伤亡。广州家居建立健全安全生产责任制度，对公司员工开展了三级安全生产教育和培训，定期开展隐患排查治理。

四、事故原因分析及性质认定

结合现场调查情况、涉事人员调查及作业背景，本次厂房顶棚斜面脱落事故的发生是施工前期准备缺失、现场安全管理混乱、人员违规作业、结构本身老化承载不足等多因素叠加导致的结果，具体原因如下：

（一）直接原因

瓦面材料吊运及铺设过程中，施工荷载（材料堆载、人员作业荷载等）集中作用于老化的顶棚钢结构（桁架、檩条及支座节点），超出结构残余承载能力，引发桁架支座节点脱开、杆件弯折，顶棚局部撕裂脱落并带动高空作业人员坠落，是事故发生的直接原因。

（二）相关单位及个人存在的主要问题

1.梁某某。作业组织者，未履行作业安全管理主体责任，将作业发包给无施工资质的魏某某[1][2][3]；在准备顶棚瓦面铺设作业前，未委托专业单位对厂房顶棚钢结构的承载能力、荷载限值进行核算，也未对桁架、檩条、支座节点的结构可靠性开展检测分析，未制定专业方案便盲目组织施工[4]；未及时发现并消除顶棚钢结构老化的事故隐患[5]；对承包单位的安全生产工作统一、协

---

[1]《中华人民共和国建筑法》第二十二条 建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[3]《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第六条 存在下列情形之一的，属于违法发包：（一）建设单位将工程发包给个人的。

[4]《建设工程质量管理条例》第十五条 涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有

调管理不到位，未与承包单位签订专门的安全生产管理协议[6]。

2.魏某某。实际施工组织者，无施工资质非法承揽施工作业[7]；未制定施工安全方案、应急处置方案[8][9]；未按规定为从业人员提供劳动防护用品，并监督、教育其正确佩戴和使用[10]；未为高空作业搭设安全防护措施[11]；安排无高处作业特种作业操作证的工人从事高处作业[12]。

3.李某某、殷某某、刘某某。顶棚作业人员，安全意识淡薄，缺乏高空作业安全技能和应急处置能力，作业过程中对自身操作风险把控不足，在顶棚结构受力变化时无法及时采取避险措施[13]；明知自身无高处作业资质仍违规上岗。

（三）事故性质认定

经调查认定，该起事故属于一般坍塌事故，是一起一般生产安全责任事故。

安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[7]《中华人民共和国建筑法》第二十六条第一款 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

[8]《中华人民共和国建筑法》第三十八条 建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。

[9]《建设工程安全生产管理条例》第四十九条 施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[11]《建设工程安全生产管理条例》第二十八条 施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第五十八条 从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

五、责任认定及处理建议

（一）建议行政处罚的单位和个人

梁某某、魏某某对事故发生负有责任，根据《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》[14]（安监总厅政法函〔2014〕136号）、《关于1至2人重伤事故有关法律适用问题的复函》[15]（粤安监函〔2015〕367号）以及广东省应急管理厅2024年12月6日在官网互动交流平台答复群众意见[16]，按照处罚与教育相结合和过罚相当原则，建议由相关行业主管部门依法处理，具体如下：

1.梁某某，涉事厂房房东及顶棚瓦面铺设作业的出资方、作业组织者，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项、第四十九条第一款、第二款、《中华人民共和国建筑法》第二十二条、《建设工程质量管理条例》第十五条之规定，建议由区住房和城乡建设局会同区综合行政执法局依法处理。

2.魏某某，涉事厂房顶棚瓦面铺设作业包工头，违反了《中

---

[14]《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）……造成1至2人重伤或者300万元以下直接经济损失生产安全事故的，一般不对事故发生单位给予罚款处罚。但是，谎报、瞒报生产安全事故的，应当依照……追究有关单位及人员谎报、瞒报的责任以及事故发生单位的责任。

[15]《关于1至2人重伤事故有关法律适用问题的复函》（粤安监函〔2015〕367号）一、参照《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）的精神，对于造成1至2人重伤或者300万元以下直接经济损失生产安全事故的，一般不对事故发生单位给予罚款处罚，但是并不排除安全监管部门可以依法对事故发生单位存在的其他违法行为实施行政处罚。

[16]广东省应急管理厅2024年12月6日在官网互动交流平台答复群众意见……根据《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）“造成1人至2人重伤或者300万元以下直接经济损失生产安全事故中，一般不对事故发生单位给予罚款处罚”之规定，对于该情况，可不给予罚款处罚。执法部门在办理案件中……应当同时根据《中华人民共和国行政处罚法》作出处罚决定。具体办案中，应当综合考虑案件的事实、性质、情节、社会危害等，坚持处罚与教育相结合和过罚相当的原则，实施自由裁量。

华人民共和国安全生产法》第三十条第一款、第四十五条、《中华人民共和国建筑法》第二十六条第一款、第三十八条、《建设工程安全生产管理条例》第二十八条、第四十九条之规定，建议由区住房和城乡建设局会同区综合行政执法局依法处理。

（二）其他处理建议

李某某、殷某某、刘某某，涉事厂房顶棚瓦面铺设作业工人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十八条、《建设工程安全生产管理条例》第二十五条之规定，对事故发生负有责任，根据《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》等有关规定，建议由魏某某给予批评教育，依照有关规章制度给予处分[17]。

六、事件防范和整改措施

为认真汲取事故教训，贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，防范类似事故的发生，按照事故“四不放过”原则，提出以下防范和整改措施：

（一）榄核镇要牢固树立安全发展理念，强化安全生产巡查检查，紧盯项目违法分包转包、特种作业人员无证上岗等违法行为，督促辖区各项目建设单位严格落实安全生产主体责任，防止发生类似事故。

（二）区住房和城乡建设局要加大对房屋使用安全的执法

[17]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

检查力度，督促房屋所有人、承租人落实房屋安全主体职责，开展从业人员安全生产教育和培训，不断增强从业人员的安全意识、风险辨识意识和隐患整治能力，坚决遏制同类事故再次发生。