阳西县双飞高新科技发展有限责任公司
“8·26”一般电梯困人事故
调查报告

阳西县双飞高新科技发展有限责任公司

“8·26”一般电梯困人事故调查组

2025 年 12 月

目 录

一、事故相关单位及有关情况.....2
（一）事故相关单位.....2
（二）事故项目合同情况.....3
（三）涉事电梯情况.....3
（四）相关人员情况.....6
二、事故发生经过和事故救援情况.....6
（一）事故发生经过.....7
（二）救援和善后处理情况.....7
三、人员伤亡、设备损坏和直接经济损失情况.....7
四、事故原因.....7
（一）直接原因.....7
（二）间接原因.....8
（三）其他可能因素排除.....9
五、有关单位存在的主要问题.....9
（一）阳西县双飞高新科技发展有限责任公司.....9
（二）广东奥森电梯工程有限公司.....10
六、责任认定及处理建议.....10
（一）对相关责任人员的处理建议.....10
（二）对相关责任单位的处理建议.....12
七、事故整改和防范措施.....12
（一）全面落实企业安全主体责任.....12
（二）严格落实电梯安全监管责任.....13
（三）广泛开展安全宣传警示教育.....13
八、附件.....13

阳西县双飞高新科技发展有限责任公司
“8·26”一般电梯困人事故
调查报告

2025年8月26日17时56分，位于阳西县城环东路双飞温泉城在建时光郦小区施工班组2名保洁工人乘坐7栋电梯时被困，至被解困时止，在电梯轿厢内滞留9.5小时。2名被困人员受轻微惊吓，身体状况良好。事故未造成人员伤亡和财产损失，未有重大社会舆情影响。

2025年9月1日上午，市、县市场监管部门获悉“阳西公安”公众号8月29日20时48分发布《电梯故障群众被困10小时，阳西公安深夜紧急救援》的信息报道后，高度重视，立即组织工作人员了解事故情况，并向市、县人民政府和省市场监管局报告。依据《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第四号）、《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）和《特种设备事故报告和调查处理规定》（国家市场监管总局令第50号）等规定,经请示阳江市人民政府同意，阳江市市场监管局授权阳西县市场监管局成立阳西县双飞高新科技发展有限责任公司“8·26”一般电梯困人事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展全面调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调阅资料、人员问询、调查取证、视频分析、模拟实验和综合分析等工作，查清了事故经过、发生原因和有关单位情况，认定了事故性

质和责任，提出了对相关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

事故调查组调查认定，阳西县双飞高新科技发展有限责任公司“8·26”一般电梯困人事故是一起由于事故电梯维护保养单位未严格按照技术规范要求进行实质性维保、使用单位安全主体责任落实不到位而导致的一般特种设备事故。

一、事故相关单位及有关情况

（一）事故相关单位

1.阳西县双飞高新科技发展有限责任公司（以下简称双飞公司），是本次事故电梯的使用单位，成立日期：2000年9月29日，统一社会信用代码：91441721725088724D，住所：阳西县城九区向阳路A25号，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：戴彩云。经营范围：房地产开发;农业综合开发（不含养殖业）;旅游资源开发；对外经济技术合作;五金、增氧机、家用电器、电子产品、汽车零配件销售；承接建筑工程;综合市场开发;文化产业投资;地热开采;以下经营项目另设分支机构经营:餐饮服务，游泳场，旅业，桑拿、沐足，歌舞、卡拉OK，卷烟零售，日用百货销售，食品加工、销售。登记在该公司名下的电梯共有 6台。

2.广东奥森电梯工程有限公司（以下简称奥森公司），是本次事故电梯的维护保养单位，成立日期：2018年7月13日，统一社会信用代码：91441723MA520K5P9A，住所：阳江市阳东区东城镇始兴南路222号四楼，类型：有限责任公司（自然

人投资或控股），法定代表人：陈华锋。经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；电气安装服务。一般项目：特种设备销售；制冷、空调设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备修理；信息技术咨询服务；互联网安全服务。该公司取得特种设备生产许可证，许可项目为电梯安装（含修理），许可子项目为自动扶梯与自动人行道曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（B）（额定速度≤2.5m/s）、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）、杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯），证书编号为TS3344F78-2027，有效期至2027年11月2日。

（二）事故项目合同情况

2025年1月15日，双飞公司与奥森公司就电梯的购买、安装和调试签订了《设备安装买卖合同》（合同编号：GDAS20250115）。根据合同内容，奥森公司负责阳西县城环东路双飞温泉城在建时光郦小区电梯安装，提供2年质量保修期，质保期内由奥森公司负责电梯的维护保养工作。

2025年7月18日，双飞公司与奥森公司签订《阳江市电梯日常维护保养合同》（合同编号：GDA020250718），合同期限24个月，自2025年7月18日起至2027年7月17日止。根据合同内容，奥森公司负责阳西县城环东路双飞温泉城时光郦小区6台电梯的日常维护保养并做好记录。

（三）涉事电梯情况

涉事电梯类别为曳引驱动乘客电梯，制造单位杭州西奥电梯有限公司，型号Xmodel 3（1050/2.0），出厂编号

XODTI87478，制造日期 2025 年 4 月 15 日，设备运行速度 2.0（m/s），额定载重量 1050kg，电梯层站数 31（见图 1、图 2）。该梯于 2025 年 5 月 9 日由奥森公司办理安装告知后实施安装，广东省特种设备检测研究院阳江检测院于 2025 年 7 月 17 日出具监督检验合格报告（见图 3），双飞公司于 2025 年 7 月 18 日申请办理了特种设备使用登记证，使用证书编号梯 11 粤 Q00835（25），设备注册代码 31104417002025070053（见图 4），电梯手续完备。涉事电梯最近一次维护保养日期为 2025 年 8 月 26 日，维保结果为正常（见图 5）。



图 1 涉事电梯铭牌



图 2 涉事电梯产品合格证书

电梯监督检验报告

（适用于曳引驱动乘客与载货电梯）

报告编号：8TJ-Q02500467

使用单位名称	阳西县双飞高新科技发展有限责任公司	统一社会信用代码	91441721725088724D
安装地点	阳江市阳西县织贤镇环东路YX-D-41A2、YX-D-41A1（2）号温泉城小区10期		
设备品种	曳引驱动乘客电梯	产品型号	Xmodel 3
产品编号	XODTI87478	制造日期	2025年04月15日
设备代码	/	施工类别	安装
使用登记证编号	/	单位内编号	7栋2#
施工单位名称	广东奥森电梯工程有限公司		
制造单位名称	杭州西奥电梯有限公司		
维护保养单位名称	广东奥森电梯工程有限公司		

设备技术参数	额定载重量	1050 kg	额定速度	2.0 m/s
	层站门数	31 层 31 站 31 门	控制方式	集选

检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）
检验结论	**合格**
备　注	（空白）

检验：关海锋 林世煜　日期：2025年07月17日

审核：李宜芳　日期：2025年07月17日

批准：谭晓辉　日期：2025年07月17日

检验机构核准证号：TS7110195-2025

（检验机构公章或检验专用章）

检验专用章（01）

共3页　第1页

图 3 涉事监督检验报告结论页



特种设备使用登记证

编号：梯11粤Q00835(25)

按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范要求，予以使用登记。

使用单位名称：阳西县双飞高新科技发展有限责任公司

设备使用地点：阳江市阳西县织篢镇环东路YX-D-41A2、YX-D-41A1(2)号温泉城小区10期

设备种类：电梯　　设备类别：曳引与强制驱动电梯

设备品种：曳引驱动乘客电梯　　单位内编号：7栋2#

设备代码：31101018620251428 9　　产品编号：X0DT187478

设备注册代码：31104417002025070053

登记机关：阳江市市场监督管理局

发证日期：2025年07月18日

依据安全技术规范的要求，应当在定期检验确定的有效期和技术参数范围内使用。

阳江市市场监督管理局　制

图 4 使用登记证



广东奥森电梯工程有限公司维护保养报告

使用单位	阳西县双飞高新科技发展有限责任公司	项目名称	阳西县双飞高新科技发展有限责任公司
电梯设备代码	31104417002025070053	出厂编号	
梯号	7栋2#	类型	
驾驶单位		层/站/门	///
驾驶数量		驾驶速度	
开始时间	2025-08-26 09:40	结束时间	2025-08-26 10:13

序号	维保内容要求	结果	序号	维保内容要求	结果
1	1、机房、滑轮间环境清洁，门窗完好，照明正常	√	2	2、手动紧急操作装置齐全、在指定位置	√
3	3、驱动主机运行时无异常振动和异常声响	√	4	4、制动器各销轴部位动作灵活	√
5	5、制动器间隙、打开机构时其电气安全开关动作可靠，间隙值符合制造单位要求	√	6	6、制动器（含机械装置）铁芯（衔铁）可自由地上下运动，无卡阻和摩擦现象，制动力（包括机构）调试符合要求，制动闸瓦磨损量在规定范围内	√
7	7、编码器清洁、安装牢固	√	8	8、限速器及钢丝绳张紧装置、轿顶安全钳开关正常	√
9	9、层门及所门锁紧装置工作正常	√	10	10、紧急电动运行工作正常	√
11	11、轿厢通讯、应急气压安全可靠	√	12	12、轿厢检修开关、停止装置工作正常	√
13	13、导轨上油机驱动毛毡齐全、油量适宜，润滑无问题	√	14	14、对重/平衡重块及其压板无松动，压板紧固	√
15	15、井道照明齐全、正常	√	16	16、轿厢照明、风扇、故障照明工作正常	√
17	17、轿厢检修开关、停止装置工作正常	√	18	18、轿内报警装置、对讲系统工作正常	√
19	19、轿内显示、指令按钮、IC卡系统不全、有缺	√	20	20、层门指示装置（含安全触板、光幕、光电等）功能有效	√
21	21、层门及轿门触点清洁、接点接触良好、接线无误	√	22	22、轿门运行异出电关闭工作正常	√
23	23、机房平层装置检查符合标准值	√	24	24、层站召唤、层楼显示齐全、有效	√
25	25、层门地坎清洁	√	26	26、层门自动关门装置正常	√
27	27、层门门扇间隙≤10，用层门钥匙打开关门扇装置锁紧，层门门扇啮合长度≥	√	28	28、层门门锁电气触点清洁，锁紧锁触良好，接线牢固	√
29	29、层门地坎与轿厢地坎距离不小于35mm	√	30	30、轿内环境清洁，无杂物，积尘，照明正常	√
31	31、底坑停止装置工作正常	√			
备注					
维保服务单位					
维保人员签名					
验收人员		用户确认签名			

图 5 维保记录

（四）相关人员情况

本次事故电梯的维保人员黄海科和冯明涛均持有有效期内的《特种设备安全管理和作业人员证》，作业项目为电梯修理（项目代号 T），证书编号分别为 440803197403 12****、441701200406 05****，发证单位为阳江市市场监督管理局，两人和奥森公司签订《劳务合同书》（编号：202310、202306），合同有效期分别为 2023 年 9 月 1 日至 2029 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日。

两名被困人员为陈某燕和郑某秀，身份证号码为 441721196405 08****、441721196908 02****，是在建楼盘的临时保洁人员。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

经过查看事发过程监控视频和询问被困人员还原了事故发生经过:

2025年8月26日17时56分，阳西县城环东路双飞温泉城在建的时光郦小区施工班组2名保洁工人陈某燕、郑某秀在7栋一楼乘坐电梯。进入电梯后，其中一人按了负一楼的按钮，电梯关门下降后，轿厢晃动了一下然后停止运行，但电梯没有开门。电梯出现提示音“.....电梯停梯保护，请按下电梯操作面板上的黄色警铃按钮.....”，从17点56分到23时，两人多次轮流按电梯上面的警铃按钮，都无人应答。期间，被困人员还多次拨打报警电话，也拨打了亲人电话，均未被接通。两人还多次对外大声呼救，但由于被困于负一楼，未被外人发现。

（二）救援和善后处理情况

2025年8月27日凌晨1时许，阳西县公安局先后收到两位市民报警反映其母亲陈某、郑某下班后失联。经过警方排查分析，凌晨3时25分，民警和小区保安在7栋负一楼发现被困人员并将其安全救出，2名被困人员身体状况良好，事故未造成人员伤亡和财产损失。

三、人员伤亡、设备损坏和直接经济损失情况

事故未造成人员伤亡和财产损失。

四、事故原因

（一）直接原因

1.通过调取涉事电梯发生事故时间段的故障记录，并依据主

板故障记录对故障原因分析判断：强迫减速开关或支架发生偏移，导致的强迫减速信号异常。涉事电梯的下减速开关接触不良，存在轿厢撞弓偶尔无法挤压触发下减速开关的情况。事故发生时，轿厢运行到下减速开关时，没有触发下减速开关，没有进入正常的减速阶段，轿厢以额定速度运行到负一层（此时系统检测到轿厢速度和位置异常，下减速开关没有触发动作，记录为位置丢失故障），制动器动作，由于轿厢的惯性作用，轿厢继续下行冲过下限位、下极限，触发轿厢缓冲器开关。维保人员已于2025年8月30日对下减速开关往轿厢撞弓一侧进行调整，使得轿厢下行时，轿厢撞弓有效动作下减速开关。事后事故调查组把调整后的电梯上下往返试运行全程（从下基站到上端站）一个小时，未见设备报障。

2.事发当天上午9点46分至10点13分，维保人员对事发电梯进行维护保养作业时未对应急通话装置进行测试，也未发现电梯存在故障困人的安全隐患。事发时被困人员曾多次通过轿厢内的应急救援电话尝试与值班室取得联系（经调查事发时值班室有人值班），但无法接通。可判断轿厢内应急通话装置失效。

（二）间接原因

1.事故电梯维护保养单位没有严格按照安全技术规范要求对事故电梯进行实质性维保，维保质量管理缺失；维保人员维护保养时“偷工减料”，事故隐患得不到及时消除，导致事故发生。

2.使用单位安全管理制度不完善，电梯安全责任制不健

全，安全管理责任落实不到位，疏于对电梯的日常安全管理；未履行对维护保养过程和结果进行监督确认的职责，开展定期自行检查、排查不到位；对电梯井道内手机无信号覆盖、小区未交付使用、监控室未投入使用的情况，对电梯使用存在的安全风险认识不足，存在明显失职。

（三）其他可能因素排除

经事故调查组调查，排除该事故系人为故意造成，也排除自然事故。

五、有关单位存在的主要问题

（一）阳西县双飞高新科技发展有限责任公司

1.管理制度严重缺失。未建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，未明确电梯安全管理责任人及岗位职责，没有建立落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，未配备电梯安全总监、安全员。电梯安全管理工作无章可循、责任悬空。

2.安全责任意识淡薄。2025年8月26日事故发生后，公司相关人员未向公司管理层报告，导致管理层于8月30日才从媒体得知事故情况。且8月26日发生事故后，该电梯于8月29日再次发生故障困人，公司在得知事故和故障困人信息后，未按规定及时报告特种设备安全监督管理部门，电梯管理自上而下安全责任意识淡薄。

3.安全主体责任落实不力。未对电梯维保单位的维护保养过程和结果进行有效的监督确认，对维保人员未严格按照安全技术规范要求进行电梯维护保养的行为缺乏有效监督；未严格履行法定义务，对电梯存在紧急报警装置失效的情况

失察失管。

（二）广东奥森电梯工程有限公司

电梯维护保养作业不规范，质量不达标。存在简化维护保养流程、漏检关键项目的违规行为，未落实维护保养质量复核机制，导致电梯潜在事故风险未能及时发现和排除从而诱发事故及后续故障困人。

六、责任认定及处理建议

（一）对相关责任人员的处理建议

1.戴彩云，女，身份证号：441721197711108****，双飞公司法定代表人。未认真落实电梯使用单位主要负责人职责，未任命电梯安全总监和电梯安全员，对是否建立落实电梯“日管控、周排查、月调度”工作机制失察失管，未督促开展特种设备安全教育和技能培训，特种设备隐患排查工作不力。戴彩云作为双飞公司法定代表人，对本次事故负有领导责任，且事故发生后存在瞒报情形，建议由阳西县市场监督管理局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十九条第（二）项[1]、第九十一条第（一）项[2]规定依法对其进行行政处罚。

2.陈华锋，男，身份证号：441702197409 11****，奥森公司

---

[1] 第八十九条 发生特种设备事故，有下列情形之一的，对单位处五万元以上二十万元以下罚款；对主要负责人处一万元以上五万元以下罚款；主要负责人属于国家工作人员的，并依法给予处分：

（一）发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的；

（二）对特种设备事故迟报、谎报或者瞒报的。

[2] 第九十一条 对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的，依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分：

（一）发生一般事故，处上一年年收入百分之三十的罚款；

（二）发生较大事故，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（三）发生重大事故，处上一年年收入百分之六十的罚款。

法定代表人。未认真落实电梯维保单位主要负责人职责，对维保人员未执行安全技术规范和公司管理制度失察失管。陈华锋作为奥森公司法定代表人，对本次事故负有领导责任，建议由阳西县市场监督管理局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条第（一）项规定依法对其进行行政处罚

3.黄海科，男，身份证号：440803197403 12****，奥森公司维保人员，未严格按照《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）“2.4.4.1 作业人员职责[3]”履行职责，造成事故，建议由阳西县市场监督管理局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十二条[4]规定报请发证部门依法吊销其从业资格。

4.冯明涛，男，身份证号：441701200406 05****，奥森公司维保人员，未严格按照《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）“2.4.4.1 作业人员职责”履行职责，造成事故，建议由阳西县市场监督管理局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十二条规定报请发证部门依法吊销其从业资格。

（二）对相关责任单位的处理建议

---

[3] 2.4.4.1 作业人员职责

特种设备作业人员应当取得相应的特种设备作业人员资格证书，其主要职责如下

(1)严格执行特种设备有关安全管理制度，并且按照操作规程进行操作；

(2)按照规定填写作业、交接班等记录；

(3)参加安全教育和技能培训；

(4)进行经常性维护保养，对发现的异常情况及时处理，并且作出记录；

(5)作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即采取紧急措施，并且按照规定的程序向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告；

(6)参加应急演练，掌握相应的应急处置技能。

锅炉作业人员应当严格执行锅炉节能管理制度，参加锅炉节能教育和技术培训。

[4] 第九十二条 违反本法规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故的，吊销相关人员的资格。

1.阳西县双飞高新科技发展有限责任公司是事故电梯的使用单位，对事故负主要责任。另外，事故发生后，该公司未及时向事故发生地县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门报告，建议由阳西县市场监督管理局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十九条第（二）项、第九十条第（一）项[5]规定依法对其进行行政处罚。

2.广东奥森电梯工程有限公司是事故电梯的维保单位，对事故负主要责任。建议由阳西县市场监督管理局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条第（一）项规定依法对其进行行政处罚。

七、事故整改和防范措施

（一）全面落实企业安全主体责任

电梯维护保养单位要健全质量体系，强化维保人员管理，严格执行特种设备安全技术规范。要针对事故暴露出的突出问题，对标对表加强隐患排查治理，以务实有效的措施筑牢安全防线。电梯使用单位要严格落实特种设备使用安全主体责任，建立健全安全管理制度和“日管控、周排查、月调度”工作机制，按要求设置特种设备安全管理机构、依法配备特种设备安全总监、安全员，严格开展定期自行检查，确保电梯安全运行。

（二）严格落实电梯安全监管责任

---

[5] 第九十条 发生事故，对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款:
（一）发生一般事故，处十万元以上二十万元以下罚款;
（二）发生较大事故，处二十万元以上五十万元以下罚款;
（三）发生重大事故，处五十万元以上二百万元以下罚款。

各级市场监管部门要进一步提高政治站位，强化责任担当，深入开展安全生产治本攻坚三年行动、电梯筑底三年行动等工作，督促企业健全责任体系，压实主要负责人、安全总监、安全员等关键岗位人员职责。加强电梯风险隐患排查治理，组织对电梯使用单位和维保质量开展专项监督检查，加大执法力度，严厉打击非法使用电梯、不按安全技术规范要求开展电梯维保等违法行为。

（三）广泛开展安全宣传警示教育

各级市场监管部门要切实加大安全教育宣传力度，要将此次事故通报给辖区内企业，以本辖区内的案例来督促企业认真吸取事故教训，要求企业加强从业人员的安全教育培训工作，严格执行各项规程、规定，不断提高特种设备安全水平

八、附件

《阳西县双飞高新科技发展有限责任公司“8·26”一般电梯困人事故调查组成员意见表》（略）。